Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Saar-Pfalz
Konrad-Zuse-Straße 1, 66459 Kirkel

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 3058626

Umsatzsteuer	§25a
nein	ja

Fahrzeugdaten

Hersteller	Typ	Modell
BMW	M2 Aut.	M2 Aut.

VIN	Aufbau	Anzahl Türen	Antriebsart	KBA-Schlüssel
WBS21DM0708F20782	Coupe Stufenheck	2	Hinterradantrieb	7909/ADR

Erstzulassung	Halter lt. Zulbesch. II	Gesamtfahrl. lt. Km-Zähler	Leistung (kW)	Anzahl Zylinder	Hubraum (ccm)	HU
27.03.2025	k. A.	16.689 km	353 kW	6	2993	03/28

Ehemalige Nutzung	Raucherfahrzeug	letzter KD am	Letzter KD (km)
keine Sondernutzung	nein	05/25	2.112 km

Farbe	Lackierung	Reimport	nächster KD am	nächster KD (km)
Weiß	k. A.	nein	k. A.	15.000 km

Scheckheft	Scheckheft Bemerkung
Vollständig	

Polster	Polsterfarbe	Getriebe
k. A.	k. A.	Automatik

Antrieb & Energie

Kraftstoff	Schadstoffklasse	CO_2-Emission (g/km)	Energieeffizienzklasse
Super Plus	Euro 6e	218-223 (WLTP)	keine Angabe

Sonstiges

Zahnriemen gewechselt: keine Angabe	Dieselpartikelfilter vorhanden: k.A.	Chiptuning: nein

Ausstattung

Serienausstattung:

Ablagemöglichkeiten	Active Guard	Airbag für Fahrer und Beifahrer
Airbag: Beifahrerairbag-Deaktivierung	Aktives M Differenzial	Alarmanlage
Ambientes Licht	Anti-Blockier-System	Außenspiegel el. verstell.- u. beheizbar
Auspuffendrohre, zweibordig, doppelt	Auto Start-/Stop Funktion	Bremsleuchte, dritte
ConnectedDrive Services	Crash Sensor	Durchladesystem
Dynamische Stabilitäts Control (DSC)	Einstiegsleisten aus Aluminium M2	Fahrwerk: Adaptives M Fahrwerk
Fußmatten in Velours	Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunkt.	Gesetzlicher Notruf
Getriebe: 8-Gang Steptronic Sport Getr.	Heckleuchten in LED-Technik	Heckscheibenheizung
Innenbeleuchtung	Innenspiegel automatisch abblendend	Interieurleisten Dark Graphite matt
Kilometertacho	Kindersitzbefestigung ISOFIX	Klimaautomatik mit 2-Zonen-Regelung
Kopfstützen im Fond, klappbar	Lackierung: Alpinweiß	LED-Scheinwerfer
Lenkrad: M Lederlenkrad	M Akzentflächen, illuminiert	M Compound Bremsen
M Dachhimmel anthrazit	M Drive	M Drive Professional
M Hochglanz Shadow Line	M Sicherheitsgurte	M spezifischer Außenspiegel
M Sportdifferenzial	Ottopartikelfilter	Paket: Ablagenpaket
Paket: Connected Package Professional	Paket: Innen- und Außenspiegelpaket	Parkbremse mit Automatic Hold Funktion
Parking Assistant	Räder:19´/20´ M LM D.Sp.930M	Räderzubehör: Radschraubensicherung
Radiozubehör: DAB-Tuner	Radiozubehör: HiFi Lautsprechersystem	Regensensor
Reifendruckanzeige	Servotronic: M Servotronic	Sicherheitsgurte (3-Punkt-Automatik)
Sitze: Lehnenbreitenverstellung	Sitze: Seriensitz für Fahrer und Beifahr	Sitze: Sitzheizung vorn
Speed Limiter	Steckdose (12 V)	Telefon: Ablage für Wireless Charging
Telefon: Personal eSIM	TeleServices	Verglasung: Sonnenschutzverglasung
Wärme-/Sonnenschutzverglasung	Warndreieck mit Erste-Hilfe-Set	Wegfahrsperre Elektronisch
Widescreen Display	Zentralverriegelung inkl. Funkfernbedie.	

Sonderausstattung:

Aktive Geschwindigkeitsreg.mit Stop&Go-F	Driving Assistant	Fernlichtassistent
Lenkrad: Lenkradheizung	Lordosenstützen vorn elektrisch	M Interieurleisten Aluminium Rhombicle
M Leuchten Shadow Line	Paket: Plus Package	Polster: Leder Vernasca
Räderzubehör: Reifenpannenset	Radiozubehör:Harman Kardon Sur.Sound Sys	Sitze: M Sportsitze Fahrer u. Beifahrer
Sitze: Sitzverstellung, elek, mit Memory		

Vorschäden

Vorschäden:

Tauschaggregat	Lackarbeit	Technischer Mangel	Sonstige Beschädigung	Vorschadenhöhe
nein	ja	nein	nein	36.283,34 €

(U) Lackarbeit -> Bestehender Schaden linke Seite (36.283,34 €)

Unfallfreiheit

Unfallfrei = nein

reparierte Unfallschäden: 1
aktuelle Unfallschäden (unrepariert): 1
(Unfallschäden sind in den jeweiligen Abschnitten mit einem **(U)** gekennzeichnet)

Lackdicke

Fondseite links	Tür hinten links	Tür vorne links	Kotflügel vo.li.	Heckklappe	Dach	Motorhaube	Fondseite rechts	Tür h. rechts	Tür vorne rechts	Kotflügel vo.re.
serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig

Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Saar-Pfalz
Konrad-Zuse-Straße 1, 66459 Kirkel

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 3058626

Reifen u. Felgen	Reifenart (montiert) Sommerreifen (LM-Felgen, Original-Felgen)		Felgenbeschreibung k. A.	
	Reifen vorne 275/35/R19 100Y	VL 5,00 mm (Yokohama)	VR 5,00 mm (Yokohama)	
	Reifen hinten 285/30/ZR20 99Y	HL 5,00 mm (Yokohama)	HR 5,00 mm (Yokohama)	
	Bemerkung			Ausstattung ER k. A.

Optischer Zustand	
(U) Bestehender Unfallschaden linke Seite	
Fahrzeug nicht fahrbereit	
Felge (Sommer-Radsatz) - Hinterachse rechts - Minderwert glanzgedrehte Felge	
Schwellerverkleidung links - Kratzer - polieren	
Stoßfänger vorne - Steinschlag, Gebrauchsspur	
Windschutzscheibe - Oberflächensteinschläge - Gebrauchsspur	
Technischer Zustand	
Sonstiger Auftrag - Carver bereit zum Abtransport	repariert
Sonstiger Auftrag - Transport	
Fehlteile und Dienstleistungen	
HU-Bescheinigung fehlt	
Kundendienstscheckheft fehlt	

Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Saar-Pfalz
Konrad-Zuse-Straße 1, 66459 Kirkel

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 3058626

Fahrzeugbilder










Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Saar-Pfalz
Konrad-Zuse-Straße 1, 66459 Kirkel

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 3058626

Fahrzeugbilder









Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Saar-Pfalz
Konrad-Zuse-Straße 1, 66459 Kirkel

Carver-Angebot


GA-Lagernummer: 3058626

Fahrzeugbilder










Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Saar-Pfalz
Konrad-Zuse-Straße 1, 66459 Kirkel

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 3058626

Fahrzeugbilder









Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Saar-Pfalz
Konrad-Zuse-Straße 1, 66459 Kirkel

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 3058626

Fahrzeugbilder









Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Saar-Pfalz
Konrad-Zuse-Straße 1, 66459 Kirkel

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 3058626

Fahrzeugbilder











Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Saar-Pfalz
Konrad-Zuse-Straße 1, 66459 Kirkel

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 3058626

Fahrzeugbilder





Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Saar-Pfalz
Konrad-Zuse-Straße 1, 66459 Kirkel

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 3058626

Schadensbilder



Schwellerverkleidung links - Kratzer - polieren



Stoßfänger vorne - Steinschlag, Gebrauchsspur



Felge (Sommer-Radsatz) - Hinterachse rechts - Minderwert glanzgedrehte Felge



Bestehender Unfallschaden linke Seite

Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Saar-Pfalz
Konrad-Zuse-Straße 1, 66459 Kirkel

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 3058626

Schadensbilder



Bestehender Unfallschaden linke Seite



Bestehender Unfallschaden linke Seite



Bestehender Unfallschaden linke Seite



Bestehender Unfallschaden linke Seite

Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Saar-Pfalz
Konrad-Zuse-Straße 1, 66459 Kirkel

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 3058626

Schadensbilder



Bestehender Unfallschaden linke Seite



Bestehender Unfallschaden linke Seite



Bestehender Unfallschaden linke Seite



Bestehender Unfallschaden linke Seite

Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Saar-Pfalz
Konrad-Zuse-Straße 1, 66459 Kirkel


Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 3058626

Schadensbilder



Bestehender Unfallschaden linke Seite



Bestehender Unfallschaden linke Seite

DEKRA

DEKRA-Nr: 0232 / 513957 / 2026 / G090941000133 vom 26.10.2026

DEKRA Automobil GmbH
Käthe-Kollwitz-Str. 1, 66115 Saarbrücken

BMW AG, Niederlassung Saarbrücken
Hauptbetrieb
Lieferanten-Nr.: 27805110
Am Halberg 6-7
66121 Saarbrücken

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Saarbrücken
Käthe-Kollwitz-Str. 1
66115 Saarbrücken
[redacted]
Fax 0681 / 88347-30
E-Mail
saarbruecken.automobil@dekra.com
[redacted]

Schadengutachten

Kennzeichen	**nicht vorhanden**
Schadenart	Unfallschaden
Schadentag	21.10.2026
Anspruchsteller	BMW AG, Niederlassung Saarbrücken Hauptbetrieb, Lieferanten-Nr.: 27805110, Am Halberg 6-7, 66121 Saarbrücken
Auftraggeber	BMW AG, Niederlassung Saarbrücken Hauptbetrieb, Lieferanten-Nr.: 27805110, Am Halberg 6-7, 66121 Saarbrücken
Ihr Auftrag vom	[redacted]
Besichtigung	22.10.2026 um 14:00 Uhr BMW AG, Niederlassung Saarbrücken Hauptbetrieb, Lieferanten-Nr.: 27805110, Am Halberg 6-7, 66121 Saarbrücken
Reparaturauftrag	liegt nicht vor
Plausibilität	plausibel

Zusammenfassung und Ergebnis

		ohne MwSt.	mit MwSt.
Reparaturkosten		30.490,20 EUR	36.283,34 EUR
Merkantile Wertminderung	4.000,00 EUR		
Reparaturdauer	7 Arbeitstage		
Wiederbeschaffungswert	regelbesteuert	52.521,01 EUR	62.500,00 EUR
Schadenverhältnis	65%		
[redacted]			
Wiederbeschaffungsdauer	10 Werktage		
Verbringungskosten		150,00 EUR	178,50 EUR

Ausführungen zu Verbringungskosten befinden sich unter Punkt "Instandsetzung"

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 22.10.2026 wurde ein Schadengutachten unter Haftpflichtgesichtspunkten [redacted]

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am [redacted]
Niederlassung Saarbrücken Hauptbetrieb, [redacted]
ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Das Fahrzeug / Objekt befand sich zum Zeitpunkt der Besichtigung in beschädigtem Zustand.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf der Straße kniend von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

[redacted]
6-7, 66121 Saarbrücken. Im Falle einer Schadenerweiterung oder bei Schwierigkeiten im Rahmen der Ersatzteilbeschaffung ist die DEKRA Niederlassung zu benachrichtigen, damit ggf. eine Nachbesichtigung vorgenommen werden kann. Betroffene Altteile sind bis zur Nachbesichtigung aufzubewahren.

Die abgelesene Fz.- Ident-/Objektnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Unterlagen verglichen. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

Bezugsgrundlagen

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Kopie Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Nach vorliegenden Informationen sind keine Vorschäden vorhanden. Feststellungen am Fahrzeug werden in Art und Umfang unter Vorschäden dokumentiert.

Nach vorliegenden Erkenntnissen wird von einer Vorsteuerabzugsberechtigung des Anspruchstellers ausgegangen.

Es liegen keine Erkenntnisse vor, dass der Anspruchsteller Großkundenrabatte in Anspruch nehmen kann.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Kennzeichen	nicht vorhanden
Tag der Erstzulassung	27.03.2025
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom	27.03.2025

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU	03 / 2028

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	BMW M
Typ / Verkaufsbezeichnung	G2M / M2 Aut.
HSN / TSN	7909 / ADR
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WBS21DM0708F20782
Türen	2
Sitzplätze	4
Farbe	Weiß
Lackierung	Uni
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Leistung / Hubraum	353 kW / 2993 cm^3
Schadstoffklasse	EURO6;WLTP;EA;PI/CI;M, N1, N2
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	16.703 Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	275 / 35 ZR 19 100 Y	Yokohama / Advan Sport V107E * RPB	S /O	5 mm
	rechts	275 / 35 ZR 19 100 Y	Yokohama / Advan Sport V107E * RPB	S /O	5 mm
2	links	285 / 30 ZR 20 99 Y	Yokohama / Advan Sport V107E * RPB	S /O	5 mm
	rechts	285 / 30 ZR 20 99 Y	Yokohama / Advan Sport V107E * RPB	S /O	5 mm

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Ablagemöglichkeiten, Active Guard, Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Beifahrerairbag-Deaktivierung, Aktives M Differenzial, Alarmanlage, Ambientes Licht, Anti-Blockier-System (ABS), Auspuffendrohre, zweibordig, doppelt, rund, Chrom, Auto Start-/Stop Funktion, Außenspiegel elektrisch einstellbar und beheizbar, Bremsleuchte, dritte, ConnectedDrive Services, Crash Sensor, Durchladesystem, Dynamische Stabilitäts Control (DSC) mit erweiterten Umfängen, Einstiegsleisten aus Aluminium vorn mit Schriftzug M2, Fahrwerk: Adaptives M Fahrwerk, Fußmatten in Velours, Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion, Gesetzlicher Notruf, Getriebe: 8-Gang Steptronic Sport Getriebe, Heckleuchten in LED-Technik, Heckscheibenheizung, Innenbeleuchtung, Innenspiegel, automatisch abblendend, Interieurleisten Dark Graphite matt, Kilometertacho, Kindersitzbefestigung ISOFIX, Klimaautomatik mit 2-Zonen-Regelung mit erweiterten Umfängen, Kopfstützen im Fond, klappbar, LED-Scheinwerfer, Lackierung: Alpinweiß, Lenkrad: M Lederlenkrad, M Akzentflächen, illuminiert, M Compound Bremsen, M Dachhimmel anthrazit, M Drive, M Drive Professional, M Hochglanz Shadow Line, M Sicherheitsgurte, M Sportdifferenzial, M spezifischer Außenspiegel, Navigationsystem: BMW Live Cockpit Plus, Ottopartikelfilter, Paket: Ablagenpaket, Paket: Connected Package Professional, Paket: Innen- und Außenspiegelpaket, Parkbremse elektromechanisch inkl. Auto Hold Funktion, Parking Assistant, Polster: Alcantara-/Sensatec-Kombination Schwarz, Radiozubehör: DAB-Tuner, Radiozubehör: HiFi Lautsprechersystem, Regensensor, Räder: 19"/20" M Leichtmetallräder Doppelspeiche 930 M mit Mischbereifung, Räderzubehör: Radschraubensicherung, Räderzubehör: Reifendruckanzeige, Servotronic: M Servotronic, Sicherheitsgurte (3-Punkt-Automatik), Sitze: Lehnenbreitenverstellung für Fahrer und Beifahrer, Sitze: Seriensitz für Fahrer und Beifahrer, Sitze: Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer, Speed Limiter, Steckdose (12 V), TeleServices, Telefon: Ablage für Wireless Charging, Telefon: Personal eSIM, Verglasung: Sonnenschutzverglasung, Warndreieck mit Erste-Hilfe-Set, Wegfahrsperre Elektronisch, Widescreen Display, Wärme-/Sonnenschutzverglasung, Zentralverriegelung inkl. Funkfernbedienung

Sonderausstattung

Aktive Geschwindigkeitsregelung mit Stop&Go-Funktion, Interieurleisten: M Interieurleisten Aluminium Rhombicle Anthrazit, M Leuchten Shadow Line, Paket: Plus Package, Räder: 19"/20" M Leichtmetallräder Doppelspeiche 930 M mit Mischbereifung für M Race Track Paket, Räderzubehör: Reifenpannenset, Sitze: Lordosenstütze für Fahrer und Beifahrer elektrisch verstellbar, Sitze: Sitzverstellung, elektrisch, mit Memory

Allgemeinzustand und Wartung


Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Hergangsschilderung

Der Schaden soll nach Angaben des Auftraggebers am 21.10.2026 durch einen Verkehrsunfall entstanden sein.
Der Schadenhergang wurde durch den Auftraggeber wie folgt geschildert:
Das Fahrzeug kollidierte bei einer Überführungsfahrt auf der Autobahn mit der linken Fahrbahnbegrenzung.

Schadensfeststellung

Hauptbeschädigungsbereich



Schadensbeschreibung

Es können Schäden an der linken Fahrzeugflanke sowie an der Radaufhängung vorne und hinten links nachvollzogen werden. Die Stoßfängerverkleidung vorne ist linksseitig verschürft und verformt. Die Luftführung vorne links ist gebrochen. Die Felge vorne links ist gebrochen. Die Radaufhängung vorne links ist verformt. Die Seitenwand vorne links ist verschürft und verformt. Die Tür links ist verschürft und verformt. Die Schwellerleiste links ist verschürft und gebrochen. Die Seitenwand hinten links ist verschürft und verformt. Die Felge hinten links ist verschürft und gebrochen. Die Stoßfängerverkleidung hinten linksseitig ist verschürft und verformt.

Plausibilität

Der gegenständliche Schaden kann mit dem geschilderten Hergang in Einklang gebracht werden.

Vorschäden

Bei der Besichtigung sind, soweit ohne weitergehende Untersuchung erkennbar, keine reparierten oder unreparierten Vorschäden festgestellt worden.

Instandsetzung

Hinweise zum Reparaturweg

Die maßgeblichen Gesichtspunkte bei der Festlegung des Reparaturweges waren die fachgerechte und wirtschaftliche Wiederherstellung des beschädigten Fahrzeuges/Objektes. Soweit erforderlich wurden bei dem aufgezeigten Reparaturweg die Vorgaben des Herstellers und die dem Stand der Technik angemessenen Reparaturmöglichkeiten berücksichtigt.
Aufgrund des gegenständlichen Schadens sowie der Reparaturrichtlinie des Herstellers ist ein Austausch des Lenkgetriebes erforderlich.

Reparaturauftrag

Nach Kenntnis des Sachverständigen war kein Reparaturauftrag erteilt.

Reparaturkosten

Aus der in der Anlage beigefügten Schadenkalkulation Nr: 122 vom 23.10.2026 sind die Lohn- und Ersatzteilkosten sowie der Reparaturweg im Detail zu entnehmen. Die Reparaturkosten wurden wie folgt nach dem System Audatex ermittelt:

Lohnkosten	**ohne MwSt.**	**8.694,79 EUR**
Nebenkosten	**ohne MwSt.**	**289,33 EUR**
Lackierkosten	**ohne MwSt.**	**3.599,69 EUR**
Ersatzteilkosten	**ohne MwSt.**	**17.906,39 EUR**
Gesamtkosten	**ohne MwSt.**	**30.490,20 EUR**
	19.0% MwSt.	**5.793,14 EUR**
	mit MwSt.	**36.283,34 EUR**

Hinweise zur Kalkulation

Der Kalkulation liegen folgende Verrechnungssätze zu Grunde:

Zeitbasis		**12 AW/Std.**
Lohnfaktor 1	**ohne MwSt.**	**236,16 EUR/Std.**
Lohnfaktor 2	**ohne MwSt.**	**266,52 EUR/Std.**
Lohnfaktor 3	**ohne MwSt.**	**288,36 EUR/Std.**
Lohnfaktor D-Reparatur	**ohne MwSt.**	**288,36 EUR/Std.**
Lohnfaktor Lack	**ohne MwSt.**	**288,36 EUR/Std.**
Kalkulationsmethode Lacklohn		**Herstellersystem**
Lackmaterial anteilig Lacklohn		**40%**

Legende AW = Arbeitswerte ME = Materialeinheiten

Die Kalkulation basiert auf den Stundenverrechnungssätzen der Werkstatt, in welcher das Fahrzeug / Objekt besichtigt wurde. Der Kalkulation liegen die unverbindlichen Preisempfehlungen des Herstellers (UPE) zu Grunde.

Verbringungskosten

Die Kosten für die Verbringung sind in der Kalkulation nicht enthalten und betragen:

Verbringungskosten	**ohne MwSt.**	**150,00 EUR**
	mit 19% MwSt.	**178,50 EUR**

Wertveränderung

Merkantile Wertminderung

In die Ermittlung flossen sowohl wertmindernde als auch mögliche wertverbessernde Faktoren ein. Demzufolge ist unter Berücksichtigung von Schadenumfang, Reparaturweg, Fahrzeugalter und Erhaltungszustand sowie der örtlichen Marktlage eine Minderung des Veräußerungswertes eingetreten. Die Ermittlung der merkantilen Wertminderung erfolgte unter Zugrundelegung des Netto-Veräußerungswertes, des Netto- Neupreises sowie der Netto- Reparaturkosten. Es ergibt sich eine merkantile Wertminderung von:

Wertminderung:	**4.000,00 EUR**

Fahrzeug- / Objektausfall

Verkehrssicherheit

Bezogen auf den gegenständlichen Schaden ist keine Fahr- und/oder Betriebsfähigkeit gegeben.

Reparaturdauer

Die Durchführung der Instandsetzungsarbeiten erfordert voraussichtlich ca. 7 Arbeitstage.

Wiederbeschaffungsdauer

Die Wiederbeschaffung eines weitestgehend vergleichbaren Ersatzfahrzeuges / Ersatzobjektes erfordert einen Zeitaufwand von ca. 10 Werktagen.

Schlusswort

Dieses Gutachten betrifft Feststellungen am Fahrzeug / Objekt und die hieraus gewonnenen technischen Erkenntnisse sowie die Kalkulation der zu erwartenden Instandsetzungskosten bzw. die Ermittlung weiterer schadens- und wertbildender Faktoren. Die Wertung des Schadens auf versicherungs-, vertrags- bzw. haftpflichtrechtliche Folgen obliegt dem Versicherer und dem Anspruchsteller bzw. dem Versicherungsnehmer.

Dieses Gutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige
[redacted]

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Schadenkalkulation Nr.: 122 vom 23.10.2026
Fotoanlage
Abtretungserklärung

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

DEKRA-Nr: 0232 / 513957 / 2026 / G090941000133 vom 26.10.2026

DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Saarbrücken 66115 Saarbrücken Käthe-Kollwitz-Str. 1
Tel.: 0681 / 88347-0 Fax: 0681 / 88347-30

G U T A C H T E N / K A L K U L A T I O N NR 122 23.10.2026

FABRIKAT	BMW	2-ER REIHE (G87)	M2
			TYP-CODE 01 2B 10
AUSSTATTG	AB 10.2024	SYST BLOW-BY HEIZER	AMBIENTES LICHT
	M AKZENTFLAECHEN BEL	ABGASNORM RDE II	KAELTEMITTEL R1234YF
	KLIMAAUTOMAT 2-ZONEN	GESETZLICHER NOTRUF	SONNENSCHUTZVERGL H
	PERSONAL ESIM	KOMFORT ZUGANG-SYS	TELESERVICE
	A-SPIEGEL ABBLENDEND	DAB TUNER	LIVE COCKPIT PRO
	ACTIVE GUARD	SURROUND-SOUNDSYSTEM	KABELLOSES LADEGER
	SCHEINW LED ADAPTIV	FERNLICHTASSISTENT	SCHEINW SHADOW LINE
	FUSSGAENGERSCHUTZ	M-SPORTSITZE V	SITZBEZ STOFF/LEDER
	LEHNENBREITENVERST	SITZHEIZUNG V	LORDOSENST SITZ V
	M SICHERHEITSGURTE	LIVE COCKPIT PLUS	SITZVERST ELEKTR MEM
	WARNDREIECK	KOPFSTUETZEN H KLAPP	ABLAGENPAKET
	DACHHIMMEL ANTHRAZIT	DIEBSTAHLWARNANLAGE	GESCHW-REG AKTIV
	DEAKTIVIER BEIF-AIRB	DRIVING ASSISTANT	I-SPIEG AUT ABBLENDB
	PARKASSISTENT	2993CCM 353KW	M LEDERLENKRAD
	LENKRADHEIZUNG	AUTOMATIK 8-GANG	SPORTDIFFERENTIAL M
	ADAPTIVES FAHRWERK	STEUERUNG DSC	GESCHW-REG BREMSFUNK
	275/35R19/285/30R20Y	9.5J X 19/10.5J X 20	RADSCHR-SICHERUNG
	HOCHGL SHADOW LINE	INTERIEURL ALU RHOMB	REIFENDRUCKANZEIGE
	EU SPEZIFISCH		

A R B E I T S L O H N ZEITBASIS 12 AW=1 STD PREIS/KL 1 =236.16 EUR/STD
PREIS/KL 2 =266.52 EUR/STD
PREIS/KL 3 =288.36 EUR/STD

ARB.POS.NR/ LEIT-NR	INSTANDSETZUNGS-/EINZEL-/VERBUNDARBEITEN	KL	AW	ARB.-PREIS
KN	ZEITZUSCHLAG FUER EINE HAUPTARBEIT	3	2	48.06
00 00 556	FAHRZEUGTEST DURCHFUEHREN (MIT FAHRZEUGDIAGNOSE SYSTEM)	2	3	66.63
51 11 656	VERKLEIDUNG STOSSFAENGER V AUS-/EINBAUEN	3	12	288.36
51 11 592	VERKLEIDUNG STOSSFAENGER V ERSETZEN (VERKLEIDUNG STOSSFAENGER ABGEBAUT) UMFASST: FRONTZIERGITTER MITTE AB-/ANBAUEN	3	13	312.39
66 20 610	ZUSATZARBEIT FUER PARK DISTANCE CONTROL	3	2	48.06
41 35 920	ZUSATZARBEIT SEITENWAND V L ERSETZEN UMFASST: ABDECKUNG RADHAUS, AUFNAHME DICHTUNG SEITENWAND UND ABDECKUNG SCHWELLER AUS-/EINBAUEN	3	17	408.51
KN	LUFTFUEHRUNG L AB-/ANBAUEN	3	1	24.03
41 51 580	TUER V L AUS-/EINBAUEN	3	4	96.12
41 51 504	TUER V L EINSTELLEN	3	2	48.06
41 51 501	TUER V L ERSETZEN (AUSGEBAUT)	3	38	913.14
51 18 720)	AB-/AUFRUESTARBEITEN SEITENWAND H L LACKIEREN UMFASST NICHT: VERKLEIDUNG STOSSFAENGER H UND VERKLEIDUNG SCHWELLER L AUS-/EINB	3	2	48.06
51 71 541	ABDECKUNG RADHAUS H L AUS-/EINBAUEN	3	4	96.12
51 12 656	VERKLEIDUNG STOSSFAENGER H AB-/ANBAUEN UMFASST: HECKLEUCHTEN AB-/ANBAUEN	3	16	384.48

G U T A C H T E N / K A L K U L A T I O N NR 122 23.10.2026

A R B E I T S L O H N ZEITBASIS 12 AW=1 STD PREIS/KL 1 =236.16 EUR/STD
PREIS/KL 2 =266.52 EUR/STD
PREIS/KL 3 =288.36 EUR/STD

ARB.POS.NR/ LEIT-NR	INSTANDSETZUNGS-/EINZEL-/VERBUNDARBEITEN	KL	AW	ARB.- PREIS
51 12 657	VERKLEIDUNG STOSSFAENGER H ERSETZEN (VERKLEIDUNG STOSSFAENGER ABGEBAUT)	3	5	120.15
51 12 828	HALTER STOSSFAENGER H L AUS-/EINBAUEN	3	1	24.03
32 33 501	LENKRAD AUS-/EINBAUEN	1	3	59.04
51 45 684	VERKLDG FUSSHEBELWERK AUS-/EINBAUEN	3	1	24.03
61 31 508)	SCHALTZENTRUM AUS-/EINBAUEN	2	4	88.84
32 31 591)	LENKSAEULE AUS-/EINBAUEN	1	12	236.16
12 14 548)	STEUERGERAET DME AUS-/EINBAUEN	2	3	66.63
18 00 518	AUSPUFFANLAGE KPL AB-/ANBAUEN	1	10	196.80
31 10 500	VORDERACHSE KPL AUS-/EINBAUEN	1	69	1357.92
31 11 505)	VORDERACHSTRAEGER ERSETZEN (AUSGEBAUT)	1	5	98.40
31 12 513	RADAUFHAENGUNG V L AUS-/EINBAUEN (ZU ARB NR 31 10 001/501) UMFASST: ACHSSCHENKEL, FEDERBEIN, QUER-LENKER UND ZUGSTREBE AUS-/EINBAUEN	1	10	196.80
36 12 501	REIFEN/FELGE V L DE-/MONTIEREN	1	4	78.72
37 11 530	FEDERBEIN V L AUS-/EINBAUEN	1	12	236.16
37 14 511	SENSOR LEUCHTWEITENREGULIERUNG V AUS-EIN	1	2	39.36
32 21 702	SPURSTANGENKOPF L ERSETZEN	1	3	59.04
32 21 702	SPURSTANGENKOPF R ERSETZEN	1	3	59.04
32 13 905	ANLAGE SERVOLENKUNG PRUEFEN	1	1	19.68
33 31 543	SCHUBSTREBE H L AUS-/EINBAUEN	1	7	137.76
36 12 501	REIFEN/FELGE H L DE-/MONTIEREN	1	4	78.72
33 32 527)	RADAUFHAENGUNG H L AUS-/EINBAUEN UMFASST: RADTRAEGER, LAENGSLENKER, QUER-LENKER, STURZLENKER, SPURLENKER UND FUEHRUNGSLENKER AUS-/EINBAUEN	1	39	767.52
33 21 505)	ACHSWELLE H L AUS-/EINBAUEN	1	8	157.44
33 52 631	STUETZLAGER STOSSDAEMPFER H L AUS-/EINB	1	1	19.68
37 12 800)	STOSSDAEMPFER H L AUS-/EINBAUEN	1	2	39.36
33 32 729	RADTRAEGER H L ERNEUERN (AUSGEBAUT)	1	4	78.72
61 00 730	STEUERGERAET/E PROGRAMMIEREN / CODIEREN (NACH FAHRZEUGTEST)	2	4	88.84
63 10 502	SCHEINWERFER EINSTELLEN	2	2	44.42
36 11 503	REIFEN PANNEN ANZEIGE INITIALISIEREN	1	1	19.68
66 31 612	SENSOR TEMPOMAT EINSTELLEN	2	3	66.63
32 00 590	ELEKTRONISCHE FAHRWERKSVERMESSUNG (OHNE EINSTELLEN)	1	16	314.88
KN	HINTERACHSE UND VORDERACHSE EINSTELLEN (ZU ARB NR 32 00 590)	1	9	177.12
0607	HALTER H U SEITENW L INSTANDSETZEN	3	2*	48.06
0611	HALTER V U SEITENW L INSTANDSETZEN	3	2*	48.06
3481	SEITENWAND H L INSTANDSETZEN	3	36*	865.08
97 99 000	VORBEREITUNGSARBEIT FUER HOHLRAUM-KONSERVIERUNG UMFASST: RUESTUMFAENGE FUER SPRITZ-PISTOLE	3	3	72.09

DEKRA

DEKRA-Nr: 0232 / 513957 / 2026 / G090941000133 vom 26.10.2026

G U T A C H T E N / K A L K U L A T I O N NR 122 23.10.2026

A R B E I T S L O H N ZEITBASIS 12 AW=1 STD PREIS/KL 1 =236.16 EUR/STD
PREIS/KL 2 =266.52 EUR/STD
PREIS/KL 3 =288.36 EUR/STD

ARB.POS.NR/ LEIT-NR	INSTANDSETZUNGS-/EINZEL-/VERBUNDARBEITEN	KL	AW	ARB.-PREIS
97 51 501	TUER V L MIT HOHLRAUMKONSERVIERUNG NACHBEHANDELN (VERBUNDARBEIT)	3	3	72.09
97 35 602	SEITENWAND H L NACHBEHANDELN (VERBUNDARBEIT)	3	3	72.09
97 35 512	SEITENWAND V L NACHBEHANDELN (VERBUNDARBEIT)	3	2	48.06

L A C K I E R U N G

ZEITBASIS 12 AW=1 STD PREIS = 288.36 EUR/STD

ARB.POS.NR/ LEIT-NR	ARBEITSGANG	NEUE M-TEILE AUSGEB 2-SCHICHT-UNI	AW	ARB.-PREIS
99 68 591	VERKLEIDUNG STOSSF V	LACKIEREN STUFE 2	13	312.39
99 35 521	SEITENWAND V L	LACKIEREN STUFE 2	7	168.21
99 51 549	TUER V L	LACKIEREN STUFE 2	15	360.45
99 64 521	SCHWELLERLEISTE L	LACKIEREN STUFE 2	6	144.18
99 69 571	VERKLEIDUNG STOSSF H	LACKIEREN STUFE 2	9	216.27
99 36 529	SEITENWAND H L	LACKIEREN STUFE 3	30	720.90
KN	HALTER H U SEITENW L	LACKIEREN	2*	48.06
KN	HALTER V U SEITENW L	LACKIEREN	2*	48.06
99 99 000	ZEITZUSCHLAG FUER EINE HAUPTARBEIT UMFASST: FARBE MISCHEN UND FARBMUSTER SPRITZEN		23	552.69

E R S A T Z T E I L E PREISSTAND : 01.10.2026 / 01

LEIT-NR	BEZEICHNUNG	TEILE-NR	PREIS
0283	VERKLEIDUNG STOSSF V	51 11 7 887 588	594.26
0289	SATZ HALTER SENSOR V	51 11 5 A2F CC7	49.04
0315	FUEHRUNG STOSSF V L	51 11 8 082 161	37.15
0317	FUEHRUNG STOSSF V L	51 11 8 081 243	30.96
0321	LUFTGRILL L STOSSF V	51 11 8 082 449	56.86
0325	LUFTF V ZUS-KUEHL L	51 74 8 086 033	34.81
0327	LUFTF H ZUS-KUEHL L	51 74 8 081 257	27.84
0338	PRALLDAEMPFER V U	51 75 8 081 228	62.44
0375	ULTRASCH-WANDL V L	+66 20 9 826 952	195.64
0431	EMBLEM V	51 11 7 886 503	56.84
0645	HALTER N-SCHEINW L	51 11 8 081 255	140.55
0741	SEITENWAND V L	41 00 8 082 447	553.81
0841	ABDECKUNG V RADH V L	51 71 8 070 503	69.61
0843	ABDECKUNG H RADH V L	51 71 8 082 075	81.44
0845	STAULIPPE V L	51 75 8 082 493	43.88
1481	TUER V L	41 00 9 466 299	775.12
1509	DICHTUNG TUER V L	51 72 7 390 750	98.30
1713	ISOLIERUNG TUER V L	51 41 9 474 637	47.00

G U T A C H T E N / K A L K U L A T I O N NR 122 23.10.2026

E R S A T Z T E I L E PREISSTAND : 01.10.2026 / 01

LEIT-NR	BEZEICHNUNG	TEILE-NR	PREIS
2171	SCHWELLERLEISTE L	51 77 7 887 597	234.13
2245	HALTER SCHWELLER V L	51 77 8 081 245	23.99
2583	VERKLEIDUNG STOSSF H	51 12 7 887 593	567.90
2621	HALTER A L STOSSF H	51 12 8 081 241	100.78
7011	VORDERACHSTRAEGER	31 11 8 095 645	1103.14
7020	UNTERFAHRSCHUTZ	31 10 9 882 098	844.46
7053	QUERLENKER V L	31 10 8 095 665	187.77
7071	ZUGSTREBE V L	31 10 8 095 667	187.77
7077	FEDERBEIN V L KPL	31 31 8 091 349	884.86
7079	SENS V L LEUCHTW-REG	37 14 6 895 466	36.46
7081	ACHSSCHENKEL V L	31 20 8 095 663	336.94
7085	GESTAENGE SENSOR V	37 14 7 887 475	12.56
7091	STUETZLAGER V L	31 30 8 095 851	115.74
7101	ANSCHLAGPUFFER V L	31 33 8 091 402	23.42
7119	ADAPTER V L EDC	37 10 5 A25 F38	29.58
7123	RADNABE/RADLAGER V L	31 10 8 095 643	312.80
7201	SCHEIBENRAD V L	:36 11 7 882 869	718.42
7203	VENTIL REIFENDR V L	36 10 6 879 168	18.27
7227	REIFEN V L		163.00*
7261	STABILISATOR V	31 35 8 091 419	292.86
7277	DRUCKSTANGE L	31 30 8 091 445	68.97
7300	LENKUNG	32 10 5 BB5 7F2	2612.53
7311	SPURSTANGENKOPF L	32 10 6 880 696	109.39
7312	SPURSTANGENKOPF R	32 10 6 880 698	109.39
7372	LENKSPINDEL U	32 30 8 095 844	243.07
7373	KREUZGELENK	32 30 8 095 761	178.26
7377	LENKSAEULE KPL	32 30 9 504 272	792.76
8787	ABDECKUNG LENKUNG L	51 75 8 074 607	21.45
9201	FEDERBEIN H L	33 50 8 091 383	513.31
9211	ANSCHLAGPUFFER H L	33 53 6 859 769	15.13
9231	STUETZLAGER H L	33 50 8 098 635	79.05
9267	ABTRIEBSWELLE L	33 20 9 504 791	947.41
9297	RADNABE/RADLAGER H L	31 20 8 095 641	312.80
9301	RADTRAEGER H L	33 30 8 095 657	825.26
9307	LAENGSLENKER H L U	33 32 2 284 534	189.55
9315	STURZLENKER H L	33 32 2 284 533	187.67
9375	SPURLENKER H L	33 32 2 284 534	189.55
9385	QUERLENKER H O L	33 32 9 504 611	165.87
9391	FUEHRUNGSLENKER H L	33 32 2 284 777	189.55
9551	SCHEIBENRAD H L	:36 11 7 882 870	796.75
9565	REIFEN H L		180.00*
9569	VENTIL REIFENDR H L	36 10 6 879 168	18.27

G U T A C H T E N / K A L K U L A T I O N NR 122 23.10.2026

S C H L U S S K A L K U L A T I O N					EUR	EUR
A R B E I T S L O H N ZEITBASIS 12 AW = 1 STD						
GESAMT KL 1	200 AW	X	236.16	EUR/STD	3 936.00	
GESAMT KL 2	19 AW	X	266.52	EUR/STD	421.99	
GESAMT KL 3	160 AW	X	288.36	EUR/STD	3 844.80	
VERMESSEN KL 1	25 AW	X	236.16	EUR/STD	492.00	
GESAMTSUMME ARBEITSLOHN						8 694.79
N E B E N K O S T E N						
HOHLRAUMKONSERV.						
LOHN KL 3	11 AW	X	288.36	EUR/STD	264.33	
MATERIAL					25.00	
GESAMTSUMME NEBENKOSTEN						289.33
L A C K I E R U N G ZEITBASIS 12 AW = 1 STD						
ARBEITSLOHN	107 AW	X	288.36	EUR/STD	2 571.21	
LACKIERMATERIAL 40.00 %					1 028.48	
GESAMTSUMME LACKIERUNG INKL MATERIAL						3 599.69
E R S A T Z T E I L E					17 896.39	
SCHWEMM-MATERIAL					10.00	
GESAMTSUMME ERSATZTEILE						17 906.39
R E P A R A T U R K O S T E N OHNE MWST.....						30 490.20
MWST 19.00 %						5 793.14
R E P A R A T U R K O S T E N MIT MWST.....						36 283.34

ERLAEUTERUNGEN:
E-TEILE-PREISE=UPE D HERST/IMPORT * = ANWENDERANGABEN
+ = FARB-NR BESTIMMEN E-TEILE-NR NICHT UNBEDINGT BST-NR
: = ET LACKIERT/GEFAERBT GELIEFERT KN = KEINE ERSATZTEIL-/ARB-POS-NR
)=ZEITANTEILE IN ANDERER POS ENTH ZAX=ZEITERHEBUNG DURCH AUDATEX



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten



Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Kombiinstrument



Bild 5 : Fahrzeugidentifikationsnummer



Bild 6 : Schadenbereich in Übersicht




Bild 7 : Stoßfängerverkleidung vorne linksseitig verschürft und verformt



Bild 8 : Luftführung vorne links gebrochen



Bild 9 : Felge vorne links gebrochen, Seitenwand vorne links verschürft und verformt



Bild 10 : Radaufhängung vorne links verformt



Bild 11 : Seitenwand vorne links verschürft und verformt, Tür links verschürft und verformt



Bild 12 : Schwellerleiste links verschürft und gebrochen



Bild 13 : Seitenwand hinten links verschürft und verformt



Bild 14 : Felge hinten links verschürft und gebrochen



Bild 15 : Stoßfängerverkleidung hinten linksseitig verschürft und verformt