Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Stuttgart
Filiale Rosensteinpark, 70376 Stuttgart

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 1031526

Umsatzsteuer	§25a
ja	nein

Fahrzeugdaten

Hersteller	Typ	Modell
BMW	218d Active Tourer Aut.	218d Active Tourer Aut.

VIN	Aufbau	Anzahl Türen	Antriebsart	KBA-Schlüssel
WBA21BY0X07N63292	Kombi Großraumlimousine	5	Vorderradantrieb	0005/DHJ

Erstzulassung	Halter lt. Zulbesch. II	Gesamtfahrl. lt. Km-Zähler	Leistung (kW)	Anzahl Zylinder	Hubraum (ccm)	HU
29.11.2023	1	115.085 km	110 kW	4	1995	11/26

Ehemalige Nutzung	Raucherfahrzeug	letzter KD am	Letzter KD (km)
Fahrschulwagen	nein	08/26	109.551 k..

Farbe	Lackierung	Reimport	nächster KD am	nächster KD (km)
SCHWARZ II	k. A.	nein	k. A.	k. A.

Scheckheft	Scheckheft Bemerkung
Vollständig (Herstellervorgabe)	

Polster	Polsterfarbe	Getriebe
k. A.	VEGANZA PERFORIERT SCHWA..	Automatik

Antrieb & Energie

Kraftstoff	Schadstoffklasse	CO_2-Emission (g/km)	Energieeffizienzklasse
Diesel	Euro 6d	125-137 (WLTP)	keine Angabe

Sonstiges

Zahnriemen gewechselt: keine Angabe	Dieselpartikelfilter vorhanden: k.A.	Chiptuning: nein

Ausstattung

Serienausstattung:

Ablagemöglichkeiten	Active Guard	Airbag für Fahrer und Beifahrer
Anti-Blockier-System inkl. CBC	Aufmerksamkeitsassistent	Außenbeleuchtung
Außenspiegel el. verstell.- u. beheizbar	Auto Start Stop Funktion	BMW iDrive
BMW My Modes	Bremsleuchte, dritte	Bremssystem
Dieselpartikelfilter	Drehzahlmesser	Dynamic Stabilitäts-Control (DSC)
Fensterheber, elektrisch	Fußmatten in Velours	Gepäckraum
Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunkt.	Getriebe: 7-Gang Automatic Getriebe	Heckklappenbetätigung automatisch
Heckscheibenheizung	Heckscheibenwischer	Heckspoiler
Innenbeleuchtung	Intelligenter Notruf	Interieurleisten Quarzsilber matt genarb
Klimaautomatik mit 2-Zonenregelung	Kopfstützen (2)	Lackierung: Uni
LED-Scheinwerfer und -Heckleuchten	Lenkrad: Sport-Lederlenkrad	Parking Assistant
Performance Control	Räderzubehör: Radschraubensicherung	Räderzubehör: Reifendruck-Kontrolle
Radiozubehör: DAB-Tuner	Radiozubehör: Lautsprechersystem Stereo	Schließsystem mit Zentralverriegelung
Servotronic	Sicherheitssysteme	Sichtfunktionen
Sitze: Fondsitze	Sitze: Kindersitzbefestigung i-Size B.	Sitze: Seriensitz für Fahrer und Beifahr
Steckdosen	TeleServices	Warndreieck und Verbandkasten
Wegfahrsperre		

Sonderausstattung:

Adaptiver LED-Scheinwerfer	Anhängerkupplung	BMW Head-Up Display
Driving Assistant Professional	Fernlichtassistent	Innenspiegel automatisch abblendend
Instrumententafel Luxury	Komfortzugang mit BMW Digital Key	M Dachhimmel anthrazit
Modellschriftzug - Entfall am Heck	Navigationssystem: BMW Live Cockpit Pro.	Paket: Innen- und Außenspiegelpaket
Paket: Innovationspaket inkl. SensorHK	Parking Assistant Plus	Polster: Veganza perforiert Schwarz
Räder: 17´ Leichtmetallr. Sternsp. 875	Räderzubehör: Reifenpannenset	Sitz: Sitzheizung vorn
Sitze: Aktivsitz für Fahrer und Beifahre	Sitze: Sportsitze für Fahrer u. Beifah.	Sonnenschutzverglasung
Telefon: Ablage für Wireless Charging		

Vorschäden

Vorschäden:

Tauschaggregat	Lackarbeit	Technischer Mangel	Sonstige Beschädigung	Vorschadenhöhe
nein	nein	nein	ja	0,00 €

(U) Sonstige Beschädigung -> keine Angabe: keine Angabe (0,00 €)

Unfallfreiheit

Unfallfrei = nein

reparierte Unfallschäden: 1
aktuelle Unfallschäden (unrepariert): 2
(Unfallschäden sind in den jeweiligen Abschnitten mit einem **(U)** gekennzeichnet)

Lackdicke

Fondseite links	Tür hinten links	Tür vorne links	Kotflügel vo.li.	Heckklappe	Dach	Motorhaube	Fondseite rechts	Tür h. rechts	Tür vorne rechts	Kotflügel vo.re.
serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig

Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Stuttgart
Filiale Rosensteinpark, 70376 Stuttgart

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 1031526

Reifen u. Felgen	Reifenart (montiert)		Felgenbeschreibung	
	Sommerreifen (LM-Felgen, Original-Felgen)		k. A.	
	Reifen vorne	VL	VR	
	205/60 R17 97W	5,00 mm (Vredestein)	5,00 mm (Vredestein)	
	Reifen hinten	HL	HR	
	205/60 R17 97W	5,00 mm (Vredestein)	5,00 mm (Vredestein)	
	Zweiter Reifensatz		Felgenbeschreibung	
	k. A.		k. A.	
	Reifen vorne	VL	VR	
	k. A.	k. A.	k. A.	
	Reifen hinten	HL	HR	
	k. A.	k. A.	k. A.	
	Bemerkung			Ausstattung ER
				Reifendichtmittel

Optischer Zustand	
Beklebung entfernen	
Felge (Sommer-Radsatz) - Vorderachse links - Lackieren	
(U) Frontschaden im Zustand - GA anbei	repariert
(U) Heckschaden im Zustand - GA anbei	repariert
Pedalerie verbaut	
Sitzverkleidung Rückbank rechts wieder befestigen	
Steinschläge im Frontbereich GS	
Tür hinten rechts - Kratzer - smartrepair	
Windschutzscheibe - Steinschlag mit Rissbildung, ersetzen	repariert
Technischer Zustand	
Inspektion - HU/AU	
Inspektion - Service Bremsflüssigkeit	
Fehlteile und Dienstleistungen	
Fahrzeugabmeldung durch Autohaus	

Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Stuttgart
Filiale Rosensteinpark, 70376 Stuttgart

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 1031526

Fahrzeugbilder









Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Stuttgart
Filiale Rosensteinpark, 70376 Stuttgart


Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 1031526

Fahrzeugbilder









Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Stuttgart
Filiale Rosensteinpark, 70376 Stuttgart

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 1031526

Fahrzeugbilder





Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Stuttgart
Filiale Rosensteinpark, 70376 Stuttgart

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 1031526

Schadensbilder



Steinschläge im Frontbereich GS



Steinschläge im Frontbereich GS



Steinschläge im Frontbereich GS



Felge (Sommer-Radsatz) - Vorderachse links - Lackieren

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 1031526

Schadensbilder



Felge (Sommer-Radsatz) - Vorderachse links - Lackieren



Pedalerie verbaut



Tür hinten rechts - Kratzer - smartrepair




Windschutzscheibe - Steinschlag mit Rissbildung, ersetzen (REPARIERT)

Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Stuttgart
Filiale Rosensteinpark, 70376 Stuttgart

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 1031526

Schadensbilder



Windschutzscheibe - Steinschlag mit Rissbildung, ersetzen (REPARIERT)



Frontschaden im Zustand - GA anbei (REPARIERT)



Frontschaden im Zustand - GA anbei (REPARIERT)



Frontschaden im Zustand - GA anbei (REPARIERT)

Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Stuttgart
Filiale Rosensteinpark, 70376 Stuttgart

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 1031526

Schadensbilder



Frontschaden im Zustand - GA anbei (REPARIERT)



Heckschaden im Zustand - GA anbei (REPARIERT)



Sitzverkleidung Rückbank rechts wieder befestigen



Sitzverkleidung Rückbank rechts wieder befestigen