Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Mannheim
Inselstr. 2, 68169 Mannheim

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 2234126

Umsatzsteuer	§25a
nein	ja

Fahrzeugdaten

Hersteller	Typ	Modell
BMW	520d xDrive Touring Aut.	520d xDrive Touring Aut.

VIN	Aufbau	Anzahl Türen	Antriebsart	KBA-Schlüssel
WBAJP51000BU55461	Kombi Kombi	5	Allrad permanent	0005/CPS

Erstzulassung	Halter lt. Zulbesch. II	Gesamtfahrl. lt. Km-Zähler	Leistung (kW)	Anzahl Zylinder	Hubraum (ccm)	HU
09.08.2019	k. A.	144.071 km	140 kW	4	1995	09/28

Ehemalige Nutzung	Raucherfahrzeug	letzter KD am	Letzter KD (km)
keine Sondernutzung	nein	09/26	143.274 k..

Farbe	Lackierung	Reimport	nächster KD am	nächster KD (km)
SOPHISTOGRAU BRILLANTEFFEKT ..	k. A.	nein	k. A.	11.000 km

Scheckheft	Scheckheft Bemerkung
elektronisch vollständig	

Polster	Polsterfarbe	Getriebe
Leder	LEDER DAKOTA/Schwarz Kontr...	Automatik

Antrieb & Energie

Kraftstoff	Schadstoffklasse	CO_2-Emission (g/km)	Energieeffizienzklasse
Diesel	Euro 6	156-176 (WLTP)	keine Angabe

Sonstiges

Zahnriemen gewechselt: keine Angabe	Dieselpartikelfilter vorhanden: k.A.	Chiptuning: nein

Ausstattung

Serienausstattung:

Ablagemöglichkeiten	Airbag für Fahrer und Beifahrer	Airbag: 2 Seitenairbags vorne
Airbag: Knieairbag für Fahrer	Airbag: Kopfairbag für 1. und 2. Sitzrei	Alarmanlage
Allradantrieb xDrive	Anti-Blockier-System (ABS) inkl. Bremsas	Armauflagen vorne und hinten
Aufmerksamkeitsassistent	Außenspiegel el. verstell.- u. beheizbar	Außentemperaturanzeige
Bordcomputer	Bremsleuchte, dritte	ConnectedDrive Services
Dieselpartikelfilter	Drehzahlmesser	Durchladesystem
Dyn. Stabilitäts Control (DSC) inkl. DTC	Favoritentasten mit 8 programmi. Tasten	Fensterheber elektrisch vorn und hinten
Frontscheibenwaschdüsen beheizt	Fußmatten in Velours	Gepäckraumabdeckung
Gepäckraumtrennnetz	Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunkt.	Getränkehalter, jeweils 2 vorn und hin.
Getriebe: 8-Gang-Steptronic Getriebe	Heckklappenbetätigung automatisch	Heckscheibe separart zu öffnen
Heckscheibenwischer	Hinterachsluftfederung mit Niveauregul.	Innenspiegel automatisch abblendend
Intelligenter Notruf	Interieurleisten Oxidsilber dunkel matt	Kindersicherung in den hinteren Türen
Kindersitzbefestigung ISOFIX	Klimaautomatik 2-Zonen	Kopfstützen (5)
LED-Nebelscheinwerfer	LED-Scheinwerfer	Lenkrad: Sport-Leder m. Multifunktion
Mittelarmlehne im Fond	Paket: Connected Package Plus	Park Distance Control (PDC),vorn +hinten
Parkbremse, elektromechanisch	Personal Profile	Räderzubehör: Radsicherungsschrauben
Regensensor	Reifendruckanzeige	Schlüsselloser Motorstart
Servotronic	Sicherheitsgurte (3-Punkt-Automatik)	Sitze: Sitzverstellung vorne elektrisch
Start-/Stop-Knopf	Steckdose in Mittelkonsole und Gepäckra	TeleServices
Verzurrösen im Gepäckraum	Wärme-/Sonnenschutzverglasung rundum	Warndreieck mit Erste-Hilfe-Set
Wegfahrsperre elektronisch	Zentralverriegelung m. Funkfernbedienung	

Sonderausstattung:

Adaptiver LED-Scheinwerfer	Ambientes Licht	Anhängerkupplung
BMW Individual Hochglanz Shadow Line	Dachhimmel anthrazit, BMW Individual	Dachreling, BMW Individ.Shadow Line
Driving Assistant Plus	Fahrwerk: Sportfahrwerk M	Fernlichtassistent, BMW Selective Beam
Getriebe: Steptronic mit Schaltwippen	Head-Up Display	Interieurleisten Aluminium Rhombicle
Klimaautomatik 2-Zonen erweiter. Umfänge	Komfortzugang	Lackierung: Metallic i.V.m. M Sportpaket
Leder Dakota Schwarz/Kontraststeppung	Lenkrad: M Lederlenkrad	LMR M Leichtmetall Doppelspeiche 662 M
Lordosenstütze für Fahrer und Beifahrer	Paket: BMW Live Cockpit ConnectedDrive	Paket: BusinessPackage iVm. M Sportpaket
Paket: Erweitertes Außenspiegelpaket	Paket: Innovationspaket	Paket: M Sportpaket
Paket: Raucher	Parking Assistant	Radiozub.: HiFi Lautsprechersystem
Radiozubehör: DAB-Tuner	Sitz: Sitzheizung vorn	Sitze: Sportsitze für Fahrer & Beifahrer
Sonnenschutzrollo f. hi. Tür	Verglasung: Sonnenschutzverglasung	

Vorschäden

Vorschäden:

Tauschaggregat	Lackarbeit	Technischer Mangel	Sonstige Beschädigung	Vorschadenhöhe
nein	nein	nein	ja	0,00 €

(U) Sonstige Beschädigung -> Stoßfänger vorne ersetzt: Schaden aus 01/23 n.i.H.r, kein weiterer Nachweis liegt vor! (0,00 €)
(U) Sonstige Beschädigung -> Seitenwand VL + Tür VL + Tür HL: Schaden aus 04/23 n.i.H.r, kein weiterer Nachweis liegt vor! (0,00 €)

Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Mannheim
Inselstr. 2, 68169 Mannheim

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 2234126

Unfallfreiheit	Unfallfrei = nein										
	reparierte Unfallschäden: 2 (Unfallschäden sind in den jeweiligen Abschnitten mit einem **(U)** gekennzeichnet)										
Lackdicke	Fondseite links serienmäßig	Tür hinten links 190 µ	Tür vorne links 200 µ	Kotflügel vo.li. 210 µ	Heckklappe serienmäßig	Dach serienmäßig	Motorhaube serienmäßig	Fondseite rechts serienmäßig	Tür h. rechts serienmäßig	Tür vorne rechts serienmäßig	Kotflügel vo.re. serienmäßig
Reifen u. Felgen	Reifenart (montiert) Sommerreifen (LM-Felgen, Original-Felgen, Run-Flat)						Felgenbeschreibung k. A.				
	Reifen vorne 245 45 R18 100Y	VL 0,00 mm (Pirelli)					VR 1,00 mm (Pirelli)				
	Reifen hinten 275 40 R18 103Y	HL 4,00 mm (Pirelli)					HR 4,00 mm (Pirelli)				
	Bemerkung									Ausstattung ER k. A.	

Optischer Zustand

Felge (Sommer-Radsatz) - Hinterachse rechts - Lackieren
Felge (Sommer-Radsatz) - Vorderachse links - Lackieren
Felge (Sommer-Radsatz) - Vorderachse rechts - Lackieren
Fondseite links - Kratzer - polieren (A+P GS)
Rücksitzbank HL Kratzer im Lederbezug, Minderwert
Schwellerverkleidung links - Kratzer - lackieren
Stoßfänger hinten - Kratzer - polieren (A+P GS)
Stoßfänger hinten Blende unten verformt, ersetzen
Stoßfänger VL+VR Blende beschädigt, erneuern (in Verbundarbeit mit Stoßfänger vorne!)
Stoßfänger vorne - Kratzer, erneuern (Radarsystem verbaut) (im Radarbereich!)
Tür hinten links - Delle - drücken (Leichte Delle mit Kratzer A+P GS)
Tür vorne links - Kratzer - polieren (A+P GS)
Türeinstieg VR Kratzer Smart - Rep
Türverkleidung HL Kratzer GS
Unterbodenverkleidung demontiert aufgrund Diagnose (Rückmontage)
Windschutzscheibe - Oberflächensteinschläge - Gebrauchsspur

Technischer Zustand

Anhängerkupplung Funktionsstörung Diagnose durchfü
COC - Dokument fehlt
Inspektion - HU/AU (Original HU/AU Bericht liegt nicht vor)
Key - Card (Komfortzugang) fehlt, ersetzen
Reifen (Sommer-Radsatz) - Hinterachse links - ern. (Profiltiefenunterschied größer 2mm - xDrive)
Reifen (Sommer-Radsatz) - Hinterachse rechts - ern. (Profiltiefenunterschied größer 2mm - xDrive)
Reifen (Sommer-Radsatz) - Vorderachse links - außen abgefahren, erneuern
Reifen (Sommer-Radsatz) - Vorderachse rechts - außen abgefahren, erneuern
TA offen VIN - Basierend (AGR-Kühler Bx7: 1SACC011056)
Turbolader macht Geräusche und Motor Öl feucht

Fehlteile und Dienstleistungen

HU-Bescheinigung fehlt
COC-Papiere fehlen
Kundendienstscheckheft fehlt
Keycard fehlt

Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Mannheim
Inselstr. 2, 68169 Mannheim

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 2234126

Fahrzeugbilder









Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Mannheim
Inselstr. 2, 68169 Mannheim

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 2234126

Fahrzeugbilder









Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Mannheim
Inselstr. 2, 68169 Mannheim

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 2234126

Fahrzeugbilder









Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Mannheim
Inselstr. 2, 68169 Mannheim

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 2234126

Fahrzeugbilder









Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Mannheim
Inselstr. 2, 68169 Mannheim

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 2234126

Fahrzeugbilder



Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Mannheim
Inselstr. 2, 68169 Mannheim

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 2234126

Schadensbilder



Türverkleidung HL Kratzer GS



Unterbodenverkleidung demontiert aufgrund Diagnose



Stoßfänger vorne - Kratzer, erneuern (Radarsystem verbaut)




Stoßfänger vorne - Kratzer, erneuern (Radarsystem verbaut)

Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Mannheim
Inselstr. 2, 68169 Mannheim

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 2234126

Schadensbilder



Stoßfänger hinten Blende unten verformt, ersetzen



Schwellerverkleidung links - Kratzer - lackieren



Fondseite links - Kratzer - polieren



Tür vorne links - Kratzer - polieren

Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Mannheim
Inselstr. 2, 68169 Mannheim

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 2234126

Schadensbilder



Tür hinten links - Delle - drücken



Tür hinten links - Delle - drücken



Stoßfänger vorne - Kratzer, erneuern (Radarsystem verbaut)



Stoßfänger VL+VR Blende beschädigt, erneuern

Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Mannheim
Inselstr. 2, 68169 Mannheim

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 2234126

Schadensbilder



Stoßfänger VL+VR Blende beschädigt, erneuern



Reifen (Sommer-Radsatz) - Vorderachse links - außen abgefahren, erneuern



Felge (Sommer-Radsatz) - Vorderachse links - Lackieren



Felge (Sommer-Radsatz) - Vorderachse links - Lackieren

Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Mannheim
Inselstr. 2, 68169 Mannheim

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 2234126

Schadensbilder



Felge (Sommer-Radsatz) - Vorderachse links - Lackieren



Felge (Sommer-Radsatz) - Vorderachse rechts - Lackieren



Felge (Sommer-Radsatz) - Vorderachse rechts - Lackieren



Felge (Sommer-Radsatz) - Hinterachse rechts - Lackieren

Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Mannheim
Inselstr. 2, 68169 Mannheim

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 2234126

Schadensbilder



Felge (Sommer-Radsatz) - Hinterachse rechts - Lackieren



Reifen (Sommer-Radsatz) - Vorderachse rechts - außen abgefahren, erneuern



Stoßfänger hinten - Kratzer - polieren



Rücksitzbank HL Kratzer im Lederbezug, Minderwert

Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Mannheim
Inselstr. 2, 68169 Mannheim

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 2234126

Schadensbilder



Anhängerkupplung Funktionsstörung Diagnose durchfü



Turbolader macht Geräusche und Motor Öl feucht



Turbolader macht Geräusche und Motor Öl feucht



Türeinstieg VR Kratzer Smart - Rep

Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Mannheim
Inselstr. 2, 68169 Mannheim

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 2234126

Schadensbilder



Key - Card (Komfortzugang) fehlt, ersetzen