Plöchinger Kfz-Sachverständige GmbH & Co. KG | Franz-Silbereisen-Str. 1 | 94113 Tiefenbach

Firma
AVP Autoland Gmbh & Co. KG
Sebastian Gerlitz
Dr.-Wandinger-Str. 7
94447 Plattling

BEWERTUNG

Gemäß Ihrem Auftrag 3265045ZGWMW vom 07.10.2026 wurde eine Fahrzeugbewertung erstellt. Für Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.



FIN	**WAUZZZ8DZYA020073**
Kennzeichen	**FRG-AY 864**
Hersteller	Audi
Modell	A4
Erstzulassung	09.08.1999
Laufleistung	**240.790 km** (abgelesen)

PLÖCHINGER KFZ-SACHVERSTÄNDIGE GMBH & CO. KG

Franz-Silbereisen-Str. 1
94113 Tiefenbach

KONTAKT

FON +49850991080
MAIL info@ploechinger.de
WEB https://www.ploechinger.de

Amtsgericht Deggendorf | HRA 2869
UST ID: DE 304 944 929

Auftrag

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Gebrauchtwagen-Gutachten am vorstelligen Fahrzeug zu erstellen. Das oben beschriebene Fahrzeug soll technisch untersucht, der Allgemeinzustand, Beschädigungen, Mängel sowie instandgesetzte Vorschäden und sonstige wertbeeinflussende Faktoren festgestellt werden. Als Datenlieferant beziehen wir bei Bedarf Werte über die Deutsche Automobil Treuhand GmbH. Die Besichtigung des Fahrzeuges fand unter Berücksichtigung des Fahrzeugalters, der Laufleistung und der Gebrauchsspuren den Kategorien entsprechend statt. Gegenstand der Untersuchung ist die Beurteilung des Fahrzeugzustandes unter Berücksichtigung üblicher Verschleiß- und Gebrauchsspuren. Dabei sind Schäden und Mängel festzustellen und zu dokumentieren, die unter Berücksichtigung von Alter und km-Stand über normale Gebrauchsspuren hinausgehen. Zusätzlich festzuhalten sind (auch behobene) Schäden an Karosserie und Lackierung. Die Überprüfung umfasst darüber hinaus auch den Wartungs- und Verschleißzustand des Fahrzeuges. Spuren normalen Gebrauchs wie oberflächliche kleine Lackkratzer, kleine Parkdellen oder übliche Abnutzungsspuren werden nicht wertmindernd angesetzt. Fällige Wartungsarbeiten oder Verschleißreparaturen werden zu 100 % wertmindernd berücksichtigt. Gleiches gilt für Mängel, die die Betriebs- und Verkehrssicherheit oder die Vorschriftsmäßigkeit des Fahrzeuges einschränken oder vor einem Weiterverkauf unmittelbar eine Reparatur erfordern. Dabei werden ggf. alternative, zeitwertgerechte Instandsetzungsmethoden einbezogen. Ebenfalls vollständig angerechnet wird eine merkantile Wertminderung, die durch eine vorangegangene Unfallinstandsetzung bedingt ist. Schäden, die lediglich zu einer optischen oder leichten funktionalen Beeinträchtigung führen, werden unter Berücksichtigung von Alter, km-Stand und Gesamtzustand anteilig bewertet. Derartige Schäden werden zumeist von einem potentiellen Käufer wertmindernd beurteilt, erfordern aber nicht zwangsläufig eine sofortige Instandsetzung. Für technische Daten und Ausstattungsdetails wird keine Haftung übernommen.

Fahrzeughalter	Herr Heinrich Molz Weberstraße 2, 94513 Schönberg
Auftraggeber	Firma AVP Autoland Gmbh & Co. KG Sebastian Gerlitz
Besichtigungsort	Dr.-Wandinger-Str. 7, 94447 Plattling
Auftragsnummer	3265045ZGWMW
Auftragsdatum	07.10.2026 um 09:20 Uhr
Besichtigungsdatum	07.10.2026 um 09:20 Uhr
Besichtigungsbedingungen	Der Fehlerspeicher konnte nicht ausgelesen werden.

Die Bedingungen zur Besichtigung des beauftragten Fahrzeuges waren ausreichend. Es wurde keine Probefahrt mit dem begutachteten Fahrzeug durchgeführt. Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung. Zur Überprüfung der Fahrzeugelektronik wurde der Fehlerspeicher nicht ausgelesen.

Fahrzeugdaten

Die Fahrzeug-Identifikations-Nummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und stimmt mit den vorgelegten Unterlagen überein. Die Identifikation des Fahrzeugs kann in Zusammenarbeit mit der Deutschen Automobil Treuhand GmbH erfolgen, diese ist Datenpartner der GTÜ mbH.

Hersteller:	Audi
Modell:	A4
KBA:	0588 / 591
Antriebstechnologie:	Benzin
Hubraum:	1.595 ccm
Leistung:	74 kw
Getriebeart	Manuell
Anzahl Gänge:	5
Antriebsart:	Frontantrieb
Leergewicht:	1.275 kg
Zulässiges Gesamtgewicht:	1.750 kg
Fahrzeugart:	Pkw
Bauform:	Limousine

Amtliches Kennzeichen:	**FRG-AY 864**
FIN:	**WAUZZZ8DZYA020073**
Erstzulassung:	09.08.1999
Laufleistung:	**240.790 km** (abgelesen)
Maße in mm (LxBxH):	4.479 x 1.733 x 1.394
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Lackfarbe:	Blau
Scheckheftgepflegt:	Unbekannt
Anzahl Vorbesitzer	Unbekannt

Unterlagen und Zubehör

Fahrzeugschlüssel (3), Zulassungsbescheinigung Teil 1

Wartung und Fälligkeiten

POSITION	TERMIN
Letzter Service	nicht bekannt
Nächste HU	**09.2026**

Die Wartung ist fällig. Die Hauptuntersuchung ist fällig.

Räder / Reifen

1. RADSATZ (MONTIERT) FELGE	GRÖSSE RUNFLAT	PROFIL ZUSTAND	DOT
Achse 1			
L Michelin (Winter) Stahl	195/65 R 15 91 T	6 mm In Ordnung	
R Michelin (Winter) Stahl	195/65 R 15 91 T	5 mm In Ordnung	
Achse 2			
L Michelin (Winter) Stahl	195/65 R 15 91 T	5 mm In Ordnung	
R Michelin (Winter) Stahl	195/65 R 15 91 T	6 mm In Ordnung	

NOTLAUFEINRICHTUNG

Art: Ersatzrad

Fehlteile

POSITIONEN

Bordunterlagen

Lackmessung

Lackwert Gesamtkarosse:	von 100,00 µm bis 140,00 µm
Untersuchungsergebnis:	Das Fahrzeug wurde in seinen Lackwerten über die gesamte Karosserie untersucht. Folgende Lackwerte zeigen in Ihrer Wertigkeit bedenkliche Werte eines reparierten Vorschadens auf.

Einzelmessungen

POSITION	DICKE
Tür vorne links	551,00 µm
Tür hinten links	1.105,00 µm
Heckklappe	195,00 µm
Seitenwand hinten rechts	189,00 µm
Tür hinten rechts	510,00 µm
Tür vorne rechts	403,00 µm
Kotflügel vorne rechts	553,00 µm

Feststellungen

Die Karosserie und der Innenraum weisen alters- und laufleistungsbedingte Abnutzungen (Kratzer, Flecken, Dellen usw.) auf. An der Karosserie sind teilweise Roststellen vorhanden.

NR.	BEZEICHNUNG	BESCHÄDIGUNGSART / REPARATUR
1	Tür vorne links / Innenverkleidung	Gebrochen
2	Sitz vorne links / Sitzbezug oberhalb	Gerissen
3	Dachhimmel	Lose
4	Mittelkonsole / Abdeckung Getränkehalter	Fehlt
5	Heckklappe / Dichtung	Gerissen
6	Karosserie / Oberseite	Stark verkratzt
7	Karosserie / Vorne links	Unfallschaden
8	Seitenwand hinten links	Dellen
9	Stoßfänger hinten	Abschürfungen, Montage n.i.O.
10	Karosserie	Korrosion
11	Stoßfänger vorne / Rechts	Abschürfung
12	Lenkanlage / Lenkgetriebe	Undicht, Manschette gerissen
13	Vorderachse / Radaufhängung	Spiel Rad VL, Querlenkerlager oben gerissen L+R
14	Abgasanlage	Undichtigkeiten
15	Hinterachse / Und Bremsanlage	Korrosion
16	Motorraum	Undichtigkeiten

Schlusswort

Diese Beurteilung wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Das Dokument wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Der Sachverständige
Michael Wallner

Übersichtsbilder

Bild 1



Übersichtsbild vorne links

Bild 2



Übersichtsbild vorne rechts

Bild 3



Übersichtsbild hinten rechts

Bild 4



Übersichtsbild hinten links

Bild 5



Übersichtsbild Innenraum

Bild 6




Bild 7



Bild 8



Bild 9



Fahrzeugunterlagen

Bild 10



Bild 11



Sonstiges

Bild 12



Bild 13



Bild 14



Bild 15



Bild 16



Bild 17



Bild 18



Bild 19



Bild 20



Bild 21



Nässe/Verschmutzung

Bild 22



Bild 23



Nässe/Verschmutzung

Bilder Feststellungen

Bild 24




Nr.: 1
Bauteil: Tür vorne links / Innenverkleidung
Beschädigungsart: Gebrochen
Reparaturweg:

Bild 25



Bild 26



Nr.: 2
Bauteil: Sitz vorne links / Sitzbezug oberhalb
Beschädigungsart: Gerissen
Reparaturweg:

Bild 27



Nr.: 3
Bauteil: Dachhimmel
Beschädigungsart: Lose
Reparaturweg:

Bild 28




Bild 29



Nr.: 4
Bauteil: Mittelkonsole / Abdeckung Getränkehalter
Beschädigungsart: Fehlt
Reparaturweg:

Bild 30



Bild 31



Nr.: 5
Bauteil: Heckklappe / Dichtung
Beschädigungsart: Gerissen
Reparaturweg:

Bild 32



Nr.: 6
Bauteil: Karosserie / Oberseite
Beschädigungsart: Stark verkratzt
Reparaturweg:

Bild 33



Bild 34



Bild 35




Bild 36



Bild 37



Bild 38



Bild 39



Nr.: 7
Bauteil: Karosserie / Vorne links
Beschädigungsart: Unfallschaden
Reparaturweg:

Bild 40



Bild 41



Bild 42



Bild 43



Bild 44



Nr.: 8
Bauteil: Seitenwand hinten links
Beschädigungsart: Dellen
Reparaturweg:

Bild 45



Bild 46




Bild 47



Nr.: 9
Bauteil: Stoßfänger hinten
Beschädigungsart:
Abschürfungen, Montage n.i.O.
Reparaturweg:

Bild 48



Bild 49



Bild 50




Bild 51



Bild 52



Bild 53



Nr.: 10
Bauteil: Karosserie
Beschädigungsart: Korrosion
Reparaturweg:

Bild 54



Bild 55



Bild 56



Bild 57



Bild 58



Bild 59



Bild 60



Nr.: 11
Bauteil: Stoßfänger vorne / Rechts
Beschädigungsart: Abschürfung
Reparaturweg:

Bild 61



Bild 62



Bild 63



Nr.: 12
Bauteil: Lenkanlage / Lenkgetriebe
Beschädigungsart: Undicht, Manschette gerissen
Reparaturweg:

Bild 64



Bild 65



Nr.: 13
Bauteil: Vorderachse / Radaufhängung
Beschädigungsart: Spiel Rad VL, Querlenkerlager oben gerissen L+R
Reparaturweg:

Bild 66




Bild 67




Bild 68



Bild 69



Nr.: 14
Bauteil: Abgasanlage
Beschädigungsart: Undichtigkeiten
Reparaturweg:

Bild 70



Bild 71



Bild 72



Nr.: 15
Bauteil: Hinterachse / Und Bremsanlage
Beschädigungsart: Korrosion
Reparaturweg:

Bild 73



Bild 74



Bild 75



Bild 76



Bild 77



Bild 78



Nr.: 16
Bauteil: Motorraum
Beschädigungsart:
Undichtigkeiten
Reparaturweg:

Bild 79



Bild 80



Bilder Lackmessung

Bild 81



Tür vorne links: 551µm

Bild 82



Tür hinten links: 1105µm

Bild 83



Heckklappe: 195µm

Bild 84



Seitenwand hinten rechts: 189µm

Bild 85



Tür hinten rechts: 510µm

Bild 86



Tür vorne rechts: 403µm

Bild 87



Kotflügel vorne rechts: 553µm