Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 10827407
vom: 18.06.2026

» Übersicht


Auftrags-Nr:	1002498739
Besichtigt am:	18.06.2026 09:34
Berichts-Nr:	10827407
FIN:	VSSZZZKL7RR046392



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10827407
vom: 18.06.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Cupra
Modell:	Leon
HSN / TSN:	7593 / ASL
Erstzulassungsdatum:	22.01.2024
Laufleistung:	142.245 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Mitternachtsschwarz
Farbe Dach:	Mitternachtsschwarz
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Kaltgrau - Kristallgrau
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	01.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	26.000 KM

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10827407
vom: 18.06.2026

» Fahrzeugausstattung

2 Leseleuchten vorn,2 hinten

4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.C

4-Zyl.-Turbodiesel 2,0 l/110 kW (4V) CR Grundmotor: T37/T3Y/TS1/T4P/TR1/TOP/ T0N/T13/T29/TM4/TD1/TI9/T1I/T3C, TDI

7-Gang-Automatikgetriebe "A7"

Abgaskonzept, EU6 AP

Abwicklung Serie

Airbag FS und BFS, ohne Knieairbag, mit BFS-Deaktivierung

Antenne nur für FM Empfang, Diversity

Armaturentafel Standard

Außen-Sound Standard

Außenspiegel elektr. einstellbar, separat beheizbar

Außenspiegel Fahrerseite konvex, Beifahrerseite konvex

Außenspiegelgehäuse lackiert

Batterie 420A (70Ah)

Batterie/Generator Kapazität Standard

Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift

Betriebserlaubnis Nachtrag

Betriebsspannung 12 V

Bordliteratur in Deutsch

Bordwerkzeug

BRS für Fahrzeuge ohne E-Antrieb (ESC und eBKV)

Chrom-Paket

Climatronic (1-Zonen)

Dachreling, schwarz

Dämpfung hinten,Basis 1

Dämpfung vorn

Dekor-Einlagen für Konsole

Differenzialsperre (XDS) Dynamische Traktions Hilfe

Digitaler Radioempfang

Drehstromgenerator 140 A

Drei.-Automatikgurte vorn

Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label

Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz

Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ381" -- Fahrzeugteile --

Einparkhilfe

Einstiegleisten in den Türausschnitten aus Kunststoff

Einstiegsinfotainment Radio 2 (MIB3) 8,25"

Einton-Signalhorn

Elektrische Luftzusatzheizung

Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen

Entriegelung Hintersitz mechanisch

Extern, USB Typ-C nur Datenbuchse(n)

Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwer-tungsmaßnahmen

Fahrzeugklassen-Differenzierung -5FN-

Federbereich 08 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch

Fertigungsablauf Standard

Feststellbremse

Formteilhimmel ungeteilt

Front Assist mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge, Fußgänger und Radfahrer

Frontantrieb

FULL LINK für Radio (USB)

Fußhebelwerk "Standard"

Gepäckraumabdeckung, schiebbar

Gepäckraumauskleidung mit Staufächern

Gepäcktaschen an Rückenlehnen

Geschwindigkeitsregelanlage plus Speed-Limiter

Gewichtsbereich 8 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch

Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung

Heckspoiler

Hinterachse "Standard"

Höheneinstellung,manuell,für Vordersitze

Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H

Kältemittel R1234yf

Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung

Keine Aktionsausführung

Kennzeichenträger vorn (groß)

Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite

Klappbare Haltegriffe, mehrteilig

Klimakomfortscheibe

Kopfstützen hinten (3 Stück)

Kopfstützen vorn

Kraftstoffsystem Diesel

Landesverkaufsprogramm Deutschland

Lautsprecher, vorn und hinten

LED- Hauptscheinwerfer

Ledersportmultifunktionslenkrad mit Tiptronic

Leichtmetallräder 7J x 16

Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar für linke Vordersitzlehne

Leuchtweitenregulierung

Linkslenker

Mirror Link

Mit Ausweichunterstützung mit Abbiegeassistent

Mit Multifunktionskamera

Mit zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)

Modul Boden hinten Ausführung 4

Müdigkeitserkennung

Multifunktionsanzeige/Bordcomputer "Medium"

Nebelscheinwerfer

Nebelschlussleuchte

Nicht Heissland

Nichtraucherausführung

Normalsitze vorn

Ohne "drive select"

Ohne 2. Batterie

Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR

Ohne alternativ-Antriebssystem

Ohne Anhängevorrichtung

Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen

Ohne Berg-Anfahr/ Abfahrhilfe/ Komfort- fahrhilfe

Ohne besondere Karosseriemaßnahmen

Ohne Car2X

Ohne CD/DVD für Navigation

Ohne connect Paket 1

Ohne Dacheinsatz (Volldach)

Ohne Dekorfolien/Embleme

Ohne Elektromotor (Hybrid)

Ohne erweitertem Sicherheitssystem

Ohne Feuerlöscher

Ohne Fußmatten

Ohne Head-Up Display

Ohne Individualeinbau

Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik

Ohne Kompensor

Ohne Ladekabel

Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze

Ohne Lichtassistent

Ohne Mittelarmlehne vorn

Ohne Mode3 Ladekabel

Ohne Navigationsgerät

Ohne Oberflächenschutz mit zusätzlichen Transportschutzmaßnahmen

Ohne Schalthebelknopf/-Griff

Ohne Scheinwerferreinigungsanlage, ohne Waschwasser-Standanzeige

Ohne Schriftzugsatz (ohne Typbezeichnung)

Ohne Schubladen unter den Vordersitzen

Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze

Ohne Sitzheizung

Ohne Sonderspezifikationen

Ohne Sprachsteuerung

Ohne Spurwechselassistent

Ohne Stabilisator hinten

Ohne Steckdose

Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang

Ohne Tilgergewicht Lenkrad

Ohne Trennwand

Ohne Überführungsausrüstung

Ohne Verbandmaterial, ohne Warndreieck

Ohne Verkehrszeichenerkennung

Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)

Ohne Vorfeldbeleuchtung / Projektionsleuchte (Spiegel)

Ohne zus. Geräuschdämpfungsmaßnahmen für Innenraum

Ohne zus. Karosserieabdeckungen seitlich(Steinschlagschutz)

Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz

Ohne Zusatz-/Standheizung

Ohne zusätzliche Bereifung

Online-Dienst, mit OCU, ohne Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund

Pan-European-eCall

Pannen-Set

Radschrauben mit Diebstahlsicherung (nicht abschließbar)

Radstand

Rechtsverkehr

Regionscode " ECE " für Radio

Reifen 205/55 R16 91V

Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke

Reifendruckkontrolle

Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne

SBBR-Leuchte in LED-Technik

Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung

Scheibenbremsen hinten

Scheibenbremsen vorn

Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Potentiometer (4-stufig)

Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag und Interaktionsairbag vorn

Serienkraftstoff-Erstbefüllung

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)

Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)

Sicherheitsinnenspiegel abblendbar

Sitzbezüge in Stoff

Sonnenblenden mit Spiegel, Beifahrerseite mit Airbag-Label auf Sonnenblende und B-Säule

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Spurhalteassistent

Stabilisator vorn

Standardelektrik

Standard-Klimazonen

Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation

Stoßfänger Sport

Tagesfahrlichtschaltung mit Assistenzfahrlicht

Telefonvorbereitung für Handy

Top-Komfortausstattung STYLE

Tür und Seitenverkleidung

Typprüfland Deutschland

Typzeichen und Firmenemblem

UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz

Variables Ladebodenkonzept

Variant/Avant LEON Sportstourer

Variante Grundausstattung

Wartungsintervallverlängerung

Wegfahrsperre elektronisch

Werksinterne Steuerung Selbstabholer

Zentralverriegelung "Keyless-Go" ohne Safesicherung

Zierleisten Standard

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10827407
vom: 18.06.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Barum	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	205/55 R 16 91 V	5,0 mm
Barum	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	205/55 R 16 91 V	5,0 mm
Barum	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	205/55 R 16 91 V	4,0 mm
Barum	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	205/55 R 16 91 V	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 09.2027

Kompressor vorhanden: Ja

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10827407
vom: 18.06.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Alufelge vorne links	Kratzer	Ersetzen Sicherheitsrelevanter Schaden
2	Tür vorne links	Kratzer	Lackieren
3	Vorbereitungszeit Metall-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
4	Lenkrad	Kratzer	Smart Repair
5	Türgriff außen vorne links	Kratzer	Lackieren
6	Alufelge hinten rechts	Kratzer	Lackieren
7	Sitzbezug vorne rechts	Fleck	Reinigen
8	Sitzbezug vorne links	Fleck	Reinigen

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10827407
vom: 18.06.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt: Ja

Vorschäden feststellbar: Nein

Nachlackierungen vorhanden: Nein

Lackschichtdickenmessung durchgeführt: Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Haftpflichtschaden		€ 2.800,00
			Summe (ohne MwSt.):	€ 2.800,00

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10827407
vom: 18.06.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:	Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.
Fahrzeug-Identifizierung:	VSSZZZKL7RR046392 FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein
Allgemeinzustand:	Gereinigt
Besichtigungsbedingungen:	Ausreichend
Hebebühne/Hubmittel benutzt:	Ja
Motorenlauf durchgeführt:	Ja
Fahrprobe durchgeführt:	Nein

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10827407
vom: 18.06.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10827407
vom: 18.06.2026

» Ansichtsfotos




Fahrzeugansicht - diagonal vorne links




Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links




Räder - Rad montiert vorne rechts




Räder - Rad montiert hinten links




Räder - Rad montiert hinten rechts




Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/ Securitybag




Innenraum - Kofferraum

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 10827407
vom: 18.06.2026




Fahrzeug - abgegebene ZB1



Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis




Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum Tirefit



Unterbodenscan



Innenraum - Navigationsgerät/Radio

Zustandsbericht


- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10827407
vom: 18.06.2026

» Beschädigungsfotos


WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Alufelge vorne links - Kratzer - Ersetzen
Sicherheitsrelevanter Schaden






2 - Tür vorne links - Kratzer - Lackieren





3 - Vorbereitungszeit Metall-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

4 - Lenkrad - Kratzer - Smart Repair

5 - Türgriff außen vorne links - Kratzer - Lackieren






Zustandsbericht


- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10827407
vom: 18.06.2026

6 - Alufelge hinten rechts - Kratzer - Lackieren

7 - Sitzbezug vorne rechts - Fleck - Reinigen

8 - Sitzbezug vorne links - Fleck - Reinigen

