Fahrzeugzustandsbericht - Verkauf



NISSAN e-Townstar

NISSAN e-Townstar L1 Acenta Kasten, 4-türig, Direktantrieb, 1-Gang

Fahrgestellnummer (FIN)	VNVNFK00870271392
Kilometerstand (km)	21.400
Erstzulassungsdatum	13.07.2023
Kraftstoffart	Elektrisch
Getriebe	Automatik
Leistung PS	122 PS
Leistung kW	90 kW
Polsterart	Stoff
Fahrzeugfarbe	Mineral White
Interieurfarbe	Stoff Grey

AUFTRAGSDETAILS

Inspektion - ID	11074941	Besichtigt am	04.08.2026 16:58:05

INSPEKTIONSDETAILS

Zurücksetzen auf Werkseinstellungen	Ja, das Fahrzeug wurde auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt	Anzahl Schlüssel gesamt	2
Wartungsnachweise	Wartungsbuch	Nachlackierungen vorhanden	Nein
Wartungsnachweis vollständig	Nein	Betriebsanleitung	Ja
Originalschlüssel	Ja		

BEREIFUNG

Montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart
Vorne	Links	5,0 mm	Pirelli	205/60 R 16 96 V	Ganzjahresreifen	Stahl
Vorne	Rechts	5,0 mm	Pirelli	205/60 R 16 96 V	Ganzjahresreifen	Stahl
Hinten	Links	6,0 mm	Pirelli	205/60 R 16 96 V	Ganzjahresreifen	Stahl
Hinten	Rechts	6,0 mm	Pirelli	205/60 R 16 96 V	Ganzjahresreifen	Stahl



KOSTEN- & WERTZUSAMMENFASSUNG

Belastung Kunde

Bauteil	Schadensart	Schweregrad	Reparaturmethode
1 | Seitenwand hinten links	Delle(n)	>1 cm - 2 cm	Smart Repair
2 | Radkappe hinten rechts	Fehlt	Fehlt	Ersetzen
3 | Ladekabel (Normalladung)	Fehlt	Fehlt	Ersetzen
4 | Tirefit	Fehlt	Fehlt	Ersetzen
5 | Kompressor	Fehlt	Fehlt	Ersetzen
6 | Stoßfänger hinten	Kratzer	>30 cm	Ersetzen
7 | Kofferraumverkleidung links	Loch	Nicht zutreffend	Ersetzen
8 | Trennwand	Deformiert	>10 cm - 15 cm	Ersetzen
9 | Radkasten hinten rechts	Delle(n) und Kratzer	>8 cm - 10 cm	Instandsetzen + lackieren
10 | Radkasten hinten links	Delle(n) und Kratzer	>8 cm - 10 cm	Instandsetzen + lackieren
11 | Kofferraumtürverkleidung rechts	Gebrochen	>8 cm - 10 cm	Ersetzen
12 | Stoßfängerverkleidung hinten	Gebrochen	Nicht zutreffend	Ersetzen
13 | Einstiegsschweller vorne rechts	Kratzer	>2 cm - 3 cm	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
14 | Schiebetür rechts	Delle(n)	>1 cm - 2 cm	Smart Repair
15 | Einstiegsschweller hinten rechts	Kratzer	>2 cm - 3 cm	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
16 | Hochvolt-Batterie komplett	Geprüft	Nicht zutreffend	Keine Reparatur

SCHÄDEN

[Unclassified]

1 | Seitenwand hinten links

Schadensart	Delle(n)
Schweregrad	>1 cm - 2 cm
Reparaturmethode	Smart Repair
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

Kommentare: menge 5 Dellen




2 | Radkappe hinten rechts

Schadensart	Fehlt
Schweregrad	Fehlt
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt




3 | Ladekabel (Normalladung)

Schadensart	Fehlt
Schweregrad	Fehlt
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt




4 | Tirefit

Schadensart	Fehlt
Schweregrad	Fehlt
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt




5 | Kompressor

Schadensart	Fehlt
Schweregrad	Fehlt
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt






6 | Stoßfänger hinten

Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>30 cm
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt






7 | Kofferraumverkleidung links

Schadensart	Loch
Schweregrad	Nicht zutreffend
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt




8 | Trennwand

Schadensart	Deformiert
Schweregrad	>10 cm - 15 cm
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt









9 | Radkasten hinten rechts

Schadensart	Delle(n) und Kratzer
Schweregrad	>8 cm - 10 cm
Reparaturmethode	Instandsetzen + lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

Kommentare: 3





10 | Radkasten hinten links

Schadensart	Delle(n) und Kratzer
Schweregrad	>8 cm - 10 cm
Reparaturmethode	Instandsetzen + lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt


Kommentare: 3




11 | Kofferraumtürverkleidung rechts

Schadensart	Gebrochen
Schweregrad	>8 cm - 10 cm
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt







12 | Stoßfängerverkleidung hinten

Schadensart	**Gebrochen**
Schweregrad	**Nicht zutreffend**
Reparaturmethode	**Ersetzen**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**




13 | Einstiegsschweller vorne rechts

Schadensart	**Kratzer**
Schweregrad	**>2 cm - 3 cm**
Reparaturmethode	**Akzeptabel (Gebrauchsspur)**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**


14 | Schiebetür rechts

Schadensart	**Delle(n)**
Schweregrad	**>1 cm - 2 cm**
Reparaturmethode	**Smart Repair**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**

Kommentare: 2 Dellen




15 | Einstiegsschweller hinten rechts

Schadensart	**Kratzer**
Schweregrad	**>2 cm - 3 cm**
Reparaturmethode	**Akzeptabel (Gebrauchsspur)**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**



16 | Hochvolt-Batterie komplett

Schadensart	**Geprüft**
Schweregrad	**Nicht zutreffend**
Reparaturmethode	**Keine Reparatur**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**

HERSTELLERAUSSTATTUNG

ABS	Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar	Dritte Bremsleuchte
Einparkhilfe hinten	ESP mit Seitenwind-Assistent	Fahrerinformationssystem mit 4.2"-TFT-Display
Getriebe: 1-Gang-Direktantrieb	Hecktüren mit 180° Öffnungswinkel	Intelligente Fahrlichtautomatik
Klimaautomatik	Kopfstützen (2)	Kunststoffboden im Laderaum
Kunststoffboden in der Fahrerkabine	Lackierung: Uni-Lackierung	Ladekabel: Ladekabel Mode 3 (Typ 2 Anschluss) -Wechselstrom (AC), dreiphasig, max. 32 A / 22 kW
Laden: On-Board-Charger, Wechselstrom (AC) bis 22 kW (dreiphasig)	LED-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht	Mittelkonsole mit Staufach
Paket: Airbag-Paket	Paket: Fahrerassistenz-Paket Plus	Polster: Stoff
Räder: 16" Stahlrad 6J x 16 - Bereifung 205/60 R16 96 H - Radvollabdeckung	Radio inkl. Digitalradio DAB+, Bluetooth Freisprecheinrichtung und Lenkradfernbedienung USB	Regensensor
Schiebetür rechts, verblecht	Schnellladeanschluss bis zu 80 kW	Seitenschutzleisten in schwarz aus Kunststoff
Sitze: Fahrersitz, höhenverstellbar	Steckdose 12V im Laderaum	Tempopilot mit Geschwindigkeitsbegrenzer
Vorbereitung für Audio-System	Wärmepumpe	Wegfahrsperre, elektronisch
Zentralverriegelung mit 3-Knopf-Funkfernbedienung zur separaten Entriegelung der Fahrertür		

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.
Das Ergebnis der Besichtigung wurde unter Anwendung des für den jeweiligen Vertrag gültigen Kriterienkataloges durchgeführt.

Die Besichtigung des Fahrzeuges fand durch einen Sachverständigen, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person statt.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Im Rahmen der Fahrzeug/Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Alle aufgeführten Beträge sind ohne die ges. MwSt. ausgewiesen. Merkantile Minderwerte sind steuerfrei. Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.
Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Gemäß Beauftragung werden zusätzlich auch akzeptable Schäden erfasst, sofern diese für den Fahrzeugzustandsbericht notwendig sind. Eine monetäre Bewertung dieser Positionen erfolgt nicht.

INFORMATIONEN ZUR BEGUTACHTUNG

Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen.

Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich.

INFORMATIONEN ZUM FAHRZEUG

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
2 Hauptschlüssel vorgelegt
Wartungsnachweis: Serviceheft

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Bei der Besichtigung und Lackschichtdickenmessung konnten keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden festgestellt werden.

FAHRZEUGBILDER







