Fahrzeugzustandsbericht - Verkauf

Ayvens Deutschland (NEW)



FORD Transit

FORD Transit 350 L2H2 VA Autm. Trend

Fahrgestellnummer (FIN)	**WF0KXXTTRKPD09276**
Kilometerstand (km)	**0**
Erstzulassungsdatum	**18.07.2024**
Kraftstoffart	**Diesel**
Getriebe	**Automatik**
Leistung PS	**150 PS**
Leistung kW	**110 kW**
Polsterart	**Stoff**
Fahrzeugfarbe	**Moondust-Silber Metallic**
Interieurfarbe	**Stoff Schwarz**

AUFTRAGSDETAILS

Inspektion - ID	**11424134**	Besichtigt am	**07.10.2026 12:48:39**

INSPEKTIONSDETAILS

Zurücksetzen auf Werkseinstellungen	**Nein, das ist nicht möglich**	Nachlackierungen vorhanden	**Ja**
Wartungsnachweise	**Wartung digital**	Nachlackierungen professionell ausgeführt	**Ja**
Originalschlüssel	**Ja**	Betriebsanleitung	**Nein**
Anzahl Schlüssel gesamt	**3**		

BEREIFUNG

Montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart
Vorne	Links	4,0 mm	Semperit	235/65 R 16 113 R	Ganzjahresreifen	Aluminium
Vorne	Rechts	4,0 mm	Semperit	235/65 R 16 113 R	Ganzjahresreifen	Aluminium
Hinten	Links	4,0 mm	Semperit	235/65 R 16 113 R	Ganzjahresreifen	Aluminium
Hinten	Rechts	4,0 mm	Semperit	235/65 R 16 113 R	Ganzjahresreifen	Aluminium


KOSTEN- & WERTZUSAMMENFASSUNG

Belastung Kunde

Bauteil	Schadensart	Schweregrad	Reparaturmethode
1 | HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)	Fehlt	Nicht zutreffend	Ersetzen
2 | Wartung	Wartung fällig	Nicht zutreffend	Ausführen
3 | Betriebsanleitung	Fehlt	Nicht zutreffend	Ersetzen
4 | Handschuhfach Deckel	Sprung	Nicht zutreffend	Ersetzen
5 | Schalthebel Faltensack	Gebrochen	Nicht zutreffend	Ersetzen
6 | Tirefit	Fehlt	Nicht zutreffend	Ersetzen
7 | Kompressor	Fehlt	Nicht zutreffend	Ersetzen
8 | Flügeltür hinten links	Delle(n)	>30 cm	Instandsetzen + lackieren
9 | Motor	Keine/schlechte Funktion	Unbekannt	Ersetzen


SCHÄDEN

[Unclassified]






1 | HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)

Schadensart	Fehlt
Schweregrad	Nicht zutreffend
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt





2 | Wartung

Schadensart	Wartung fällig
Schweregrad	Nicht zutreffend
Reparaturmethode	Ausführen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

3 | Betriebsanleitung

Schadensart	Fehlt
Schweregrad	Nicht zutreffend
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt




4 | Handschuhfach Deckel

Schadensart	Sprung
Schweregrad	Nicht zutreffend
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt





5 | Schalthebel Faltensack

Schadensart	Gebrochen
Schweregrad	Nicht zutreffend
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt




6 | Tirefit

Schadensart	Fehlt
Schweregrad	Nicht zutreffend
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

7 | Kompressor

Schadensart	Fehlt
Schweregrad	Nicht zutreffend
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt







8 | Flügeltür hinten links

Schadensart	Delle(n)
Schweregrad	>30 cm
Reparaturmethode	Instandsetzen + lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt






9 | Motor

Schadensart	Keine/schlechte Funktion
Schweregrad	Unbekannt
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

HERSTELLERAUSSTATTUNG

1 Batterie	ABS, EBD, ESP, TCS	Airbag Fahrer- und Beifahrerseite
Anhängevorrichtung	Aufbau über B&T Solutions zum Verkehrsd.	Außensp. elktr.-einstell.- und beheizbar
Batterie : Verlängerte Batterielaufzeit	Beleuchtung Trittstufen über B&T Solut.	Bodenbelag gummiert
Bordcomputer	Bremsleuchte, dritte	Dach, mittel
Dachhimmel komplett	Doppelflügel-Hecktür/180° (mit Fenster)	Drehzahlmesser
Erhöhung Fahrzeuggrunpreis zum 13.04.22	ESP mit TSC	Fahrgastraumbeleuchtung mit Verzögerungs
Fahrspur-Assistent (Custom Limited)	Fahrspur/Fahrspurhalte.-Assistent	Fenster, 2. Reihe: Seitensch. fest recht
Fenster, 2. Reihe: Seitenscheiben fest	Fensterheber elektrisch vorn	Ford Easy Fuel
Frontscheibe beheizbar	Ganzjahresreifen (wintertauglich)	Generator, Hochleistungsausführung
Geschwindigkeitsregelanlage	Getriebe: 6-Gang-Automatik	Handschuhfach mit Deckel abschließbar
Innenbeleuchtung mit Verzögerungsschalt.	Klimaanlage vorn	Kraftstoffbehälter 70 l
Lackierung: Metallic	Lackierung: Uni-Lackierung	Lenkrad: Kunstlederlenkrad
Lenksäule, verstellbar	MyKey-Schlüsselsystem	Navigationssystem
Nebelscheinwerfer	Notbrems-Assistent aktiv	Notruf-Assistent
Paket: Technologie-Paket 13	Paket: Technologie-Paket 9	Park-Pilot-System vorn und hinten
Partikelfilter: Dieselpartikelfilter	Programmierbare Batterieüberwachung	Räder: Radzierblenden
Räder: Reifen-Reparatur-Set	Räder: Reserverad, Stahlrad	Räder: Stahl 6,5 J x 16 m.235/65R16
Rundumleuchten-Vorbereitungssatz	Scheibenwischer mit Regensensor	Scheinw. mit Assist.Tag-/Nacht-Sensor
Scheinwerfer-Abblendlicht/Tagfahrlicht	Schiebetür: Schiebetür, rechts	Schmutzfänger hinten
Schnittstellenstecker	Seitenschutzleisten	Seitenwandverkleidung niedrig
Servolenkung	Sicherheitsgurte	Sitz-Paket 27: Beifahrer-Einzelsitz, Sit
Sitze: Entfall Rücksitze	Sitze: Rücksitz-Paket 4	Sitze: Sitz-Paket 12
Sitze: Sitz-Paket 13	Standheizung Paket 1	Start-Stopp-System
Stoßfänger vorn	Stoßfänger-Mittelteil in Wagenfarbe teil	Trittstufe hinten
Überkopfablagefach vorn, quer	Wärmeschutzverglasung, mittlere Tönung	Wärmeschutzverglasung,leicht getönt
Wegfahrsperre	Zentralverriegelung mit Fernbedienung	Zuheizer, elektrisch
Zweiter Schlüssel mit Fernbedienung		

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.
Das Ergebnis der Besichtigung wurde unter Anwendung des für den jeweiligen Vertrag gültigen Kriterienkataloges durchgeführt.

Die Besichtigung des Fahrzeuges fand durch einen Sachverständigen, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person statt.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Im Rahmen der Fahrzeug/Objektbesichtigung war ein Probelauf des Motors nicht möglich.

Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Alle aufgeführten Beträge sind ohne die ges. MwSt. ausgewiesen. Merkantile Minderwerte sind steuerfrei. Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.
Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Gemäß Beauftragung werden zusätzlich auch akzeptable Schäden erfasst, sofern diese für den Fahrzeugzustandsbericht notwendig sind. Eine monetäre Bewertung dieser Positionen erfolgt nicht.

INFORMATIONEN ZUR BEGUTACHTUNG

Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen.

Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich.

INFORMATIONEN ZUM FAHRZEUG

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
3 Hauptschlüssel vorgelegt
Wartungsnachweis: digital

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, durchschnittlichen Gesamtzustand auf.

Laut vorliegenden Informationen wurde ein Schaden am Fahrzeug / Objekt instandgesetzt.
Reparaturspuren, die Rückschlüsse auf den Instandsetzungsbereich des Schadens und/oder die Reparaturgüte der durchgeführten Arbeiten ermöglichen, waren bei der Besichtigung nicht erkennbar.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdickenabweichungen festgestellt. Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an unten aufgeführten Karosserieteilen festgestellt. Die Voraussetzung für eine merkantilen Wertminderung ist in diesem Fall nicht gegeben.

Lackschichtdicke Kotflügel vorne links (µm)	**226**	Lackschichtdicke Kofferraumdeckel (µm)	**244**
Lackschichtdicke Kotflügel vorne rechts (µm)	**215**	Lackschichtdicke Seitenwand hinten links (µm)	**229**
Lackschichtdicke Tür vorne rechts (µm)	**236**	Lackschichtdicke Tür hinten links (µm)	**205**
Lackschichtdicke Tür hinten rechts (µm)	**220**	Lackschichtdicke Tür vorne links (µm)	**225**
Lackschichtdicke Seitenwand hinten rechts (µm)	**243**	Lackschichtdicke Dach (µm)	**1.063**

FAHRZEUGBILDER





