Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Stuttgart
Untere Waldplätze 3, 70569 Stuttgart

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 1327126

Umsatzsteuer	§25a
ja	nein

Fahrzeugdaten

Hersteller	Typ	Modell
BMW	iX xDrive40	iX xDrive40

VIN	Aufbau	Anzahl Türen	Antriebsart	KBA-Schlüssel
WBY11CF0X0CN92935	Geschlossen SUV 5-Türer	5	Allrad permanent	0005/DGW

Erstzulassung	Halter lt. Zulbesch. II	Gesamtfahrl. lt. Km-Zähler	Leistung (kW)	Anzahl Zylinder	Hubraum (ccm)	HU
25.08.2023	1	95.525 km	240 kW	0	0	08/28

Ehemalige Nutzung	Raucherfahrzeug	letzter KD am	Letzter KD (km)
keine Sondernutzung	nein	08/26	94.035 km

Farbe	Lackierung	Reimport	nächster KD am	nächster KD (km)
ALPINWEISS III	k. A.	nein	k. A.	k. A.

Scheckheft	Scheckheft Bemerkung
Vollständig	

Polster	Polsterfarbe	Getriebe
k. A.	INTERIEURDESIGN ATELIER SC..	Direktantrieb

Antrieb & Energie

Kraftstoff	Energieeffizienzklasse		
Elektro	keine Angabe		

HV-Batterie	Eigentumsverhältnis Batterie	Ladestromsteckertyp	Reichweite (km)
	k. A.	k. A.	403-473 (WLTP)

Batteriezustand (SoH %)	Ladestand (SoC %)	Batteriegarantie vorhanden	Batteriegarantie gültig bis	Batteriegarantie übertragbar
98,99 %	11,00 %	k. A.		k. A.

Batteriebauart	Batteriespannung	Standardladung	Ladedauer (Standard)
k. A.			

Quickdrop-System	Plug-in-System	Schnellladung	Ladedauer (Schnell)
k. A.	k. A.		

Sonstiges

Zahnriemen gewechselt: keine Angabe	Dieselpartikelfilter vorhanden: k.A.	Chiptuning: nein

Ausstattung

Serienausstattung:

Ablagemöglichkeiten	AC-/DC-Laden	Active Protection
Airbag,Fahrer u.Beif.m.Sitzbelegungerk.	Airbag: 2 Seitenairbags vorne	Airbag: Center Farside Airbag
Airbag: Knieairbag für Fahrer	Airbag: Kopfairbag für 1. und 2. Sitzrei	Aktiv.Fußgängerschutz mit aktiver Frontk
Akustischer Fußgängerschutz	Alarmanlage	Allradantrieb BMW xDrive
Ambientes Licht	Anti-Blockier-System inkl. CBC	Armauflagen vorne und hinten
Aufmerksamkeitsassistent	Außenspiegel	BMW Controller
BMW Flexible Fast Charger	BMW Iconic Sound Electric	BMW ID
Brake Energy Regeneration	Bremsleuchte, dritte	ConnectedDrive Services
Driving Assistant	Dynamische Stabilitäts Control (DSC)	Exterieurumfänge
Fahrzeugapplikationen BMW i Blau	Fensterheber, elektrisch	Fernlichtassistent
Gepäckraumtrennnetz	Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunkt.	Gesetzlicher Notruf
Getriebe: 1-Gang-Automatic-Getriebe	Heckklappe elektrisch	Heckleuchten in LED-Technik
Heckscheibenwischer	Hochvoltbatterie	Innenbeleuchtung
Intelligenter Notruf inkl. TeleServices	Interieurdesign Atelier	Kindersitzbefestigung ISOFIX
Klimaautomatik mit 2,5-Zonenregelung	Komfortzugang	Kopfstützen (3) hinten
Lackierung: Uni	Ladekabel (Mode 3)	Ladeklappe
LED-Scheinwerfer	Lenkrad: Multifunktionslenkrad	Lenksäule: elektrisch einstellbar
Mittelarmlehne im Fond	Navigationsystem: BMW Live Cockpit Plus	Navigationsystem: BMW Live Cockpit Prof.
Paket: Connected Package Professional	Paket: Erweitertes Außenspiegelpaket	Parkbremse mit Automatic Hold Funktion
Parking Assistant	Räderzubehör: Radsicherungsschrauben	Räderzubehör: Reifendruck-Kontrolle
Radiozubehör: DAB-Tuner	Radiozubehör: HiFi-System Professional	Radiozubehör: USB-Anschluss
Regensensor und aut. Fahrlichtsteuerung	Rekuperationssystem	Scheibenwaschdüsen beheizt
Schlüsselloser Motorstart	Servotronic	Sicherheitsgurte (3-Punkt-Automatik)
Sitz: Sitzheizung vorn	Sitze: Rücksitzlehne geteilt umklappbar	Sitze:Seriensitz für Fahrer u. Beifahrer
Speed Limiter	Standklimatisierung	Start-/Stop-Knopf
Steckdose (12 V)	Telefon: Ablage für Wireless Charging	Telefon: Personal eSIM
TeleServices	Warndreieck mit Erste-Hilfe-Set	Wegfahrsperre elektronisch
Zentralverriegelung		

Sonderausstattung:

Anhängerkupplung	BMW Natural Interaction	Driving Assistant Professional
Modellschriftzug-Entfall	Paket: Sportpaket	Parking Assistant Professional
Räder: 21´ Aerodynamikräder 1012 Bicolor	Sonnenschutzverglasung	

Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Stuttgart
Untere Waldplätze 3, 70569 Stuttgart

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 1327126

Vorschäden	**Vorschäden:**										
	Tauschaggregat	Lackarbeit	Technischer Mangel	Sonstige Beschädigung	Vorschadenhöhe						
	nein	ja	nein	nein	0,00 €						
	(U) Lackarbeit -> Keine Rechnung vorhanden Wertminderung über Alpabet: Stoßfänger vorne nachlackiert (0,00 €)										
Unfallfreiheit	Unfallfrei = nein										
	reparierte Unfallschäden: 1 (Unfallschäden sind in den jeweiligen Abschnitten mit einem **(U)** gekennzeichnet)										
Lackdicke	Fondseite links	Tür hinten links	Tür vorne links	Kotflügel vo.li.	Heckklappe	Dach	Motorhaube	Fondseite rechts	Tür h. rechts	Tür vorne rechts	Kotflügel vo.re.
	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig
Reifen u. Felgen	Reifenart (montiert)							Felgenbeschreibung			
	Sommerreifen (LM-Felgen, Original-Felgen)							k. A.			
	Reifen vorne	VL						VR			
	255/50R21 109Y	5,00 mm (Goodyear)						5,00 mm (Goodyear)			
	Reifen hinten	HL						HR			
	255/50R21 109Y	5,00 mm (Goodyear)						5,00 mm (Goodyear)			
	Bemerkung							Ausstattung ER			
								k. A.			

Optischer Zustand

Heckklappe - Kratzer - smartrepair

Motorhaube - Kratzer - polieren

Stoßfänger hinten - Kratzer - lackieren

Stoßfänger vorne - Kratzer - polieren

Türverkleidung hinten rechts Beschädigt Minderwert

Windschutzscheibe - Oberflächensteinschläge - Gebrauchsspur

Technischer Zustand

Fehlteile und Dienstleistungen

Keycard fehlt

Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Stuttgart
Untere Waldplätze 3, 70569 Stuttgart

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 1327126

Fahrzeugbilder










Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Stuttgart
Untere Waldplätze 3, 70569 Stuttgart

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 1327126

Fahrzeugbilder









Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Stuttgart
Untere Waldplätze 3, 70569 Stuttgart

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 1327126

Fahrzeugbilder





Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Stuttgart
Untere Waldplätze 3, 70569 Stuttgart

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 1327126

Schadensbilder




Stoßfänger hinten - Kratzer - lackieren



Stoßfänger hinten - Kratzer - lackieren



Stoßfänger hinten - Kratzer - lackieren



Stoßfänger hinten - Kratzer - lackieren

Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Stuttgart
Untere Waldplätze 3, 70569 Stuttgart

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 1327126

Schadensbilder



Stoßfänger hinten - Kratzer - lackieren



Heckklappe - Kratzer - smartrepair



Heckklappe - Kratzer - smartrepair



Türverkleidung hinten rechts Beschädigt Minderwert

Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Stuttgart
Untere Waldplätze 3, 70569 Stuttgart

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 1327126

Schadensbilder



Türverkleidung hinten rechts Beschädigt Minderwert



Stoßfänger vorne - Kratzer - polieren



Motorhaube - Kratzer - polieren



Windschutzscheibe - Oberflächensteinschläge - Gebrauchsspur