Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Stuttgart
Untere Waldplätze 3, 70569 Stuttgart

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 1339026

Umsatzsteuer	§25a
ja	nein

Fahrzeugdaten

Hersteller	Typ	Modell
BMW	120d xDrive Aut. M Sport	120d xDrive Aut. M Sport

VIN	Aufbau	Anzahl Türen	Antriebsart	KBA-Schlüssel
WBA7N510907P76143	Limousine Kombi	5	Allrad permanent	0005/CWS

Erstzulassung	Halter lt. Zulbesch. II	Gesamtfahrl. lt. Km-Zähler	Leistung (kW)	Anzahl Zylinder	Hubraum (ccm)	HU
11.06.2024	1	183.596 km	140 kW	4	1995	06/27

Ehemalige Nutzung	Raucherfahrzeug	letzter KD am	Letzter KD (km)
keine Sondernutzung	ja	10/26	183.448 k..

Farbe	Lackierung	Reimport	nächster KD am	nächster KD (km)
SKYSCRAPER GRAU METALLIC	Metallic	nein	k. A.	18.000 km

Scheckheft	Scheckheft Bemerkung
Digital - vollständig (Vertragswerkstatt)	Verspätet durchgeführt

Polster	Polsterfarbe	Getriebe
Vollleder	LED.DAKOTA M.PERF. SW/AKZE..	Automatik

Antrieb & Energie

Kraftstoff	Schadstoffklasse	CO_2-Emission (g/km)	Energieeffizienzklasse
Diesel	Euro 6d	134-152 (WLTP)	keine Angabe

Sonstiges

Zahnriemen gewechselt: keine Angabe	Dieselpartikelfilter vorhanden: k.A.	Chiptuning: nein

Ausstattung

Serienausstattung:

Ablagemöglichkeiten	Active Guard Plus	Airbag für Fahrer und Beifahrer
Airbag: 2 Seitenairbags vorne	Airbag: Beifahrerairbag-Deaktivierung	Airbag: Kopfairbags für 4 äuß.Sitzplät.
Allradantrieb xDrive	Anti-Blockier-System inkl. CBC	Armauflage vorn klappbar mit Ablagefach
Aufmerksamkeitsassistent	Außenspiegel el. verstell.- u. beheizbar	Auto Start-/Stop Funktion
Bordcomputer inkl. Außentemperaturanz.	Bremsleuchte, dritte	Check-Control
ConnectedDrive Services	Dieselpartikelfilter	Drehzahlmesser
Dynamische Stabilitäts Control (DSC)	Einstiegsleisten mit BMW M Schriftzug	Fahrerlebnisschalter
Fahrwerk: Sportfahrwerk M	Favoritentasten mit 8 programmi. Tasten	Fehlbetankungsschutz für Dieselfahrzeuge
Fensterheber, elektrisch	Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunkt.	Getriebe: 8-Gang-Automatic Getriebe Step
Heckscheibenheizung mit Abschaltautomati	Heckscheibenwischer	iDrive Controller
Interieurleisten: Illuminated Boston	Kindersitzbefestigung ISOFIX	Klimaanlage inkl. Mikrofilter u. Umluftb
Komforttelefonie mit Smartphone-Anbind.	Kopfstützen (5) vorne und hinten	Kraftstofftank, größer
LED-Nebelscheinwerfer	LED-Scheinwerfer	Lenkrad: M Lederlenkrad
Lenkrad: Multifunkion für Lenkrad	Lenksäule: mechanisch einstellbar	M Dachhimmel anthrazit
M Fußstütze und M Pedalerie	M Hochglanz Shadow Line	M Schriftzug
Navigationsystem: BMW Live Cockpit Prof.	Paket: Ablagenpaket	Paket: Connected Package Professional
Paket: Lichtpaket	Paket: M Aerodynamik	Park Distance Control (PDC)
Parkbremse, elektromechanisch	Performance Control	Personal Profile
Räderzubehör: Radschraubensicherung	Räderzubehör: Reifendruck-Kontrolle	Radio: BMW Live Cockpit
Radiozub.: Lautsprechersystem (6)	Radiozubehör: DAB-Tuner	Regensensor inkl.autom.Fahrlichtsteuer.
Scheibenwaschdüsen beheizt	Servolenkung: M Sportlenkung	Sicherheitsgurte (3-Punkt-Automatik) v+h
Sitze: Fondsitze umklappbar (60:40)	Sitze: Sportsitze für Fahrer & Beifahrer	Speed Limiter
Sperrdifferenzial an der Vorderachse	Start-/Stop-Knopf	Steckdose (12 V)
Stoßfänger in Wagenfarbe	Telefon: Intelligenter Notruf inkl. Tele	Telefon: WLAN Hotspot
Verglasung: Wärme-Sonnenschutzverglasung	Verzurrösen im Gepäckraum	Warndreieck und Verbandkasten
Wegfahrsperre elektronisch	Zentralverriegelung	

Sonderausstattung:

Adaptiver LED-Scheinwerfer	Anhängerkupplung, abnehmbarer Kugelkopf	Colorverglasung: Sonnenschutzverglasung
Entfall Modellschriftzug	Entfall Zusatz-Schriftzug außen	Fernlichtassistent
Heckklappenbetätigung automatisch	Innenspiegel automatisch abblendend	Interieurleisten: Illuminated Berlin
Klimaautomatik 2-Zonen erweiter. Umfänge	Komfortzugang, DK, berührungslo. Heckkla	Lackierung: Metallic
Lenkrad: Lenkradheizung	Lordosenstütze für Fahrer und Beifahrer	Paket: Außenspiegel
Paket: Comfort	Paket: Innen- und Außenspiegelpaket	Paket: Premium
Polster: Leder Dakota mit Perforierung	Räder: 19´ LM D.-Sp. 552 M Bicolor	Radiozub.: Harman Kardon Surround Sound
Sitz: Sitzheizung vorn	Telefon: Telefonie mit Wireless Charging	

Vorschäden

Vorschäden:

Tauschaggregat	Lackarbeit	Technischer Mangel	Sonstige Beschädigung	Vorschadenhöhe
nein	ja	nein	nein	0,00 €

(U) Lackarbeit -> Rechnung legt nicht vor: Stoßfänger hinten lackiert / Reparaturweg geschätzt (0,00 €)

Unfallfreiheit

Unfallfrei = nein

reparierte Unfallschäden: 1

(Unfallschäden sind in den jeweiligen Abschnitten mit einem **(U)** gekennzeichnet)

Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Stuttgart
Untere Waldplätze 3, 70569 Stuttgart

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 1339026

Lackdicke	Fondseite links	Tür hinten links	Tür vorne links	Kotflügel vo.li.	Heckklappe	Dach	Motorhaube	Fondseite rechts	Tür h. rechts	Tür vorne rechts	Kotflügel vo.re.
	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig

Reifen u. Felgen	Reifenart (montiert)		Felgenbeschreibung	
	Sommerreifen (LM-Felgen, Original-Felgen)		k. A.	
	Reifen vorne	VL	VR	
	235/35 R19 91Y	4,00 mm (Pirelli)	4,00 mm (Pirelli)	
	Reifen hinten	HL	HR	
	235/35 R19 91Y	5,00 mm (Pirelli)	5,00 mm (Pirelli)	
	Bemerkung			Ausstattung ER
				k. A.

Optischer Zustand

Felge (Sommer-Radsatz) - Hinterachse links - Minderwert glanzgedrehte Felge

Felge (Sommer-Radsatz) - Hinterachse rechts - Minderwert glanzgedrehte Felge

Felge (Sommer-Radsatz) - Vorderachse links - Minderwert glanzgedrehte Felge

Felge (Sommer-Radsatz) - Vorderachse rechts - Minderwert glanzgedrehte Felge

Hageltypische Dellen inst. setzen GA erforderlich (Dach, Dachholm rechts, Motorhaube, Kotflügel rechts, Tür vorne rechts, Seitenwand rechts, Dach leisten. Die angesetzten Minderwerte sind nicht zur Abrechnung mit der Versicherung vorgesehen, hierfür muss ein externes Gutachten erstellt werden!)

Lederlenkrad stark zerkratzt, Bezug erneuern

Motorhaube - Kratzer - smartrepair

Stoßfänger vorne - Instandsetzen und Spotten

Windschutzscheibe - Steinschlag mit Rissbildung, ersetzen

Technischer Zustand

Reifen (Sommer-Radsatz) - Hinterachse rechts - Fremdkörper in Lauffläche, erneuern (Schnitt in die Lauffläche bis zum Gewebe.)

Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Stuttgart
Untere Waldplätze 3, 70569 Stuttgart

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 1339026

Fahrzeugbilder









Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Stuttgart
Untere Waldplätze 3, 70569 Stuttgart

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 1339026

Fahrzeugbilder









Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Stuttgart
Untere Waldplätze 3, 70569 Stuttgart

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 1339026

Fahrzeugbilder









Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Stuttgart
Untere Waldplätze 3, 70569 Stuttgart

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 1339026

Fahrzeugbilder









Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Stuttgart
Untere Waldplätze 3, 70569 Stuttgart

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 1339026

Fahrzeugbilder







Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Stuttgart
Untere Waldplätze 3, 70569 Stuttgart

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 1339026

Schadensbilder



Motorhaube - Kratzer - smartrepair



Motorhaube - Kratzer - smartrepair



Windschutzscheibe - Steinschlag mit Rissbildung, ersetzen



Windschutzscheibe - Steinschlag mit Rissbildung, ersetzen

Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Stuttgart
Untere Waldplätze 3, 70569 Stuttgart

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 1339026

Schadensbilder



Windschutzscheibe - Steinschlag mit Rissbildung, ersetzen



Felge (Sommer-Radsatz) - Vorderachse links - Minderwert glanzgedrehte Felge



Felge (Sommer-Radsatz) - Vorderachse links - Minderwert glanzgedrehte Felge



Felge (Sommer-Radsatz) - Vorderachse links - Minderwert glanzgedrehte Felge

Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Stuttgart
Untere Waldplätze 3, 70569 Stuttgart

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 1339026

Schadensbilder



Felge (Sommer-Radsatz) - Vorderachse links - Minderwert glanzgedrehte Felge



Felge (Sommer-Radsatz) - Hinterachse links - Minderwert glanzgedrehte Felge



Felge (Sommer-Radsatz) - Hinterachse links - Minderwert glanzgedrehte Felge



Felge (Sommer-Radsatz) - Hinterachse links - Minderwert glanzgedrehte Felge

Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Stuttgart
Untere Waldplätze 3, 70569 Stuttgart

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 1339026

Schadensbilder



Felge (Sommer-Radsatz) - Hinterachse links - Minderwert glanzgedrehte Felge



Felge (Sommer-Radsatz) - Hinterachse rechts - Minderwert glanzgedrehte Felge



Felge (Sommer-Radsatz) - Hinterachse rechts - Minderwert glanzgedrehte Felge



Felge (Sommer-Radsatz) - Hinterachse rechts - Minderwert glanzgedrehte Felge

Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Stuttgart
Untere Waldplätze 3, 70569 Stuttgart

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 1339026

Schadensbilder



Felge (Sommer-Radsatz) - Hinterachse rechts - Minderwert glanzgedrehte Felge



Reifen (Sommer-Radsatz) - Hinterachse rechts - Fremdkörper in Lauffläche, erneuern



Reifen (Sommer-Radsatz) - Hinterachse rechts - Fremdkörper in Lauffläche, erneuern



Felge (Sommer-Radsatz) - Vorderachse rechts - Minderwert glanzgedrehte Felge

Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Stuttgart
Untere Waldplätze 3, 70569 Stuttgart

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 1339026

Schadensbilder



Felge (Sommer-Radsatz) - Vorderachse rechts - Minderwert glanzgedrehte Felge



Felge (Sommer-Radsatz) - Vorderachse rechts - Minderwert glanzgedrehte Felge



Felge (Sommer-Radsatz) - Vorderachse rechts - Minderwert glanzgedrehte Felge



Stoßfänger vorne - Instandsetzen und Spotten

Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Stuttgart
Untere Waldplätze 3, 70569 Stuttgart

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 1339026

Schadensbilder



Stoßfänger vorne - Instandsetzen und Spotten



Stoßfänger vorne - Instandsetzen und Spotten



Stoßfänger vorne - Instandsetzen und Spotten



Lederlenkrad stark zerkratzt, Bezug erneuern

Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Stuttgart
Untere Waldplätze 3, 70569 Stuttgart

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 1339026

Schadensbilder



Lederlenkrad stark zerkratzt, Bezug erneuern



Lederlenkrad stark zerkratzt, Bezug erneuern



Hageltypische Dellen inst. setzen GA erforderlich



Hageltypische Dellen inst. setzen GA erforderlich

Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Stuttgart
Untere Waldplätze 3, 70569 Stuttgart

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 1339026

Schadensbilder




Hageltypische Dellen inst. setzen GA erforderlich



Hageltypische Dellen inst. setzen GA erforderlich



Hageltypische Dellen inst. setzen GA erforderlich




Hageltypische Dellen inst. setzen GA erforderlich

Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Stuttgart
Untere Waldplätze 3, 70569 Stuttgart

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 1339026

Schadensbilder



Hageltypische Dellen inst. setzen GA erforderlich



Hageltypische Dellen inst. setzen GA erforderlich



Hageltypische Dellen inst. setzen GA erforderlich




Hageltypische Dellen inst. setzen GA erforderlich

Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Stuttgart
Untere Waldplätze 3, 70569 Stuttgart

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 1339026


Schadensbilder



Hageltypische Dellen inst. setzen GA erforderlich



Hageltypische Dellen inst. setzen GA erforderlich



Hageltypische Dellen inst. setzen GA erforderlich



Hageltypische Dellen inst. setzen GA erforderlich

Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Stuttgart
Untere Waldplätze 3, 70569 Stuttgart

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 1339026

Schadensbilder



Hageltypische Dellen inst. setzen GA erforderlich



Hageltypische Dellen inst. setzen GA erforderlich