Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Stuttgart
Untere Waldplätze 3, 70569 Stuttgart

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 1338826

Umsatzsteuer	§25a
ja	nein

Fahrzeugdaten

Hersteller	Typ	Modell
BMW	520d xDrive Touring Aut.	520d xDrive Touring Aut.

VIN	Aufbau	Anzahl Türen	Antriebsart	KBA-Schlüssel
WBA51BN090CP71950	Kombi Kombi	5	Allrad permanent	0005/CXX

Erstzulassung	Halter lt. Zulbesch. II	Gesamtfahrl. lt. Km-Zähler	Leistung (kW)	Anzahl Zylinder	Hubraum (ccm)	HU
31.10.2023	1	114.261 km	140 kW	4	1995	10/26

Ehemalige Nutzung	Raucherfahrzeug	letzter KD am	Letzter KD (km)
keine Sondernutzung	nein	09/26	111.499 k..

Farbe	Lackierung	Reimport	nächster KD am	nächster KD (km)
ARCTIC RACE BLUE METALLIC	Metallic	nein	k. A.	14.000 km

Scheckheft	Scheckheft Bemerkung
Vollständig (Vertragswerkstatt)	

Polster	Polsterfarbe	Getriebe
Leder	LEDER DAKOTA/Schwarz Kontr...	Automatik

Antrieb & Energie

Kraftstoff	Schadstoffklasse	CO_2-Emission (g/km)	Energieeffizienzklasse
Diesel	Euro 6d	139-157 (WLTP)	keine Angabe

Sonstiges

Zahnriemen gewechselt: keine Angabe	Dieselpartikelfilter vorhanden: k.A.	Chiptuning: nein

Ausstattung

Serienausstattung:

Ablagemöglichkeiten	Active Guard	Airbag für Fahrer und Beifahrer
Airbag: 2 Seitenairbags vorne	Airbag: Kopfairbag für 1. und 2. Sitzrei	Alarmanlage
Allradantrieb xDrive	Anti-Blockier-System (ABS) inkl. Bremsas	Armauflagen vorne und hinten
Aufmerksamkeitsassistent	Außenspiegel el. verstell.- u. beheizbar	Außentemperaturanzeige
BMW ID	Bordcomputer	Bremsleuchte, dritte
ConnectedDrive Services	Dachreling schwarz	Dieselpartikelfilter
Drehzahlmesser	Durchladesystem	Dyn. Stabilitäts Control (DSC) inkl. DTC
Favoritentasten mit 8 programmi. Tasten	Fensterheber elektrisch vorn und hinten	Frontscheibenwaschdüsen beheizt
Fußmatten in Velours	Gepäckraumabdeckung	Gepäckraumtrennnetz
Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunkt.	Getränkehalter, jeweils 2 vorn und hin.	Getriebe: 8-Gang-Steptronic Getriebe
Heckklappenbetätigung automatisch	Heckscheibe separart zu öffnen	Heckscheibenwischer
Hinterachsluftfederung mit Niveauregul.	Innenspiegel automatisch abblendend	Intelligenter Notruf
Interieurleisten Oxidsilber dunkel matt	Kindersicherung in den hinteren Türen	Kindersitzbefestigung ISOFIX
Klimaautomatik 2-Zonen erweiter. Umfänge	Kopfstützen (5)	LED-Scheinwerfer
Lenkrad: Sport-Leder m. Multifunktion	Mittelarmlehne im Fond	Navigationssystem: BMW Live Cockpit Pro.
Paket: Connected Package Professional	Park Distance Control (PDC),vorn +hinten	Parkbremse, elektromechanisch
Räderzubehör: Radsicherungsschrauben	Radiozubehör: DAB-Tuner	Regensensor
Reifendruckanzeige	Rekuperationssystem	Schlüsselloser Motorstart
Servotronic	Sicherheitsgurte (3-Punkt-Automatik)	Sitze: Sitzverstellung vorne elektrisch
Start-/Stop-Knopf	Steckdose (12 V)	Telefon: Freisprecheinrichtung m. USB
Telefon: WLAN Hotspot	Teleservices	Verzurrösen im Gepäckraum
Vorbereitung Fahrerassistenz I	Wärme-/Sonnenschutzverglasung rundum	Warndreieck mit Erste-Hilfe-Set
Wegfahrsperre elektronisch	Zentralverriegelung m. Funkfernbedienung	

Sonderausstattung:

Active Protection	Aktive Geschwindigkeitsregelung	Ambientes Licht
Anhängerkupplung	Driving Assistant	Entfall Zusatz-Schriftzug außen
Fahrwerk: Serienfahrwerk	Getriebe: Steptronic mit Schaltwippen	Head-Up Display
Interieurleisten Pianolack schwarz Indiv	Klimaautomatik mit 4-Zonenregelung	Komfortzugang mit BMW Digital Key
Lackierung: Metallic i.V.m. M Sportpaket	Leder Dakota Schwarz/Kontraststeppung	Lenkrad: M Lederlenkrad
LMR Doppelspeiche 662 M 8J x 18´	M Dachhimmel anthrazit	M Dachreling Shadow Line
M Hochglanz Shadow Line	Modellschriftzug-Entfall	Paket: Business iVm. M Sportpaket
Paket: Erweitertes Außenspiegelpaket	Paket: Gepäckraumpaket	Paket: Innovationspaket
Paket: M Aerodynamikpaket	Paket: M Sportpaket (520i/d, 520d xDr.)	Panorama Glasdach
Parking Assistant	Radiozub.: HiFi Lautsprechersystem	Sitz: Sitzheizung vorn
Sitze: Sitzverstellung vorne elektrisch	Sitze: Sportsitze für Fahrer & Beifahrer	Sonnenschutzrollo f. hi. Tür
Standheizung	Telefon: Telefonie mit Wireless Charging	Verglasung: Sonnenschutzverglasung

Vorschäden

Vorschäden:

Tauschaggregat	Lackarbeit	Technischer Mangel	Sonstige Beschädigung	Vorschadenhöhe
nein	ja	nein	nein	6.325,33 €

(U) Lackarbeit -> Rechnung liegt vor / Klärung über Alphabet: Stoßfänger vorne, Kotflügel vorne rechts ersetzt, Tür vorne rechts laciert (3.831,86 €)
(U) Lackarbeit -> Rechnung liegt vor / Klärung über Alphabet: Stoßfänger hinten ersetzt (2.493,47 €)

Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Stuttgart
Untere Waldplätze 3, 70569 Stuttgart

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 1338826

Unfallfreiheit	Unfallfrei = nein										
	reparierte Unfallschäden: 2 (Unfallschäden sind in den jeweiligen Abschnitten mit einem **(U)** gekennzeichnet)										
Lackdicke	Fondseite links	Tür hinten links	Tür vorne links	Kotflügel vo.li.	Heckklappe	Dach	Motorhaube	Fondseite rechts	Tür h. rechts	Tür vorne rechts	Kotflügel vo.re.
	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	168 µ	NL
Reifen u. Felgen	Reifenart (montiert)						Felgenbeschreibung				
	Sommerreifen (LM-Felgen, Original-Felgen)						k. A.				
	Reifen vorne		VL				VR				
	245/45 R18 100Y		4,00 mm (Bridgestone)				4,00 mm (Bridgestone)				
	Reifen hinten		HL				HR				
	245/45 ZR18 100Y		5,00 mm (Sonstige)				5,00 mm (Sonstige)				
	Bemerkung									Ausstattung ER	
										k. A.	

Optischer Zustand	
C - Säule re Kratzer auslegen pol GS	
Felge (Sommer-Radsatz) - Vorderachse links - leicht beschädigt, Gebrauchsspur (Außenkante)	
Heckscheibe - Kratzer - erneuern	
Motorhaube - Steinschlag - austupfen (auslegen pol. GS)	
Seitenscheibe hinten links - Kratzer - polieren (GS)	
Tür vorne links - Kratzer - polieren (auslegen pol. GS)	
Türverkleidung HR Kratzer GS	

Technischer Zustand	
Hardyscheibe angerissen GS	
Inspektion - HU/AU (Alphabet)	repariert
Parkunterstützung eingeschränkt, prüfen (ggf. instand setzen. Ermittlung der genauen Schadenshöhe durch DEKRA nicht möglich, zusätzliche Prüfung durch Werkstatt BMW erforderlich, Schadenserweiterung sowie höhere Kosten möglich!)	repariert
Reifen (Sommer-Radsatz) - Vorderachse links - Profil nahe Verschleißgrenze GS	
Reifen (Sommer-Radsatz) - Vorderachse rechts - Profil nahe Verschleißgrenze GS (Außenkante)	

Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Stuttgart
Untere Waldplätze 3, 70569 Stuttgart

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 1338826

Fahrzeugbilder










Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Stuttgart
Untere Waldplätze 3, 70569 Stuttgart


Carver-Angebot


GA-Lagernummer: 1338826

Fahrzeugbilder











Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Stuttgart
Untere Waldplätze 3, 70569 Stuttgart

Carver-Angebot


GA-Lagernummer: 1338826

Fahrzeugbilder









Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Stuttgart
Untere Waldplätze 3, 70569 Stuttgart

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 1338826

Fahrzeugbilder










Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Stuttgart
Untere Waldplätze 3, 70569 Stuttgart

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 1338826

Fahrzeugbilder





Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Stuttgart
Untere Waldplätze 3, 70569 Stuttgart


Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 1338826

Schadensbilder




Inspektion - HU/AU (REPARIERT)



Parkunterstützung eingeschränkt, prüfen (REPARIERT)



Heckscheibe - Kratzer - erneuern



Heckscheibe - Kratzer - erneuern

Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Stuttgart
Untere Waldplätze 3, 70569 Stuttgart

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 1338826

Schadensbilder



Heckscheibe - Kratzer - erneuern



Heckscheibe - Kratzer - erneuern



Seitenscheibe hinten links - Kratzer - polieren



Motorhaube - Steinschlag - austupfen

Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Stuttgart
Untere Waldplätze 3, 70569 Stuttgart

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 1338826

Schadensbilder



Motorhaube - Steinschlag - austupfen



Felge (Sommer-Radsatz) - Vorderachse links - leicht beschädigt, Gebrauchsspur



Felge (Sommer-Radsatz) - Vorderachse links - leicht beschädigt, Gebrauchsspur



Reifen (Sommer-Radsatz) - Vorderachse links - Profil nahe Verschleißgrenze GS

Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Stuttgart
Untere Waldplätze 3, 70569 Stuttgart

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 1338826

Schadensbilder



Tür vorne links - Kratzer - polieren



Türverkleidung HR Kratzer GS



Türverkleidung HR Kratzer GS



C - Säule re Kratzer auslegen pol GS

Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Stuttgart
Untere Waldplätze 3, 70569 Stuttgart

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 1338826

Schadensbilder



Reifen (Sommer-Radsatz) - Vorderachse rechts - Profil nahe Verschleißgrenze GS



Hardyscheibe angerissen GS