Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Stuttgart
Untere Waldplätze 3, 70569 Stuttgart

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 1334126

Umsatzsteuer	§25a
ja	nein

Fahrzeugdaten	Hersteller		Typ		Modell			
	BMW		218d Active Tourer Aut.		218d Active Tourer Aut.			
	VIN		Aufbau		Anzahl Türen	Antriebsart	KBA-Schlüssel	
	WBA21BY0507N35108		Kombi Großraumlimousine		5	Vorderradantrieb	0005/DHJ	
	Erstzulassung	Halter lt. Zulbesch. II	Gesamtfahrl. lt. Km-Zähler	Leistung (kW)	Anzahl Zylinder	Hubraum (ccm)	HU	
	20.10.2023	1	101.451 km	110 kW	4	1995	10/26	
	Ehemalige Nutzung				Raucherfahrzeug	letzter KD am	Letzter KD (km)	
	keine Sondernutzung				nein	07/26	92.400 km	
	Farbe		Lackierung		Reimport	nächster KD am	nächster KD (km)	
	SCHWARZ II		k. A.		nein	k. A.	21.000 km	
	Scheckheft		Scheckheft Bemerkung					
	Digital - vollständig							
	Polster		Polsterfarbe		Getriebe			
	Stoff		STOFF ARKTUR ANTHRAZIT		Automatik			
Antrieb & Energie	Kraftstoff	Schadstoffklasse	CO_2-Emission (g/km)		Energieeffizienzklasse			
	Diesel	Euro 6d	125-137 (WLTP)		keine Angabe			
Sonstiges	Zahnriemen gewechselt: keine Angabe		Dieselpartikelfilter vorhanden: k.A.		Chiptuning: nein			

Ausstattung

Serienausstattung:

Ablagemöglichkeiten	Active Guard	Airbag für Fahrer und Beifahrer
Anti-Blockier-System inkl. CBC	Aufmerksamkeitsassistent	Außenbeleuchtung
Außenspiegel el. verstell.- u. beheizbar	Auto Start Stop Funktion	BMW iDrive
BMW My Modes	Bremsleuchte, dritte	Bremssystem
Dieselpartikelfilter	Drehzahlmesser	Dynamic Stabilitäts-Control (DSC)
Fensterheber, elektrisch	Fußmatten in Velours	Gepäckraum
Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunkt.	Getriebe: 7-Gang Automatic Getriebe	Heckklappenbetätigung automatisch
Heckscheibenheizung	Heckscheibenwischer	Heckspoiler
Innenbeleuchtung	Intelligenter Notruf	Interieurleisten Quarzsilber matt genarb
Klimaautomatik mit 2-Zonenregelung	Kopfstützen (2)	Lackierung: Uni
LED-Scheinwerfer und -Heckleuchten	Lenkrad: Sport-Lederlenkrad	Navigationsystem: BMW Live Cockpit Plus
Paket: Connected Package Professional	Parking Assistant	Performance Control
Polster: Stoff ´Arktur´	Räder: 16´ LM Doppelspeiche 186	Räderzubehör: Radschraubensicherung
Räderzubehör: Reifendruck-Kontrolle	Radiozubehör: DAB-Tuner	Radiozubehör: Lautsprechersystem Stereo
Schließsystem mit Zentralverriegelung	Servotronic	Sicherheitssysteme
Sichtfunktionen	Sitze: Fondsitze	Sitze: Kindersitzbefestigung i-Size B.
Sitze: Seriensitz für Fahrer und Beifahr	Steckdosen	TeleServices
Warndreieck mit Erste-Hilfe-Set	Wegfahrsperre	

Sonderausstattung:

Adaptiver LED-Scheinwerfer	Anhängerkupplung	Driving Assistant Plus, Vorbereitung
Fernlichtassistent	Innenspiegel automatisch abblendend	Instrumententafel Luxury
Komfortzugang mit BMW Digital Key	Lenkrad:Vorbereitung Lenkradheizung	Paket: Innen- und Außenspiegelpaket
Paket: Premium inkl. Sensor HK	Sitz: Sitzheizung vorn	Sitze: Aktivsitz für Fahrer und Beifahre
Telefon: Ablage für Wireless Charging		

Vorschäden

Vorschäden:

Tauschaggregat	Lackarbeit	Technischer Mangel	Sonstige Beschädigung	Vorschadenhöhe
nein	ja	nein	nein	0,00 €

(U) Lackarbeit -> Rechnung legt nicht vor / WM Klärung über Alphabet: Stoßfänger vorne ersetzt / Reparaturweg geschätzt (0,00 €)

Unfallfreiheit

Unfallfrei = nein

reparierte Unfallschäden: 1

(Unfallschäden sind in den jeweiligen Abschnitten mit einem **(U)** gekennzeichnet)

Lackdicke

Fondseite links	Tür hinten links	Tür vorne links	Kotflügel vo.li.	Heckklappe	Dach	Motorhaube	Fondseite rechts	Tür h. rechts	Tür vorne rechts	Kotflügel vo.re.
serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig

Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Stuttgart
Untere Waldplätze 3, 70569 Stuttgart

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 1334126

Reifen u. Felgen	Reifenart (montiert) Sommerreifen (LM-Felgen, Original-Felgen)		Felgenbeschreibung k. A.	
	Reifen vorne 205/65 R16 95W	VL 5,00 mm (Vredestein)	VR 5,00 mm (Vredestein)	
	Reifen hinten 205/65 R16 95V	HL 6,00 mm (Pirelli)	HR 6,00 mm (Pirelli)	
	Bemerkung			Ausstattung ER k. A.

Optischer Zustand	
Felge (Sommer-Radsatz) - Hinterachse links - Lackieren	
Heckklappe - Kratzer - polieren (ausliegen pol. GS)	
Hutablage, Befestigung rechts fehlt, ern.	
Motorhaube - Steinschlag - austupfen (ausliegen pol. GS)	
Tür vorne links - Türeinstieg vorne links Lackieren (Delle mit Lackschaden inst.)	
Verkleidung Heckklappe Kratzer ern	
Technischer Zustand	
Inspektion - HU/AU (Alphabet)	repariert
Reifen HA statt (W) (V) montiert (nach Prüfung geht i.O (Zulässig))	

Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Stuttgart
Untere Waldplätze 3, 70569 Stuttgart

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 1334126

Fahrzeugbilder









Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Stuttgart
Untere Waldplätze 3, 70569 Stuttgart


Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 1334126

Fahrzeugbilder









Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Stuttgart
Untere Waldplätze 3, 70569 Stuttgart

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 1334126

Fahrzeugbilder









Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Stuttgart
Untere Waldplätze 3, 70569 Stuttgart

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 1334126

Fahrzeugbilder





Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Stuttgart
Untere Waldplätze 3, 70569 Stuttgart

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 1334126

Schadensbilder



Hutablage, Befestigung rechts fehlt, ern.



Verkleidung Heckklappe Kratzer ern



Verkleidung Heckklappe Kratzer ern



Heckklappe - Kratzer - polieren

Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Stuttgart
Untere Waldplätze 3, 70569 Stuttgart

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 1334126

Schadensbilder



Motorhaube - Steinschlag - austupfen



Motorhaube - Steinschlag - austupfen



Tür vorne links - Türeinstieg vorne links Lackieren



Tür vorne links - Türeinstieg vorne links Lackieren

Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Stuttgart
Untere Waldplätze 3, 70569 Stuttgart

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 1334126

Schadensbilder



Felge (Sommer-Radsatz) - Hinterachse links - Lackieren



Felge (Sommer-Radsatz) - Hinterachse links - Lackieren