Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Stuttgart
Untere Waldplätze 3, 70569 Stuttgart

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 1335126

Umsatzsteuer	§25a
ja	nein

Fahrzeugdaten	Hersteller: BMW		Typ: 116d Advantage		Modell: 116d Advantage		
	VIN: WBA7M710207G70098		Aufbau: Limousine Kombi		Anzahl Türen: 5	Antriebsart: Vorderradantrieb	KBA-Schlüssel: 0005/CWO
	Erstzulassung: 09.09.2020	Halter lt. Zulbesch. II: 2	Gesamtfahrl. lt. Km-Zähler: 142.141 km	Leistung (kW): 85 kW	Anzahl Zylinder: 3	Hubraum (ccm): 1496	HU: 11/27
	Ehemalige Nutzung: keine Sondernutzung				Raucherfahrzeug: nein	letzter KD am: 09/26	Letzter KD (km): 141.697 k..
	Farbe: ALPINWEISS III		Lackierung: k. A.		Reimport: nein	nächster KD am: k. A.	nächster KD (km): k. A.
	Scheckheft: Vollständig	Scheckheft Bemerkung:					
	Polster: Stoff		Polsterfarbe: STOFF GRID ANTHRAZIT		Getriebe: Manuelles Getriebe		
Antrieb & Energie	Kraftstoff: Diesel	Schadstoffklasse: Euro 6d	CO_2-Emission (g/km): 118-139 (WLTP)		Energieeffizienzklasse: keine Angabe		
Sonstiges	Zahnriemen gewechselt: keine Angabe	Dieselpartikelfilter vorhanden: k.A.	Chiptuning: nein				

Ausstattung

Serienausstattung:

Ablagemöglichkeiten	Active Guard Plus	Airbag für Fahrer und Beifahrer
Airbag: 2 Seitenairbags vorne	Airbag: Beifahrerairbag-Deaktivierung	Airbag: Kopfairbags vorne und hinten
Anti-Blockier-System inkl. CBC	Armauflage vorn klappbar mit Ablagefach	Aufmerksamkeitsassistent
Außenspiegel el. verstell.- u. beheizbar	Auto Start-/Stop Funktion	Bordcomputer inkl. Außentemperaturanz.
Bremsleuchte, dritte	Check-Control	ConnectedDrive Services
Dieselpartikelfilter	Drehzahlmesser	Dynamische Stabilitäts Control (DSC)
Exterieurumfänge	Fahrerlebnisschalter	Favoritentasten mit 8 programmi. Tasten
Fehlbetankungsschutz für Dieselfahrzeuge	Fensterheber, elektrisch	Fußmatten in Velours, anthrazit
Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunkt.	Getriebe: 6-Gang-Schaltung	Heckscheibenheizung mit Abschaltautomati
Heckscheibenwischer	iDrive Controller	Interieurleisten Quarzsilber matt genarb
Kindersitzbefestigung ISOFIX	Klimaanlage inkl. Mikrofilter u. Umluftb	Kopfstützen (5) vorne und hinten
LED Tagfahrlicht	Lenkrad: Lederlenkrad	Lenkrad: Multifunkion für Lenkrad
Lenksäule: mechanisch einstellbar	Leuchtweitenregulierung	Paket: Ablagenpaket
Paket: Connected Package	Park Distance Control (PDC) vorn/hinten	Parkbremse, elektromechanisch
Performance Control	Personal Profile	Polster: Stoff Grid
Räder: 16´ LM Sternsp. 517	Räderzubehör: Radsicherungsschrauben	Radio: BMW Live Cockpit
Radiozub.: Lautsprechersystem (6)	Radiozubehör: DAB-Tuner	Regensensor inkl.autom.Fahrlichtsteuer.
Reifendruckanzeige	Scheibenwaschdüsen beheizt	Servotronic
Sicherheitsgurte (3-Punkt-Automatik) v+h	Sitze: Fondsitze umklappbar (60:40)	Sitze: Seriensitz für Fahrer und Beifahr
Speed Limiter	Start-/Stop-Knopf	Steckdose (12 V)
Stoßfänger in Wagenfarbe	Telefon: Intelligenter Notruf inkl. Tele	Verglasung: Wärme-Sonnenschutzverglasung
Verzurrösen im Gepäckraum	Warndreieck mit Erste-Hilfe-Set	Wegfahrsperre elektronisch
Zentralverriegelung		

Sonderausstattung:

Innenspiegel automatisch abblendend	Interieurleisten: Illuminated Berlin	Klimaautomatik mit 2-Zonenregelung
Komfortzugang	Lackierung: Alpinweiß	LED-Nebelscheinwerfer
LED-Scheinwerfer	Lenkrad: Sport-Leder	Lordosenstütze für Fahrer und Beifahrer
Paket: Comfort	Paket: Lichtpaket	Räderzubehör: Reifenpannenset
Sitz: Sitzheizung vorn	Sitze: Beifahrersitz höhenverstellbar	

Vorschäden

Vorschäden:

Tauschaggregat	Lackarbeit	Technischer Mangel	Sonstige Beschädigung	Vorschadenhöhe
nein	ja	nein	nein	5.299,78 €

(U) Lackarbeit -> Siehe Rechnung: Heckschaden 12/24 (Stoßfänger hinten und Heckklappe Lackiert, Unterbodenverkleidung ersetzt) (5.299,78 €)
(U) Lackarbeit -> Keine Rechnung Vorhanden: Frontschaden (0,00 €)

Unfallfreiheit

Unfallfrei = nein

reparierte Unfallschäden: 2

(Unfallschäden sind in den jeweiligen Abschnitten mit einem **(U)** gekennzeichnet)

Lackdicke

Fondseite links	Tür hinten links	Tür vorne links	Kotflügel vo.li.	Heckklappe	Dach	Motorhaube	Fondseite rechts	Tür h. rechts	Tür vorne rechts	Kotflügel vo.re.
181 µ	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	178 µ	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig

Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Stuttgart
Untere Waldplätze 3, 70569 Stuttgart

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 1335126

Reifen u. Felgen	Reifenart (montiert) Sommerreifen		Felgenbeschreibung k. A.	
	Reifen vorne 205/55R16 91W	VL 4,00 mm (Bridgestone)	VR 4,00 mm (Bridgestone)	
	Reifen hinten 205/55R16 91W	HL 4,00 mm (Bridgestone)	HR 4,00 mm (Bridgestone)	
	Bemerkung			Ausstattung ER k. A.

Optischer Zustand
Karosserie - K / S / und Dellen GS siehe Bilder
Tür hinten links - Kratzer - lackieren
Windschutzscheibe - Steinschlag mit Rissbildung, ersetzen
Technischer Zustand
Reifen (Sommer-Radsatz) - Hinterachse rechts - Flanke beschädigt, erneuern
Fehlteile und Dienstleistungen
HU-Bescheinigung fehlt

Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Stuttgart
Untere Waldplätze 3, 70569 Stuttgart

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 1335126

Fahrzeugbilder









Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Stuttgart
Untere Waldplätze 3, 70569 Stuttgart

Carver-Angebot


GA-Lagernummer: 1335126

Fahrzeugbilder









Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Stuttgart
Untere Waldplätze 3, 70569 Stuttgart

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 1335126

Fahrzeugbilder





Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Stuttgart
Untere Waldplätze 3, 70569 Stuttgart

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 1335126

Schadensbilder



Tür hinten links - Kratzer - lackieren



Karosserie - K / S / und Dellen GS siehe Bilder



Karosserie - K / S / und Dellen GS siehe Bilder



Reifen (Sommer-Radsatz) - Hinterachse rechts - Flanke beschädigt, erneuern

Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Stuttgart
Untere Waldplätze 3, 70569 Stuttgart

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 1335126

Schadensbilder



Reifen (Sommer-Radsatz) - Hinterachse rechts - Flanke beschädigt, erneuern



Karosserie - K / S / und Dellen GS siehe Bilder



Karosserie - K / S / und Dellen GS siehe Bilder



Karosserie - K / S / und Dellen GS siehe Bilder

Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Stuttgart
Untere Waldplätze 3, 70569 Stuttgart

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 1335126

Schadensbilder



Karosserie - K / S / und Dellen GS siehe Bilder



Karosserie - K / S / und Dellen GS siehe Bilder



Karosserie - K / S / und Dellen GS siehe Bilder



Karosserie - K / S / und Dellen GS siehe Bilder

Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Stuttgart
Untere Waldplätze 3, 70569 Stuttgart

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 1335126

Schadensbilder



Windschutzscheibe - Steinschlag mit Rissbildung, ersetzen



Windschutzscheibe - Steinschlag mit Rissbildung, ersetzen