Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Saarbrücken
Am Halberg 6-7, 66121 Saarbrücken

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 3117126

Umsatzsteuer	§25a
nein	ja

Fahrzeugdaten

Hersteller	Typ	Modell
BMW	120d Aut. M Sport	120d Aut. M Sport

VIN	Aufbau	Anzahl Türen	Antriebsart	KBA-Schlüssel
WBA1S710007B62675	Limousine Kombi	5	Hinterradantrieb	0005/CAC

Erstzulassung	Halter lt. Zulbesch. II	Gesamtfahrl. lt. Km-Zähler	Leistung (kW)	Anzahl Zylinder	Hubraum (ccm)	HU
25.09.2018	3	105.393 km	140 kW	4	1995	03/28

Ehemalige Nutzung	Raucherfahrzeug	letzter KD am	Letzter KD (km)
keine Sondernutzung	nein	01/26	96.040 km

Farbe	Lackierung	Reimport	nächster KD am	nächster KD (km)
ESTORILBLAU 2 METALLIC	Metallic	nein	k. A.	19.000 km

Scheckheft	Scheckheft Bemerkung
keine Angabe	

Polster	Polsterfarbe	Getriebe
Leder	LEDER DAKOTA/Schwarz Kontr...	Automatik

Antrieb & Energie

Kraftstoff	Schadstoffklasse	CO_2-Emission (g/km)	Energieeffizienzklasse
Diesel	Euro 6c	147-158 (WLTP)	keine Angabe

Sonstiges

Zahnriemen gewechselt: keine Angabe	Dieselpartikelfilter vorhanden: k.A.	Chiptuning: nein

Ausstattung

Serienausstattung:

Ablagemöglichkeiten	Airbag für Fahrer und Beifahrer	Airbag: 2 Seitenairbags vorne
Airbag: Beifahrerairbag-Deaktivierung	Airbag: Kopfairbags vorne und hinten	Anti-Blockier-System inkl. CBC
Armauflage vorn, verschiebbar	Außenspiegel elektrisch einstellbar	Außenspiegel u.Front.Waschdüsen beheizt
Außenspiegelkappen in Wagenfarbe	Außentemperaturanzeige	Auto Start Stop Funktion
Blinkleuchten, weiß	BMW Individual Hochglanz Shadow Line (5)	Bordcomputer inkl. Check-Control
Bremsenergierückgewinnung	Bremsleuchte, dritte	Bremsleuchten, dynamisch
ConnectedDrive Services	Dachhimmel BMW Individual anthrazit	Dieselpartikelfilter
Drehzahlmesser	Dynamic Stabilitäts-Control (DSC)	Exterieurumfänge in Wagenfarbe
Fahrerlebnisschalter ECO PRO/Sport Modus	Fahrwerk: Sportfahrwerk M	Fehlbetankungsschutz für Dieselfahrzeuge
Fensterheber elektrisch vorn und hinten	Fernbedienung für Zentralverriegelung	Fußmatten in Velours
Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunkt.	Getriebe: 8-Gang-Automatic Getriebe Step	Heckscheibenheizung mit Abschaltautomati
Heckscheibenwischer	Intelligenter Notruf	Interieurleist.Alu Hex. (Est.-Blau matt)
Kindersitzbefestigung ISOFIX	Klimaautomatik 1-Zonig	Kopfstützen (5) vorn und hinten
Kopfstützen im Fond, klappbar	LED-Nebelscheinwerfer	LED-Scheinwerfer
Lenkrad: M Lederlenkrad	Lenkrad: Multifunkion für Lenkrad	Lenksäule: mechanisch einstellbar
Make-up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer	Nebelscheinwerfer	Paket: Ablagenpaket
Paket: Lichtpaket	Paket: M Aerodynamik	Paket: Nichtraucher
Park Distance Control (PDC), hinten	Personal Profile	Räderzubehör: Radsicherungsschrauben
Regensensor inkl.autom.Fahrlichtsteuer.	Reifendruckanzeige	Remote Services
Schaltpunktanzeige	Servotronic	Sicherheitsgurte (3-Punkt-Automatik) v+h
Sitz: Fahrer-/Beifahrer läng/höhenverst.	Sitze: Fondsitze umklappbar (60:40)	Sitze: Sportsitze für Fahrer & Beifahrer
Start-/Stop-Knopf	Stoßfänger in Wagenfarbe	Telefon: Freisprecheinri. m.USB-Schnitt.
TeleServices	Verzurrösen im Gepäckraum	Wärmeschutzglas grün, rundum
Warndreieck mit Erste-Hilfe-Set	Wegfahrsicherung (EWS IV)	Zentralverriegelung
Zusatzausstattung (M)		

Sonderausstattung:

Durchladesystem (3-Teilung d. Rücklehne)	Ind.Hochgl.Shadow Line (5-T) iVm P.Edit.	Innenspiegel automatisch abblendend
Interieurleisten Schwarz hochglänzend	Komforttelefonie mit Smartphone-Anbind.	Lackierung: Metallic
Lordosenstütze für Fahrer und Beifahrer	Navigationssystem Business	Paket: BusinessPackage
Paket: Edition M Sport Shadow	Park Distance Control (PDC),vorn +hinten	Polster: Leder Dakota
Räder: LM Doppelsp.719 M Jetblack	Radiozub.: HiFi Lautsprechersystem	Sitz: Sitzheizung vorn

Vorschäden

Vorschäden:

Tauschaggregat	Lackarbeit	Technischer Mangel	Sonstige Beschädigung	Vorschadenhöhe
nein	nein	nein	ja	0,00 €

(U) Sonstige Beschädigung -> Seitenwand links Dellenentfernung Seitenwand rechts Kratzer Smart Rep. (0,00 €)
(U) Sonstige Beschädigung -> Kotflügel rechts instandgesetzt (0,00 €)
(U) Sonstige Beschädigung -> Rechnung vorhanden: Kotflügel vr + Schweller re ersetzt (0,00 €)
(U) Sonstige Beschädigung -> Stoßfänger vo zumindest Nachlackiert Rechnung erf. (0,00 €)

Unfallfreiheit

Unfallfrei = nein

reparierte Unfallschäden: 4

(Unfallschäden sind in den jeweiligen Abschnitten mit einem **(U)** gekennzeichnet)

Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Saarbrücken
Am Halberg 6-7, 66121 Saarbrücken

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 3117126

Lackdicke	Fondseite links	Tür hinten links	Tür vorne links	Kotflügel vo.li.	Heckklappe	Dach	Motorhaube	Fondseite rechts	Tür h. rechts	Tür vorne rechts	Kotflügel vo.re.	
	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	661 µ	
Reifen u. Felgen	Reifenart (montiert)							Felgenbeschreibung				
	Sommerreifen (LM-Felgen, Original-Felgen)							k. A.				
	Reifen vorne		VL					VR				
	225/40R18 92Y		7,00 mm (Bridgestone)					7,00 mm (Bridgestone)				
	Reifen hinten		HL					HR				
	245/35R18 88Y		7,00 mm (Bridgestone)					7,00 mm (Bridgestone)				
	Bemerkung									Ausstattung ER		
										k. A.		

Optischer Zustand	
Fondseite links - Delle - instandsetzen u. lackieren	
Fondseite rechts - Delle - drücken (Gebrauchsspur)	
Kotflügel vorne links - Delle - drücken (Gebrauchsspur)	
Laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren	
Licht vorne links - Kratzer - erneuern	
Licht vorne rechts - Kratzer - erneuern	
Motorhaube - Steinschlag - austupfen (Gebrauchsspur)	
Stoßfänger hinten - Kratzer - polieren (Gebrauchsspur- Ladekante)	
Stoßfänger vorne - Kratzer - smartrepair	
Tür hinten rechts - Delle - drücken	
Windschutzscheibe - Oberflächensteinschläge - Gebrauchsspur	

Technischer Zustand	
Anschlagpuffer HA - leicht Porös Hinweis	
Hutablage beschädigt ers.	
Sonstiger Auftrag - Carver bereit zum Abtransport	repariert
Staubmanschette Stoßdämpfer vr defekt ers.	

Fehlteile und Dienstleistungen
HU-Bescheinigung fehlt
Felgenschlösser fehlen
Reparaturnachweis fehlt

Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Saarbrücken
Am Halberg 6-7, 66121 Saarbrücken

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 3117126

Fahrzeugbilder









Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Saarbrücken
Am Halberg 6-7, 66121 Saarbrücken

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 3117126

Fahrzeugbilder









Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Saarbrücken
Am Halberg 6-7, 66121 Saarbrücken

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 3117126

Fahrzeugbilder









Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Saarbrücken
Am Halberg 6-7, 66121 Saarbrücken

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 3117126

Fahrzeugbilder









Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Saarbrücken
Am Halberg 6-7, 66121 Saarbrücken

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 3117126

Fahrzeugbilder









Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Saarbrücken
Am Halberg 6-7, 66121 Saarbrücken

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 3117126

Fahrzeugbilder







Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Saarbrücken
Am Halberg 6-7, 66121 Saarbrücken

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 3117126

Schadensbilder



Hutablage beschädigt ers.



Laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren



Laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren



Stoßfänger vorne - Kratzer - smartrepair

Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Saarbrücken
Am Halberg 6-7, 66121 Saarbrücken

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 3117126

Schadensbilder



Staubmanschette Stoßdämpfer vr defekt ers.



Staubmanschette Stoßdämpfer vr defekt ers.



Anschlagpuffer HA - leicht Porös Hinweis



Licht vorne links - Kratzer - erneuern

Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Saarbrücken
Am Halberg 6-7, 66121 Saarbrücken

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 3117126

Schadensbilder



Licht vorne links - Kratzer - erneuern



Licht vorne rechts - Kratzer - erneuern



Tür hinten rechts - Delle - drücken



Fondseite rechts - Delle - drücken

Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Saarbrücken
Am Halberg 6-7, 66121 Saarbrücken

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 3117126

Schadensbilder



Stoßfänger hinten - Kratzer - polieren



Stoßfänger hinten - Kratzer - polieren



Fondseite links - Delle - instandsetzen u. lackieren




Kotflügel vorne links - Delle - drücken

Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Saarbrücken
Am Halberg 6-7, 66121 Saarbrücken

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 3117126

Schadensbilder



Motorhaube - Steinschlag - austupfen



Windschutzscheibe - Oberflächensteinschläge - Gebrauchsspur