Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Mannheim
Inselstr. 2, 68169 Mannheim

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 2020026

Umsatzsteuer	§25a
ja	nein

Fahrzeugdaten

Hersteller	Typ	Modell
BMW	i3s (120 Ah)	i3s (120 Ah)

VIN	Aufbau	Anzahl Türen	Antriebsart	KBA-Schlüssel
WBY8P610807K18418	Limousine Fließheck	5	Hinterradantrieb	0005/BSI

Erstzulassung	Halter lt. Zulbesch. II	Gesamtfahrl. lt. Km-Zähler	Leistung (kW)	Anzahl Zylinder	Hubraum (ccm)	HU
18.10.2021	2	59.342 km	135 kW	0	0	03/28

Ehemalige Nutzung	Raucherfahrzeug	letzter KD am	Letzter KD (km)
keine Sondernutzung	nein	01/26	50.096 km

Farbe	Lackierung	Reimport	nächster KD am	nächster KD (km)
FLUID BLACK MIT AKZENT BMW I B..	k. A.	nein	k. A.	k. A.

Scheckheft	Scheckheft Bemerkung
Vollständig	

Polster	Polsterfarbe	Getriebe
Stoff	STOFFKOMBI. NEUTRONIC/ARA..	Direktantrieb

Antrieb & Energie

Kraftstoff	Energieeffizienzklasse		
Elektro	keine Angabe		

HV-Batterie	Eigentumsverhältnis Batterie	Ladestromsteckertyp	Reichweite (km)
	k. A.	k. A.	278-384 (WLTP)

Batteriezustand (SoH %)	Ladestand (SoC %)	Batteriegarantie vorhanden	Batteriegarantie gültig bis	Batteriegarantie übertragbar
92,00 %	25,84 %	k. A.		k. A.

Batteriebauart	Batteriespannung	Standardladung	Ladedauer (Standard)
k. A.			

Quickdrop-System	Plug-in-System	Schnellladung	Ladedauer (Schnell)
k. A.	k. A.		

Sonstiges

Zahnriemen gewechselt: keine Angabe	Dieselpartikelfilter vorhanden: k.A.	Chiptuning: nein

Ausstattung

Serienausstattung:

ABS	AC-/DC-Laden Professional (3-phasig)	Airbag für Fahrer und Beifahrer
Airbag: 2 Seitenairbags vorne	Airbag: Beifahrerairbag-Deaktivierung	Airbag: Kopfairbags vorne und hinten
Akustischer Fußgängerschutz	Außenspiegel elektrisch einstellbar	Außentemperaturanzeige
BMW i Remote App	Bremsleuchte, dritte	Connected eDrive Services
ConnectedDrive Services	Dynamic Stabilitäts-Control (DSC)	Einstiegsleisten, Oberfläche Karbon
Fahrerlebnisschalter inkl. ECO PRO	Fensterheber elektrisch vorne	Frontscheibe mit Graukeil
Frontscheinwerfer	Gepäckraumabdeckung, klappbar	Getriebe: Integriertes Differentialgetr.
Grundausstattung ´i3´	Heckleuchten in LED-Technik	Heckscheibenheizung mit Abschaltautomati
Heckscheibenwischer	Heckspoiler, schwarz, Bremsleuchte int.	Hochvoltbatterie
iDrive Touch Controller	Instrumentenkombination mit 5,7´-TFT-D.	Instrumententafelträger in Nawaro
Intelligenter Notruf	Kilometertacho	Kopfstützen für 4 Sitzplätze
Ladekabel	Ladekabel (Mode 3)	Ladeklappe in Seitenwand hinten, rechts
Lenksäule: mechanisch einstellbar	Paket: BMW i Interieurdesign Atelier	Paket:Sport,LM/Sportsitz/Fahrwerk/etc.
Panoramaglasscheiben in Fondtüren, fest.	Park Distance Control (PDC), hinten	Räder: LM Doppelsp. 431 20´ Mischber.
Räderzubehör: Radsicherungsschrauben	Räderzubehör: Reifendruck-Kontrolle	Radiozubehör: DAB-Tuner
Radiozubehör: Lautsprecher, 4 Stück	Radiozubehör: Stabantenne	Radiozubehör: USB-Anschluss
Servotronic	Sitze: Rücksitzbank, 2-sitzig	Sitze: Rücksitzlehne geteilt umklappbar
Steckdose (12 V) in Mittelkonsole vorn	Stoßfänger in Wagenfarbe	Telefon: Freisprecheinrichtung
TeleServices	Wärmepumpe	Warndreieck mit Erste-Hilfe-Set
Wegfahrsperre elektronisch	Zentralverriegelung m. Funkfernbedienung	Zubehör-Ladekabel (Mode 3)

Sonderausstattung:

Concierge Services	Fußmatten in Velours, anthrazit	Getränkehalter
Lackierung: Fluid Black m. Akz. BMW i Bl	Navigationssystem Professional	Paket: Business
Paket: Komfort	Park Distance Control (PDC),vorn+hinten	Real Time Traffic Information
Sitz: Sitzheizung vorn	Telefon: Telefonie mit Wireless Charging	Telefon: WLAN Hotspot

Vorschäden

Vorschäden:

Tauschaggregat	Lackarbeit	Technischer Mangel	Sonstige Beschädigung	Vorschadenhöhe
nein	nein	nein	nein	€

Unfallfreiheit

Unfallfrei = ja

Lackdicke

Fondseite links	Tür hinten links	Tür vorne links	Kotflügel vo.li.	Heckklappe	Dach	Motorhaube	Fondseite rechts	Tür h. rechts	Tür vorne rechts	Kotflügel vo.re.
serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig

Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Mannheim
Inselstr. 2, 68169 Mannheim

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 2020026

Reifen u. Felgen	Reifenart (montiert)		Felgenbeschreibung	
	Sommerreifen (LM-Felgen, Original-Felgen)		k. A.	
	Reifen vorne	VL	VR	
	175/55R20 89T	6,00 mm (Dunlop)	6,00 mm (Dunlop)	
	Reifen hinten	HL	HR	
	195/50R20 93H	6,00 mm (andere)	6,00 mm (andere)	
	Bemerkung		Ausstattung ER	
			k. A.	

Optischer Zustand	
Abdichtung Tür links beschädigt - erneuern	
Abdichtung Tür rechts beschädigt - erneuern	
bestehender Frontschaden - instandsetzen (Schadenssumme aus Schreiben von Versicherung)	repariert
Blende Stoßfänger hinten beschädigt - erneuern (Verbundarbeit Stoßfänger hinten lackieren)	
Fondseite rechts - Kratzer - polieren (A+P - GS)	
Heckklappe - Kratzer - polieren (A+P - GS)	
Kotflügel vorne links - Steinschlag - austupfen (A+P - GS)	
Kotflügel vorne rechts - Steinschlag - austupfen (A+P - GS)	
Motorhaube - Steinschlag - austupfen (und Kratzer A+P - GS)	
Radlaufblende HR zerkratzt - smartrepair	
Schwellerverkleidung rechts beschädigt - erneuern	
Stoßfänger hinten - Kratzer - lackieren	
Tür hinten links - Kratzer - polieren (A+P - GS)	
Tür vorne links - Kratzer - polieren (A+P - GS)	
Tür vorne rechts - Kratzer - polieren (A+P - GS)	
Verkleidung Fahrersitz gebrochen - erneuern	
Windschutzscheibe - Oberflächensteinschläge - Gebrauchsspur	

Technischer Zustand	
2. Schlüssel fehlt - erneuern	

Fehlteile und Dienstleistungen	
COC-Papiere fehlen	erledigt
Fahrzeugabmeldung durch Autohaus	erledigt
Fahrzeugschlüssel fehlen	
Zulassungsbescheinigung Teil II fehlt	erledigt

Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Mannheim
Inselstr. 2, 68169 Mannheim

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 2020026

Fahrzeugbilder









Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Mannheim
Inselstr. 2, 68169 Mannheim

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 2020026

Fahrzeugbilder









Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Mannheim
Inselstr. 2, 68169 Mannheim


Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 2020026

Fahrzeugbilder









Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Mannheim
Inselstr. 2, 68169 Mannheim

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 2020026

Schadensbilder



Motorhaube - Steinschlag - austupfen



bestehender Frontschaden - instandsetzen (REPARIERT)



bestehender Frontschaden - instandsetzen (REPARIERT)



bestehender Frontschaden - instandsetzen (REPARIERT)

Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Mannheim
Inselstr. 2, 68169 Mannheim

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 2020026

Schadensbilder



bestehender Frontschaden - instandsetzen (REPARIERT)



bestehender Frontschaden - instandsetzen (REPARIERT)



bestehender Frontschaden - instandsetzen (REPARIERT)



Kotflügel vorne links - Steinschlag - austupfen

Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Mannheim
Inselstr. 2, 68169 Mannheim

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 2020026

Schadensbilder



Tür vorne links - Kratzer - polieren



Verkleidung Fahrersitz gebrochen - erneuern



Abdichtung Tür links beschädigt - erneuern



Tür hinten links - Kratzer - polieren

Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Mannheim
Inselstr. 2, 68169 Mannheim

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 2020026

Schadensbilder



Stoßfänger hinten - Kratzer - lackieren



Blende Stoßfänger hinten beschädigt - erneuern



Blende Stoßfänger hinten beschädigt - erneuern



Stoßfänger hinten - Kratzer - lackieren

Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Mannheim
Inselstr. 2, 68169 Mannheim

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 2020026

Schadensbilder



Stoßfänger hinten - Kratzer - lackieren



Stoßfänger hinten - Kratzer - lackieren



Stoßfänger hinten - Kratzer - lackieren



Stoßfänger hinten - Kratzer - lackieren

Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Mannheim
Inselstr. 2, 68169 Mannheim

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 2020026

Schadensbilder



Radlaufblende HR zerkratzt - smartrepair



Fondseite rechts - Kratzer - polieren



Abdichtung Tür rechts beschädigt - erneuern



Tür vorne rechts - Kratzer - polieren

Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Mannheim
Inselstr. 2, 68169 Mannheim


Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 2020026

Schadensbilder



Kotflügel vorne rechts - Steinschlag - austupfen



Schwellerverkleidung rechts beschädigt - erneuern



Heckklappe - Kratzer - polieren