Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Mannheim
Inselstr. 2, 68169 Mannheim

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 2125926

Umsatzsteuer	§25a
nein	ja

Fahrzeugdaten

Hersteller	Typ	Modell
AUDI	A3 35 TFSI cylinder on dema..	A3 35 TFSI cylinder on demand Cab..

VIN	Aufbau	Anzahl Türen	Antriebsart	KBA-Schlüssel
WAUZZZ8V2K1020729	Cabrio Stufenheck	2	Vorderradantrieb	0588/BLM

Erstzulassung	Halter lt. Zulbesch. II	Gesamtfahrl. lt. Km-Zähler	Leistung (kW)	Anzahl Zylinder	Hubraum (ccm)	HU
01.04.2019	2	144.543 km	110 kW	4	1498	04/28

Ehemalige Nutzung	Raucherfahrzeug	letzter KD am	Letzter KD (km)
Mietwagen	nein	k. A.	k. A.

Farbe	Lackierung	Reimport	nächster KD am	nächster KD (km)
Nano Gray Metallic	Metallic	nein	k. A.	k. A.

Scheckheft	Scheckheft Bemerkung
keine Angabe	

Polster	Polsterfarbe	Getriebe
k. A.	Black-Black/Black-Black/Black/..	Automatik

Antrieb & Energie

Kraftstoff	Schadstoffklasse	CO_2-Emission (g/km)	Energieeffizienzklasse
Benzin	Euro 6d-TEMP	154-158 (WLTP)	keine Angabe

Sonstiges

Zahnriemen gewechselt: keine Angabe	Dieselpartikelfilter vorhanden: k.A.	Chiptuning: nein

Ausstattung

Serienausstattung:

Ablagefächer	Airbag für Fahrer und Beifahrer	Airbag, Knieairbag auf der Fahrerseite
Aluminiumoptik Exterieur	Aluminiumoptik im Interieur	Anfahrassistent
Anti-Blockier-System (ABS) inkl. EBV	Antriebs-Schlupf-Regelung	Audi cylinder on demand
Audi drive select	Außenspiegel mit integriertem LED-Blinkl	Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe
Außentemperaturanzeige	Bordcomputer	Bremsleuchte, dritte
Dekoreinlagen Aluminium Mistral	Drehzahlmesser	Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage
Elektromechanische Parkbremse	Elektronische Stabilisierungskontrolle	Fahrerinformationssystem Monochrom
Fensterheber elektrisch vorn und hinten	Fußmatten in Velours	Getriebe: S tronic 7-Gang
Innenspiegel abblendbar	Integrales Kopfstützensystem	Kindersicherung
Kindersitzverankerung ISOFIX /Top Tether	Klimaanlage FCKW-frei	Kofferraumbodenmatte
Kopfstützen für alle 5 Sitzplätze	Lackierung: Uni	Lederlenkrad mit Multifunktion plus
Modellbezeichnung gemäß neuer Leistungs.	Ottopartikelfilter	Rad: Reifendruck-Kontrollanzeige
Rad: Reifenreparaturset	Rücksitzlehne geteilt umklappbar 50/50	Seitenairbags vorn und Kopfairbagsystem
Servolenkung	Sitzbezüge in Stoff Rallye	Sitze: Aufheizschutz
Sitze: Komforteinstieg	Sitze: Sportsitze vorne	Sitze: Vordersitze mit Höheneinstellung
Sperrdifferential elektrisch (EDS)	Sportfahrwerk	Start-Stop-System
Steckdose 12V	Überrollschutz, aktiv	Verdeck: vollautomatisch
Verdeckkasten variabel	Verglasung: Akustikfrontscheibe	Verzurrösen vierfach im Gepäckraum
Wärmeschutzverglasung	Wegfahrsperre elektronisch	Xenon Plus
Zentralverriegelung m. Funkfernbedienung		

Sonderausstattung:

Audi connect Navi. u. Infot. (3 Jahre)	Audi pre sense front	Außensp. beheizt und el. anklappbar
Einparkhilfe plus mit selektiver Anzeige	Geschwindigkeitsregelanlage	Komfortklimaautomatik
Komfortschlüssel	Licht- und Regensensor	Make-Up-Spiegel beleuchtet
Mittelarmlehne vorn	MMI Navigation + m. MMI touch	Ohne Adapter für Audi music interface
Paket Komfort	Räder: Alu 8Jx18´5-Dopp.Sp.D.	Radiozubehör: Audi Soundsystem
Radiozubehör: Digitaler Radioempfang DAB	Rückfahrkamera	Sitze: 4-Wege-Lendenwirbelstütze
Sitzheizung vorn	Telefon: Audi Phone Box	Telefon: Audi Smartphone Interface
Telefon: LTE-Unterstützung für Audi phon	Verdeck: Akustikverdeck, vollautomatisch	Vordersitze teilelektrisch / Sportsitz

Vorschäden

Vorschäden:

Tauschaggregat	Lackarbeit	Technischer Mangel	Sonstige Beschädigung	Vorschadenhöhe
nein	ja	nein	ja	0,00 €

(U) Lackarbeit -> Heck: behobener Schaden (0,00 €)
(U) Sonstige Beschädigung -> am gesamten Fahrzeug: Erhöhte Lackwerte 200µm-250µm (0,00 €)

Unfallfreiheit

Unfallfrei = nein

reparierte Unfallschäden: 2
(Unfallschäden sind in den jeweiligen Abschnitten mit einem **(U)** gekennzeichnet)

Lackdicke

Fondseite links	Tür hinten links	Tür vorne links	Kotflügel vo.li.	Heckklappe	Dach	Motorhaube	Fondseite rechts	Tür h. rechts	Tür vorne rechts	Kotflügel vo.re.
206µm	serienmäßig	208µm	188µm	200µm	serienmäßig	serienmäßig	260µm	serienmäßig	215µm	21µm

Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Mannheim
Inselstr. 2, 68169 Mannheim

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 2125926

Reifen u. Felgen	Reifenart (montiert) Sommerreifen		Felgenbeschreibung k. A.	
	Reifen vorne 225/40R18 92Y	VL 7,00 mm (andere)	VR 7,00 mm (andere)	
	Reifen hinten 225/40R18 92Y	HL 5,00 mm (Pirelli)	HR 5,00 mm (Pirelli)	
	Bemerkung			Ausstattung ER k. A.

Optischer Zustand
Felge (Sommer-Radsatz) - Hinterachse links - nachgearbeitet, nicht zulässig, erneuern (Pauschalabzug (Kosten/Schadenerweiterung möglich))
Felge (Sommer-Radsatz) - Hinterachse rechts - nachgearbeitet, nicht zulässig, erneuern (Pauschalabzug (Kosten/Schadenerweiterung möglich))
Felge (Sommer-Radsatz) - Vorderachse rechts - Minderwert glanzgedrehte Felge
Fondseite rechts - Kratzer - lackieren
Sitz VR leicht beschädigt - GS
Stoßfänger vorne - Verformt - erneuern (Pauschalabzug (kosten/Schadenerweiterung möglich))
Tür vorne links - Delle - drücken (A+P GS)
Windschutzscheibe - Steinschlag mit Rissbildung, ersetzen

Technischer Zustand
Inspektion - HU/AU (Nachweis fehlt)
Reifen (Sommer-Radsatz) - Hinterachse links - ern. (Profiltiefenunterschied größer 2mm - xDrive)
Reifen (Sommer-Radsatz) - Hinterachse rechts - Flanke beschädigt, erneuern
Servicehistorie fehlt (Pauschalabzug (Kosten/Schadenerweiterung möglich))

Fehlteile und Dienstleistungen
HU-Bescheinigung fehlt
COC-Papiere fehlen
Kundendienstscheckheft fehlt

Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Mannheim
Inselstr. 2, 68169 Mannheim

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 2125926

Fahrzeugbilder









Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Mannheim
Inselstr. 2, 68169 Mannheim

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 2125926

Fahrzeugbilder









Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Mannheim
Inselstr. 2, 68169 Mannheim

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 2125926

Fahrzeugbilder









Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Mannheim
Inselstr. 2, 68169 Mannheim

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 2125926

Fahrzeugbilder







Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Mannheim
Inselstr. 2, 68169 Mannheim

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 2125926

Schadensbilder



Windschutzscheibe - Steinschlag mit Rissbildung, ersetzen



Windschutzscheibe - Steinschlag mit Rissbildung, ersetzen



Stoßfänger vorne - Verformt - erneuern



Stoßfänger vorne - Verformt - erneuern

Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Mannheim
Inselstr. 2, 68169 Mannheim

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 2125926

Schadensbilder



Stoßfänger vorne - Verformt - erneuern



Stoßfänger vorne - Verformt - erneuern



Tür vorne links - Delle - drücken



Sitz VR leicht beschädigt - GS

Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Mannheim
Inselstr. 2, 68169 Mannheim

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 2125926

Schadensbilder



Fondseite rechts - Kratzer - lackieren



Fondseite rechts - Kratzer - lackieren



Felge (Sommer-Radsatz) - Vorderachse rechts - Minderwert glanzgedrehte Felge



Felge (Sommer-Radsatz) - Vorderachse rechts - Minderwert glanzgedrehte Felge

Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Mannheim
Inselstr. 2, 68169 Mannheim

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 2125926

Schadensbilder



Felge (Sommer-Radsatz) - Vorderachse rechts - Minderwert glanzgedrehte Felge



Reifen (Sommer-Radsatz) - Hinterachse rechts - Flanke beschädigt, erneuern



Reifen (Sommer-Radsatz) - Hinterachse rechts - Flanke beschädigt, erneuern



Felge (Sommer-Radsatz) - Hinterachse links - nachgearbeitet, nicht zulässig, erneuern

Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Mannheim
Inselstr. 2, 68169 Mannheim

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 2125926

Schadensbilder



Felge (Sommer-Radsatz) - Hinterachse links - nachgearbeitet, nicht zulässig, erneuern



Felge (Sommer-Radsatz) - Hinterachse links - nachgearbeitet, nicht zulässig, erneuern



Felge (Sommer-Radsatz) - Hinterachse links - nachgearbeitet, nicht zulässig, erneuern



Felge (Sommer-Radsatz) - Hinterachse rechts - nachgearbeitet, nicht zulässig, erneuern

Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Mannheim
Inselstr. 2, 68169 Mannheim

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 2125926

Schadensbilder



Felge (Sommer-Radsatz) - Hinterachse rechts - nachgearbeitet, nicht zulässig, erneuern



Felge (Sommer-Radsatz) - Hinterachse rechts - nachgearbeitet, nicht zulässig, erneuern