Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Mannheim
Neckarauer Str. 164-166, 68163 Mannheim

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 2233526

Umsatzsteuer	§25a
ja	nein

Fahrzeugdaten

Hersteller	Typ	Modell
BMW	i3s (120 Ah)	i3s (120 Ah)

VIN	Aufbau	Anzahl Türen	Antriebsart	KBA-Schlüssel
WBY8P610707L14329	Limousine Fließheck	5	Hinterradantrieb	0005/BSI

Erstzulassung	Halter lt. Zulbesch. II	Gesamtfahrl. lt. Km-Zähler	Leistung (kW)	Anzahl Zylinder	Hubraum (ccm)	HU
26.09.2022	k. A.	48.615 km	135 kW	0	0	03/28

Ehemalige Nutzung	Raucherfahrzeug	letzter KD am	Letzter KD (km)
keine Sondernutzung	nein	04/25	28.553 km

Farbe	Lackierung	Reimport	nächster KD am	nächster KD (km)
CAPPARISWEISS MIT AKZENT BMW ..	k. A.	nein	k. A.	k. A.

Scheckheft	Scheckheft Bemerkung
elektronisch vollständig	

Polster	Polsterfarbe	Getriebe
Stoff	STOFFKOMBI. NEUTRONIC/ARA..	Direktantrieb

Antrieb & Energie

Kraftstoff	Energieeffizienzklasse		
Elektro	keine Angabe		

HV-Batterie	Eigentumsverhältnis Batterie	Ladestromsteckertyp	Reichweite (km)
	k. A.	k. A.	278-384 (WLTP)

Batteriezustand (SoH %)	Ladestand (SoC %)	Batteriegarantie vorhanden	Batteriegarantie gültig bis	Batteriegarantie übertragbar
97,00 %	37,01 %	k. A.		k. A.

Batteriebauart	Batteriespannung	Standardladung	Ladedauer (Standard)
k. A.			

Quickdrop-System	Plug-in-System	Schnellladung	Ladedauer (Schnell)
k. A.	k. A.		

Sonstiges

Zahnriemen gewechselt: keine Angabe	Dieselpartikelfilter vorhanden: k.A.	Chiptuning: nein

Ausstattung

Serienausstattung:

ABS	AC-/DC-Laden Professional (3-phasig)	Airbag für Fahrer und Beifahrer
Airbag: 2 Seitenairbags vorne	Airbag: Beifahrerairbag-Deaktivierung	Airbag: Kopfairbags vorne und hinten
Akustischer Fußgängerschutz	Außenspiegel elektrisch einstellbar	Außentemperaturanzeige
BMW Controller	Connected eDrive Services	ConnectedDrive Services
Dynamic Stabilitäts-Control (DSC)	Einstiegsleisten, Oberfläche Karbon	Fahrerlebnisschalter inkl. ECO PRO
Fensterheber elektrisch vorne	Frontscheibe mit Graukeil	Frontscheinwerfer
Gepäckraumabdeckung, klappbar	Getriebe: Integriertes Differentialgetr.	Grundausstattung ´i3´
Heckleuchten in LED-Technik	Heckscheibenheizung mit Abschaltautomati	Heckscheibenwischer
Heckspoiler, schwarz, Bremsleuchte int.	Hochvoltbatterie	Instrumentenkomb.mit farb.5,7´-TFT-Disp.
Instrumententafelträger in Nawaro	Intelligenter Notruf	Kopfstützen für 4 Sitzplätze
Lackierung: Uni	Ladekabel	Ladekabel (Mode 3)
Ladeklappe in Seitenwand hinten, rechts	Lenksäule: mechanisch einstellbar	Paket: BMW i Interieurdesign Atelier
Paket:Sport,LM/Sportsitz/Fahrwerk/etc.	Panoramaglasscheiben in Fondtüren, fest.	Park Distance Control (PDC), hinten
Parkbremse, elektromechanisch	Räderzubehör: Radsicherungsschrauben	Räderzubehör: Reifendruck-Kontrolle
Radio: Professional	Radiozubehör: DAB-Tuner	Radiozubehör: Lautsprecher, 4 Stück
Radiozubehör: Stabantenne	Radiozubehör: USB-Anschluss	Servotronic
Sitze: Rücksitzbank, 2-sitzig	Sitze: Rücksitzlehne geteilt umklappbar	Steckdose (12 V) in Mittelkonsole vorn
Stoßfänger in Wagenfarbe	Telefon: Freisprecheinrichtung	TeleServices
Wärmepumpe	Warndreieck	Wegfahrsperre elektronisch
Zentralverriegelung m. Funkfernbedienung		

Sonderausstattung:

Concierge Services	Fußmatten in Velours, anthrazit	Getränkehalter
Navigationssystem Business	Paket: Business	Paket: Komfort
Räder: LM Doppelsp. 431 20´ Jetblack	Real Time Traffic Information	Telefon: Telefonie mit Wireless Charging
Telefon: WLAN Hotspot		

Vorschäden

Vorschäden:

Tauschaggregat	Lackarbeit	Technischer Mangel	Sonstige Beschädigung	Vorschadenhöhe
nein	nein	nein	nein	€

Unfallfreiheit

Unfallfrei = nein

aktuelle Unfallschäden (unrepariert): 1

(Unfallschäden sind in den jeweiligen Abschnitten mit einem **(U)** gekennzeichnet)

Lackdicke

Fondseite links	Tür hinten links	Tür vorne links	Kotflügel vo.li.	Heckklappe	Dach	Motorhaube	Fondseite rechts	Tür h. rechts	Tür vorne rechts	Kotflügel vo.re.
nicht messbar	nicht messbar	nicht messbar	nicht messbar	nicht messbar	nicht messbar	nicht messbar	nicht messbar	nicht messbar	nicht messbar	nicht messbar

Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Mannheim
Neckarauer Str. 164-166, 68163 Mannheim

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 2233526

Reifen u. Felgen	Reifenart (montiert)		Felgenbeschreibung	
	Sommerreifen (LM-Felgen, Original-Felgen)		k. A.	
	Reifen vorne	VL	VR	
	175/55 R20 89T	4,00 mm (Bridgestone)	4,00 mm (Bridgestone)	
	Reifen hinten	HL	HR	
	195/50 R20 93T	4,00 mm (Bridgestone)	4,00 mm (Bridgestone)	
	Bemerkung			Ausstattung ER
				k. A.

Optischer Zustand	
Antennenstab beschädigt, ersetzen	
HV Batterie Unterboden leicht verschrammt GS	
Radlaufblende VR Kratzer Lackieren	
(U) Schaden hinten links beseitigen (nach Gutachten)	repariert
Tür hinten links - Kratzer - lackieren	
Tür vorne links - Kratzer - polieren (A+P erhöhter Aufwand)	
Tür vorne links - Kratzer - polieren (A+P GS)	
Windschutzscheibe - Oberflächensteinschläge - Gebrauchsspur (GS)	

Technischer Zustand	
1. Service 7 Monate verspätet durchgeführt	
Inspektion - HU/AU (Original HU/AU Dokumente liegen nicht vor)	

Fehlteile und Dienstleistungen	
HU-Bescheinigung fehlt	
COC-Papiere fehlen	erledigt
Fahrzeugabmeldung durch Autohaus	erledigt
Kundendienstscheckheft fehlt	
Zulassungsbescheinigung Teil II fehlt	erledigt

Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Mannheim
Neckarauer Str. 164-166, 68163 Mannheim

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 2233526

Fahrzeugbilder










Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Mannheim
Neckarauer Str. 164-166, 68163 Mannheim

Carver-Angebot


GA-Lagernummer: 2233526

Fahrzeugbilder










Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Mannheim
Neckarauer Str. 164-166, 68163 Mannheim

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 2233526

Fahrzeugbilder









Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Mannheim
Neckarauer Str. 164-166, 68163 Mannheim


Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 2233526

Fahrzeugbilder










Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Mannheim
Neckarauer Str. 164-166, 68163 Mannheim

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 2233526

Fahrzeugbilder










Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Mannheim
Neckarauer Str. 164-166, 68163 Mannheim

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 2233526

Schadensbilder




1. Service 7 Monate verspätet durchgeführt



Windschutzscheibe - Oberflächensteinschläge - Gebrauchsspur



1. Service 7 Monate verspätet durchgeführt




Antennenstab beschädigt, ersetzen

Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Mannheim
Neckarauer Str. 164-166, 68163 Mannheim

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 2233526


Schadensbilder




Tür vorne links - Kratzer - polieren



Tür vorne links - Kratzer - polieren



Tür hinten links - Kratzer - lackieren



Tür hinten links - Kratzer - lackieren

Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Mannheim
Neckarauer Str. 164-166, 68163 Mannheim

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 2233526

Schadensbilder



Schaden hinten links beseitigen (REPARIERT)



Schaden hinten links beseitigen (REPARIERT)



Radlaufblende VR Kratzer Lackieren



HV Batterie Unterboden leicht verschrammt GS