Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Mannheim
Neckarauer Str. 164-166, 68163 Mannheim

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 2201126

Umsatzsteuer	§25a
ja	nein

Fahrzeugdaten

Hersteller	Typ	Modell
BMW	118i Aut. Advantage	118i Aut. Advantage

VIN	Aufbau	Anzahl Türen	Antriebsart	KBA-Schlüssel
WBA7K310907L61949	Limousine Kombi	5	Vorderradantrieb	0005/DCS

Erstzulassung	Halter lt. Zulbesch. II	Gesamtfahrl. lt. Km-Zähler	Leistung (kW)	Anzahl Zylinder	Hubraum (ccm)	HU
11.10.2022	1	30.217 km	100 kW	3	1499	03/28

Ehemalige Nutzung	Raucherfahrzeug	letzter KD am	Letzter KD (km)
keine Sondernutzung	nein	09/25	23.097 km

Farbe	Lackierung	Reimport	nächster KD am	nächster KD (km)
SKYSCRAPER GRAU METALLIC	Metallic	nein	k. A.	k. A.

Scheckheft	Scheckheft Bemerkung
Digital - vollständig (Vertragswerkstatt)	

Polster	Polsterfarbe	Getriebe
Stoff	STOFF GRID ANTHRAZIT	Automatik

Antrieb & Energie

Kraftstoff	Schadstoffklasse	CO_2-Emission (g/km)	Energieeffizienzklasse
Benzin	Euro 6d	129-150 (WLTP)	keine Angabe

Sonstiges

Zahnriemen gewechselt: keine Angabe	Dieselpartikelfilter vorhanden: k.A.	Chiptuning: nein

Ausstattung

Serienausstattung:

Ablagemöglichkeiten	Active Guard Plus	Airbag für Fahrer und Beifahrer
Airbag: 2 Seitenairbags vorne	Airbag: Beifahrerairbag-Deaktivierung	Airbag: Kopfairbags für 4 äuß.Sitzplät.
Anti-Blockier-System inkl. CBC	Armauflage vorn klappbar mit Ablagefach	Aufmerksamkeitsassistent
Außenspiegel el. verstell.- u. beheizbar	Auto Start-/Stop Funktion	Bordcomputer inkl. Außentemperaturanz.
Bremsleuchte, dritte	Check-Control	ConnectedDrive Services
Drehzahlmesser	Dynamische Stabilitäts Control (DSC)	Exterieurumfänge
Fahrerlebnisschalter	Favoritentasten mit 8 programmi. Tasten	Fensterheber, elektrisch
Fußmatten in Velours, anthrazit	Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunkt.	Getriebe: 7-Gang Automatic Getr. Steptr.
Heckscheibenheizung mit Abschaltautomati	Heckscheibenwischer	iDrive Controller
Interieurleisten Quarzsilber matt genarb	Kindersitzbefestigung ISOFIX	Klimaanlage inkl. Mikrofilter u. Umluftb
Komforttelefonie mit Smartphone-Anbind.	Kopfstützen (5) vorne und hinten	LED Tagfahrlicht
LED-Scheinwerfer	Lenkrad: Lederlenkrad	Lenkrad: Multifunkion für Lenkrad
Lenksäule: mechanisch einstellbar	Leuchtweitenregulierung	Navigationsystem: BMW Live Cockpit Prof.
Ottopartikelfilter	Paket: Ablagenpaket	Paket: Connected Package Professional
Park Distance Control (PDC) vorn/hinten	Parkbremse, elektromechanisch	Performance Control
Personal Profile	Polster: Stoff Grid	Räderzubehör: Radsicherungsschrauben
Räderzubehör: Reifendruck-Kontrolle	Radio: BMW Live Cockpit	Radiozub.: Lautsprechersystem (6)
Radiozubehör: DAB-Tuner	Regensensor inkl.autom.Fahrlichtsteuer.	Scheibenwaschdüsen beheizt
Servotronic	Sicherheitsgurte (3-Punkt-Automatik) v+h	Sitze: Fondsitze umklappbar (60:40)
Sitze: Seriensitz für Fahrer und Beifahr	Speed Limiter	Start-/Stop-Knopf
Steckdose (12 V)	Stoßfänger in Wagenfarbe	Telefon: Intelligenter Notruf inkl. Tele
Telefon: WLAN Hotspot	Verglasung: Wärme-Sonnenschutzverglasung	Verzurrösen im Gepäckraum
Warndreieck mit Erste-Hilfe-Set	Wegfahrsperre elektronisch	Zentralverriegelung

Sonderausstattung:

Entfall Modellschriftzug	Heckklappenbetätigung automatisch	Innenspiegel automatisch abblendend
Klimaautomatik 2-Zonen erweiter. Umfänge	Kraftstofftank, größer	Lackierung: Metallic
LED-Nebelscheinwerfer	Lenkrad: Lenkradheizung	Lenkrad: Sport-Leder
Lordosenstütze für Fahrer und Beifahrer	Paket: Außenspiegel	Paket: Comfort
Paket: Innen- und Außenspiegelpaket	Panorama Glasdach, elektrisch	Parking Assistant
Räder: LM Vielspeiche 546 7,5 J x 17	Räderzubehör: Reifenpannenset	Sitz: Sitzheizung vorn
Sitze: Beifahrersitz höhenverstellbar		

Vorschäden

Vorschäden:

Tauschaggregat	Lackarbeit	Technischer Mangel	Sonstige Beschädigung	Vorschadenhöhe
nein	nein	nein	nein	€

Unfallfreiheit

Unfallfrei = ja

Lackdicke

Fondseite links	Tür hinten links	Tür vorne links	Kotflügel vo.li.	Heckklappe	Dach	Motorhaube	Fondseite rechts	Tür h. rechts	Tür vorne rechts	Kotflügel vo.re.
serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig

Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Mannheim
Neckarauer Str. 164-166, 68163 Mannheim

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 2201126

Reifen u. Felgen	Reifenart (montiert) Ganzjahresreifen (LM-Felgen, Original-Felgen)		Felgenbeschreibung k. A.	
	Reifen vorne 225 45 R17 94V	VL 5,00 mm (Bridgestone)	VR 5,00 mm (Bridgestone)	
	Reifen hinten 225 45 R17 94V	HL 6,00 mm (Bridgestone)	HR 6,00 mm (Bridgestone)	
	Bemerkung Allwetter Reifen in V bis 240km/h zulässig			Ausstattung ER k. A.

Optischer Zustand	
Bestehender Schaden rechte Seite	repariert
Felge (Ganzjahres-Radsatz) - Hinterachse links - Lackieren	
Fondseite links - Delle - drücken (GS)	
Innenraum - Ozonbehandlung, Tabakgeruch	
Schwellerverkleidung links - Kratzer - lackieren	
Stoßfänger vorne - Steinschlag - austupfen (auslegen und polieren, GS)	
Türdichtung hinten links verschrammt, ers.	
Technischer Zustand	
Inspektion - Service Motoröl mit Zusatzarbeiten durchführen (10/26 fällig)	
Fehlteile und Dienstleistungen	
COC-Papiere fehlen	erledigt
Fahrzeugabmeldung durch Autohaus	erledigt
Kundendienstscheckheft fehlt	
Zulassungsbescheinigung Teil II fehlt	erledigt

Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Mannheim
Neckarauer Str. 164-166, 68163 Mannheim

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 2201126

Fahrzeugbilder



Zensiert



Zensiert





Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Mannheim
Neckarauer Str. 164-166, 68163 Mannheim

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 2201126

Fahrzeugbilder









Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Mannheim
Neckarauer Str. 164-166, 68163 Mannheim


Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 2201126

Fahrzeugbilder







Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Mannheim
Neckarauer Str. 164-166, 68163 Mannheim

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 2201126

Schadensbilder




Inspektion - Service Motoröl mit Zusatzarbeiten durchführen



Felge (Ganzjahres-Radsatz) - Hinterachse links - Lackieren



Schwellerverkleidung links - Kratzer - lackieren



Bestehender Schaden rechte Seite (REPARIERT)

Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Mannheim
Neckarauer Str. 164-166, 68163 Mannheim

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 2201126

Schadensbilder



Bestehender Schaden rechte Seite (REPARIERT)


Bestehender Schaden rechte Seite (REPARIERT)


Bestehender Schaden rechte Seite (REPARIERT)



Bestehender Schaden rechte Seite (REPARIERT)

Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Mannheim
Neckarauer Str. 164-166, 68163 Mannheim

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 2201126

Schadensbilder



Türdichtung hinten links verschrammt, ers.



Stoßfänger vorne - Steinschlag - austupfen



Fondseite links - Delle - drücken