Belegnummer: 4006058
Kundennummer: 240
Belegdatum: 20.08.2026
Liefer-/Leistungsdatum: 20.08.2026

Pos	Art.-Nr.	Bezeichnung	USt	Menge	Preis	Betrag EUR
1		Turbolader inkl. Montage	19,00 %	1	1.932,77	1.932,77
2		Freibrennen Dieselpartikelfilter	19,00 %	1	504,20	504,20
3		Anbausatz Turbolader	19,00 %	1	74,79	74,79
4	013	Zahnriemensatz inkl. Montage zum Festpreis von	19,00 %	1	1.176,47	1.176,47
5	006	Ölwechsel mit Ölfilter	19,00 %	1	151,26	151,26

Bei der anschließenden Prüfung wurde festgestellt, dass am Turbolader bzw. im oberen Bereich des Motors/Ventildeckels keine ausreichende Motorölversorgung feststellbar ist, obwohl die Ölpumpe selbst nach Prüfung ordnungsgemäß funktioniert.
Aufgrund dieses Befundes besteht der Verdacht auf eine Verstopfung bzw. Blockierung der Ölkanäle im Bereich der Ölversorgung zum Zylinderkopf und/oder Turbolader. Eine abschließende Diagnose der Ursache sowie die erforderliche weitergehende Zerlegung und Instandsetzung können in unserer Werkstatt nicht durchgeführt werden.
Das Fahrzeug muss daher zur weiteren Diagnose und Instandsetzung an einen Motoreninstandsetzungsbetrieb oder den Fahrzeughersteller Ford überführt werden. Dort sind insbesondere die Ölkanäle, Ölversorgung des Zylinderkopfes und des Turboladers sowie die Ursache für die fehlende Ölversorgung fachgerecht zu prüfen.
Hinweis: Der Motor sollte bis zur vollständigen Klärung der Ölversorgung nicht weiter betrieben werden, da andernfalls ein erneuter Turboladerschaden bzw. ein weitergehender Motorschaden nicht ausgeschlossen werden kann.
Die oben aufgeführten Arbeiten wurden von unserer Werkstatt durchgeführt. Die weitergehende Untersuchung und Instandsetzung der vermuteten Blockierung bzw. Einschränkung der Ölversorgung ist nicht Bestandteil der von uns ausgeführten Arbeiten.

Summe:	**3.839,49**
19,00 % USt. auf EUR 3.839,49:	729,50
Endbetrag:	**4.568,99**

MOHAG
WIR BEWEGEN DIE REGION

Ford

Fahrgestellnummer	Modell	HU	AU	Erstzulassung	Kilometerstand
WF03XXTTG3LL32589	80	11.23	11.23	27.11.2020	82.456
Transit Custom 2012-		Motor		0	

Nummer		Menge	Bezeichnung	Hcd.	Preis	Rab.%	Summe EUR
ARBEITSPOSITIONEN							
			Fahrzeug eingeschleppt und wurde per Motorstart vom Abschleppdienst heruntergefahren!!! (Transportschaden) Motor riecht stark nach Abgasen. Stirndeckel wurde bei der reparatur nicht erneuert.				
110000	1860	0.50	Motor auf Schaden prüfen		130.00		65.00
290990MUA	1860	0.30	Diagnoseeinheit anschließen/ Kommunikation herstellen		130.00		39.00
252801H7A	1860	2.10	Partikelfilter aus- und einbauen		130.00		273.00
250000	1860	0.20	Aufnahme Flansch richten		130.00		26.00
211540H7A	1860	1.40	Ölwanne a+e		130.00		182.00
210000	1860	0.30	Ölpumpe und Sieb prüfen		130.00		39.00
211121H7A	1860	0.70	Öldruck messen (Motor kalt)		130.00		91.00
211131H7A	1860	0.40	Öldruck messen - Motor warm		130.00		52.00
ERSATZTEILE							
2045311		1,00	SCHELLE	FO	31,24	10,00	28,12
1937362		1,00	DICHTUNG	FO	2,57	10,00	2,31
2322268		1,00	DICHTUNG	FO	8,98	10,00	8,08
1381962		2,00	MUTTER	FO	1,38	10,00	2,48
2608131		1,00	ÖLWANNE - MOTORÖL	FO	51,30	10,00	46,17
2633427		1,00	SILIKON-DICHTMITTEL	FO	27,49	10,00	24,74
2718620		1,00	HAFTGRUND	FO	40,10	10,00	36,09
4855809		6,00	STIFT	FO	5,70	10,00	30,78
97301766		1,00	MOTORÖL 0W30	OE	23,50	10,00	21,15

.....

Rechnungsvermerk:
Fahrzeug befindet sich zum Zeitpunkt der Prüfung und unter den genannten Prüfbedingungen in einem technisch einwandfreien Zustand hinsichtlich des

Übertrag **966,92**

MOHAG
WIR BEWEGEN DIE REGION

Ford

RECHNUNG

	Fahrgestellnummer	Modell	HU	AU	Erstzulassung	Kilometerstand
	WF03XXTTG3LL32589	80	11.23	11.23	27.11.2020	82.456
Transit Custom 2012-			Motor		0	

Nummer	Menge	Bezeichnung	Hcd.	Preis	Rab.%	Summe EUR
				Übertrag		966,92
		geprüften Systems Ölversorgung/Motor. Messwerte liegen im Sollbereich. Eine Gewähr für verdeckte Mängel oder zukünftige Schäden kann hieraus nicht abgeleitet werden. Weitergehende Demontage/ Endoskopie des Motors erfolgte nicht. **********				
		Gesamt Lohn		767,00		
		Gesamt Teile		199,92		
		Mehrwertsteuer 19.00 % auf		966,92		183,71

Zahlungsbedingung: Barzahlung o. Sko.. Der Rechnungsbetrag ist am 26.10.2026 fällig.

Gesamt netto	Mehrwertsteuer	Altteilesteuer	Gesamt Steuer	Gesamt brutto
966,92 EUR	183,71 EUR	0,00 EUR	183,71 EUR	**1.150,63 EUR**