Plöchinger Kfz-Sachverständige GmbH & Co. KG | Franz-Silbereisen-Str. 1 | 94113 Tiefenbach

Firma
AVP Autoland Gmbh & Co. KG
Martin Brandl
Dr.-Wandinger-Str. 7
94447 Plattling

BEWERTUNG

Gemäß Ihrem Auftrag 3265140ZGWMW vom 15.10.2026 wurde eine Fahrzeugbewertung erstellt. Für Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.



FIN	**WVGZZZ5NZJM072897**
Kennzeichen	**RD-KN 802**
Hersteller	Volkswagen
Modell	Tiguan Allspace (BW2)(08.2017->2021)
Untertyp	Highline 4Motion
Erstzulassung	22.01.2018
Laufleistung	**176.654 km** (abgelesen)

PLÖCHINGER KFZ-SACHVERSTÄNDIGE GMBH & CO. KG

Franz-Silbereisen-Str. 1
94113 Tiefenbach

KONTAKT

FON +49850991080
MAIL info@ploechinger.de
WEB https://www.ploechinger.de

Amtsgericht Deggendorf | HRA 2869
UST ID: DE 304 944 929

Auftrag

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Gebrauchtwagen-Gutachten am vorstelligen Fahrzeug zu erstellen. Das oben beschriebene Fahrzeug soll technisch untersucht, der Allgemeinzustand, Beschädigungen, Mängel sowie instandgesetzte Vorschäden und sonstige wertbeeinflussende Faktoren festgestellt werden. Als Datenlieferant beziehen wir bei Bedarf Werte über die Deutsche Automobil Treuhand GmbH. Die Besichtigung des Fahrzeuges fand unter Berücksichtigung des Fahrzeugalters, der Laufleistung und der Gebrauchsspuren den Kategorien entsprechend statt. Gegenstand der Untersuchung ist die Beurteilung des Fahrzeugzustandes unter Berücksichtigung üblicher Verschleiß- und Gebrauchsspuren. Dabei sind Schäden und Mängel festzustellen und zu dokumentieren, die unter Berücksichtigung von Alter und km-Stand über normale Gebrauchsspuren hinausgehen. Zusätzlich festzuhalten sind (auch behobene) Schäden an Karosserie und Lackierung. Die Überprüfung umfasst darüber hinaus auch den Wartungs- und Verschleißzustand des Fahrzeuges. Spuren normalen Gebrauchs wie oberflächliche kleine Lackkratzer, kleine Parkdellen oder übliche Abnutzungsspuren werden nicht wertmindernd angesetzt. Fällige Wartungsarbeiten oder Verschleißreparaturen werden zu 100 % wertmindernd berücksichtigt. Gleiches gilt für Mängel, die die Betriebs- und Verkehrssicherheit oder die Vorschriftsmäßigkeit des Fahrzeuges einschränken oder vor einem Weiterverkauf unmittelbar eine Reparatur erfordern. Dabei werden ggf. alternative, zeitwertgerechte Instandsetzungsmethoden einbezogen. Ebenfalls vollständig angerechnet wird eine merkantile Wertminderung, die durch eine vorangegangene Unfallinstandsetzung bedingt ist. Schäden, die lediglich zu einer optischen oder leichten funktionalen Beeinträchtigung führen, werden unter Berücksichtigung von Alter, km-Stand und Gesamtzustand anteilig bewertet. Derartige Schäden werden zumeist von einem potentiellen Käufer wertmindernd beurteilt, erfordern aber nicht zwangsläufig eine sofortige Instandsetzung. Für technische Daten und Ausstattungsdetails wird keine Haftung übernommen.

Auftraggeber	Firma AVP Autoland Gmbh & Co. KG Martin Brandl
Besichtigungsort	Dr.-Wandinger-Str. 7, 94447 Plattling
Fahrzeughalter	Herr Kai Neuber Am Dreckmoor 8, 24802 Emkendorf
Auftragsnummer	3265140ZGWMW
Auftragsdatum	15.10.2026 um 11:35 Uhr
Besichtigungsdatum	15.10.2026 um 11:35 Uhr
Besichtigungsbedingungen	Aufgrund der äußeren Umstände (verschmutztes bzw. nasses Fahrzeug) war eine Untersuchung nur eingeschränkt möglich, so dass weitere Beschädigungen nicht ausgeschlossen werden können.

Die Bedingungen zur Besichtigung des beauftragten Fahrzeuges waren nicht ausreichend. Es wurde keine Probefahrt mit dem begutachteten Fahrzeug durchgeführt. Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung. Zur Überprüfung der Fahrzeugelektronik wurde der Fehlerspeicher ausgelesen.

Fahrzeugdaten

Die Fahrzeug-Identifikations-Nummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und stimmt mit den vorgelegten Unterlagen überein. Die Identifikation des Fahrzeugs kann in Zusammenarbeit mit der Deutschen Automobil Treuhand GmbH erfolgen, diese ist Datenpartner der GTÜ mbH.

Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Tiguan Allspace (BW2) (08.2017->2021)
Untertyp:	Highline 4Motion
KBA:	0603 / BZH
Antriebstechnologie:	Diesel
Antr./Schad.Schl.:	Euro 6
Hubraum:	1.968 ccm
Leistung:	110 kw
Getriebeart	Manuell
Anzahl Gänge:	6

Amtliches Kennzeichen:	**RD-KN 802**
FIN:	**WVGZZZ5NZJM072897**
Erstzulassung:	22.01.2018
Laufleistung:	**176.654 km** (abgelesen)
Maße in mm (LxBxH):	4.701 x 1.839 x 1.674
Anzahl Türen:	5
Anzahl Sitze:	7
Lackfarbe:	Deep Black Perleffekt

Antriebsart:	Allradantrieb	Innenraumfarbe:	Titanschwarz/Titanscl
Leergewicht:	1.735 kg	Polsterfarbe:	Titanschwarz
Zulässiges Gesamtgewicht:	2.360 kg	Polsterart:	Sitzmittelbahnen in Mikrovlies "ArtVelours"
Fahrzeugart:	Pkw	Scheckheftgepflegt:	Digitaler Wartungsnachweis
Bauform:	SUV	Anzahl Vorbesitzer	unbekannt

Serien- und Sonderausstattung

Der Abgleich der Serien- und Sonderausstattung des Fahrzeugs kann in Zusammenarbeit mit der Deutschen Automobil Treuhand GmbH erfolgen, diese ist Datenpartner der GTÜ mbH.

SERIENAUSSTATTUNG

3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte (37008), Ablagefach am Dachhimmel (27104), Ablagefach auf Instrumententafel mit Deckel (37810), Ablagetasche an Vordersitzlehnen (33302), Airbag Beifahrerseite abschaltbar (26909), Airbag Fahrer-/Beifahrerseite (26803), Aktive Frontklappe (10715), Ambiente-Paket (4302), Anti-Blockier-System (ABS) (40000), Antriebs-Schlupfregelung (ASR) (70303), Antriebsart: Allradantrieb (70420), Anzeige für Waschwasserstand (25901), Ausstattungs-Paket: Easy Open (3259), Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion (18594), Außenspiegel asphärisch, links (15804), Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar (15200), Außenspiegel konvex, rechts (15702), Außenspiegel silber lackiert (15607), Blinkleuchte in Außenspiegel integriert (18207), Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon (25039), Bremsassistent (40801), Chrom-Paket (1) (1100), Chromeinfassung Lichtschalter (25260), Chromleisten an Seitenfenstern (13002), Dachreling silber (16207), Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung (38004), Doppeltonhorn (38400), Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten) (33901), Einparkhilfe vorn und hinten (25800), Elektron. Differentialsperre (EDS) (70108), Elektron. Differentialsperre (XDS) (70042), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) (70308), Fahrassistenz-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm (14240), Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) mit Umfeldbeobachtungssystem (Front assist, bis 210 km/h) (41148), Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent (70502), Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl (70517), Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung (40969), Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake) (40959), Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung (42926), Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist) (42907), Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion (40957), Fensterheber elektrisch vorn und hinten (35003), Frontscheibe Verbundglas getönt (22508), Fußmatten Textil (39303), Fußraumbeleuchtung vorn (37616), Gepäckraumabdeckung / Rollo (27400), Gepäckraumbeleuchtung (37805), Gepäckraumbeleuchtung zusätzlich (37793), Gepäckraumboden höhenverstellbar (39688), Getriebe 6-Gang (75205), Handschuhfach abschließbar und beleuchtet (37816), Handschuhfach mit Kühlfunktion (39506), Heckleuchten LED, abgedunkelt (18815), Heckscheibenwischer (19300), Innenausstattung: Dekoreinlagen Dark Grid (26325), Innenspiegel mit Abblendautomatik (37901), Insassen-Schutzsystem proaktiv (37205), Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitze (inkl. i-Size-Kindersitze) (39311), Karosserie: 5-türig (10005), Kennzeichenbeleuchtung LED (18830), Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert (39203), Klimaanlage Climatronic 3-Zonen (28919), Knieairbag Fahrerseite (26701), Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt - Easy Open & Close (öffnen + schliessen, sensorgesteuert) (35608), Kopfstützen hinten (3-fach) (34807), Lendenwirbelstützen vorn (33305), Lenkrad (Leder) mit Multifunktion (69007), Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung (69502), Leseleuchten vorn und hinten LED (37719), Leuchtweitenregelung automatisch (18208), LM-Felgen (49079), Mittelarmlehne vorn höhen-/längsverstellbar (27217), Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI (96556), Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR) (79706), Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay) (25599), Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) (25027), Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht (18617), Nebelschlussleuchte (18700), Nichtraucher-Paket (2904), Parkbremse elektrisch (40803), Radstand 2787 mm (71547), Reifenkontroll-Anzeige (25906), Rußpartikelfilter (77602), Rücksitz geteilt / klappbar (33603), Rücksitzlehnen mit Fernentriegelung umklappbar (33513), Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 (77227), Schalt-/Wählhebelgriff Leder (39205), Scheibenwischer mit Regensensor (19101), Scheinwerfer LED mit dynamischem Kurvenlicht (18583), Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn (39503), SCR-System (AdBlue-Technologie) (77030), Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit (26609), Servolenkung elektro-mechanisch und geschwindigkeitsabhängig (69827), Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer (37309), Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar (37015), Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Mikrovlies ArtVelours (30029), Sitze vorn höhenverstellbar (32706), Sitze: Top-Komfortsitze vorn (32016), Sitzlehne vorn rechts umklappbar (33005), Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) (37905), Spiegel-Paket (2600), Start/Stop-Anlage (77601), Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum (39007), Tagfahrlicht LED (18913), Türgriffe außen Wagenfarbe (36404), Türgriffe innen Chrom matt (35207), Verbandkasten und Warndreieck (39531), Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten (37114), Wegfahrsperre (elektronisch) (38106), Winter-Paket (2400), Wärmeschutzverglasung grün getönt (22304), Zentralverriegelung mit Fernbedienung (35301)

SONDERAUSSTATTUNG

3.Sitzreihe mit Einzelsitzen (2 Sitzplätze) (33980), Active Lighting-Paket (4156), Anhängerkupplung schwenkbar (14204), Audiosystem Composition Media (Touchscreen, Radio/CD-Player, MP3, Bluetooth) (24151), Business-Paket Premium mit Navigation (2751), Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Park Assist) inkl. Rückfahrkamera (25784), Mobiltelefon Schnittstelle Comfort mit kabelloser Ladefunktion (24772), Navigationsmodul Discover Media (für Audiosystem) (25817), Perleffekt-Lackierung (11109), Radioempfang digital (DAB+) (24052), Verglasung hinten abgedunkelt (65 %) (22202)

Unterlagen und Zubehör

Fahrzeugschlüssel (2), Zulassungsbescheinigung Teil 1, Bordbuchmappe, SD Karte

Wartung und Fälligkeiten

POSITION		TERMIN
Nächster Service	7.400 km / 231 Tag(e)	
Nächste HU		**04.2027**

Räder / Reifen

1. RADSATZ (MONTIERT) FELGE	GRÖSSE RUNFLAT	PROFIL ZUSTAND	DOT
Achse 1			
L Hankook (Allwetter) Leichtmetall	235/55 R 18 104 V	4 mm In Ordnung	
R Hankook (Allwetter) Leichtmetall	235/55 R 18 104 V	4 mm In Ordnung	
Achse 2			
L Hankook (Allwetter) Leichtmetall	235/55 R 18 104 V	6 mm In Ordnung	
R Hankook (Allwetter) Leichtmetall	235/55 R 18 104 V	6 mm In Ordnung	

2. RADSATZ (IM FAHRZEUG) FELGE	GRÖSSE RUNFLAT	PROFIL ZUSTAND	DOT
Achse 1			
L Uniroyal (Sommer) Leichtmetall	215/65 R 17 98 V	7 mm In Ordnung	
R Uniroyal (Sommer) Leichtmetall	215/65 R 17 98 V	7 mm In Ordnung	
Achse 2			
L Uniroyal (Sommer) Leichtmetall	215/65 R 17 98 V	6 mm In Ordnung	
R Uniroyal (Sommer) Leichtmetall	215/65 R 17 98 V	6 mm In Ordnung	

NOTLAUFEINRICHTUNG

Art: Tirefit

Lackmessung

Lackwert Gesamtkarosse: von 160,00 µm bis 230,00 µm

Feststellungen

Die Karosserie und der Innenraum weisen alters- und laufleistungsbedingte Abnutzungen (Kratzer, Flecken, Dellen usw.) auf. Im Rahmen der Fahrzeuguntersuchung wurde der Fehlerspeicher ausgelesen. Dabei wurden Fehler in der Fahrzeugelektronik festgestellt. Wir empfehlen eine ausführliche Fahrzeugdiagnose.

NR.	BEZEICHNUNG	BESCHÄDIGUNGSART / REPARATUR
1	Windschutzscheibe	Gerissen
2	Dach	Dellen
3	Dach / Holm links	Delle
4	Tür hinten links	Kratzer und Dellen
5	Tür hinten rechts	Kratzer und Dellen
6	Bremsanlage hinten / Bremsscheibe	Korrosion
7	Stoßfänger hinten	Kratzer/Verformt
8	Motorraum	Ölundichtigkeit
9	Zusätzlicher Radsatz / Felge	Abschürfung

Schlusswort

Diese Beurteilung wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Das Dokument wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Der Sachverständige
Michael Wallner

Übersichtsbilder

Bild 1



Übersichtsbild vorne links

Bild 2



Übersichtsbild vorne rechts

Bild 3



Übersichtsbild hinten rechts

Bild 4



Übersichtsbild hinten links

Bild 5



Übersichtsbild Innenraum

Bild 6




Bild 7



Bild 8



Bild 9




Bild 10



Bild 11



Bild 12



22.01.18	0603	BZH005819	2	02	110 /3500	199
M1	AC		4701-4821		1839	
WVGZZZ5NZJM072897		9	1658-1674		1775	
VOLKSWAGEN, VW			–	100	–	
5N			150	2420	2420	
ACDFGAX1			1180	1290	–	
AM6AM6A6016GL7N5NVR27MM61			1180	1290	–	
–			68	2375	72	
TIGUAN			2400	750	7	–
VOLKSWAGEN-VW			215/65 R17 99V			
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			215/65 R17 99V			
Kombilimousine			–			
715/2007*2016/646W					9/-	
EURO6;W;PI/CI; M, N1 I			el*2001/116*0450*33			
Diesel			20.10.17	K	EV867218	
0002	36WO	1968				

F.1/F.2:+30 u. 7.2/8.2:+70 b.Anhängebetrieb*techn.zul. Ges-Masse d.Zugkombination:4850kg*Bei werkseitig monti erter AHK: ESP m.spez.Fahrdyn.Stabi.Syst.f.Anh.Betr.f. Temp.100 km/h gem.3.Aend.VO.z.9.Ausn.VO.z.STVO*ww.AHK lt.EGTG*

Fahrzeugunterlagen

Bild 13



Bild 14



Zusätzliche Räder

Bild 15



Sonstiges

Bild 16



Bild 17



Bild 18




Bild 19




Bild 20



Bild 21



Bild 22



Fahrzeug stark verschmutzt

Bild 23




Bild 24



Sonstiges

Bilder Feststellungen

Bild 25



Nr.: 1
Bauteil: Windschutzscheibe
Beschädigungsart: Gerissen
Reparaturweg:

Bild 26



Bild 27



Nr.: 2
Bauteil: Dach
Beschädigungsart: Dellen
Reparaturweg:

Bild 28



Bild 29



Nr.: 3
Bauteil: Dach / Holm links
Beschädigungsart: Delle
Reparaturweg:

Bild 30



Bild 31



Nr.: 4
Bauteil: Tür hinten links
Beschädigungsart: Kratzer und Dellen
Reparaturweg:

Bild 32



Bild 33



Bild 34




Bild 35



Nr.: 5
Bauteil: Tür hinten rechts
Beschädigungsart: Kratzer und Dellen
Reparaturweg:

Bild 36



Bild 37




Bild 38



Bild 39



Nr.: 6
Bauteil: Bremsanlage hinten / Bremsscheibe
Beschädigungsart: Korrosion
Reparaturweg:

Bild 40



Bild 41



Nr.: 7
Bauteil: Stoßfänger hinten
Beschädigungsart:
Kratzer/Verformt
Reparaturweg:

Bild 42



Bild 43



Bild 44



Bild 45



Nr.: 8
Bauteil: Motorraum
Beschädigungsart:
Ölundichtigkeit
Reparaturweg:

Bild 46



Nr.: 9
Bauteil: Zusätzlicher Radsatz / Felge
Beschädigungsart:
Abschürfung
Reparaturweg:

Bild 47


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
GTÜ Gesellschaft für Technische Überwachung mbH
E-Mail: info@gtue.de www.gtue.de

Diagnoseprotokoll - Fehlercode Löschprotokoll
Datum: 15.10.2026 11:35

Kunde:	3265140	**Fahrzeugtyp:**	VW Tiguan AD (2016 – 2024)
Kundennummer:		**VIN:**	WVGZZZ5NZJM072897
Kennzeichen:		**Kilometerstand:**	176654 km

Klimaelektronik (AC Climatronic Preh VW37X)

Identifikation:

Data Record: H35 | Data Record: 4401 | Data Record: 5NA907044R
AVL-ECU-ID: 574453163

Fehlercodes:

Fehlernummer	Fehlertext
[040501] B10AF04	Sensor für Luftgüte defekt
Status Of DTC Bit 7	Keine Warnanzeige an
Status Of DTC Bit 6	Getestet im aktuellen Betriebszyklus
Status Of DTC Bit 5	Fehler nicht aufgetreten seit Löschen des Fehlerspeichers
Status Of DTC Bit 4	Getestet seit Löschen des Fehlerspeichers
Status Of DTC Bit 3	bestätigt
Status Of DTC Bit 2	Fehler im aktuellen oder letzten Fahrzyklus nicht erkannt
Status Of DTC Bit 1	Fehler ist im aktuellen Betriebszyklus nicht aufgetreten
Status Of DTC Bit 0	passiv/sporadisch
[100103] P171900	Funktionseinschränkung durch Motorsteuergerät
Status Of DTC Bit 7	Keine Warnanzeige an
Status Of DTC Bit 6	Getestet im aktuellen Betriebszyklus
Status Of DTC Bit 5	Fehler nicht aufgetreten seit Löschen des Fehlerspeichers
Status Of DTC Bit 4	Getestet seit Löschen des Fehlerspeichers
Status Of DTC Bit 3	bestätigt
Status Of DTC Bit 2	Fehler im aktuellen oder letzten Fahrzyklus nicht erkannt
Status Of DTC Bit 1	Fehler ist im aktuellen Betriebszyklus nicht aufgetreten
Status Of DTC Bit 0	passiv/sporadisch

Abstandselektronik (ACC MRR CONTI VW376)

Identifikation:

Data Record: H02 | Data Record: 0233 | Data Record: 2Q0907572M
AVL-ECU-ID: -1443047819

Fehlercodes:

Fehlernummer	Fehlertext
[03008A] C110BF0	Sensor für automatische Distanzregelung Eingeschränkte Sicht
Status Of DTC Bit 7	Keine Warnanzeige an
Status Of DTC Bit 4	Getestet seit Löschen des Fehlerspeichers
Status Of DTC Bit 3	bestätigt
Status Of DTC Bit 0	passiv/sporadisch

Motorelektronik (ECM 20TDI 011 04L 906 026HS)

Identifikation:

Data Record: H24 | Data Record: 3713 | Fahrgestellnummer:
---: WVGZZZ5NZJM072897 | Data Record: 04L906026HS | AVL-ECU-ID: -237709355

Fehlercodes:

Fehlernummer	Fehlertext
[004306] U041600	ESP unplausibles Signal
Status Of DTC Bit 7	Keine Warnanzeige an
Status Of DTC Bit 6	Getestet im aktuellen Betriebszyklus

Status Of DTC Bit 5	**Fehler aufgetreten seit Löschen des Fehlerspeichers**
Status Of DTC Bit 4	**Getestet seit Löschen des Fehlerspeichers**
Status Of DTC Bit 3	**nicht bestätigt**
Status Of DTC Bit 2	**Fehler im aktuellen oder letzten Fahrzyklus nicht erkannt**
Status Of DTC Bit 1	**Fehler ist im aktuellen Betriebszyklus nicht aufgetreten**
Status Of DTC Bit 0	**passiv/sporadisch**
[00256E] P220000	**Geber 1 für NOx Bank 1 Elektrischer Fehler**
Status Of DTC Bit 7	**Keine Warnanzeige an**
Status Of DTC Bit 6	**Nicht getestet im aktuellen Betriebszyklus**
Status Of DTC Bit 5	**Fehler aufgetreten seit Löschen des Fehlerspeichers**
Status Of DTC Bit 4	**Getestet seit Löschen des Fehlerspeichers**
Status Of DTC Bit 3	**nicht bestätigt**
Status Of DTC Bit 2	**Fehler im aktuellen oder letzten Fahrzyklus nicht erkannt**
Status Of DTC Bit 1	**Fehler ist im aktuellen Betriebszyklus nicht aufgetreten**
Status Of DTC Bit 0	**passiv/sporadisch**
[00679C] U013100	**Steuergerät für Lenkhilfe keine Kommunikation**
Status Of DTC Bit 7	**Keine Warnanzeige an**
Status Of DTC Bit 6	**Getestet im aktuellen Betriebszyklus**
Status Of DTC Bit 5	**Fehler aufgetreten seit Löschen des Fehlerspeichers**
Status Of DTC Bit 4	**Getestet seit Löschen des Fehlerspeichers**
Status Of DTC Bit 3	**nicht bestätigt**
Status Of DTC Bit 2	**Fehler im aktuellen oder letzten Fahrzyklus nicht erkannt**
Status Of DTC Bit 1	**Fehler ist im aktuellen Betriebszyklus nicht aufgetreten**
Status Of DTC Bit 0	**passiv/sporadisch**
[0015E8] U012600	**Geber für Lenkwinkel keine Kommunikation**
Status Of DTC Bit 7	**Keine Warnanzeige an**
Status Of DTC Bit 6	**Getestet im aktuellen Betriebszyklus**
Status Of DTC Bit 5	**Fehler aufgetreten seit Löschen des Fehlerspeichers**
Status Of DTC Bit 4	**Getestet seit Löschen des Fehlerspeichers**
Status Of DTC Bit 3	**nicht bestätigt**
Status Of DTC Bit 2	**Fehler im aktuellen oder letzten Fahrzyklus nicht erkannt**
Status Of DTC Bit 1	**Fehler ist im aktuellen Betriebszyklus nicht aufgetreten**
Status Of DTC Bit 0	**passiv/sporadisch**
[00264B] U015900	**Steuergerät für Einparkhilfe keine Kommunikation**
Status Of DTC Bit 7	**Keine Warnanzeige an**
Status Of DTC Bit 6	**Getestet im aktuellen Betriebszyklus**
Status Of DTC Bit 5	**Fehler aufgetreten seit Löschen des Fehlerspeichers**
Status Of DTC Bit 4	**Getestet seit Löschen des Fehlerspeichers**
Status Of DTC Bit 3	**nicht bestätigt**
Status Of DTC Bit 2	**Fehler im aktuellen oder letzten Fahrzyklus nicht erkannt**
Status Of DTC Bit 1	**Fehler ist im aktuellen Betriebszyklus nicht aufgetreten**
Status Of DTC Bit 0	**passiv/sporadisch**
[001269] U012100	**Steuergerät für ABS Bremse keine Kommunikation**
Status Of DTC Bit 7	**Keine Warnanzeige an**
Status Of DTC Bit 6	**Getestet im aktuellen Betriebszyklus**
Status Of DTC Bit 5	**Fehler aufgetreten seit Löschen des Fehlerspeichers**
Status Of DTC Bit 4	**Getestet seit Löschen des Fehlerspeichers**
Status Of DTC Bit 3	**nicht bestätigt**
Status Of DTC Bit 2	**Fehler im aktuellen oder letzten Fahrzyklus nicht erkannt**
Status Of DTC Bit 1	**Fehler ist im aktuellen Betriebszyklus nicht aufgetreten**
Status Of DTC Bit 0	**passiv/sporadisch**
[00126C] U012800	**Keine Kommunikation mit SG-Elektrische Parkbremse**
Status Of DTC Bit 7	**Keine Warnanzeige an**
Status Of DTC Bit 6	**Getestet im aktuellen Betriebszyklus**
Status Of DTC Bit 5	**Fehler aufgetreten seit Löschen des Fehlerspeichers**
Status Of DTC Bit 4	**Getestet seit Löschen des Fehlerspeichers**
Status Of DTC Bit 3	**nicht bestätigt**
Status Of DTC Bit 2	**Fehler im aktuellen oder letzten Fahrzyklus nicht erkannt**

Status Of DTC Bit 1	**Fehler ist im aktuellen Betriebszyklus nicht aufgetreten**
Status Of DTC Bit 0	**passiv/sporadisch**

Parkassistent (EPH VA 2 C AU370 0 000)

Identifikation:

Data Record: H07 | Data Record: 0045 | Data Record: 5QA919298C
AVL-ECU-ID: 2088569781

Fehlercodes:

Fehlernummer	Fehlertext
[10F904] B10F904	**Geber für Einparkhilfe vorn rechts mitte defekt**
Status Of DTC Bit 7	**Keine Warnanzeige an**
Status Of DTC Bit 6	**Getestet im aktuellen Betriebszyklus**
Status Of DTC Bit 5	**Fehler nicht aufgetreten seit Löschen des Fehlerspeichers**
Status Of DTC Bit 4	**Getestet seit Löschen des Fehlerspeichers**
Status Of DTC Bit 3	**bestätigt**
Status Of DTC Bit 2	**Fehler im aktuellen oder letzten Fahrzyklus nicht erkannt**
Status Of DTC Bit 1	**Fehler ist im aktuellen Betriebszyklus nicht aufgetreten**
Status Of DTC Bit 0	**passiv/sporadisch**

Radarsensor vorn (MFK Bosch MQBB)

Identifikation:

Data Record: H08 | Data Record: 0272 | Fahrgestellnummer:
---: WVGZZZ5NZJM072897 | Data Record: 3Q0980654H | AVL-ECU-ID: -1466894069

Fehlercodes:

Fehlernummer	Fehlertext
[000468] C110400	**Kamerastörung**
Status Of DTC Bit 7	**Keine Warnanzeige an**
Status Of DTC Bit 6	**Getestet im aktuellen Betriebszyklus**
Status Of DTC Bit 5	**Fehler nicht aufgetreten seit Löschen des Fehlerspeichers**
Status Of DTC Bit 4	**Getestet seit Löschen des Fehlerspeichers**
Status Of DTC Bit 3	**bestätigt**
Status Of DTC Bit 2	**Fehler im aktuellen oder letzten Fahrzyklus nicht erkannt**
Status Of DTC Bit 1	**Fehler ist im aktuellen Betriebszyklus nicht aufgetreten**
Status Of DTC Bit 0	**passiv/sporadisch**

Zentralelektronik (BCM MQB)

Identifikation:

Data Record: 034 | Data Record: 0243 | Data Record: 5Q0937086BL
AVL-ECU-ID: 1857455686

Fehlercodes:

Fehlernummer	Fehlertext
[087915] U112100	**Datenbus fehlende Botschaft**
Status Of DTC Bit 7	**Keine Warnanzeige an**
Status Of DTC Bit 6	**Getestet im aktuellen Betriebszyklus**
Status Of DTC Bit 5	**Fehler nicht aufgetreten seit Löschen des Fehlerspeichers**
Status Of DTC Bit 4	**Getestet seit Löschen des Fehlerspeichers**
Status Of DTC Bit 3	**bestätigt**
Status Of DTC Bit 2	**Fehler im aktuellen oder letzten Fahrzyklus nicht erkannt**
Status Of DTC Bit 1	**Fehler ist im aktuellen Betriebszyklus nicht aufgetreten**
Status Of DTC Bit 0	**passiv/sporadisch**
[040318] B133029	**Sensor für Diebstahlwarnanlage unplausibles Signal**
Status Of DTC Bit 7	**Keine Warnanzeige an**
Status Of DTC Bit 6	**Getestet im aktuellen Betriebszyklus**
Status Of DTC Bit 5	**Fehler nicht aufgetreten seit Löschen des Fehlerspeichers**
Status Of DTC Bit 4	**Getestet seit Löschen des Fehlerspeichers**
Status Of DTC Bit 3	**bestätigt**
Status Of DTC Bit 2	**Fehler im aktuellen oder letzten Fahrzyklus nicht erkannt**

Status Of DTC Bit 1	**Fehler ist im aktuellen Betriebszyklus nicht aufgetreten**
Status Of DTC Bit 0	**aktiv/statisch**

Scheinwerferelektronik rechts (LCM Right HELLA AU736)

Identifikation:

Data Record: H08 Data Record: 0014 Data Record: 8V0907399B
AVL-ECU-ID: 109866806

Fehlercodes:

Fehlernummer	Fehlertext
[000021] U101100	**Versorgungsspannung Spannung zu niedrig**
Status Of DTC Bit 7	**Keine Warnanzeige an**
Status Of DTC Bit 6	**Getestet im aktuellen Betriebszyklus**
Status Of DTC Bit 5	**Fehler nicht aufgetreten seit Löschen des Fehlerspeichers**
Status Of DTC Bit 4	**Getestet seit Löschen des Fehlerspeichers**
Status Of DTC Bit 3	**bestätigt**
Status Of DTC Bit 2	**Fehler im aktuellen oder letzten Fahrzyklus nicht erkannt**
Status Of DTC Bit 1	**Fehler ist im aktuellen Betriebszyklus nicht aufgetreten**
Status Of DTC Bit 0	**passiv/sporadisch**

Scheinwerferelektronik links (LCM Left HELLA AU736)

Identifikation:

Data Record: H08 Data Record: 0014 Data Record: 8V0907399B
AVL-ECU-ID: -1051202703

Fehlercodes:

Fehlernummer	Fehlertext
[000021] U101100	**Versorgungsspannung Spannung zu niedrig**
Status Of DTC Bit 7	**Keine Warnanzeige an**
Status Of DTC Bit 6	**Getestet im aktuellen Betriebszyklus**
Status Of DTC Bit 5	**Fehler nicht aufgetreten seit Löschen des Fehlerspeichers**
Status Of DTC Bit 4	**Getestet seit Löschen des Fehlerspeichers**
Status Of DTC Bit 3	**bestätigt**
Status Of DTC Bit 2	**Fehler im aktuellen oder letzten Fahrzyklus nicht erkannt**
Status Of DTC Bit 1	**Fehler ist im aktuellen Betriebszyklus nicht aufgetreten**
Status Of DTC Bit 0	**passiv/sporadisch**

Anmerkungen:

Prüfer: Unterschrift: