Ing.-Büro Schuppert & Tenne GmbH
Leimbachstraße 207-209 · 57074 Siegen
Ernst-Heinkel-Str. 2 · 57299 Burbach
Fon: 0271 331055 · Fax 0271 335102
Mail: **info@svdemmer.de**

Dipl.-Ing. Andreas **Demmer**
Kfz-Sachverständigenbüro
operated by
Ingenieurbüro Schuppert & Tenne GmbH

Ingenieurbüro Schuppert Tenne GmbH , Leimbachstr. 207 - 209, 57074 Siegen

Firma
Porsche Zentrum Siegen
Marienhütte 14
57080 Siegen

PRÜFGUTACHTEN

STLP26111678

Bei Rückfragen bitte immer angeben.

Betrifft	Zustandsbericht
Auftrag vom / durch	**03.11.2026 / Herr Zrno**
Sachverständiger	**Lucas Pohlmann**
Besichtigungsdatum	**06.11.2026 10:30 Uhr**



Festgestelltes Untersuchungsergebnis

Reparaturen sind notwendig (Details siehe Prüfprotokoll) **Alle Angaben in EUR ohne MwSt.**

Anhang

28 Seiten
Fahrzeugbeschreibung
Zustandsbericht / Fotos

Bewertungsdatum:
Siegen, den 12.11.2026
Lucas Pohlmann

TECHNISCHE DATEN UND FAHRZEUGBESCHREIBUNG

Fahrzeugart	Pkw, SUV, Kleintransporter
Aufbauart	Cabriolet
Fabrikat	Porsche
Typ / Untertyp	911 (Typ 991)(2011->2019) / Carrera GTS Cabriolet
Fahrzeug-Ident-Nummer	WP0ZZZ99ZJS141457
Erste Zulassung	15.12.2017
Hubraum / Leistung	2.981 cm³ / 331 kW (450 PS)
Motor	Motor 3,0 Ltr. - 331 kW KAT
Motorart / Zylinder / Motorbauart	Benzin / 6 / Boxermotor
Abgascode	Euro 6
Getriebe / Anzahl der Gänge	Automatik / 7
Türen / Sitze	2 / 4
Leer- / zul. Gesamtgewicht / Nutzlast	1.615 / 1.985 / 370 kg
Länge / Breite / Höhe	4.528 / 1.852 / 1.291 mm
Anzahl Achsen	2
Antriebsart	Heckantrieb
Laufleistung abgelesen	49.773 km
Farbe	weiß Verdeck schwarz
Sonstiges	Das Fahrzeug wurde am 06.11.2026 beim Porsche Zentrum Siegen besichtigt. Bei der Überprüfung der Lackschichtdicke wurden keine Abweichungen festgestellt. Das Fahrzeug befand sich zum Besichtigungszeitpunkt in einem ungewaschenen sowie nassen Zustand. Eine vollständige Beurteilung des Lackzustandes war daher nicht möglich.

BEREIFUNG

montierte Bereifung

Achse	Hersteller	Dimension / Bezeichnung
1	Pirelli	245/35 ZR20 (91Y) P Zero N1
2	Pirelli	305/30 ZR20 (103Y) P Zero XL N1 FSL

Profiltiefe in mm

links	rechts
3,5	3,5
4	4

Bereifung Achse 1: PKW-Sommer
Bereifung Achse 2: PKW-Sommer

SERIENAUSSTATTUNG

Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Alarmanlage, Anti-Blockier-System (ABS), Antischlupfregelung (ASR), Antriebsart: Heckantrieb, Audiosystem Porsche CDR mit Touchscreen-Farbdisplay (Radio/CD-Player), Automatisches Bremsen Differential (ABD), Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Außenspiegel Sport Design, Bi-Xenon-Scheinwerfer inkl. Porsche Dynamic Light System (PDLS), Bremssättel Rot lackiert, Cabrio, Connect Plus (Bluetooth, Apple CarPlay, WLAN, Vehicle-Tracking-System), Einschaltautomatik für Fahrlicht, Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Frontverkleidung Sport Design, Getränkehalter, Heckleuchten LED, Heckscheibe heizbar, Heckspoiler, Innenraumüberwachung (Infrarot-System), Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz, Karosserie: 2-türig, Kleiderhaken Sitzrückenlehne Leder, Klimaautomatik, Kopf-Schulter-Airbag vorn (Thoraxbag), Lenksäule (Lenkrad) verstellbar, LM-Felgen vorn/ hinten: 9x20 / 12x20 (911 Turbo S Rad, schwarz), Make-up-Spiegel im Fond beleuchtet, Modellpflege, Motor 3,0 Ltr. - 331 kW KAT, Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR), Parkbremse elektrisch, Porsche Active Suspension Management (PASM), Porsche Communications Management (PCM) inkl. Online - Navigationsmodul, Porsche Stability Management (PSM), Reifen-Reparaturkit, Reifendruck-Kontrollsystem, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6, Schalt-/Wählhebelgriff Alcantara / Race-Tex, Seitenairbag vorn, Sitzbezug / Polsterung: Leder / Alcantara, Sport-Chrono-Paket, Sportendrohre 4-Rohr-Optik, Sportsitze Plus (elektr. verstellbar, 2-Wege), Sportsitze Plus - Rückenlehnen lackiert, Spurverbreiterung an Hinterachse, Start/Stop-Anlage, Tagfahrlicht 4-Punkt-LED, Uni-Lackierung, Universal-Schnittstelle Audio, Verdeckbetätigung elektrisch, Verglasung getönt, Wegfahrsperre, Windschott, Windschott elektrisch, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

SONDERAUSSTATTUNG


Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik und Regensensor, Fahrassistenz-System: Park-Assistent vorn und hinten, Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, Frontscheibe mit Bandfilter oben, Fußmatten, Fzg. ohne Modellbezeichnung, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe (PDK), Innenraumlicht-Paket / Licht-Design-Paket, Kraftstofftank: 90 Ltr., Lenkrad heizbar mit Multifunktion (Zusatz-AV zu Lenkrad), Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus), Raucher-Paket, Servolenkung Plus (geschwindigkeitsabhängig), Sitzheizung vorn, Sound-System BOSE

PRÜFBERICHT

Position	Beschreibung

Karosserie aussen / Beleuchtung

Karosserie (Körper)	Fahrzeugzustand entspricht dem Alter und der km-Laufleistung	●


Dach/Schiebedach	Gebrauchsspuren	●




Hauben	Gebrauchsspuren	●



Schweller	Schwellerabdeckung rechts gelöst, fachgerecht montieren / ersetzen	●








Ing.-Büro Schuppert & Tenne GmbH
Leimbachstraße 207-209 · 57074 Siegen
Ernst-Heinkel-Str. 2 · 57299 Burbach
Fon: 0271 331055 · Fax 0271 335102
Mail: info@svdemmer.de

Dipl.-Ing. Andreas Demmer
Kfz-Sachverständigenbüro
operated by
Ingenieurbüro Schuppert & Tenne GmbH


Position	Beschreibung	
Stoßstangen	Lackbeschädigung Stoßfänger Abdeckung vorne, Minderwert	



Spiegel/Zierleisten	Zustand entspricht dem Alter und der km-Laufleistung	




Scheiben	Steinschlag, Gebrauchsspuren	





Beleuchtung	Steinschlag, Gebrauchsspuren	




Anfahrschutz	verkratzt, ersetzen	




Innen/Kofferraum/Bereifung

Innenraum allgemein	Race-Tex verschmutz, Gebrauchsspuren, reinigen	





Sitze	überdurchschnittliche Gebrauchsspuren, Minderwert	





Armaturen/Signaleinr.	Race-Tex verschmutzt, Gebrauchsspuren, reinigen	





Koffer-/Laderaum/Aufbau	Abnutzung entsprechend dem Alter- bzw. der km-Laufleistung	



Felgen	Felgen rechts instandgesetzt, gemäß Herstellervorgaben nicht zulässig, ersetzen	





Bereifung	Reifen VA (DOT:3017) Reifen HA (DOT:0820) zu alt, erneuern	



Motorraum/Bodengruppe/Bremsen/Lenkung



Motorraum/Kapselung	Ölwanne ölfeucht, prüfen / Risiko	






Rahmen/Bodengruppe	Gebrauchsspuren	



Betriebsbremse	anfängliche Korrosion, Bremsfahrt durchführen; Bremsbeläge hinten unter 5mm, ersetzen

Kundendienst	Eintragungen teilweise nicht bei Porsche Vertragswerkstatt, fällig, Wartung in einem Porsche Zentrum durchführen

Zusammenfassung der Reparaturkosten

Alle Kosten in EUR ohne MwSt.



Bild: Karosserie (Körper)



Bild: Karosserie (Körper)



Bild: Karosserie (Körper)



Bild: Dach/Schiebedach



Bild: Dach/Schiebedach



Bild: Hauben



Bild: Schweller



Bild: Schweller



Bild: Schweller



Bild: Stoßstangen




Bild: Spiegel/Zierleisten



Bild: Spiegel/Zierleisten



Bild: Scheiben




Bild: Scheiben



Bild: Beleuchtung



Bild: Beleuchtung



Bild: Anfahrschutz



Bild: Anfahrschutz



Bild: Anfahrschutz



Bild: Innenraum allgemein



Bild: Innenraum allgemein



Bild: Innenraum allgemein




Bild: Sitze



Bild: Sitze



Bild: Sitze



Bild: Armaturen/Signaleinr.



Bild: Armaturen/Signaleinr.



Bild: Armaturen/Signaleinr.



Bild: Koffer-/Laderaum/Aufbau



Bild: Felgen



Bild: Felgen



Bild: Felgen



Bild: Bereifung



Bild: Motorraum/Kapselung



Bild: Motorraum/Kapselung



Bild: Rahmen/Bodengruppe



Bild: Betriebsbremse



Bild: Betriebsbremse




Bild: Kundendienst




Bild: Kundendienst