Audi München GmbH

Zustandsbeschreibung

Auftr.-Nr: 10-116720

Umsatzsteuer	§25a
ja	nein

Fahrzeugdaten

Hersteller	Typ	Modell
Audi	Q2 30 TFSI advanced	30 1.0 TFSI EU6d, advanced, (Facel..

VIN	Aufbau	Anzahl Türen	Antriebsart	KBA-Schlüssel
WAUZZZGA6PA015295	Sport-Utility-Vehicle	5	Frontantrieb	0588/BVR

Erstzulassung	Halter lt. Zulbesch. II	Gesamtfahrl. lt. Km-Zähler	Leistung (kW)	Anzahl Zylinder	Hubraum (ccm)	HU
11.07.2023	1	37.071 km	81 kW	3	999	07/26

Ehemalige Nutzung	Raucherfahrzeug	letzter KD am	Letzter KD (km)
Flottenfahrzeug	k. A.	07/25	20.991 km

Farbe	Lackierung	Reimport	nächster KD am	nächster KD (km)
Brillantschwarz	Uni normal	nein	k. A.	5.800 km

Scheckheft	Scheckheft Bemerkung
Vollständig	

Polster	Polsterfarbe	Getriebe
Stoff Skript	schwarz-schwarz	Getriebe 6-Gang

Antrieb & Energie

Kraftstoff	Schadstoffklasse	CO_2-Emission (g/km)	Energieeffizienzklasse
Superbenzin	Euro 6d	129-148 (WLTP)	B

Sonstiges

Zahnriemen gewechselt: keine Angabe	Dieselpartikelfilter vorhanden: nein	Chiptuning: k.A.

Ausstattung

Serienausstattung:

4 Lautsprecher	Airbag Beifahrerseite abschaltbar	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
Anti-Blockier-System (ABS)	Antriebsart: Frontantrieb	Audi connect (Notruf- und Assistance-System)
Audi connect (Remote / Control)	Audi music interface	Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
Außenspiegel Wagenfarbe	Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert	Dachspoiler
Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
Fahrassistenz-System: Bremsassistent (Audi ..	Frontscheibe mit Bandfilter oben	Fußmatten Velours
Geschwindigkeits-Begrenzeranlage	Getriebe 6-Gang	Heckleuchten (Glühlampen)
Interieur-Paket: Normalsitze, Sitzbezug Stoff	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	Karosserie: 4-türig
Kopf-Airbag-System (Sideguard)	Kopfstützen hinten (3-fach)	Licht- und Regensensor
LM-Felgen	Modellpflege	Motor 1,0 Ltr. - 81 kW TFSI
Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI R..	Otto-Partikelfilter (OPF)	Parkbremse elektro-mechanisch
Progressivlenkung	Radstand 2601 mm	Reifen-Reparaturkit
Reifendruck-Kontrollsystem	Rücksitzlehne geteilt/klappbar	Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
Scheibenwaschdüsen heizbar	Scheinwerfer LED	Seitenairbag vorn
Sideblade Manhatten-Grau Metallic	Sitz vorn links höhenverstellbar	Sitzbezug / Polsterung: Stoff Skript
Standard-Fahrwerk	Start/Stop-Anlage	Stoßfänger Ausführung: advanced
Tagfahrlicht	Universal-Schnittstelle Bluetooth	Wärmeschutzverglasung grün getönt (seitlich..
Wegfahrsperre (elektronisch)	Zentralverriegelung	

Sonderausstattung:

Allwetter-/ Ganzjahresreifen	Audi connect (Internetbasierende Dienste)	Einparkhilfe hinten (APS)
Klima-Komfort-Paket	Lenkrad (Leder - 3-Speichen) mit Multifunktio..	Navigations-Paket
Neuwagen-Reifengarantie	Sonderlackierung Brilliant-Schwarz	

Vorschäden

Vorschäden:

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
nein	ja	nein	ja	9.436,34 €

(U) Nachlackierung -> Heckklappe/-tür, Stoßfänger hinten, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden: Heckklappe/-tür, Stoßfänger hinten, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden (0,00 €)
(U) Sonstiges -> Heck, 9436,34€, fachgerecht repariert, Reparaturrechnung vorhanden: Heck, 9436,34€, fachgerecht repariert, Reparaturrechnung vorhanden (9.436,34 €)

Unfallfreiheit

Unfallfrei = nein

reparierte Unfallschäden: 2

(Unfallschäden sind in den jeweiligen Abschnitten mit einem **(U)** gekennzeichnet)

Lackdicke

Fondseite links	Tür hinten links	Tür vorne links	Kotflügel vo.li.	Heckklappe	Dach	Motorhaube	Fondseite rechts	Tür h. rechts	Tür vorne rechts	Kotflügel vo.re.
k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	70 µ	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.


Audi München GmbH

Zustandsbeschreibung

Auftr.-Nr: 10-116720

Reifen u. Felgen	Reifenart (montiert) Ganzjahresreifen (LM-Felgen)		Felgenbeschreibung Leichtmetall	
	Reifen vorne 215/55 94V	VL 4,00 mm (Goodyear)	VR 4,00 mm (Goodyear)	
	Reifen hinten 215/55 94V	HL 6,00 mm (Goodyear)	HR 6,00 mm (Goodyear)	
	Zweiter Reifensatz k. A.		Felgenbeschreibung k. A.	
	Reifen vorne k. A.	VL k. A. (k. A.)	VR k. A. (k. A.)	
	Reifen hinten k. A.	HL k. A. (k. A.)	HR k. A. (k. A.)	
	Bemerkung			Ausstattung ER kein Ersatzrad

Optischer Zustand



Außenspiegel links, Abdeckkappe, verkratzt / verschürft, lackier..
Sitz vorn, Sitzbezug rechts, Abrieb, kein Abzug - keine Angabe
Sonstiges, Hauptuntersuchung, fällig, durchführen - keine Anga..
Tür hinten rechts, Tür, Delle(n), kein Abzug - keine Angabe
Tür vorn links, Tür, Delle(n), kein Abzug - keine Angabe
Tür vorn rechts, Türkante, Kratzer, kein Abzug - keine Angabe

Technischer Zustand

Ausrüstung, Tirefit Füllmittel, abgelaufen, erneuern - keine Angabe
Abdeckung Stossfänger hinten, Kratzer, Smart Repair - keine Angabe
Rad/Reifen, Leichtmetallfelge vorn rechts, verkratzt / verschürft, Wertminderung - keine Angabe
Fahrzeugdach, Dach, Delle(n), sanft instandsetzen - keine Angabe
Unterlagen, Betriebsanleitung Fahrzeug, fehlt, erneuern - keine Angabe
Sonstiger Auftrag - Bereitstellung für AUKTION
Sonstiger Auftrag - Fahrzeugüberführung zu A&M

Fehlteile und Dienstleistungen

Zulassungsbescheinigung Teil II fehlt
Werkzeug fehlt
COC-Papiere fehlen
Felgenschlösser fehlen
Fernbedienung / Schlüssel Standheizung fehlt
HU-Bescheinigung fehlt
Kundenrechnung fehlt
Navigations-Datenträger fehlen
Reparaturnachweis fehlt
Schlüssel Anhängerkupplung fehlt
Verbandskasten fehlt
Warndreieck fehlt

Audi München GmbH

Zustandsbeschreibung

Auftr.-Nr: 10-116720

Windschott fehlt