Audi München GmbH

Zustandsbeschreibung

Auftr.-Nr: 10-116374

Umsatzsteuer	§25a
nein	ja

Fahrzeugdaten

Hersteller	Typ	Modell
Audi	A6 Avant 55 TFSI quattro spo..	55 3.0 TFSI quattro EU6d, sport, 20..

VIN	Aufbau	Anzahl Türen	Antriebsart	KBA-Schlüssel
WAUZZZF23PN093634	Kombi	5	Allradantrieb	0588/BNI

Erstzulassung	Halter lt. Zulbesch. II	Gesamtfahrl. lt. Km-Zähler	Leistung (kW)	Anzahl Zylinder	Hubraum (ccm)	HU
20.09.2023	1	48.083 km	250 kW	6	2995	09/26

Ehemalige Nutzung	Raucherfahrzeug	letzter KD am	Letzter KD (km)
keine Angabe	k. A.	08/25	30.883 km

Farbe	Lackierung	Reimport	nächster KD am	nächster KD (km)
Manhattangrau Metallic	metallic	nein	k. A.	10.000 km

Scheckheft	Scheckheft Bemerkung
Vollständig	

Polster	Polsterfarbe	Getriebe
Leder Valcona	schwarz-schwarz	Getriebe 7-Gang - Doppelkuppl..

Antrieb & Energie

Kraftstoff	Schadstoffklasse	CO_2-Emission (g/km)	Energieeffizienzklasse
Superbenzin	Euro 6d	184-205 (WLTP)	keine Angabe

Sonstiges

Zahnriemen gewechselt: keine Angabe	Dieselpartikelfilter vorhanden: nein	Chiptuning: k.A.

Ausstattung

Serienausstattung:

Airbag Beifahrerseite abschaltbar	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	Anti-Blockier-System (ABS)
Antriebsart: Allradantrieb	Audi connect (Internetbasierende Dienste)	Audi connect (Notruf- und Assistance-System)
Audi Drive Select	Außenspiegel asphärisch, links	Außenspiegel asphärisch, rechts
Außenspiegel Wagenfarbe	Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert	Dachhimmel Stoff, Silber
Dachreling eloxiert	Einparkhilfe plus vorn, seitlich und hinten, ak..	Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage
Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	Fahrassistenz-System: Bremsassistent (Audi ..	Fahrassistenz-System: Insassen-Schutzsyste..
Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnu..	Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerken..	Fondsitzanlage (3 Sitzplätze)
Frontscheibe Wärmeschutzverglasung	Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen +..	Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe ..	Glanz-Paket	Heckklappenöffnung automatisch
Heckleuchten LED	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	Karosserie: 4-türig
Kombiinstrument digital (virtual cockpit plus)	Kopf-Airbag-System (Sideguard)	Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsver..
LM-Felgen	Mild-Hybrid 250 kW (Motor 3,0 Ltr. - 250 kW ..	Mild-Hybrid-Technologie
Mittelarmlehne vorn	Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI R..	Multi-Media-Interface MMI Navigation
Nichtraucher-Paket	Otto-Partikelfilter (OPF)	Progressivlenkung
Radioempfang digital (DAB)	Reifen-Reparaturkit	Reifenkontroll-Anzeige
Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)	Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d	Scheibenwaschdüsen heizbar
Scheinwerfer LED	Schienensystem im Gepäckraum	Seitenairbag vorn
Sitze vorn manuell einstellbar	Standard-Fahrwerk	Start/Stop-Anlage
Tagfahrlicht LED	Wagenheber	Wärmeschutzverglasung (seitlich / hinten)
Wegfahrsperre (elektronisch)	Zentralverriegelung / Startanlage Keyless-Go	

Sonderausstattung:

Adaptive Scheibenwischer, beheizt	Ambiente-Beleuchtung	Audi Smartphone Interface
Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und ankl..	Bedienelemente Audi exclusive Leder	Bedienelemente Glasoptik, inkl. erweiterter A..
Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Sprache..	Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent	Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent ..
Head-up-Display	Innenausstattung: Dekoreinlagen Holz Esche..	Innenspiegel mit Abblendautomatik
Komfort-Klimaautomatik 4-Zonen	Kraftstofftank: 73 Ltr.	Lenkrad heizbar (Sport/Leder - 3-Speichen) m..
Lenkradkranz Audi exclusive Leder (Zusatz-A..	LM-Felgen 8x18 (5-Arm, für Winterbereifung)	Metallic-Lackierung
Neuwagen-Reifengarantie	Rückfahrkamera	Sender für Garagentoröffner (integriert)
Sitzbezug / Polsterung: Leder Valcona	Sitzheizung vorn	Sound-System DSP / Audi Sound-System
Sportsitze vorn	Standheizung	

Vorschäden

Vorschäden:

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
nein	ja	nein	ja	0,00 €

(U) Nachlackierung -> Kotflügel links, Stoßfänger vorne, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden: Kotflügel links, Stoßfänger vorne, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden (0,00 €)
(U) Nachlackierung -> Seitenwand rechts, Stoßfänger hinten, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden: Seitenwand rechts, Stoßfänger hinten, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden (0,00 €)
(U) Sonstiges -> Front, Seite links, fachgerecht repariert, Reparaturrechnung nicht vorhanden: Front, Seite links, fachgerecht repariert, Reparaturrechnung nicht vorhanden (0,00 €)
(U) Sonstiges -> Heck, Seite rechts, fachgerecht repariert, Reparaturrechnung nicht vorhanden: Heck, Seite rechts, fachgerecht repariert, Reparaturrechnung nicht vorhanden (0,00 €)


Audi München GmbH

Zustandsbeschreibung

Auftr.-Nr: 10-116374

Unfallfreiheit	Unfallfrei = nein										
	reparierte Unfallschäden: 4 (Unfallschäden sind in den jeweiligen Abschnitten mit einem **(U)** gekennzeichnet)										
Lackdicke	Fondseite links k. A.	Tür hinten links k. A.	Tür vorne links k. A.	Kotflügel vo.li. k. A.	Heckklappe k. A.	Dach k. A.	Motorhaube k. A.	Fondseite rechts k. A.	Tür h. rechts k. A.	Tür vorne rechts k. A.	Kotflügel vo.re. k. A.
Reifen u. Felgen	Reifenart (montiert) Winterreifen (LM-Felgen)							Felgenbeschreibung Leichtmetall			
	Reifen vorne 225/55 R18 102V	VL 3,00 mm (Michelin)						VR 3,00 mm (Michelin)			
	Reifen hinten 225/55 R18 102V	HL 4,00 mm (Michelin)						HR 4,00 mm (Michelin)			
	Zweiter Reifensatz Sommerreifen (LM-Felgen)							Felgenbeschreibung Leichtmetall			
	Reifen vorne 225/55 R18 102Y	VL 5,00 mm (Michelin)						VR 5,00 mm (Michelin)			
	Reifen hinten 225/55 R18 102Y	HL 5,00 mm (Michelin)						HR 5,00 mm (Michelin)			
	Bemerkung									Ausstattung ER Reifendichtmittel	

Optischer Zustand



Bremsanlage, Bremsscheiben hinten, verschlissen, erneuern - k..
Fahrzeugdach, Dach, Delle(n), kein Abzug - keine Angabe
Motorhaube, Steinschlag, kein Abzug - keine Angabe
Rad/Reifen, Reifensatz komplett, verschlissen, erneuern - keine..

Technischer Zustand

Gurtsystem hinten, Sicherheitsgurt hinten Mitte, Funktion / Zulässigkeit, de - /montieren - keine Angabe
Sonstiges, Hauptuntersuchung, fällig, erneuern - keine Angabe
Stossfänger vorn, Spoiler, verkratzt / verschürft, Wertminderung - keine Angabe
Rad/Reifen, Leichtmetallfelge vorn rechts, verkratzt / verschürft, erneuern - keine Angabe
Rad/Reifen, Leichtmetallfelge hinten rechts, verkratzt / verschürft, erneuern - keine Angabe
Verglasung, Frontscheibe mit Spurhalteassistent, Steinschlag, erneuern - keine Angabe repariert
Sonstiger Auftrag - Bereitstellung für AUKTION
Sonstiger Auftrag - Fahrzeugüberführung zu A&M