Audi München GmbH

Zustandsbeschreibung

Auftr.-Nr: 96-116025

Umsatzsteuer	§25a
ja	nein

Fahrzeugdaten

Hersteller	Typ	Modell
Audi	A4 Avant 40 TFSI quattro S li..	40 2.0 TFSI EU6e, quattro S line, (F..

VIN	Aufbau	Anzahl Türen	Antriebsart	KBA-Schlüssel
WAUZZZF41RA039308	Kombi	5	Allradantrieb	0588/BUX

Erstzulassung	Halter lt. Zulbesch. II	Gesamtfahrl. lt. Km-Zähler	Leistung (kW)	Anzahl Zylinder	Hubraum (ccm)	HU
04.03.2024	2	79.332 km	150 kW	4	1984	03/27

Ehemalige Nutzung	Raucherfahrzeug	letzter KD am	Letzter KD (km)
keine Angabe	k. A.	11/25	55.810 km

Farbe	Lackierung	Reimport	nächster KD am	nächster KD (km)
Mythosschwarz Metallic	metallic	k. A.	k. A.	6.500 km

Scheckheft	Scheckheft Bemerkung
Vollständig	

Polster	Polsterfarbe	Getriebe
Mikrofaser Dinamica Frequenz/..	schwarz-schwarz-felsgrau	Getriebe 7-Gang - Doppelkuppl..

Antrieb & Energie

Kraftstoff	Schadstoffklasse	CO_2-Emission (g/km)	Energieeffizienzklasse
Superbenzin	Euro 6e	148-172 (WLTP)	keine Angabe

Sonstiges

Zahnriemen gewechselt: keine Angabe	Dieselpartikelfilter vorhanden: k.A.	Chiptuning: k.A.

Ausstattung

Serienausstattung:

Airbag Beifahrerseite abschaltbar	Allradkupplung	Anti-Blockier-System (ABS)
Antriebsart: Allradantrieb	Audi connect (Notruf- und Assistance-System)	Audi Drive Select
Außenspiegel Wagenfarbe	Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert	Dachkantenspoiler
Dachreling schwarz	Einparkhilfe vorn und hinten, akustisch und o..	Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage und Sc..
Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)	Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktio..	Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnu..
Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerken..	Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdis..	Fensterzierleisten schwarz
Frontscheibe Akustikglas	Fußmatten Velours	Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe ..	Heckdiffusor
Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	Karosserie: 4-türig	Kneairbag Fahrer-/Beifahrerseite
Kopf-Airbag-System (Sideguard)	Kraftstofftank: 58 Ltr.	Licht- und Regensensor
Mild-Hybrid-Technologie	Modellpflege	Motor 2,0 Ltr. - 150 kW 16V TFSI Mild-Hybrid ..
Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI R..	Nichtraucher-Paket	Otto-Partikelfilter (OPF)
Radioempfang digital (DAB)	Reifen-Reparaturkit	Reifendruck-Kontrollsystem
Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)	Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e	Scheibenwaschdüsen heizbar
Seitenairbag vorn	Servolenkung elektro-mechanisch	Sitze vorn manuell einstellbar
Sport-Fahrwerk	Start/Stop-Anlage	Stoßfänger Sport-Design (S-line)
Tagfahrlicht LED	Universal-Schnittstelle Bluetooth	Wegfahrsperre (elektronisch)
Wendeladeboden (Ladeboden)		

Sonderausstattung:

Ablage- und Gepäckraum-Paket	Ambiente-Beleuchtung	Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar)
Assistenz-Paket Stadt mit Assistenz-Paket Par..	Assistenz-Paket Tour	Audi Smartphone Interface
Business-Paket	Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (hold..	Interieur-Paket S line
Komfort-Klimaautomatik 3-Zonen	Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Heck..	Lenkrad heizbar (Leder - 3-Speichen) mit Mul..
LM-Felgen 8,5x19 (5-V-Speichen-Stern-Desig..	Metallic-Lackierung	Mittelarmlehne vorn Komfortausstattung
Neuwagen-Reifengarantie	Optik-Paket schwarz plus	Scheinwerfer LED
Sitzbezug / Polsterung: Mikrofaser Frequenz /..	Sound-System DSP / Audi Sound-System	Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyvergl..

Vorschäden

Vorschäden:

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
nein	ja	nein	ja	0,00 €

Nachlackierung -> Heckklappe/-tür, Stoßfänger hinten: Heckklappe/-tür, Stoßfänger hinten (0,00 €)
(U) Sonstiges -> Heck, fachgerecht repariert, Reparaturrechnung nicht vorhanden: Heck, fachgerecht repariert, Reparaturrechnung nicht vorhanden (0,00 €)

Unfallfreiheit

Unfallfrei = nein

reparierte Unfallschäden: 1

(Unfallschäden sind in den jeweiligen Abschnitten mit einem **(U)** gekennzeichnet)

Lackdicke

Fondseite links	Tür hinten links	Tür vorne links	Kotflügel vo.li.	Heckklappe	Dach	Motorhaube	Fondseite rechts	Tür h. rechts	Tür vorne rechts	Kotflügel vo.re.
k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	142 µ	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.


Audi München GmbH

Zustandsbeschreibung

Auftr.-Nr: 96-116025

Reifen u. Felgen	Reifenart (montiert) Winterreifen (LM-Felgen)		Felgenbeschreibung Leichtmetall	
	Reifen vorne 225/50 R17 98H	VL 4,00 mm (Dunlop)	VR 4,00 mm (Dunlop)	
	Reifen hinten 225/50 R17 98H	HL 5,00 mm (Dunlop)	HR 5,00 mm (Dunlop)	
	Zweiter Reifensatz Sommerreifen (LM-Felgen)		Felgenbeschreibung Leichtmetall	
	Reifen vorne 245/35 R19 93Y	VL 1,00 mm (Hankook)	VR 1,00 mm (Hankook)	
	Reifen hinten 245/35 R19 93Y	HL 4,00 mm (Hankook)	HR 4,00 mm (Hankook)	
	Bemerkung			Ausstattung ER Reifendichtmittel

Optischer Zustand



Kotflügel rechts, Steinschlag - keine Angabe
Motorhaube, Kratzer - keine Angabe
Rad/Reifen, Reifensatz komplett, verschlissen, erneuern - keine..
Seitenwand rechts, Einstieg, Kratzer, lackieren - keine Angabe
Stossfänger hinten, Delle(n), instandsetzen und lackieren - kein..
Stossfänger vorn, Spoiler, verkratzt / verschürft, instandsetzen ..
Stossfänger vorn, Steinschlag - keine Angabe
Tür hinten links, Griff außen, Kratzer, lackieren - keine Angabe
Tür hinten links, Tür, Kratzer - keine Angabe
Tür vorn rechts, Tür, Kratzer, lackieren - keine Angabe
Verkleidungen / Abdeckungen, Heckdeckel, Innenverkleidung, K..
Verkleidungen / Abdeckungen, Türverkleidung vorn links, Kratz..

Technischer Zustand

Rad/Reifen, Leichtmetallfelge hinten rechts, verkratzt / verschürft, Wertminderung - keine Angabe	
Tür hinten rechts, Tür, Delle(n), sanft instandsetzen - keine Angabe	
Seitenwand rechts, Radlauf, verkratzt / verschürft, Smart Repair - keine Angabe	
Sonstiger Auftrag - Bereitstellung für AUKTION	repariert
Sonstiger Auftrag - Bereitstellung für AUKTION	
Sonstiger Auftrag - Gutachten FERTIG	repariert
Sonstiger Auftrag - Fahrzeugüberführung zu A&M	

Fehlteile und Dienstleistungen

Zulassungsbescheinigung Teil II fehlt
Werkzeug fehlt
COC-Papiere fehlen
Felgenschlösser fehlen
Fernbedienung / Schlüssel Standheizung fehlt
HU-Bescheinigung fehlt
Kundenrechnung fehlt
Navigations-Datenträger fehlen
Reparaturnachweis fehlt
Schlüssel Anhängerkupplung fehlt
Verbandskasten fehlt
Warndreieck fehlt

Audi München GmbH

Zustandsbeschreibung

Auftr.-Nr: 96-116025

Windschott fehlt