Audi München GmbH

Zustandsbeschreibung

Auftr.-Nr: 10-116421

Umsatzsteuer	§25a
ja	nein

Fahrzeugdaten

Hersteller	Typ	Modell
Audi	A4 Avant 40 TDI advanced	40 2.0 TDI EU6d, advanced, (Facelif..

VIN	Aufbau	Anzahl Türen	Antriebsart	KBA-Schlüssel
WAUZZZF40PA068960	Kombi	5	Frontantrieb	0588/BWG

Erstzulassung	Halter lt. Zulbesch. II	Gesamtfahrl. lt. Km-Zähler	Leistung (kW)	Anzahl Zylinder	Hubraum (ccm)	HU
15.06.2023	k. A.	53.381 km	150 kW	4	1968	06/26

Ehemalige Nutzung	Raucherfahrzeug	letzter KD am	Letzter KD (km)
keine Angabe	k. A.	07/25	36.665 km

Farbe	Lackierung	Reimport	nächster KD am	nächster KD (km)
Manhattangrau Metallic	metallic	k. A.	k. A.	5.200 km

Scheckheft	Scheckheft Bemerkung
Vollständig	

Polster	Polsterfarbe	Getriebe
Stoff Index	schwarz-schwarz	Getriebe 7-Gang - Doppelkuppl..

Antrieb & Energie

Kraftstoff	Schadstoffklasse	CO_2-Emission (g/km)	Energieeffizienzklasse
Diesel	Euro 6d	135-159 (WLTP)	keine Angabe

Sonstiges

Zahnriemen gewechselt: keine Angabe	Dieselpartikelfilter vorhanden: k.A.	Chiptuning: k.A.

Ausstattung

Serienausstattung:

Airbag Beifahrerseite abschaltbar	Anti-Blockier-System (ABS)	Antriebsart: Frontantrieb
Audi connect (Notruf- und Assistance-System)	Audi Drive Select	Außenspiegel Wagenfarbe
Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert	Dachhimmel Stoff	Dachreling schwarz
Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage	Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)	Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktio..
Fensterzierleisten schwarz	Frontscheibe Akustikglas	Funkschlüssel
Fußmatten Velours	Geschwindigkeits-Begrenzeranlage	Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe ..	Innenausstattung: Dekoreinlagen Akzentteile..	Innenausstattung: Dekoreinlagen Diamantlac..
Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	Karosserie: 4-türig	Kopf-Airbag-System (Sideguard)
Licht- und Regensensor	LM-Felgen	Mild-Hybrid 150 kW (Motor 2,0 Ltr. - 150 kW ..
Modellpflege	Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI R..	Nichtraucher-Paket
Radioempfang digital (DAB)	Reifen-Reparaturkit	Reifendruck-Kontrollsystem
Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)	Rußpartikelfilter	Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
Scheibenwaschdüsen heizbar	SCR-System (AdBlue-Technologie)	Seitenairbag vorn
Servolenkung elektro-mechanisch	Sitzbezug / Polsterung: Stoff Index	Sitze vorn manuell einstellbar
Standard-Fahrwerk	Start/Stop-Anlage	Stoßfänger Ausführung: advanced
Tagfahrlicht LED	Universal-Schnittstelle Bluetooth	Wärmeschutzverglasung grün getönt
Wegfahrsperre (elektronisch)	Wendeladeboden (Ladeboden)	

Sonderausstattung:

Audi Smartphone Interface	Business-Paket	Einparkhilfe vorn und hinten, akustisch und o..
Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (hold..	Fzg. ohne Leichtlaufreifen	Harnstofftank (SCR): 24 Ltr.
Komfort-Klimaautomatik 3-Zonen	Kraftstofftank: 54 Ltr.	LM-Felgen 7x17 (5-Parallelspeichen, für Wint..
Metallic-Lackierung	Mittelarmlehne vorn Komfortausstattung	Neuwagen-Reifengarantie
Scheinwerfer LED	Sound-System DSP / Audi Sound-System	

Vorschäden

Vorschäden:

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
nein	nein	nein	ja	0,00 €

(U) Sonstiges -> unreparierter schaden Front rechts (0,00 €)

Unfallfreiheit

Unfallfrei = nein

reparierte Unfallschäden: 1

(Unfallschäden sind in den jeweiligen Abschnitten mit einem **(U)** gekennzeichnet)

Lackdicke

Fondseite links	Tür hinten links	Tür vorne links	Kotflügel vo.li.	Heckklappe	Dach	Motorhaube	Fondseite rechts	Tür h. rechts	Tür vorne rechts	Kotflügel vo.re.
k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.


Audi München GmbH

Zustandsbeschreibung

Auftr.-Nr: 10-116421

Reifen u. Felgen	Reifenart (montiert) Winterreifen (LM-Felgen)		Felgenbeschreibung Leichtmetall	
	Reifen vorne 225/55 R17 98H	VL 5,00 mm (Bridgestone)	VR 4,00 mm (Bridgestone)	
	Reifen hinten 225/55 R17 98H	HL 7,00 mm (Bridgestone)	HR 7,00 mm (Bridgestone)	
	Zweiter Reifensatz Sommerreifen (LM-Felgen)		Felgenbeschreibung Leichtmetall	
	Reifen vorne 225/50 R17 94Y	VL 7,00 mm (Goodyear)	VR 7,00 mm (Goodyear)	
	Reifen hinten 225/50 R17 94Y	HL 7,00 mm (Goodyear)	HR 7,00 mm (Goodyear)	
	Bemerkung			Ausstattung ER Reifendichtmittel

Optischer Zustand



Kotflügel links, Steinschlag, kein Abzug - keine Angabe
Rad/Reifen, Leichtmetallfelge vorn rechts, Kratzer, kein Abzug -..
Sonstiges, Hauptuntersuchung, fällig, durchführen - keine Anga..
Stossfänger hinten, verkratzt / verschürft, instandsetzen und la..
Stossfänger vorn, Steinschlag, kein Abzug - keine Angabe
Verglasung, Frontscheibe, Steinschlag, kein Abzug - keine Anga..

Technischer Zustand

2.Radsatz, 1 Leichtmetallfelge, Kratzer, Wertminderung - keine Angabe	
Fahrwerk - 2. Radsatz im Fahrzeug (SKR)	
Karosserie, beschädigt, instandsetzen lt. Kalkulation - keine Angabe	
Sonstiger Auftrag - Bereitstellung für AUKTION	
Sonstiger Auftrag - Fahrzeugüberführung zu A&M	repariert
Sonstiger Auftrag - Gutachten FERTIG	repariert
Stossfänger hinten, - - , erneuern - keine Angabe	
Tür hinten links, Tür, Delle(n), sanft instandsetzen - keine Angabe	
Tür vorn links, Tür, Delle(n), sanft instandsetzen - keine Angabe	

Fehlteile und Dienstleistungen

Zulassungsbescheinigung Teil II fehlt
Werkzeug fehlt
COC-Papiere fehlen
Felgenschlösser fehlen
Fernbedienung / Schlüssel Standheizung fehlt
HU-Bescheinigung fehlt
Kundenrechnung fehlt
Navigations-Datenträger fehlen
Reparaturnachweis fehlt
Schlüssel Anhängerkupplung fehlt

Zustandsbeschreibung

Auftr.-Nr: 10-116421

Verbandskasten fehlt
Warndreieck fehlt
Windschott fehlt