# Audi München GmbH

## Zustandsbeschreibung

Auftr.-Nr: 96-116908

| Umsatzsteuer | §25a |
|---|---|
| ja | nein |

### Fahrzeugdaten

| Hersteller | Typ | Modell |
|---|---|---|
| Audi | Q5 40 TDI quattro advanced | 40 2.0 TDI quattro EU6d, advanced.. |

| VIN | Aufbau | Anzahl Türen | Antriebsart | KBA-Schlüssel |
|---|---|---|---|---|
| WAUZZZFY0P2190635 | Sport-Utility-Vehicle | 5 | Allradantrieb | 0588/BQW |

| Erstzulassung | Halter lt. Zulbesch. II | Gesamtfahrl. lt. Km-Zähler | Leistung (kW) | Anzahl Zylinder | Hubraum (ccm) | HU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.10.2023 | 1 | 162.892 km | 150 kW | 4 | 1968 | 10/26 |

| Ehemalige Nutzung | Raucherfahrzeug | letzter KD am | Letzter KD (km) |
|---|---|---|---|
| keine Angabe | nein | 01/26 | 124.053 k.. |

| Farbe | Lackierung | Reimport | nächster KD am | nächster KD (km) |
|---|---|---|---|---|
| Ibisweiß | Uni normal | k. A. | k. A. | 11.900 km |

| Scheckheft | Scheckheft Bemerkung |
|---|---|
| Vollständig | |

| Polster | Polsterfarbe | Getriebe |
|---|---|---|
| Stoff Impressum | schwarz-schwarz | Getriebe 7-Gang - Doppelkuppl.. |

### Antrieb & Energie

| Kraftstoff | Schadstoffklasse | $CO_2$-Emission (g/km) | Energieeffizienzklasse |
|---|---|---|---|
| Diesel | Euro 6d | 165-187 (WLTP) | A |

### Sonstiges

| | | |
|---|---|---|
| Zahnriemen gewechselt: keine Angabe | Dieselpartikelfilter vorhanden: k.A. | Chiptuning: k.A. |

### Ausstattung

**Serienausstattung:**

| | | |
|---|---|---|
| Airbag Fahrer-/Beifahrerseite | Allradkupplung | Anti-Blockier-System (ABS) |
| Antriebsart: Allradantrieb | Audi connect (Notruf- und Assistance-System) | Audi Drive Select |
| Außenspiegel Wagenfarbe | Dachhimmel Stoff | Dachkantenspoiler |
| Dachreling schwarz | Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Pl.. | Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage |
| Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktio.. | Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnu.. | Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerken.. |
| Fensterzierleisten schwarz | Frontscheibe Akustikglas | Fußmatten Velours |
| Gepäckraum-Abtrennung (Netz) | Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen +.. | Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) |
| Getränkehalter | Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe .. | Heckleuchten LED |
| Innenausstattung: Dekoreinlagen Akzentteile.. | Innenausstattung: Dekoreinlagen Mikrometal.. | Isofix-Aufnahmen für Kindersitz |
| Karosserie: 4-türig | Klimaautomatik | Kopf-Airbag-System (Sideguard) |
| Ladekantenschutz (Edelstahl) | Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsver.. | LM-Felgen |
| Luftzusatzheizung elektrisch | Mild-Hybrid 150 kW (Motor 2,0 Ltr. - 150 kW .. | Mild-Hybrid-Technologie |
| Mittelarmlehne vorn | Modellpflege | Multifunktionskamera |
| Nichtraucher-Paket | Parkbremse elektro-mechanisch | Radioempfang digital (DAB) |
| Radstand 2819 mm | Reifen-Reparaturkit | Reifenkontroll-Anzeige |
| Rücksitzlehne geteilt/klappbar | Rußpartikelfilter | Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d |
| Scheinwerfer LED | SCR-System (AdBlue-Technologie) | Seitenairbag vorn |
| Servolenkung elektro-mechanisch | Sitze vorn manuell einstellbar | Sonderlackierung Arkona-Weiß |
| Start/Stop-Anlage | Tagfahrlicht LED | Universal-Schnittstelle Bluetooth |
| Wegfahrsperre (elektronisch) | | |

**Sonderausstattung:**

| | | |
|---|---|---|
| Audi connect (Internetbasierende Dienste) | Business-Paket | Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Heck.. |
| Kopfstützen variabel verstellbar | Kraftstofftank: 70 Ltr. | LM-Felgen 7x17 (10-Speichen, für Winterbere.. |
| Neuwagen-Reifengarantie | Rückfahrkamera | Sitzbezug / Polsterung: Stoff Impressum |
| Sound-System DSP / Audi Sound-System | Sportsitze vorn | Stoßfänger Ausführung: advanced (Voll-Lacki.. |
| Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyvergl.. | | |

### Vorschäden

**Vorschäden:**

| Tauschaggregat | Nachlackierung | Technischer Mangel | Sonstiges | Vorschadenhöhe |
|---|---|---|---|---|
| nein | nein | nein | nein | € |

### Unfallfreiheit

Unfallfrei = ja

### Lackdicke

| Fondseite links | Tür hinten links | Tür vorne links | Kotflügel vo.li. | Heckklappe | Dach | Motorhaube | Fondseite rechts | Tür h. rechts | Tür vorne rechts | Kotflügel vo.re. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |


# Audi München GmbH

## Zustandsbeschreibung

Auftr.-Nr: 96-116908

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Reifen u. Felgen | Reifenart (montiert)<br>Winterreifen (LM-Felgen) | | Felgenbeschreibung<br>Leichtmetall | |
| | Reifen vorne<br>235/65 R17 108V .. | VL<br>5,00 mm (Semperit) | VR<br>4,00 mm (Semperit) | |
| | Reifen hinten<br>235/65 R17 108V .. | HL<br>5,00 mm (Semperit) | HR<br>4,00 mm (Semperit) | |
| | Zweiter Reifensatz<br>Sommerreifen (LM-Felgen) | | Felgenbeschreibung<br>Leichtmetall | |
| | Reifen vorne<br>235/60 R18 103W | VL<br>0,00 mm (Hankook) | VR<br>0,00 mm (Hankook) | |
| | Reifen hinten<br>235/60 R18 103W | HL<br>2,00 mm (Hankook) | HR<br>2,00 mm (Hankook) | |
| | Bemerkung | | | Ausstattung ER<br>Reifendichtmittel |

**Optischer Zustand**




Kotflügel rechts, Radhausverbreiterung, Steinschlag - keine An..
Lenkanlage, Lenkrad, verkratzt / verschürft - keine Angabe
Rad/Reifen, Reifensatz komplett, verschlissen, erneuern - keine..
Seitenwand links, Radhausverbreiterung, verkratzt / verschürft,..
Seitenwand rechts, Radhausverbreiterung, verkratzt / verschürf..
Stossfänger hinten, verkratzt / verschürft - keine Angabe

**Technischer Zustand**

| | |
|---|---|
| Antriebsstrang, Manschette Gelenkwelle vorn links, beschädigt, erneuern - keine Angabe | |
| Antriebsstrang, Manschette Gelenkwelle vorn rechts, beschädigt, erneuern - keine Angabe | |
| Außenspiegel links, Spiegelgehäuse, verkratzt / verschürft, Wertminderung - keine Angabe | |
| Außenspiegel rechts, Spiegelgehäuse, verkratzt / verschürft, Wertminderung - keine Angabe | |
| Sonstiger Auftrag - Bereitstellung für AUKTION | |
| Sonstiger Auftrag - Bereitstellung für AUKTION | repariert |
| Sonstiger Auftrag - Fahrzeugüberführung zu A&M | |
| Sonstiger Auftrag - Gutachten FERTIG | repariert |
| Sonstiges, Hauptuntersuchung, fällig, durchführen - keine Angabe | |
| Stossfänger hinten Mitte, gebrochen / gerissen, erneuern - keine Angabe | |
| Tür vorn links, Zierleiste unten, beschädigt, erneuern - keine Angabe | |
| Tür vorn rechts, Tür, Delle(n), sanft instandsetzen - keine Angabe | |
| Verglasung, Frontscheibe, Steinschlag, erneuern - keine Angabe | repariert |
| Verglasung, Heckscheibe, verkratzt / verschürft, Wertminderung - keine Angabe | |
| Verkleidungen / Abdeckungen, Türverkleidung hinten links, porös / rissig, Wertminderung - keine Angabe | |
| Verkleidungen / Abdeckungen, Zierleiste / Dekorleiste, verkratzt / verschürft, Wertminderung - keine Angabe | |

**Fehlteile und Dienstleistungen**

Zulassungsbescheinigung Teil II fehlt
Werkzeug fehlt
COC-Papiere fehlen

## Zustandsbeschreibung

Auftr.-Nr: 96-116908

| |
|---|
| Felgenschlösser fehlen |
| Fernbedienung / Schlüssel Standheizung fehlt |
| HU-Bescheinigung fehlt |
| Kundenrechnung fehlt |
| Navigations-Datenträger fehlen |
| Reparaturnachweis fehlt |
| Schlüssel Anhängerkupplung fehlt |
| Verbandskasten fehlt |
| Warndreieck fehlt |
| Windschott fehlt |