# Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung München
Hauptbetrieb Frankfurter Ring, 80807 München

## Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 366026

| Umsatzsteuer | §25a |
|---|---|
| ja | nein |

### Fahrzeugdaten

| Hersteller | Typ | Modell |
|---|---|---|
| BMW | X3 | k. A. |

| VIN | Aufbau | Anzahl Türen | Kraftstoff | KBA-Schlüssel |
|---|---|---|---|---|
| WBA61DP0809P05853 | k. A. | | Hybrid (Benzin/Elekt.. | |

| Erstzulassung | Halter lt. Zulbesch. II | Gesamtfahrl. lt. Km-Zähler | Leistung (kW) | Anzahl Zylinder | Hubraum (ccm) | HU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.11.2022 | k. A. | 35.273 km | 0 kW | | | 10/27 |

| Batteriezustand (SoH %) | Ladestand (SoC %) | HV-Batterie (kWh) | Energieeffizienzklasse | $CO_2$-Emission (g/km) |
|---|---|---|---|---|
| 100,00 % | 1,70 % | 0 | keine Angabe | |

| Ehemalige Nutzung | Raucherfahrzeug | letzter KD am | Letzter KD (km) |
|---|---|---|---|
| keine Sondernutzung | nein | k. A. | k. A. |

| Farbe | Lackierung | Reimport | nächster KD | nächster KD (km) |
|---|---|---|---|---|
| Schwarz | k. A. | nein | k. A. | k. A. |

| Scheckheft | Scheckheft Bemerkung |
|---|---|
| elektronisch vollständig | +11.000km 11/26 Motoröl |

| Polster | Polsterfarbe | Getriebe | Schadstoffk. |
|---|---|---|---|
| k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |

### Sonstiges

| | | |
|---|---|---|
| Zahnriemen gewechselt: keine Angabe | Dieselpartikelfilter vorhanden: nein | Chiptuning: nein |

### Ausstattung

### Vorschäden

**Vorschäden:**

| Tauschaggregat | Lackarbeit | Technischer Mangel | Sonstige Beschädigung | Vorschadenhöhe |
|---|---|---|---|---|
| nein | nein | nein | nein | € |

### Unfallfreiheit

Unfallfrei = ja

### Lackdicke

| Fondseite links | Tür hinten links | Tür vorne links | Kotflügel vo.li. | Heckklappe | Dach | Motorhaube | Fondseite rechts | Tür h. rechts | Tür vorne rechts | Kotflügel vo.re. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124 µ | 126 µ | 122 µ | 131 µ | 124 µ | 121 µ | 126 µ | 128 µ | 124 µ | 122 µ | 133 µ |

### Reifen u. Felgen


| Reifenart (montiert) | Felgenbeschreibung |
|---|---|
| Sommerreifen (LM-Felgen, Original-Felgen) | k. A. |

| Reifen vorne | VL | VR |
|---|---|---|
| 245/45R20 103W | 4,00 mm (Bridgestone) | 4,00 mm (Bridgestone) |

| Reifen hinten | HL | HR |
|---|---|---|
| 275/40R20 106W | 4,00 mm (Bridgestone) | 4,00 mm (Bridgestone) |

| Bemerkung | Ausstattung ER |
|---|---|
| | k. A. |

### Optischer Zustand




Innenraum - Aufbereitung komplett
Motorhaube - Steinschlag - austupfen
Stoßfänger hinten - Kratzer - smartrepair
Stoßfänger vorne - Steinschlag - austupfen
Tür hinten rechts - Kratzer - polieren
Tür vorne rechts - Kratzer - polieren
Windschutzscheibe - Oberflächensteinschläge - Gebrauchsspur

### Technischer Zustand

**Bayerische Motorenwerke AG**
Niederlassung München
Hauptbetrieb Frankfurter Ring, 80807 München


## Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 366026

### Fahrzeugbilder










**Bayerische Motorenwerke AG**
Niederlassung München
Hauptbetrieb Frankfurter Ring, 80807 München

## Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 366026

### Fahrzeugbilder










**Bayerische Motorenwerke AG**
Niederlassung München
Hauptbetrieb Frankfurter Ring, 80807 München

## Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 366026

### Fahrzeugbilder



**Bayerische Motorenwerke AG**
Niederlassung München
Hauptbetrieb Frankfurter Ring, 80807 München

## Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 366026

### Schadensbilder



Windschutzscheibe - Oberflächensteinschläge - Gebrauchsspur



Tür vorne rechts - Kratzer - polieren



Tür hinten rechts - Kratzer - polieren



Stoßfänger hinten - Kratzer - smartrepair

**Bayerische Motorenwerke AG**
Niederlassung München
Hauptbetrieb Frankfurter Ring, 80807 München

## Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 366026

### Schadensbilder



Motorhaube - Steinschlag - austupfen



Stoßfänger vorne - Steinschlag - austupfen