Fahrzeugzustandsbericht - Verkauf



FORD Transit

FORD Transit 350 L4H3 Lkw HA Trend Hochr.Kasten, 4-türig, 6-Gang

Fahrgestellnummer (FIN)	**WF0EXXTTREPL50228**
Kilometerstand (km)	**94.310**
Erstzulassungsdatum	**31.08.2023**
Kraftstoffart	**Diesel**
Getriebe	**Schaltgetriebe**
Leistung PS	**170 PS**
Leistung kW	**125 kW**
Polsterart	**Stoff**
Fahrzeugfarbe	**Frozen White**
Interieurfarbe	**Stoff Schwarz**

AUFTRAGSDETAILS

Inspektion - ID	**11730644**	Besichtigt am	**09.11.2026 06:45:55**

INSPEKTIONSDETAILS

Zurücksetzen auf Werkseinstellungen	**Ja, das Fahrzeug wurde auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt**	Originalschlüssel	**Ja**
Wartungsnachweise	**Wartung digital**	Anzahl Schlüssel gesamt	**2**
Wartungsnachweis vollständig	**Ja**	Nachlackierungen vorhanden	**Nein**
Wartungshistorie	**25/03/2026,79021**	Betriebsanleitung	**Ja**

BEREIFUNG

Montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart
Vorne	Links	6,0 mm	Falken	235/65 R 16 115 R	Ganzjahresreifen	Stahl
Vorne	Rechts	5,0 mm	Falken	235/65 R 16 115 R	Ganzjahresreifen	Stahl
Hinten	Links	5,0 mm	Falken	235/65 R 16 115 R	Ganzjahresreifen	Stahl
Hinten	Rechts	4,0 mm	Falken	235/65 R 16 115 R	Ganzjahresreifen	Stahl

KOSTEN- & WERTZUSAMMENFASSUNG

Belastung Kunde

Bauteil	Schadensart	Schweregrad	Reparaturmethode
1 | Fußmatten	Loch	>3 cm - 4 cm	Ersetzen
2 | Seitenwand vorne links (NFZ)	Deformiert	>25 cm - 30 cm	Instandsetzen + lackieren
3 | Einstiegsschweller vorne links	Delle(n) und Kratzer	>2 cm - 3 cm	Instandsetzen + lackieren
4 | Seitenschutzleiste links	Fehlt	Ersetzen	Ersetzen
5 | Seitenwand hinten links	Delle(n)	>2 cm - 3 cm	Smart Repair
6 | Flügeltür hinten links	Deformiert	>8 cm - 10 cm	Instandsetzen + lackieren
7 | Flügeltür hinten rechts	Deformiert	>6 cm - 8 cm	Instandsetzen + lackieren
8 | Schiebetür rechts	Delle(n) und Kratzer	>3 cm - 4 cm	Instandsetzen + lackieren
9 | Aussenspiegel Blinker rechts	Gebrochen	Ersetzen	Ersetzen
10 | Dach	Delle(n) und Kratzer	>3 cm - 4 cm	Instandsetzen + lackieren

SCHÄDEN

[Unclassified]




1 | Fußmatten

Schadensart	Loch
Schweregrad	>3 cm - 4 cm
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt








2 | Seitenwand vorne links (NFZ)

Schadensart	Deformiert
Schweregrad	>25 cm - 30 cm
Reparaturmethode	Instandsetzen + lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt






3 | Einstiegsschweller vorne links

Schadensart	Delle(n) und Kratzer
Schweregrad	>2 cm - 3 cm
Reparaturmethode	Instandsetzen + lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt








4 | Seitenschutzleiste links

Schadensart	**Fehlt**
Schweregrad	**Ersetzen**
Reparaturmethode	**Ersetzen**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**





5 | Seitenwand hinten links

Schadensart	**Delle(n)**
Schweregrad	**>2 cm - 3 cm**
Reparaturmethode	**Smart Repair**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**






6 | Flügeltür hinten links

Schadensart	**Deformiert**
Schweregrad	**>8 cm - 10 cm**
Reparaturmethode	**Instandsetzen + lackieren**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**











7 | Flügeltür hinten rechts


Schadensart	**Deformiert**
Schweregrad	**>6 cm - 8 cm**
Reparaturmethode	**Instandsetzen + lackieren**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**

8 | Schiebetür rechts



Schadensart	**Delle(n) und Kratzer**
Schweregrad	**>3 cm - 4 cm**
Reparaturmethode	**Instandsetzen + lackieren**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**







9 | Aussenspiegel Blinker rechts

Schadensart	**Gebrochen**
Schweregrad	**Ersetzen**
Reparaturmethode	**Ersetzen**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**



10 | Dach

Schadensart	**Delle(n) und Kratzer**
Schweregrad	**>3 cm - 4 cm**
Reparaturmethode	**Instandsetzen + lackieren**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**

HERSTELLERAUSSTATTUNG

1 Batterie	Airbag (Beifahrerseite)	Airbag Fahrerseite
Antiblockier-Bremssystem mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBD) inkl. - Elektronisches Sicherheits- und Stabilitätsprogramm (ESP) mit Traktionskontrolle (TCS) - Berganfahrassistent - Seitenwind-Assistent - Sicherheits-Bremsassistent - Überrollschutz - Notbremsunterstützung inkl. Notbremslicht	Außenspiegel, elektrisch einstellbar und beheizbar - mit integrierten Blinkleuchten	Batterie : Batterielaufzeit, Programmierung der Batterielaufzeit a 10 min
Bordcomputer mit Verbrauchs- und Kilometerangaben (z. B. Restreichweite) sowie Außentemperaturanzeige und Ford ECO-Mode	Dach, hoch	Doppelflügel-Hecktür mit 256°-Öffnungswinkel, (ohne Fenster) ohne Heckscheiben, mit Feststellmagneten
Drehzahlmesser	Dritte Bremsleuchte	Fensterheber vorn, elektrisch - mit Quickdown/-up-Schaltung für Fahrerseite
Ford Easy Fuel - Komfort-Tankverschluss und Fehlbetankungsschutz	Garantie 2 Jahre Ford Neuwagengarantie inklusive der Ford Assistance Mobilitätsgarantie	Generator, Hochleistungsausführung
Getriebe: 6-Gang-Getriebe	Handschuhfach mit Deckel abschließbar	Innenbeleuchtung mit Verzögerungsschaltung mit Leselampen v
Klimaanlage vorn inkl. Staub- und Pollenfilter	Kraftstoffbehälter 70 l	Lackierung: Uni-Lackierung
Laderaumbeleuchtung	LED-Leuchten im Laderaum	Lenkrad: Kunstlederlenkrad
Lenksäule, in Höhe und Reichweite einstellbar	MyKey-Schlüsselsystem - individiduell programmierbarer Zweitschlüssel	Nebelscheinwerfer
Notruf-Assistent	Paket: Express Line	Paket: Technologie-Paket 13
Paket: Technologie-Paket 9 - Frontscheibe, beheizbar - Scheibenwischer mit Regensensor - Park-Pilot-System vorn und hinten - Notbrems-Assistent, aktiv (kamera-basiert) - Fahrspur-Assistent mit Müdigkeitswarner und Fernlicht-Assistent; zusätzlich mit Fahrspurhalte-Assistent - Scheinwerfer-Assistent mit Tag/Nacht-Sensor - Geschwindigkeitsregelanlage - Nebelscheinwerfer - Ford Audiosystem	Partikelfilter: Dieselpartikelfilter	Räder: Radzierblenden
Räder: Reifen-Reparatur-Set	Räder: Reserverad, Stahlrad	Räder: Stahlräder 6,5 J x 16 mit 235/65 R 16 Reifen
Radio: Ford Audiosystem mit Radio und DAB+ - Radio (UKW/MW) - Digitaler Radioempfang DAB/DAB+ (Digital Audio Broadcasting) - MyFord Dock - FordPass Connect - Lautsprecher, Antenne - Audio-Fernbedienung am Lenkrad - Bluetooth-Schnittstelle - USB-Anschluss - Freisprecheinrichtung	Scheinwerfer-Abblendlicht: Halogen-Scheinwerfer mit Tagfahrlicht	Schiebetür-Einstiegsleuchte automatisch bei Türöffnung
Schiebetür: Schiebetür, rechts	Schmutzfänger hinten	Seitenschutzleisten
Servolenkung	Sicherheitsgurte - Sicherheitsgurtstraffer und -gurtkraftbegrenzer vorn	Sitze: Sitz-Paket 13 - Fahrersitz, 4fach einstellbar (vor/zurück, Lehne, Neigung Sitzkissen, Höhe) - Doppel-Beifahrersitz mit Staufach unter einzeln hochklappbaren Sitzpolstern - Kopfstütze höhenverstellbar - Tablett im Doppel-Beifahrersitz integriert (ausklappbar) - Armlehne innen für Fahrer - Lendenwirbelstütze manuell (Fahrersitz) - Sitzbezug: Stoff
Sitze: Sitz-Paket 15	Start-Stopp-System	Stoßfänger hinten, mit integrierter Trittstufe
Trennwand (Kunststoff) in Höhe der B-Säule	Überkopfablagefach vorn	Umluftschaltung
Verzurrösen	Wärmeschutzverglasung, leicht getönt	Wegfahrsperre
Zentralverriegelung mit Fernbedienung	Zweiter Schlüssel mit Fernbedienung	

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.
Das Ergebnis der Besichtigung wurde unter Anwendung des für den jeweiligen Vertrag gültigen Kriterienkataloges durchgeführt.

Die Besichtigung des Fahrzeuges fand durch einen Sachverständigen, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person statt.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Im Rahmen der Fahrzeug/Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Alle aufgeführten Beträge sind ohne die ges. MwSt. ausgewiesen. Merkantile Minderwerte sind steuerfrei. Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.
Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Gemäß Beauftragung werden zusätzlich auch akzeptable Schäden erfasst, sofern diese für den Fahrzeugzustandsbericht notwendig sind. Eine monetäre Bewertung dieser Positionen erfolgt nicht.

INFORMATIONEN ZUR BEGUTACHTUNG

Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen.

Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend.

INFORMATIONEN ZUM FAHRZEUG

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

- Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugschein)
- 2 Hauptschlüssel vorgelegt
- Wartungsnachweis: digital

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Bei der Besichtigung und Lackschichtdickenmessung konnten keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden festgestellt werden.

FAHRZEUGBILDER





