Fahrzeugzustandsbericht - Verkauf



FORD Transit Custom

FORD Transit Custom 280 L1H1 LKW VA Trend

Fahrgestellnummer (FIN)	**WF0YXXTTGYNU63064**
Kilometerstand (km)	**100.849**
Erstzulassungsdatum	**22.08.2022**
Kraftstoffart	**Diesel**
Getriebe	**Schaltgetriebe**
Leistung PS	**130 PS**
Leistung kW	**96 kW**
Polsterart	**Stoff**
Fahrzeugfarbe	**Blazer Blau**
Interieurfarbe	**Stoff Ebony (schwarz)**

AUFTRAGSDETAILS

Inspektion - ID	**11652050**	Besichtigt am	**28.10.2026 12:41:08**

INSPEKTIONSDETAILS

Zurücksetzen auf Werkseinstellungen	**Ja, das Fahrzeug wurde auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt**	Anzahl Schlüssel gesamt	**2**
Wartungsnachweise	**Wartung digital**	Nachlackierungen vorhanden	**Nein**
Originalschlüssel	**Ja**	Betriebsanleitung	**Nein**

BEREIFUNG

Montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart
Vorne	Links	4,0 mm	Goodyear	215/65 R 15 104 T	Sommer	Stahl
Vorne	Rechts	4,0 mm	Goodyear	215/65 R 15 104 T	Sommer	Stahl
Hinten	Links	5,0 mm	Goodyear	215/65 R 15 104 T	Sommer	Stahl
Hinten	Rechts	5,0 mm	Goodyear	215/65 R 15 104 T	Sommer	Stahl

KOSTEN- & WERTZUSAMMENFASSUNG

Belastung Kunde

Bauteil	Schadensart	Schweregrad	Reparaturmethode
1 | Betriebsanleitung	Fehlt	Unbekannt	Ersetzen
2 | Motorhaube	Delle(n) und Kratzer	>2 cm - 3 cm	Instandsetzen + lackieren
3 | Außenspiegel Gehäuse rechts	Kratzer	>8 cm - 10 cm	Lackieren



SCHÄDEN

[Unclassified]




1 | Betriebsanleitung

Schadensart	**Fehlt**
Schweregrad	**Unbekannt**
Reparaturmethode	**Ersetzen**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**

2 | Motorhaube

Schadensart	**Delle(n) und Kratzer**
Schweregrad	**>2 cm - 3 cm**
Reparaturmethode	**Instandsetzen + lackieren**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**





3 | Außenspiegel Gehäuse rechts

Schadensart	**Kratzer**
Schweregrad	**>8 cm - 10 cm**
Reparaturmethode	**Lackieren**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**

HERSTELLERAUSSTATTUNG

1 Batterie	6-Gang-Getriebe	ABS elektronisch mit EBD
Airbag Fahrerseite	Außensp. elktr.-einstell.- und beheizbar	Bordcomputer
Dach, flach	Dachhimmel in Fahrerkabine	Doppelflügel-Hecktür/180° (mit Fenster)
Doppelflügel-Hecktür/180° (ohne Fenster)	Drehzahlmesser	Dritte Bremsleuchte
Elektronisches Sicherheits- u.Stabilitä.	Fensterheber elektrisch vorn	Ford Easy Fuel
FordPass Connect	Garantie 2 Jahre Ford Neuwagengarantie	Generator, 240 A
Geschwindigkeitsregelanl., Kunstlederl.	Handschuhfach mit Deckel abschließbar	Heckscheibenwischer
Innenbeleuchtung mit Verzögerungsschalt.	Klimaanlage vorn	Kraftstoffbehälter 70 l
Lackierung: Uni-Lackierung	Laderaumbeleuchtung	Laderaumboden: Vinyl-Bodenverkleidung
LED-Leuchten im Laderaum	Lenksäule, verstellbar	Notbremsunterstützung inkl Notbremslicht
Paket: Laderaumschutzpaket	Paket: Sicht-Paket I (Trend)	Paket: Style-Farb-Paket
Park-Pilot-Syste.vo.u.hin.inkl.Nebelsch.	Partikelfilter: Dieselpartikelfilter	Räder: Reserverad, Stahlrad
Räder: Stahl 6,5 J x 15 m.215/65R15	Radio: Audiosystem 13	Radio: Audiosystem 24
Radzierblenden	Scheinwerfer-Abblendlicht/Tagfahrlicht	Schiebetür-Einstiegsleuchte automatisch
Schiebetür: Schiebetür, rechts	Schmutzfänger vorn und hinten	Seitenschutzleisten
Seitenwandverkleidung halbhoch	Servolenkung	Sicherheitsgurte
Sitze: Sitz-Paket 13 - Trennw.o.Fenster	Sitze: Sitz-Paket 15 - Trennw.m.Fenster	Start-Stopp-System
Steckdose: 12-Volt-Anschluss	Stoßfänger vorn in Wagenfarbe	Verzurrösen 8
Wärmeschutzverglasung,leicht getönt	Wegfahrsperre	Zentralverriegelung mit Fernbedienung
Zuheizer, elektrisch	Zweiter Schlüssel mit Fernbedienung	

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.
Das Ergebnis der Besichtigung wurde unter Anwendung des für den jeweiligen Vertrag gültigen Kriterienkataloges durchgeführt.

Die Besichtigung des Fahrzeuges fand durch einen Sachverständigen, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person statt.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Im Rahmen der Fahrzeug/Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Alle aufgeführten Beträge sind ohne die ges. MwSt. ausgewiesen. Merkantile Minderwerte sind steuerfrei. Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.
Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Gemäß Beauftragung werden zusätzlich auch akzeptable Schäden erfasst, sofern diese für den Fahrzeugzustandsbericht notwendig sind. Eine monetäre Bewertung dieser Positionen erfolgt nicht.

INFORMATIONEN ZUR BEGUTACHTUNG

Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen.

Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und von unten besichtigt.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend.

Auf Grund hinderlicher Witterungsbedingungen zum Besichtigungszeitpunkt war die Besichtigung nur in eingeschränktem Umfang möglich.

Das Fahrzeug / Objekt war zum Zeitpunkt der Besichtigung nass, vereist oder verschmutzt, wodurch es nur in eingeschränktem Umfang in Augenschein genommen werden konnte.

INFORMATIONEN ZUM FAHRZEUG

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
EG-Übereinstimmungsbescheinigung (COC)
2 Hauptschlüssel vorgelegt
Wartungsnachweis: digital

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Bei der Besichtigung und Lackschichtdickenmessung konnten keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden festgestellt werden.

FAHRZEUGBILDER





