DEKRA-Nr: 0466 / 038576 / 2024 / B076877000135 vom 10.01.2024

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber	ALD AutoLeasing D GmbH Kooperationen, Nedderfeld 95, 22529 Hamburg
Besichtigung	12.12.2023

Bemerkungen

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Das Ergebnis der Besichtigung wurde nach den Kriterien des Auftraggebers (faire Fahrzeugbewertung) durchgeführt.

Die hier aufgeführten Positionen berücksichtigen nur Schäden, die gemäß „faire Fahrzeugbewertung“ als „nicht akzeptierter Zustand“ einzustufen sind.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 100 µm bis 140 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Entfall der uneingeschränkten Herstellergarantie.
Zweite Wartung überschritten.
Das Fahrzeug / Objekt war zum Zeitpunkt der Besichtigung nass, wodurch es nur in eingeschränktem Umfang in Augenschein genommen werden konnte. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Besichtigung (Sichtprüfung) konnte keine Überprüfung der Batterien bzw. Akkumulatoren zum Elektro-/Hybridantrieb durchgeführt werden. Somit kann auch keine Aussage zur Resthaltbarkeitsdauer dieser Bauteile getroffen werden. Eine Aussage zu evtl. in Kürze anfallenden Instandsetzungskosten ist daher nicht möglich!
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	14.10.2019	Letzte Zulassung	14.10.2019
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Hyundai
Typ / Verkaufsbez.	Tucson (TL)(09.2015->) / Tucson 2.0 CRDi Mild Hybrid N-Line 4WD	Aufbauart	Kombi
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	TMAJ381ADLJ986059	HSN / TSN	1349 / AFD
DAT €uropa-Code®	013450651850001	DAT Marktindex	DE001 5975
Km-Stand abgelesen	45244	Nächste HU §29 StVZO	10 / 2024
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Diesel/E	Zylinderanzahl	

Leistung (kW)	136	Hubraum (ccm)	1995
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;DG;PI/CI; M, N1 I	Antriebsart	Allrad
Getriebe	Automatik /	Felgen	Leichtmetall
Farbe / Farbe	Schwarz / Metallic / Wasserbasis / 2-Schicht / PAE / Schwarz		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	245 / 45 R 19 98 W	Continental / SportContact 5 * FR	S /O	5 mm
rechts	245 / 45 R 19 98 W	Continental / SportContact 5 * FR	S /O	5 mm
2 links	245 / 45 R 19 98 W	Continental / SportContact 5 * FR	S /O	6 mm
rechts	245 / 45 R 19 98 W	Continental / SportContact 5 * FR	S /O	6 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 30.11.2024			

S/ Sommer; /O Original;

Serienausstattung

Serie: Abbiegelicht, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Aktive Motorhaube, Alarmanlage, Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA), Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Allradantrieb, Audiosystem: Radio RDS, Automatische Türverriegelung (Dead Lock), Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Außenspiegel schwarz glänzend, Bordcomputer, Bremsassistent, Dachhimmel schwarz, Dachspoiler schwarz, Doppelendrohr Auspuffanlage, Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor, Elektr. Bremskraftverteilung, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent, Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent, Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA), Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent, Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe, Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten, Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl (Drive Mode), Fahrassistenz-System: Verkehrsschildassistent, Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System), Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz, Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Freisprecheinrichtung Bluetooth, Frontscheibe Verbundglas, Frontschürze, Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM), Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum, Gepäckraumabdeckung / Rollo, Getriebe Automatik - (8-Stufen), Getränkehalter hinten, Getränkehalter vorn, Gurtstraffer, Handschuhfach beleuchtet, Heckleuchten LED, Heckscheibe heizbar, Heckscheibenwischer, Heckschürze, Innenspiegel mit Abblendautomatik, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, Klimaautomatik 2-Zonen, Kopf-Airbag-System, Kopfstützen hinten verstellbar, Kühlergrill mit Chromrand, Kühlergrill schwarz (glanzlackiert), LM-Felgen, Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar, Lenkrad (Leder) mit Multifunktion, Lenkrad heizbar, Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial), Leseleuchte, Licht-Paket LED, Mild-Hybrid 136 kW (Motor 2,0 Ltr. - 136 kW CRDi), Mittelarmlehne hinten, Mittelarmlehne vorn, Modellpflege, Navigations-Paket, Nebelscheinwerfer, Nebelschlussleuchte, Parkbremse elektrisch (EPB), Pedale Aluminium, Radioempfang digital (DAB+), Radstand 2670 mm, Reifen-Reparaturkit, Reifendruck-Kontrollsystem, Rußpartikelfilter, Rücksitzlehne geteilt/klappbar, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP, Schalt-/Wählhebelgriff Leder, Scheibenbeschlagerkennung / Regelung, Scheibenwischer mit Regensensor, Scheibenwischerenteiser vorn, Seitenairbag vorn, Seitenaufprallschutz, Seitenscheiben ab B-Säule abgedunkelt, Servolenkung, Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar, Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitz vorn rechts höhenverstellbar, Sitzbezug / Polsterung: Teilleder, Sitzheizung vorn, Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet), Start/Stop-Anlage, Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum, Tagfahrlicht LED, Touchscreen-Farbdisplay (8,0 Zoll), Türgriffe außen Wagenfarbe, Türgriffe innen verchromt, USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss, USB-Anschluss hinten, Unterfahrschutz (Motor), Verglasung getönt, Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite, Wegfahrsperre (elektronisch), Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
35609	Heckklappe/-Deckel elektr. betätigt (Öffnung, sensorgesteuert)
11609	Mica-Lackierung / Mineraleffekt-Lackierung
16712	Panorama-Schiebedach
2100	Sicherheits-Paket
35510	Smart-Key

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: lückenhaft
letzte Wartung: am 16.11.2021 bei Kilometerstand 30.315

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Entfall der uneingeschränkten Herstellergarantie
2. Service/Inspektion Ölservice, überfällig, durchführen (Bild 7)
3. Tür hinten links Einstieg Lackierung, zerkratzt, smart repair (Bild 6)



Bild 1 : Diagonal von vorn



Bild 2 : Diagonal von hinten



Bild 3 : Tacho mit KM Stand



Bild 4 : Innenraum durch Beifahrertür




Bild 5 : Wartungsnachweise
Entfall der uneingeschränkten Herstellergarantie



Bild 6 : Tür hinten links Einstieg Lackierung, zerkratzt, smart repair



Bild 7 : Service/Inspektion Ölservice, überfällig, durchführen