Händlerinformationen / Dealer-information

- - Zweiter Radsatz vorhanden: 225/50 R 17 94 Y Pirelli Sommer, Alufelgen.
- Fahrzeug hat einen Unfallschaden (laut Fahrzeughistorie/Zustandsbericht).
/ - Second wheel set included: 225/50 R 17 94 Y Pirelli summer, alloy rims.
- Vehicle has an accident history (per vehicle history/condition report).

Fahrzeugzustandsbericht - Verkauf



MERCEDES-BENZ C-Klasse

MERCEDES C 200 d T 9G-TRONIC Avantgarde

Fahrgestellnummer (FIN)	**W1KAH0DB4PF121698**
Kilometerstand (km)	**51.381**
Erstzulassungsdatum	**27.06.2023**
Kraftstoffart	**Diesel**
Getriebe	**Automatik**
Leistung PS	**163 PS**
Leistung kW	**120 kW**
Polsterart	**Teil-Kunstleder**
Fahrzeugfarbe	**Spektralblau Metallic**
Interieurfarbe	**Ledernachbildung ARTICO/Stoff Tomasi sch**

AUFTRAGSDETAILS

Inspektion - ID	**11702966**	Besichtigt am	**03.11.2026 12:53:38**

INSPEKTIONSDETAILS

Zurücksetzen auf Werkseinstellungen	**Ja, das Fahrzeug wurde auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt**	Anzahl Schlüssel gesamt	**2**
Wartungsnachweise	**Wartung digital**	Nachlackierungen vorhanden	**Nein**
Originalschlüssel	**Ja**	Betriebsanleitung	**Ja**

BEREIFUNG

Montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart
Vorne	Links	6,0 mm	Pirelli	225/50 R 17 98 H	Winter	Aluminium
Vorne	Rechts	6,0 mm	Pirelli	225/50 R 17 98 H	Winter	Aluminium
Hinten	Links	8,0 mm	Continental	225/50 R 17 98 H	Winter	Aluminium
Hinten	Rechts	8,0 mm	Continental	225/50 R 17 98 H	Winter	Aluminium

Nicht montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart
-	-	5,0 mm	Pirelli	225/50 R 17 94 Y	Sommer	Aluminium
-	-	5,0 mm	Pirelli	225/50 R 17 94 Y	Sommer	Aluminium
-	-	5,0 mm	Pirelli	225/50 R 17 94 Y	Sommer	Aluminium
-	-	5,0 mm	Pirelli	225/50 R 17 94 Y	Sommer	Aluminium


KOSTEN- & WERTZUSAMMENFASSUNG

Belastung Kunde

Bauteil	Schadensart	Schweregrad	Reparaturmethode
1 | Wartung	Unvollständig	Ersetzen	Ausführen
2 | Stoßfänger hinten	Kratzer	>8 cm - 10 cm	Lackieren

SCHÄDEN

[Unclassified]





1 | Wartung

Schadensart	Unvollständig
Schweregrad	Ersetzen
Reparaturmethode	Ausführen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt







2 | Stoßfänger hinten

Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>8 cm - 10 cm
Reparaturmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

HERSTELLERAUSSTATTUNG

Airbag für Fahrer und Beifahrer	Airbag: Mittenairbag	Airbag: Sidebag für Fahrer und Beifahrer
Airbag: Windowbag	Ambientebeleuchtung mit 64 Lichtfarben	Anhängevorrichtung mit ESP-Anhängerstabi
Außenspiegel elektr. verstellb. u. beh.	Automatische Beifahrerairbag-Abschaltung	Basisdienste
Bremsassistent, aktiv	Dachreling in poliertem Aluminium	Dieselpartikelfilter
Doppelcupholder vorne	DYNAMIC SELECT	EASY-PACK-Heckklappe
ECO Start-Stopp-Funktion	ESP mit ABS und ASR	Fensterheber elektrisch 4fach
Fußmatten in Velours	Geschwindigkeitslimit-Assistent	Getriebe: Automatik 9-Gang, 9G-TRONIC
Head-up-Display	Heckscheibenwischer	Heckstoßfänger in Wagenfarbe
Heizbare Heckscheibe	Innenhimmel Stoff kristallgrau	KEYLESS-GO Start-Funktion
Kindersicherung mechanisch	Kindersitzbefestigung ISOFIX	Klimatisierungsauto. THERMATIC 1 Zone
Klimatisierungsautom "THERMATIC"	Kommunikationsm. für Merc.me connect	Kopfstützen (2)
Kopfstützen hinten (3)	Lackierung: Metallic	Lackierung: Uni
Laderaumab. u. Sicherheitsnetz	LED High Performance-Scheinwerfer	Mercedes-Benz Notrufsystem
Mittelkonsole in Schwarz hochglänzend	Multifunktions-Sportlenkrad in Leder	Paket: Ablage
Paket: Advanced Infotainment-Paket	Paket: Advanced Komfort-Paket	Paket: Assistenz
Paket: AVANTGARDE Exterieur	Paket: High-End Business	Paket: Infotainment-Paket
Paket: Innenraumlichtpaket	Paket: Kofferraumkomfort	Paket: Park
Paket: Spiegelpaket	Polster: Ledernachbildung ARTICO/Stoff	Räder: LM-Räder (17") 10-Dpl-Sp-Des
Radio: Erweiterte Funktionen MBUX	Radio: MBUX	Radiozubehör: Digitales Radio (DAB)
Radiozubehör: Zentral-Display	Reifendruckkontrolle (RDK)	Remote Services Plus
Scheibenwischer mit Regensensor	Servolenkung	Sitze: Sitzlehnen im Fond klappbar
Spurhalte-Assistent, aktiv	Standheizung	Tempomat
TIREFIT mit Reifenfüllkompressor	Warnweste für Fahrer	Wegfahrsperre elektronisch
Zentralverriegelung mit Fernbedienung	Zierelemente Rautenoptik silbergrau	

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.
Das Ergebnis der Besichtigung wurde unter Anwendung des für den jeweiligen Vertrag gültigen Kriterienkataloges durchgeführt.

Die Besichtigung des Fahrzeuges fand durch einen Sachverständigen, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person statt.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Alle aufgeführten Beträge sind ohne die ges. MwSt. ausgewiesen. Merkantile Minderwerte sind steuerfrei. Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Gemäß Beauftragung werden zusätzlich auch akzeptable Schäden erfasst, sofern diese für den Fahrzeugzustandsbericht notwendig sind. Eine monetäre Bewertung dieser Positionen erfolgt nicht.

INFORMATIONEN ZUR BEGUTACHTUNG

Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen.

Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich.

INFORMATIONEN ZUM FAHRZEUG

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugschein)
2 Hauptschlüssel vorgelegt
Wartungsnachweis: digital

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Bei der Besichtigung und Lackschichtdickenmessung konnten keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden festgestellt werden.

FAHRZEUGBILDER



