KÜS INGENIEURBÜRO für Kfz-Wesen
GERLACH & SCHRÖDER
LISPENHAUSEN

Gerlach & Schröder GbR
Nürnberger Str. 34
36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.
Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

GUTACHTENNUMMER: 202609-34664
Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 28.09.2026

Gutachten

Betreff	Gutachten
Besichtigungsdatum/Ort	28.09.2026 | Dick Automobile e.K., Ernst-Abbe-Str. 2, 36179 Bebra
Auftraggeber	Dick Automobile e.K., Otto-Hahn-Str. 4-6, 36179 Bebra
Amtliches Kennzeichen	RO-MG 5550
Fahrzeug-Identnummer	WBA41EG0005X32050

KÜS INGENIEURBÜRO für Kfz-Wesen
GERLACH & SCHRÖDER
LISPENHAUSEN

Gerlach & Schröder GbR
Nürnberger Str. 34
36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.
Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

GUTACHTENNUMMER: 202609-34664
Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 28.09.2026

Gutachten

Betreff	Gutachten
Auftraggeber	Dick Automobile e.K., Otto-Hahn-Str. 4-6, 36179 Bebra
Besichtigungsdatum/Ort	28.09.2026 | Dick Automobile e.K., Ernst-Abbe-Str. 2, 36179 Bebra
Amtliches Kennzeichen	RO-MG 5550
Fahrzeugart	Kombi
Hersteller	BMW
Modell / Verkaufsbezeichnung	X1
Schlüssel-Nummern HSN/TSN	0005 / DJG
Fahrzeug-Identnummer	WBA41EG0005X32050
Anzahl Besitzer	1
Erstzulassung	05.07.2023
Laufleistung laut Tacho	117.466 km
Farbe / Farbcode	Schwarz
Kraftstoffart	Diesel
Hubraum / Leistung	1.995 cm³ / 110 kW
Anzahl Türen / Sitze	5 / 5
Getriebe	Automatik
Anzahl Schlüssel	1
Letzte Wartung	30.04.2026 / 114.378 km
Nächste HU	30.07.2026
Servicenachweis	Vorhanden
Anhängerkupplung	Schwenkbar
Regensensor	Vorhanden
Betriebsanleitung	Vorhanden
Nachlackierung	Nicht Feststellbar Kunststoffteile konnten mittels Lackdickenmessung nicht bewertet werden.
Besichtigungszustand	unzerlegt, fahrbereit, verkehrssicher

KÜS INGENIEURBÜRO für Kfz-Wesen
GERLACH & SCHRÖDER
LISPENHAUSEN

Gerlach & Schröder GbR
Nürnberger Str. 34
36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.
Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

GUTACHTENNUMMER: 202609-34664
Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 28.09.2026

Bereifung / Felge

Achse / Größe		Bereifung	Profil [mm]
#1 225/55 R18	Vorderachse	Sommerreifen auf Alufelge	5/5
#2 225/55 R18	Hinterachse		5/5

Der Zustand der Reifen ist verkehrssicher.

Bremsen

	Vorderachse	Hinterachse
Belag	genügend	genügend
Scheibe	genügend	genügend

Wertmindernde Faktoren / Gebrauchsspuren

Der im Gutachten festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Nr.	Teil	Schaden	Schweregrad	Kommentar
1	Windschutzscheibe	Steinschlag	Dem Alter und der Laufleistung entsprechende Gebrauchsspuren	
2	Motorhaube	Steinschlag	Dem Alter und der Laufleistung entsprechende Gebrauchsspuren	
3	Stoßfänger vorne	Steinschlag	Dem Alter und der Laufleistung entsprechende Gebrauchsspuren	
4	Spiegelkappe links	Steinschlag	Dem Alter und der Laufleistung entsprechende Gebrauchsspuren	
5	Stoßfänger hinten	Kratzer	Dem Alter und der Laufleistung entsprechende Gebrauchsspuren	
6	Spiegelkappe rechts	Steinschlag	Dem Alter und der Laufleistung entsprechende Gebrauchsspuren	

Gerlach & Schröder GbR
Nürnberger Str. 34
36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.
Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

GUTACHTENNUMMER: 202609-34664
Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 28.09.2026

Vorschäden / Nachlackierungen

Bei der Besichtigung waren, soweit ohne weitergehende Untersuchungen erkennbar, **keine reparierten Vorschäden feststellbar.** Eine stichprobenartige Lackdickenmessung ergab keine Auffälligkeiten.
Kunststoffteile konnten mittels Lackdickenmessung nicht bewertet werden. Somit sind Vorschäden, Nachlackierungen oder Instandsetzungen nicht auszuschließen.

Probefahrt / Besichtigung

Das Fahrzeug war zum Besichtigungszeitpunkt nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen.
Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.
Eine Besichtigung des Fahrzeugunterbodens erfolgte nicht, da das Fahrzeug nicht auf einer Hebebühne angehoben wurde.

Sonstige Hinweise

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Untersuchung des Fahrzeuges ausreichend.

Bebra, den 28.09.2026



Daniel Gawlik

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Anlagen: 16 Übersichtsfotos, 7 Beschädigungsfotos

KÜS INGENIEURBÜRO für Kfz-Wesen
GERLACH & SCHRÖDER
LISPENHAUSEN

Gerlach & Schröder GbR
Nürnberger Str. 34
36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.
Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

GUTACHTENNUMMER: 202609-34664
Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 28.09.2026

Übersichtsfotos



Abbildung 1



Abbildung 2



Abbildung 3



Abbildung 4



Abbildung 5



Abbildung 6

KÜS INGENIEURBÜRO für Kfz-Wesen
GERLACH & SCHRÖDER
LISPENHAUSEN

Gerlach & Schröder GbR
Nürnberger Str. 34
36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.
Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

GUTACHTENNUMMER: 202609-34664

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 28.09.2026



Abbildung 7



Abbildung 8



Abbildung 9



Abbildung 10




Abbildung 11



Abbildung 12

KÜS INGENIEURBÜRO für Kfz-Wesen
GERLACH & SCHRÖDER
LISPENHAUSEN

Gerlach & Schröder GbR
Nürnberger Str. 34
36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.
Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

GUTACHTENNUMMER: 202609-34664
Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 28.09.2026



Abbildung 13




Abbildung 14




Abbildung 15




Abbildung 16

Beschädigungsfotos



Abbildung 1: Siehe Pos.1



Abbildung 2: Siehe Pos.2

KÜS INGENIEURBÜRO für Kfz-Wesen
GERLACH & SCHRÖDER
LISPENHAUSEN

Gerlach & Schröder GbR
Nürnberger Str. 34
36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.
Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

GUTACHTENNUMMER: 202609-34664

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 28.09.2026




Abbildung 3: Siehe Pos.3



Abbildung 4: Siehe Pos.3



Abbildung 5: Siehe Pos.4



Abbildung 6: Siehe Pos.5



Abbildung 7: Siehe Pos.6