Gerlach & Schröder GbR
Nürnberger Str. 34
36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.
Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

GUTACHTENNUMMER: 202609-34620

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 23.09.2026

Gutachten

Betreff	Gutachten
Besichtigungsdatum/Ort	23.09.2026 | Dick Automobile e.K., Ernst-Abbe-Str. 2, 36179 Bebra
Auftraggeber	Dick Automobile e.K., Otto-Hahn-Str. 4-6, 36179 Bebra
Amtliches Kennzeichen	D-PV1518E
Fahrzeug-Identnummer	WBA6N91060FL35434

KÜS INGENIEURBÜRO für Kfz-Wesen
GERLACH & SCHRÖDER
LISPENHAUSEN

Gerlach & Schröder GbR
Nürnberger Str. 34
36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.
Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

GUTACHTENNUMMER: 202609-34620
Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 23.09.2026

Gutachten

Betreff	Gutachten
Auftraggeber	Dick Automobile e.K., Otto-Hahn-Str. 4-6, 36179 Bebra
Besichtigungsdatum/Ort	23.09.2026 | Dick Automobile e.K., Ernst-Abbe-Str. 2, 36179 Bebra
Amtliches Kennzeichen	D-PV1518E
Fahrzeugart	Kombi
Hersteller	BMW
Modell / Verkaufsbezeichnung	320e
Schlüssel-Nummern HSN/TSN	0005 / CYX
Fahrzeug-Identnummer	WBA6N91060FL35434
Anzahl Besitzer	1
Erstzulassung	29.06.2021
Laufleistung laut Tacho	61.573 km
Farbe / Farbcode	SCHWARZ
Kraftstoffart	Hybrid/Benzin
Hubraum / Leistung	1.998 cm³ / 120 kW
Anzahl Türen / Sitze	5 / 5
Getriebe	Automatik
Anzahl Schlüssel	1
Letzte Wartung	09.05.2025 / 46.169 km
Nächste HU	01.06.2026
Servicenachweis	Vorhanden
Anhängerkupplung	Ohne
Regensensor	Vorhanden
Betriebsanleitung	Vorhanden
Nachlackierung	Nicht Feststellbar Kunststoffteile konnten mittels Lackdickenmessung nicht bewertet werden.
Besichtigungszustand	unzerlegt, fahrbereit, verkehrssicher

Gerlach & Schröder GbR
Nürnberger Str. 34
36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.
Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

GUTACHTENNUMMER: 202609-34620
Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 23.09.2026

Bereifung / Felge

Achse / Größe		Bereifung	Profil [mm]
#1 225/50 R17	Vorderachse	Sommerreifen auf Alufelge	5/5
#2 225/50 R17	Hinterachse		5/5

Der Zustand der Reifen ist verkehrssicher.

Bremsen

	Vorderachse	Hinterachse
Belag	gut	gut
Scheibe	gut	gut

Wertmindernde Faktoren / Gebrauchsspuren

Der im Gutachten festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Nr.	Teil	Schaden	Schweregrad	Kommentar
1	Motorhaube	Steinschlag	Dem Alter und der Laufleistung entsprechende Gebrauchsspuren	
2	Stoßfänger vorne	Steinschlag	Dem Alter und der Laufleistung entsprechende Gebrauchsspuren	
3	Türeinstieg VR	Kratzer	Leicht	
4	Türeinstieg HR	Kratzer	Leicht	
5	Seitenwand rechts	Kratzer	Leicht	
6	Stoßfänger hinten	Kratzer	Leicht	
7	Tür VL	Kratzer	Leicht	

KÜS INGENIEURBÜRO für Kfz-Wesen
GERLACH & SCHRÖDER
LISPENHAUSEN

Gerlach & Schröder GbR
Nürnberger Str. 34
36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.
Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

GUTACHTENNUMMER: 202609-34620
Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 23.09.2026

Vorschäden / Nachlackierungen

Bei der Besichtigung waren, soweit ohne weitergehende Untersuchungen erkennbar, **keine reparierten Vorschäden feststellbar.** Eine stichprobenartige Lackdickenmessung ergab keine Auffälligkeiten.
Kunststoffteile konnten mittels Lackdickenmessung nicht bewertet werden. Somit sind Vorschäden, Nachlackierungen oder Instandsetzungen nicht auszuschließen.

Probefahrt / Besichtigung

Es wurde eine kurze Probefahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.
Das Fahrzeug war zum Besichtigungszeitpunkt nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen.
Eine Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit wurde nicht festgestellt.
Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.
Eine Besichtigung des Fahrzeugunterbodens erfolgte nicht, da das Fahrzeug nicht auf einer Hebebühne angehoben wurde.

Sonstige Hinweise

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Untersuchung des Fahrzeuges ausreichend.

Bebra, den 23.09.2026

Nico Emme

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Anlagen: 18 Übersichtsfotos, 7 Beschädigungsfotos

KÜS INGENIEURBÜRO für Kfz-Wesen
GERLACH & SCHRÖDER
LISPENHAUSEN

Gerlach & Schröder GbR
Nürnberger Str. 34
36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.
Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

GUTACHTENNUMMER: 202609-34620

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 23.09.2026

Übersichtsfotos



Abbildung 1



Abbildung 2



Abbildung 3



Abbildung 4




Abbildung 5




Abbildung 6

KÜS INGENIEURBÜRO für Kfz-Wesen
GERLACH & SCHRÖDER
LISPENHAUSEN

Gerlach & Schröder GbR
Nürnberger Str. 34
36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.
Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

GUTACHTENNUMMER: 202609-34620

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 23.09.2026



Abbildung 7




Abbildung 8




Abbildung 9



Abbildung 10




Abbildung 11




Abbildung 12

KÜS INGENIEURBÜRO für Kfz-Wesen
GERLACH & SCHRÖDER
LISPENHAUSEN

Gerlach & Schröder GbR
Nürnberger Str. 34
36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.
Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

GUTACHTENNUMMER: 202609-34620

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 23.09.2026



Abbildung 13



Abbildung 14



Abbildung 15




Abbildung 16



Abbildung 17




Abbildung 18

KÜS INGENIEURBÜRO für Kfz-Wesen
GERLACH & SCHRÖDER
LISPENHAUSEN

Gerlach & Schröder GbR
Nürnberger Str. 34
36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.
Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

GUTACHTENNUMMER: 202609-34620
Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 23.09.2026

Beschädigungsfotos



Abbildung 1:




Abbildung 2:



Abbildung 3:



Abbildung 4:



Abbildung 5:



Abbildung 6:

Gerlach & Schröder GbR
Nürnberger Str. 34
36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.
Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

GUTACHTENNUMMER: 202609-34620

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 23.09.2026



Abbildung 7: