Gerlach & Schröder GbR
Nürnberger Str. 34
36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.
Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

GUTACHTENNUMMER: 202609-34617

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 24.09.2026

Gutachten

Betreff	Gutachten
Besichtigungsdatum/Ort	23.09.2026 | Dick Automobile e.K., Ernst-Abbe-Str. 2, 36179 Bebra
Auftraggeber	Dick Automobile e.K., Otto-Hahn-Str. 4-6, 36179 Bebra
Amtliches Kennzeichen	WOB-A8385
Fahrzeug-Identnummer	WVWZZZCD4TW609402

KÜS INGENIEURBÜRO für Kfz-Wesen
GERLACH & SCHRÖDER
LISPENHAUSEN

Gerlach & Schröder GbR
Nürnberger Str. 34
36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.
Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

GUTACHTENNUMMER: 202609-34617
Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 24.09.2026

Gutachten

Betreff	Gutachten
Auftraggeber	Dick Automobile e.K., Otto-Hahn-Str. 4-6, 36179 Bebra
Besichtigungsdatum/Ort	23.09.2026 | Dick Automobile e.K., Ernst-Abbe-Str. 2, 36179 Bebra
Amtliches Kennzeichen	WOB-A8385
Fahrzeugart	Kombi
Hersteller	VW
Modell / Verkaufsbezeichnung	Golf
Schlüssel-Nummern HSN/TSN	0603 / COJ
Fahrzeug-Identnummer	WVWZZZCD4TW609402
Anzahl Besitzer	1
Erstzulassung	29.10.2025
Laufleistung laut Tacho	6.579 km
Farbe / Farbcode	Blau
Kraftstoffart	Benzin
Hubraum / Leistung	1.498 cm³ / 110 kW
Anzahl Türen / Sitze	5 / 5
Getriebe	Schaltgetriebe
Anzahl Schlüssel	2
Letzte Wartung	03.11.2025 / km
Nächste HU	30.10.2028
Servicenachweis	Vorhanden (Nur Übergabe)
Anhängerkupplung	Schwenkbar
Regensensor	Vorhanden
Betriebsanleitung	Vorhanden
Nachlackierung	Feststellbar Kunststoffteile konnten mittels Lackdickenmessung nicht bewertet werden.
Besichtigungszustand	unzerlegt, fahrbereit, verkehrssicher

Gerlach & Schröder GbR
Nürnberger Str. 34
36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.
Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

GUTACHTENNUMMER: 202609-34617
Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 24.09.2026

Bereifung / Felge

Achse / Größe		Bereifung	Profil [mm]
#1 225/50 R17	Vorderachse	Winterreifen auf Alufelge	7/7
#2 225/50 R17	Hinterachse		7/7

Der Zustand der Reifen ist verkehrssicher.

Bremsen

	Vorderachse	Hinterachse
Belag	gut	gut
Scheibe	gut	gut

Wertmindernde Faktoren / Gebrauchsspuren

Der im Gutachten festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Nr.	Teil	Schaden	Schweregrad	Kommentar
1	Alufelge HR	Kratzer	Mittel	
2	Reifen HR	Riss	Stark	
3	Windschutzscheibe	Steinschlag	Dem Alter und der Laufleistung entsprechende Gebrauchsspuren	
4	Stoßfänger hinten	Kratzer	Dem Alter und der Laufleistung entsprechende Gebrauchsspuren	
5	Kotflügel re	Kratzer	Stark	

Vorschäden / Nachlackierungen

Am Fahrzeug wurden reparierte Vorschäden festgestellt.

Im Wesentlichen wurden bei der Reparatur der Vorschäden die folgenden Fahrzeugteile erneuert bzw. instand gesetzt:

- Stoßfänger V.; ; Nicht messbar
- Kotflügel R.; ~ 980µm

KÜS INGENIEURBÜRO für Kfz-Wesen
GERLACH & SCHRÖDER
LISPENHAUSEN

Gerlach & Schröder GbR
Nürnberger Str. 34
36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.
Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

GUTACHTENNUMMER: 202609-34617
Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 24.09.2026

Eine stichprobenartige Lackdickenmessung ergab eine erhöhte Lackdicke, die mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auf reparierte Unfallschäden zurückzuführen ist.

Probefahrt / Besichtigung

Das Fahrzeug war zum Besichtigungszeitpunkt nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen.
Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.
Eine Besichtigung des Fahrzeugunterbodens erfolgte nicht, da das Fahrzeug nicht auf einer Hebebühne angehoben wurde.

Sonstige Hinweise

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Untersuchung des Fahrzeuges ausreichend.
Reparierter Vorschaden: Schadenhöhe unbekannt

Bebra, den 24.09.2026

Daniel Gawlik

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Anlagen: 16 Übersichtsfotos, 5 Beschädigungsfotos

KÜS INGENIEURBÜRO für Kfz-Wesen
GERLACH & SCHRÖDER
LISPENHAUSEN

Gerlach & Schröder GbR
Nürnberger Str. 34
36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.
Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

GUTACHTENNUMMER: 202609-34617
Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 24.09.2026

Übersichtsfotos



Abbildung 1




Abbildung 2



Abbildung 3



Abbildung 4



Abbildung 5



Abbildung 6

KÜS INGENIEURBÜRO für Kfz-Wesen
GERLACH & SCHRÖDER
LISPENHAUSEN

Gerlach & Schröder GbR
Nürnberger Str. 34
36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.
Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

GUTACHTENNUMMER: 202609-34617

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 24.09.2026



Abbildung 7



Abbildung 8



Abbildung 9



Abbildung 10




Abbildung 11




Abbildung 12

KÜS INGENIEURBÜRO für Kfz-Wesen
GERLACH & SCHRÖDER
LISPENHAUSEN

Gerlach & Schröder GbR
Nürnberger Str. 34
36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.
Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

GUTACHTENNUMMER: 202609-34617
Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 24.09.2026



Abbildung 13




Abbildung 14




Abbildung 15




Abbildung 16

Beschädigungsfotos



Abbildung 1: Siehe Pos.1



Abbildung 2: Siehe Pos.2

Gerlach & Schröder GbR
Nürnberger Str. 34
36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.
Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

GUTACHTENNUMMER: 202609-34617

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 24.09.2026



Abbildung 3: Siehe Pos.3



Abbildung 4: Siehe Pos.4



Abbildung 5: Siehe Pos.5