Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Stuttgart
Untere Waldplätze 3, 70569 Stuttgart

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 1337426

Umsatzsteuer	§25a
nein	ja

Fahrzeugdaten

Hersteller	Typ	Modell
MINI	Mini One	Mini One

VIN	Aufbau	Anzahl Türen	Antriebsart	KBA-Schlüssel
WMWXR11050TE51321	Limousine Fließheck	3	Vorderradantrieb	0005/CRP

Erstzulassung	Halter lt. Zulbesch. II	Gesamtfahrl. lt. Km-Zähler	Leistung (kW)	Anzahl Zylinder	Hubraum (ccm)	HU
15.06.2018	2	80.878 km	75 kW	3	1499	06/27

Ehemalige Nutzung	Raucherfahrzeug	letzter KD am	Letzter KD (km)
keine Sondernutzung	nein	10/25	72.093 km

Farbe	Lackierung	Reimport	nächster KD am	nächster KD (km)
PEPPER WHITE	k. A.	nein	k. A.	k. A.

Scheckheft	Scheckheft Bemerkung
Digital - vollständig	

Polster	Polsterfarbe	Getriebe
Stoff	STOFF FIREWORK / CARBON BL..	Manuelles Getriebe

Antrieb & Energie

Kraftstoff	Schadstoffklasse	CO_2-Emission (g/km)	Energieeffizienzklasse
Benzin	Euro 6	111 (NEFZ)	keine Angabe

Sonstiges

Zahnriemen gewechselt: keine Angabe	Dieselpartikelfilter vorhanden: k.A.	Chiptuning: nein

Ausstattung

Serienausstattung:

Ablagen	Airbag für Fahrer und Beifahrerseite	Airbag: Kopfairbags vorne und hinten
Anti-Blockier-System (ABS)	Aussenspiegel elektrisch verstellbar	Auto Start-Stop Funktion
Bremsenergierückgewinnung	Bremskraftverteilung, elektronisch (EBV)	Bremsleuchte in LED am Heckscheibenr.
Drehzahlmesser	Dreipunkt-Sicherheitsgurte,	Dynamische Stabilitäts Control (DSC)
Einstiegsleisten in Metalloptik	Fensterheber elektrisch, vorne	Frontscheibenwasch u. Außenspie. beheizt
Getriebe: 6-Gang Schaltgetriebe	Heckscheibe, beheizbar	Heckscheibenwischer/-Waschanlage
Heckspoiler in Dachfarbe Modellspezifis	Innendekor: Colour Line Carbon Black	Intelligenter Notruf
Interieurfarbe Carbon Black	Kopfstützen auf allen Sitzplätzen	Lenksäulenverstellung, stufenlos
Leuchtweitenregulierung, elektrisch	Mikrofilter	Nebelschlussleuchte
Polster: Stoff Firework	Räder: Reifendruckanzeige	Radio, mit 4-Zeilen-Display
Radiozubehör: AUX-IN, USB	Rücksitzl, umklappbar und teilbar 60:40	Seitenairbag vor.(Thorax) in den Sitzle.
Servotronic	Sitze: Kindersitzbefestigung ISOFIX	Sitze: Sitzverstellung mechanisch
Start-/Stop-Knopf inkl.Keyless-Go	Tagfahrlicht	TeleServices
Verzurrösen im Kofferraum	Wärmeschutzglas grün	Wegfahrsperre, elektronisch
Zentralverriegel. mit Funkfernbedienung	Zusatzblinkleuchten in Seitenwand vorne	

Sonderausstattung:

Armauflage vorn	Bordcomputer	Dachhimmel anthrazit
Fußmatten in Velours	Heckspoiler in Dachfarbe lackiert	Interieuroberfläche Piano Black Hochglan
Klimaanlage, manuell	Lackierung: Uni-Farben	Lenkrad: Sport-Lederlenkrad in 3-Sp.Des.
Modellschriftzug-Entfall	Nebelscheinwerfer	Paket: Ablagenpaket
Paket: John Cooper Works Exterieur	Paket: Lichtpaket	Paket: Salt
Räder:Leichtmetallräder Track Spoke sch	Regensensor u. autom. Fahrlichtsteuerung	Reifen: Reifenreparatur-Set
Sitze: Beifahrersitz höhenverstellbar	Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer	Sonnenschutzverglasung
Telefon: Freisprecheinrichtung Bluetooth	Weiße Blinkleuchten	

Vorschäden

Vorschäden:

Tauschaggregat	Lackarbeit	Technischer Mangel	Sonstige Beschädigung	Vorschadenhöhe
nein	nein	nein	nein	€

Unfallfreiheit

Unfallfrei = ja

Lackdicke

Fondseite links	Tür hinten links	Tür vorne links	Kotflügel vo.li.	Heckklappe	Dach	Motorhaube	Fondseite rechts	Tür h. rechts	Tür vorne rechts	Kotflügel vo.re.
serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig

Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Stuttgart
Untere Waldplätze 3, 70569 Stuttgart

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 1337426

Reifen u. Felgen	Reifenart (montiert) Sommerreifen (LM-Felgen, Original-Felgen)		Felgenbeschreibung k. A.	
	Reifen vorne 205/45 R17 88W	VL 6,00 mm (Hankook)	VR 6,00 mm (Hankook)	
	Reifen hinten 205/45 R17 88W	HL 4,00 mm (Michelin)	HR 4,00 mm (Michelin)	
	Bemerkung			Ausstattung ER Reifendichtmittel

Optischer Zustand
Blende Radlauf HR Kratzer GS
Felge (Sommer-Radsatz) - Hinterachse rechts - Lackieren
Felge (Sommer-Radsatz) - Vorderachse rechts - Lackieren
Motorhaube - Instandsetzen und Spotten (Dellen)
Stoßfänger hinten - Kratzer - polieren (GS)
Technischer Zustand
Reifen (Sommer-Radsatz) - Hinterachse links - Reifen älter als 6 Jahre erneuern
Reifen (Sommer-Radsatz) - Hinterachse rechts - Reifen älter als 6 Jahre erneuern
Servicenachweise fehlen/ Service fällig

Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Stuttgart
Untere Waldplätze 3, 70569 Stuttgart

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 1337426

Fahrzeugbilder





Zensiert





Zensiert

Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Stuttgart
Untere Waldplätze 3, 70569 Stuttgart

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 1337426

Fahrzeugbilder









Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Stuttgart
Untere Waldplätze 3, 70569 Stuttgart

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 1337426

Fahrzeugbilder









Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Stuttgart
Untere Waldplätze 3, 70569 Stuttgart

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 1337426

Fahrzeugbilder










Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Stuttgart
Untere Waldplätze 3, 70569 Stuttgart

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 1337426

Fahrzeugbilder









Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Stuttgart
Untere Waldplätze 3, 70569 Stuttgart

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 1337426

Schadensbilder



Motorhaube - Instandsetzen und Spotten



Motorhaube - Instandsetzen und Spotten



Motorhaube - Instandsetzen und Spotten



Stoßfänger hinten - Kratzer - polieren

Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Stuttgart
Untere Waldplätze 3, 70569 Stuttgart

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 1337426

Schadensbilder



Stoßfänger hinten - Kratzer - polieren



Blende Radlauf HR Kratzer GS



Felge (Sommer-Radsatz) - Hinterachse rechts - Lackieren



Felge (Sommer-Radsatz) - Hinterachse rechts - Lackieren

Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Stuttgart
Untere Waldplätze 3, 70569 Stuttgart

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 1337426

Schadensbilder



Felge (Sommer-Radsatz) - Hinterachse rechts - Lackieren



Felge (Sommer-Radsatz) - Vorderachse rechts - Lackieren



Felge (Sommer-Radsatz) - Vorderachse rechts - Lackieren