Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Stuttgart
Filiale Rosensteinpark, 70376 Stuttgart

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 1032026

Umsatzsteuer	§25a
ja	nein

Fahrzeugdaten

Hersteller	Typ	Modell
BMW	X5 xDrive30d	X5 xDrive30d

VIN	Aufbau	Anzahl Türen	Antriebsart	KBA-Schlüssel
WBA11EV0609T93812	Geschlossen SUV 5-Türer	5	Allrad permanent	0005/DAD

Erstzulassung	Halter lt. Zulbesch. II	Gesamtfahrl. lt. Km-Zähler	Leistung (kW)	Anzahl Zylinder	Hubraum (ccm)	HU
23.10.2023	1	92.077 km	210 kW	6	2993	09/28

Ehemalige Nutzung	Raucherfahrzeug	letzter KD am	Letzter KD (km)
keine Sondernutzung	nein	09/26	89.964 km

Farbe	Lackierung	Reimport	nächster KD am	nächster KD (km)
MINERALWEISS METALLIC	Metallic	nein	k. A.	k. A.

Scheckheft	Scheckheft Bemerkung
Digital - vollständig	

Polster	Polsterfarbe	Getriebe
k. A.	BMW INDI. ERW. LED. SCHWARZ	Automatik

Antrieb & Energie

Kraftstoff	Schadstoffklasse	CO_2-Emission (g/km)	Energieeffizienzklasse
Diesel	Euro 6d	186-215 (WLTP)	keine Angabe

Sonstiges

Zahnriemen gewechselt: keine Angabe	Dieselpartikelfilter vorhanden: k.A.	Chiptuning: nein

Ausstattung

Serienausstattung:

Active Guard	Active Protection	Airbag,Fahrer u.Beif.m.Sitzbelegungerk.
Airbag: 2 Seitenairbags vorne	Airbag: Kopfairbag für 1. und 2. Sitzrei	Alarmanlage
Allradantrieb xDrive	Ambientes Licht	Anti-Blockier-System inkl. CBC
Armauflagen vorne und hinten	Aufmerksamkeitsassistent	Außenspiegelkappen in Wagenfarbe
Außentemperaturanzeige	Auto Start-/Stop Funktion	BMW ID
Bordcomputer	Bremsleuchte, dritte	Bremsleuchten, dynamisch
ConnectedDrive Services	Crash Sensor	Dachreling Aluminium satiniert
Dieselpartikelfilter	Dy. Stabilitäts-Contr.(DSC) inkl.(DTC)	Edelholzausführung Fineline Stripe Braun
Einstiegsleisten	Fahrerlebnisschalter	Fensterheber elektrisch vorn und hinten
Fernlichtassistent	Frontscheibenwaschdüsen beheizt	Fußmatten in Velours
Gepäckraumabdeckung und -trennnetz	Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunkt.	Getriebe:8-Gang-Sport-Automatik
Heckklappe zweiteilig	Heckleuchten in LED-Technik	Heckscheibenheizung
Heckscheibenwischer	Heimleuchten	Innenbeleuchtung
Intelligenter Notruf	Kindersitzbefestigung ISOFIX	Klimaautomatik mit 2,5-Zonenregelung
Komfortzugang	Kopfstützen vorn und hinten	LED-Scheinwerfer
Lenkrad: Sport-Lederlenkrad	Lenksäulenlängsverstellung elektrisch	Lordosenstütze für Fahrer und Beifahrer
Navigationsystem: BMW Live Cockpit Plus	Paket: Connected Package Professional	Paket: Erweitertes Außenspiegelpaket
Parkbremse, elektromechanisch	Parking Assistant	Räderzubehör: Radsicherungsschrauben
Räderzubehör: Reifendruck-Kontrolle	Radiozub.: HiFi Lautsprechersystem	Radiozubehör: DAB-Tuner
Regensensor mit aut. Fahrlichtsteuerung	Rekuperationssystem	Servotronic
Sitz: Sitzheizung vorn	Sitze: Rücksitzlehne geteilt umklappbar	Sitze: Sitzverstellung, elektrisch, mit
Sitze: Sportsitze für Fahrer & Beifahrer	Speed Limiter	Steckdosen
Telefon: Ablage für Wireless Charging	Telefon: Personal eSIM	TeleServices
Wärme-/Sonnenschutzverglasung	Warndreieck mit Erste-Hilfe-Set	Wegfahrsperre
Zentralverriegelung inkl. Funkfernbedie.		

Sonderausstattung:

Anhängerkupplung	BMW Niere ´Iconic Glow´	Driving Assistant
Entfall Modellschriftzug	Entfall Zusatz-Schriftzug außen	Fahrwerk: Adaptive 2-Achs Luftfederung
Glasapplikation CraftedClarity für Int.	Instrumententafel lederbezogen BMW Indi.	Lackierung: Metallic i.V.m. M Sportpaket
LED-Scheinwerfer adaptiv	M Dachhimmel anthrazit	M Dachreling Hochglanz Sh.Line
M Hochglanz Shadow Line	M Interieurleisten Carbon Fibre	M Leuchten Shadow Line
M Sportbremse	M Sportdifferential	Paket: Ambient Air Paket
Paket: Exklusiv Paket	Paket: Innovationspaket	Paket: Komfortpaket
Paket: M Sportpaket	Paket: M Sportpaket Pro	Paket: Travel Paket
Paket: xOffroad	Panorama Glasdach Sky Lounge	Polster:BMW Ind.erw.Leder Merino,Schwarz
Räder: 22´´ Leichtmetallräder 742 M	Radiozub.: Harman/Kardon Surround Sound	Sitze: Aktive Sitzbelüftung vorn
Sitze: M Multifunktionssitze, vorne	Sitze: Massagefunktion Fahrer/Beifahrer	Soft-Close-Automatik für Türen
Standheizung	Verglasung: Akustikverglasung	Verglasung: Sonnenschutzverglasung

Vorschäden

Vorschäden:

Tauschaggregat	Lackarbeit	Technischer Mangel	Sonstige Beschädigung	Vorschadenhöhe
nein	nein	nein	nein	€

Unfallfreiheit

Unfallfrei = ja

Lackdicke

Fondseite links	Tür hinten links	Tür vorne links	Kotflügel vo.li.	Heckklappe	Dach	Motorhaube	Fondseite rechts	Tür h. rechts	Tür vorne rechts	Kotflügel vo.re.
serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig

Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Stuttgart
Filiale Rosensteinpark, 70376 Stuttgart

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 1032026

Reifen u. Felgen	Reifenart (montiert) Sommerreifen (LM-Felgen, Original-Felgen)		Felgenbeschreibung k. A.	
	Reifen vorne 275/40 R22 104Y	VL 6,00 mm (Bridgestone)	VR 6,00 mm (Bridgestone)	
	Reifen hinten 315/30 R22 107Y	HL 6,00 mm (Bridgestone)	HR 6,00 mm (Bridgestone)	
	Bemerkung			Ausstattung ER k. A.

Optischer Zustand
Abnutzung Ledersitz li.+re - GS
Außenspiegel rechts beschädigt ersetzen
Beklebung entfernen
Brandlöcher Fußmatte Fahrerseite
Brandlöcher Teppich Fahrerseite - smart repair
D - Säulenverkleidung li.+re. zerkratzt - ers.
Fach Mittelkonsole Abdeckung beschädigt - ers
Felge (Sommer-Radsatz) - Hinterachse links - leicht beschädigt, Gebrauchsspur
Felge (Sommer-Radsatz) - Hinterachse rechts - beschädigt, erneuern
Felge (Sommer-Radsatz) - Vorderachse links - Lackieren
Felge (Sommer-Radsatz) - Vorderachse rechts - Lackieren
Innenraum - Ozonbehandlung, Tabakgeruch
Marderbisse Dämmmatte und Akustikverkleidung Motor
Steinschläge im Frontbereich und Frontscheibe GS
Technischer Zustand

Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Stuttgart
Filiale Rosensteinpark, 70376 Stuttgart

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 1032026

Fahrzeugbilder










Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Stuttgart
Filiale Rosensteinpark, 70376 Stuttgart

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 1032026

Fahrzeugbilder









Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Stuttgart
Filiale Rosensteinpark, 70376 Stuttgart

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 1032026

Fahrzeugbilder





Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Stuttgart
Filiale Rosensteinpark, 70376 Stuttgart

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 1032026

Schadensbilder



Steinschläge im Frontbereich und Frontscheibe GS



Steinschläge im Frontbereich und Frontscheibe GS



Steinschläge im Frontbereich und Frontscheibe GS



Steinschläge im Frontbereich und Frontscheibe GS

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 1032026

Schadensbilder



Steinschläge im Frontbereich und Frontscheibe GS



Steinschläge im Frontbereich und Frontscheibe GS



Steinschläge im Frontbereich und Frontscheibe GS



Steinschläge im Frontbereich und Frontscheibe GS


Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 1032026

Schadensbilder



Steinschläge im Frontbereich und Frontscheibe GS



Steinschläge im Frontbereich und Frontscheibe GS



Felge (Sommer-Radsatz) - Vorderachse rechts - Lackieren



Felge (Sommer-Radsatz) - Vorderachse rechts - Lackieren

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 1032026

Schadensbilder



Felge (Sommer-Radsatz) - Hinterachse rechts - beschädigt, erneuern



Felge (Sommer-Radsatz) - Hinterachse rechts - beschädigt, erneuern



Felge (Sommer-Radsatz) - Hinterachse rechts - beschädigt, erneuern



Felge (Sommer-Radsatz) - Hinterachse links - leicht beschädigt, Gebrauchsspur

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 1032026

Schadensbilder



Felge (Sommer-Radsatz) - Vorderachse links - Lackieren



Felge (Sommer-Radsatz) - Vorderachse links - Lackieren



D - Säulenverkleidung li.+re. zerkratzt - ers.



D - Säulenverkleidung li.+re. zerkratzt - ers.

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 1032026

Schadensbilder



Brandlöcher Fußmatte Fahrerseite



Brandlöcher Fußmatte Fahrerseite



Brandlöcher Teppich Fahrerseite - smart repair



Brandlöcher Teppich Fahrerseite - smart repair

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 1032026

Schadensbilder



Abnutzung Ledersitz li.+re - GS



Abnutzung Ledersitz li.+re - GS



Marderbisse Dämmmatte und Akustikverkleidung Motor



Marderbisse Dämmmatte und Akustikverkleidung Motor

Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Stuttgart
Filiale Rosensteinpark, 70376 Stuttgart

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 1032026

Schadensbilder



Fach Mittelkonsole Abdeckung beschädigt - ers



Fach Mittelkonsole Abdeckung beschädigt - ers



Außenspiegel rechts beschädigt ersetzen



Außenspiegel rechts beschädigt ersetzen