Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Saarbrücken
Am Halberg 6-7, 66121 Saarbrücken

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 3141626

Umsatzsteuer	§25a
ja	nein

Fahrzeugdaten	Hersteller: BMW	Typ: X2 sDrive18i Aut. Advantage		Modell: X2 sDrive18i Aut. Advantage			
	VIN: WBAYH110605X74883	Aufbau: Geschlossen SUV 5-Türer		Anzahl Türen: 5	Antriebsart: Vorderradantrieb	KBA-Schlüssel: 0005/CQZ	
	Erstzulassung: 15.11.2023	Halter lt. Zulbesch. II: 1	Gesamtfahrl. lt. Km-Zähler: 34.910 km	Leistung (kW): 100 kW	Anzahl Zylinder: 3	Hubraum (ccm): 1499	HU: 11/26
	Ehemalige Nutzung: keine Sondernutzung			Raucherfahrzeug: nein	letzter KD am: 09/26	Letzter KD (km): 33.976 km	
	Farbe: ALPINWEISS III	Lackierung: k. A.		Reimport: nein	nächster KD am: k. A.	nächster KD (km): 11.000 km	
	Scheckheft: elektronisch vollständig	Scheckheft Bemerkung:					
	Polster: Stoff	Polsterfarbe: STOFF GRID ANTHRAZIT		Getriebe: Automatik			
Antrieb & Energie	Kraftstoff: Benzin	Schadstoffklasse: Euro 6d	CO₂-Emission (g/km): 142-162 (WLTP)	Energieeffizienzklasse: keine Angabe			
Sonstiges	Zahnriemen gewechselt: keine Angabe	Dieselpartikelfilter vorhanden: k.A.	Chiptuning: nein				

Ausstattung

Serienausstattung:

Ablagemöglichkeiten im Gepäckraum	Ablagemöglichkeiten im Interieur	ABS
Active Guard	Airbag für Fahrer und Beifahrer	Airbag: Beifahrerairbag-Deaktivierung
Airbag: Kopf- u. Seiten - Airbags vorn	Airbag: Kopfairbag 1. und 2. Sitzreihe	Armauflage vorn
Außenspiegel el. verstell.- u. beheizbar	Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe	Auto Start-/Stop Funktion
Bordcomputer inkl. Außentemperaturanz.	Bremsleuchte, dritte	ConnectedDrive Services
Drehzahlmesser	Dy. Stabilitäts-Contr.(DSC) inkl.(DTC)	Fensterheber elektrisch vorn und hinten
Frontscheibenwaschdüsen beheizt	Fußmatten in Velours	Gepäckraumabdeckung
Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunkt.	Getriebe: 7-Gang Automatic Getriebe	Heckklappenbetätigung automatisch
Heckleuchten in LED-Technik	Heckscheibenheizung	Heckscheibenwischer
Intelligenter Notruf	Interieurleisten: Oxidsilber dunkel matt	Kindersicherung mechanisch
Kindersitzbefestigung ISOFIX	Klimaautomatik mit 2-Zonenregelung	Kopfstützen (5) vorne und hinten
LED-Scheinwerfer mit erweit. Umfängen	Lenkrad: Multifunktion für Lenkrad	Lenkrad: Sport-Leder
Lenksäulenverstellung mechanisch	Media	Ottopartikelfilter
Paket: Ablagenpaket	Park Distance Control (PDC), hinten	Parkbremse, elektromechanisch
Performance Control	Polster: Stoff Grid	Räder: LM ´V-Speiche 560´ 7,5 J x 17
Räderzubehör: Radsicherungsschrauben	Räderzubehör: Reifendruck-Kontrolle	Radiozubehör: DAB-Tuner
Regensensor und aut. Fahrlichtsteuerung	Remote Services	Schlüsselloser Motorstart
Servotronic	Sicherheitsgurte (Dreipunkt) vorne/hint.	Sitz: 3 Fondsitze 40:20:40 umklappbar
Sitze: Beifahrersitz höhenverstellbar	Steckdose (12 V)	TeleServices
Wärmeschutzverglasung	Warndreieck mit Erste-Hilfe-Set	Zentralverriegelung m. Funkfernbedienung

Sonderausstattung:

Adaptiver LED-Scheinwerfer	Anhängerkupplung, abnehmbarer Kugelkopf	Innenspiegel automatisch abblendend
Kraftstofftank, größer	Lackierung: Alpinweiß	Lordosenstützen vorn elektrisch
Navigation	Paket: Business	Park Distance Control (PDC),vorn+hinten
Real Time Traffic Information	Sitz: Sitzheizung vorn	

Vorschäden

Vorschäden:

Tauschaggregat	Lackarbeit	Technischer Mangel	Sonstige Beschädigung	Vorschadenhöhe
nein	ja	nein	ja	7.202,59 €

(U) Sonstige Beschädigung -> Heckschaden (0,00 €)
(U) Lackarbeit -> 10/26 Seitenschaden rechts (Kaskoschaden - Rep. Rechnung vorhanden) (3.636,53 €)
(U) Lackarbeit -> BMW SB Kasko: SF vorne (3.566,06 €)

Unfallfreiheit

Unfallfrei = nein

reparierte Unfallschäden: 3

(Unfallschäden sind in den jeweiligen Abschnitten mit einem **(U)** gekennzeichnet)

Lackdicke

Fondseite links	Tür hinten links	Tür vorne links	Kotflügel vo.li.	Heckklappe	Dach	Motorhaube	Fondseite rechts	Tür h. rechts	Tür vorne rechts	Kotflügel vo.re.
serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	535 µ	649 µ	serienmäßig	serienmäßig

Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Saarbrücken
Am Halberg 6-7, 66121 Saarbrücken

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 3141626

Reifen u. Felgen	Reifenart (montiert) Sommerreifen (LM-Felgen, Original-Felgen)		Felgenbeschreibung k. A.	
	Reifen vorne 225/55R17 97W	VL 5,00 mm (Goodyear)	VR 5,00 mm (Goodyear)	
	Reifen hinten 225/55R17 97W	HL 6,00 mm (Goodyear)	HR 6,00 mm (Goodyear)	
	Bemerkung			Ausstattung ER k. A.

Optischer Zustand	
Kostenübernahme NA	
Motorhaube - Steinschlag - austupfen	
Stoßfänger hinten - Verformt - erneuern	
Stoßfänger vorne - Kratzer - lackieren	
Windschutzscheibe - Oberflächensteinschläge - Gebrauchsspur	
Technischer Zustand	
Gewaehrleistungsverlaengerung 3. Jahr	
Service Inclusive - 3 Jahre / 40.000 km	
Sonstiger Auftrag - Carver bereit zum Abtransport	repariert
Fehlteile und Dienstleistungen	
Fahrzeugabmeldung durch Autohaus	

Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Saarbrücken
Am Halberg 6-7, 66121 Saarbrücken

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 3141626

Fahrzeugbilder









Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Saarbrücken
Am Halberg 6-7, 66121 Saarbrücken

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 3141626

Fahrzeugbilder









Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Saarbrücken
Am Halberg 6-7, 66121 Saarbrücken

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 3141626

Fahrzeugbilder









Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Saarbrücken
Am Halberg 6-7, 66121 Saarbrücken

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 3141626

Fahrzeugbilder









Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Saarbrücken
Am Halberg 6-7, 66121 Saarbrücken

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 3141626

Fahrzeugbilder









Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Saarbrücken
Am Halberg 6-7, 66121 Saarbrücken

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 3141626

Fahrzeugbilder









Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Saarbrücken
Am Halberg 6-7, 66121 Saarbrücken

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 3141626

Fahrzeugbilder



Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Saarbrücken
Am Halberg 6-7, 66121 Saarbrücken

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 3141626


Schadensbilder



Stoßfänger vorne - Kratzer - lackieren



Stoßfänger hinten - Verformt - erneuern



Stoßfänger hinten - Verformt - erneuern



Stoßfänger hinten - Verformt - erneuern

Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Saarbrücken
Am Halberg 6-7, 66121 Saarbrücken

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 3141626

Schadensbilder




Stoßfänger vorne - Kratzer - lackieren



Motorhaube - Steinschlag - austupfen



Windschutzscheibe - Oberflächensteinschläge - Gebrauchsspur



Stoßfänger hinten - Verformt - erneuern