Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Saarbrücken
Am Halberg 6-7, 66121 Saarbrücken

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 3116626

Umsatzsteuer	§25a
ja	nein

Fahrzeugdaten

Hersteller	Typ	Modell
BMW	118i Aut. Sport Line	118i Aut. Sport Line

VIN	Aufbau	Anzahl Türen	Antriebsart	KBA-Schlüssel
WBA7K310607N27327	Limousine Kombi	5	Vorderradantrieb	0005/DCS

Erstzulassung	Halter lt. Zulbesch. II	Gesamtfahrl. lt. Km-Zähler	Leistung (kW)	Anzahl Zylinder	Hubraum (ccm)	HU
25.10.2023	1	81.871 km	100 kW	3	1499	10/26

Ehemalige Nutzung	Raucherfahrzeug	letzter KD am	Letzter KD (km)
keine Sondernutzung	nein	02/26	56.507 km

Farbe	Lackierung	Reimport	nächster KD am	nächster KD (km)
SKYSCRAPER GRAU METALLIC	Metallic	nein	k. A.	4.500 km

Scheckheft	Scheckheft Bemerkung
Vollständig	

Polster	Polsterfarbe	Getriebe
k. A.	ST.SENSATEC-KOMB./ANTH./AK..	Automatik

Antrieb & Energie

Kraftstoff	Schadstoffklasse	CO_2-Emission (g/km)	Energieeffizienzklasse
Benzin	Euro 6d	129-150 (WLTP)	keine Angabe

Sonstiges

Zahnriemen gewechselt: keine Angabe	Dieselpartikelfilter vorhanden: k.A.	Chiptuning: nein

Ausstattung

Serienausstattung:

Ablagemöglichkeiten	Active Guard Plus	Airbag für Fahrer und Beifahrer
Airbag: 2 Seitenairbags vorne	Airbag: Beifahrerairbag-Deaktivierung	Airbag: Kopfairbags für 4 äuß.Sitzplät.
Anti-Blockier-System inkl. CBC	Armauflage vorn klappbar mit Ablagefach	Aufmerksamkeitsassistent
Außenspiegel el. verstell.- u. beheizbar	Auto Start-/Stop Funktion	Bordcomputer inkl. Außentemperaturanz.
Bremsleuchte, dritte	Check-Control	ConnectedDrive Services
Drehzahlmesser	Dynamische Stabilitäts Control (DSC)	Einstiegsleisten mit BMW M Schriftzug
Fahrerlebnisschalter	Favoritentasten mit 8 programmi. Tasten	Fensterheber, elektrisch
Fußmatten in Velours, anthrazit	Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunkt.	Getriebe: 7-Gang Automatic Getr. Steptr.
Heckscheibenheizung mit Abschaltautomati	Heckscheibenwischer	iDrive Controller
Interieurleisten: Illuminated Berlin	Kindersitzbefestigung ISOFIX	Klimaanlage inkl. Mikrofilter u. Umluftb
Komforttelefonie mit Smartphone-Anbind.	Kopfstützen (5) vorne und hinten	LED-Scheinwerfer
Lenkrad: Multifunkion für Lenkrad	Lenkrad: Sport-Leder	Lenksäule: mechanisch einstellbar
M Hochglanz Shadow Line	Navigationsystem: BMW Live Cockpit Prof.	Ottopartikelfilter
Paket: Ablagenpaket	Paket: Connected Package Professional	Paket: Lichtpaket
Park Distance Control (PDC) vorn/hinten	Parkbremse, elektromechanisch	Performance Control
Personal Profile	Polster: Stoff Sensatec	Räder: LM Doppelspeiche 549 7,5 J x 17
Räderzubehör: Radschraubensicherung	Räderzubehör: Reifendruck-Kontrolle	Radio: BMW Live Cockpit
Radiozub.: Lautsprechersystem (6)	Radiozubehör: DAB-Tuner	Regensensor inkl.autom.Fahrlichtsteuer.
Scheibenwaschdüsen beheizt	Servotronic	Sicherheitsgurte (3-Punkt-Automatik) v+h
Sitze: Fondsitze umklappbar (60:40)	Sitze: Sportsitze für Fahrer & Beifahrer	Speed Limiter
Start-/Stop-Knopf	Steckdose (12 V)	Stoßfänger in Wagenfarbe
Telefon: Intelligenter Notruf inkl. Tele	Telefon: WLAN Hotspot	Verglasung: Wärme-Sonnenschutzverglasung
Verzurrösen im Gepäckraum	Warndreieck mit Erste-Hilfe-Set	Wegfahrsperre elektronisch
Zentralverriegelung	Zusatzausstattung Sport Line	

Sonderausstattung:

Adaptiver LED-Scheinwerfer	Akt. Geschwindigkeitsreg. Stop&Go-Funkt.	Colorverglasung: Sonnenschutzverglasung
Driving Assistant	Durchladesystem	Fernlichtassistent
Heckklappenbetätigung automatisch	Innenspiegel automatisch abblendend	Klimaautomatik 2-Zonen erweiter. Umfänge
Komfortzugang, DK, berührungslo. Heckkla	Kraftstofftank, größer	Lackierung: Metallic
LED-Nebelscheinwerfer	Lenkrad: Lenkradheizung	Lordosenstütze für Fahrer und Beifahrer
M Dachhimmel anthrazit	Paket: Außenspiegel	Paket: Comfort
Paket: Comfort Paket Professional	Paket: Innen- und Außenspiegelpaket	Paket: Innovationspaket
Paket: Travel	Panorama Glasdach, elektrisch	Parking Assistant
Radiozub.: Harman Kardon Surround Sound	Sitz: Fahrer m.el.Einstellung, Memory	Sitz: Fahrer-/Beifahrer m.el.Einstellung
Sitz: Sitzheizung vorn	Telefon: Telefonie mit Wireless Charging	

Vorschäden

Vorschäden:

Tauschaggregat	Lackarbeit	Technischer Mangel	Sonstige Beschädigung	Vorschadenhöhe
nein	ja	nein	ja	7.851,20 €

(U) Sonstige Beschädigung -> keine Angabe: keine Angabe (0,00 €)
(U) Lackarbeit -> BMW NL SB Rechnung vorhanden: Fahrwerksteile u. Felge ersetzt siehe Rechnung (7.851,20 €)

Unfallfreiheit

Unfallfrei = nein

reparierte Unfallschäden: 2

(Unfallschäden sind in den jeweiligen Abschnitten mit einem **(U)** gekennzeichnet)

Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Saarbrücken
Am Halberg 6-7, 66121 Saarbrücken

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 3116626

Lackdicke	Fondseite links	Tür hinten links	Tür vorne links	Kotflügel vo.li.	Heckklappe	Dach	Motorhaube	Fondseite rechts	Tür h. rechts	Tür vorne rechts	Kotflügel vo.re.
	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig

Reifen u. Felgen	Reifenart (montiert)		Felgenbeschreibung	
	Sommerreifen (LM-Felgen, Original-Felgen)		k. A.	
	Reifen vorne	VL	VR	
	225/45R17 94Y	4,00 mm (Michelin)	4,00 mm (Michelin)	
	Reifen hinten	HL	HR	
	225/45R17 94Y	6,00 mm (Michelin)	6,00 mm (Michelin)	
	Bemerkung			Ausstattung ER
				k. A.

Optischer Zustand	
Außenspiegelgehäuse rechts - Kratzer - lackieren (Unterteil)	
Gebrauchspur Türverkleidung hl	
Motorhaube - Steinschlag - austupfen (Gebrauch)	
Spiegelblinker re Kratzer ers.	
Stoßfänger hinten - Kratzer - lackieren	
Stoßfänger vo Kratzer unterhalb Sichtbereich	
Stoßfänger vorne - Steinschlag, Gebrauchsspur	
Windschutzscheibe - Oberflächensteinschläge - Gebrauchsspur	
Technischer Zustand	
1X Schlüsselgehäuse beschädigt ers.	
BMW Bank Wartung und Reparatur (in Verbindung mit	repariert
Inspektion - HU/AU (fällig 10/26)	
Inspektion - Service Bremsflüssigkeit (fällig 09/26)	repariert
Sonstiger Auftrag - Transport	repariert
Fehlteile und Dienstleistungen	
COC-Papiere fehlen	
Fahrzeugabmeldung durch Autohaus	
Zulassungsbescheinigung Teil II fehlt	erledigt

Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Saarbrücken
Am Halberg 6-7, 66121 Saarbrücken

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 3116626

Fahrzeugbilder



Zensiert



Zensiert





Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Saarbrücken
Am Halberg 6-7, 66121 Saarbrücken


Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 3116626

Fahrzeugbilder









Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Saarbrücken
Am Halberg 6-7, 66121 Saarbrücken

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 3116626

Fahrzeugbilder









Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Saarbrücken
Am Halberg 6-7, 66121 Saarbrücken

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 3116626

Fahrzeugbilder









Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Saarbrücken
Am Halberg 6-7, 66121 Saarbrücken

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 3116626

Fahrzeugbilder









Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Saarbrücken
Am Halberg 6-7, 66121 Saarbrücken

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 3116626


Schadensbilder



Stoßfänger vo Kratzer unterhalb Sichtbereich



Stoßfänger vo Kratzer unterhalb Sichtbereich



Außenspiegelgehäuse rechts - Kratzer - lackieren




Spiegelblinker re Kratzer ers.

Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Saarbrücken
Am Halberg 6-7, 66121 Saarbrücken


Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 3116626


Schadensbilder



Stoßfänger hinten - Kratzer - lackieren



Stoßfänger hinten - Kratzer - lackieren



Stoßfänger hinten - Kratzer - lackieren



Stoßfänger hinten - Kratzer - lackieren

Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Saarbrücken
Am Halberg 6-7, 66121 Saarbrücken

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 3116626

Schadensbilder



Gebrauchspur Türverkleidung hl



Gebrauchspur Türverkleidung hl



1X Schlüsselgehäuse beschädigt ers.



1X Schlüsselgehäuse beschädigt ers.

Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Saarbrücken
Am Halberg 6-7, 66121 Saarbrücken

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 3116626

Schadensbilder



1X Schlüsselgehäuse beschädigt ers.



1X Schlüsselgehäuse beschädigt ers.