Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Saarbrücken
Am Halberg 6-7, 66121 Saarbrücken

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 3141726

Umsatzsteuer	§25a
nein	ja

Fahrzeugdaten

Hersteller	Typ	Modell
BMW	116i	116i

VIN	Aufbau	Anzahl Türen	Antriebsart	KBA-Schlüssel
WBAUK31090VM32016	Limousine Fließheck	3	Hinterradantrieb	0005/AOH

Erstzulassung	Halter lt. Zulbesch. II	Gesamtfahrl. lt. Km-Zähler	Leistung (kW)	Anzahl Zylinder	Hubraum (ccm)	HU
07.07.2009	1	95.513 km	90 kW	4	1995	05/27

Ehemalige Nutzung	Raucherfahrzeug	letzter KD am	Letzter KD (km)
keine Sondernutzung	nein	12/25	92.752 km

Farbe	Lackierung	Reimport	nächster KD am	nächster KD (km)
ALPINWEISS III	k. A.	nein	k. A.	k. A.

Scheckheft	Scheckheft Bemerkung
Nicht vollständig	

Polster	Polsterfarbe	Getriebe
Stoff	STOFF/SENSATEC FLASHPOINT/..	Manuelles Getriebe

Antrieb & Energie

Kraftstoff	Schadstoffklasse	CO_2-Emission (g/km)	Energieeffizienzklasse
Benzin	Euro 5	143 (NEFZ)	keine Angabe

Sonstiges

Zahnriemen gewechselt: keine Angabe	Dieselpartikelfilter vorhanden: k.A.	Chiptuning: nein

Ausstattung

Serienausstattung:

ABS inkl.CBC und Dyn.Brake Control	Airbag für Fahrer und Beifahrer, 2-stufi	Airbag: 2 Seitenairbags vorne
Airbag: Kopfairbags vorne und hinten	Außenspiegel elektrisch verstellbar	Außentemperaturanzeige
Blinkleuchten, weiß	Bordcomputer	Bremsleuchte, dritte
Bremsleuchte, zweistufig	Check-Control	Durchladesystem
Dy. Stabilitäts-Contr.(DSC) inkl.(DTC)	Fensterheber elektrisch, vorn	Fernbedienung für Zentralverriegelung
Getriebe: 6-Gang-Schaltung	Grundausstattung Sicherheitsausstattung	Heckscheibenheizung mit Abschaltautomati
Heckscheibenwischer	Interieurleisten: Silber	Kindersitzbefestigung ISOFIX
Kopfstützen (4)	Lackierung: Uni	Lenksäule: mechanisch einstellbar
Paket: Nichtraucher	Personal Profile	Räder:Stahl 16´ mit BMW Mobility-Set
Räderzubehör: Reifen Pannen Anzeige	Radio: BMW Business CD	Radiozubehör: AUX-Anschluss
Servolenkung mit el. Lenkkraftunterstüt.	Sitz: Fahrer-/Beifahrer höhenverstellbar	Start-/Stop-Knopf
Stoßfänger in Wagenfarbe	Wärmeschutzglas grün, rundum	Wegfahrsicherung elektronisch codiert
Zentralverriegelung		

Sonderausstattung:

Armauflage vorn klappbar mit Ablagefach	Dachhimmel BMW Individual anthrazit	Exterieurumfänge in Wagenfarbe
Fahrwerk: Sportfahrwerk M	Fußmatten in Velours	Klimaanlage inkl. Mikrofilter u. Umluftb
Klimaautomatik in Verbindung mit Advant	Lenkrad: M Lederlenkrad	Modellschriftzug-Entfall
Multifunktion f.Lenkrad	Nebelscheinwerfer, beh. Asp., Waschdüsen	Paket: Ablagenpaket
Paket: M Sportpaket	Paket: Raucher	Paket:Advan.Pak.i.V.mit M Sportpaket
Park Distance Control (PDC), hinten	Reifen: Bereifung mit Notlaufeigenschaft	Shadow Line, hochglanz, BMW Individual
Sitz: 5-Sitzigkeit (nur für 3-Türer)	Sitze: Sportsitze für Fahrer & Beifahrer	Xenon Licht m. Scheinwerferreinigungsan.

Vorschäden

Vorschäden:

Tauschaggregat	Lackarbeit	Technischer Mangel	Sonstige Beschädigung	Vorschadenhöhe
nein	ja	nein	nein	0,00 €

(U) Lackarbeit -> Rechnung erforderlich: Stoßfänger vorne und Motorhaube erneuert (0,00 €)

Unfallfreiheit

Unfallfrei = nein

reparierte Unfallschäden: 1

(Unfallschäden sind in den jeweiligen Abschnitten mit einem **(U)** gekennzeichnet)

Lackdicke

Fondseite links	Tür hinten links	Tür vorne links	Kotflügel vo.li.	Heckklappe	Dach	Motorhaube	Fondseite rechts	Tür h. rechts	Tür vorne rechts	Kotflügel vo.re.
serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig

Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Saarbrücken
Am Halberg 6-7, 66121 Saarbrücken

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 3141726

Reifen u. Felgen	Reifenart (montiert)		Felgenbeschreibung	
	Sommerreifen (LM-Felgen, Original-Felgen)		k. A.	
	Reifen vorne	VL	VR	
	205/50R17 93W	8,00 mm (andere)	8,00 mm (andere)	
	Reifen hinten	HL	HR	
	225/45R17 91W	5,00 mm (Continental)	5,00 mm (Continental)	
	Bemerkung			Ausstattung ER
				k. A.

Optischer Zustand	
Fahrersitzlehne gerissen, erneuern	
Fondseite links - Delle - instandsetzen u. lackieren	
Fondseite rechts - Delle - instandsetzen u. lackieren	
Kotflügel vorne links - Kratzer - polieren (auslegen und polieren)	
Kotflügel vorne rechts - Delle - instandsetzen u. lackieren	
Lenkrad starke Abnutzung, smartrepair	
Motorhaube - Delle - drücken	
Motorhaube - Steinschlag - austupfen	
Schwellerverkleidung links - Kratzer - smartrepair	
Stoßfänger hinten - Kratzer - lackieren	
Stoßfänger vorne - Verformt - erneuern	
Tür vorne links - Kratzer - lackieren	
Windschutzscheibe - Oberflächensteinschläge - Gebrauchsspur	

Technischer Zustand	
Getriebe ölfeucht, Hinweis	
offene TA, AL - Sperre Fahrerairbag ersetzen	repariert
Sonstiger Auftrag - Carver bereit zum Abtransport	repariert

Fehlteile und Dienstleistungen	
COC-Papiere fehlen	
Reparaturnachweis fehlt	
Zulassungsbescheinigung Teil I fehlt	erledigt
Zulassungsbescheinigung Teil II fehlt	erledigt

Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Saarbrücken
Am Halberg 6-7, 66121 Saarbrücken

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 3141726

Fahrzeugbilder









Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Saarbrücken
Am Halberg 6-7, 66121 Saarbrücken

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 3141726

Fahrzeugbilder









Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Saarbrücken
Am Halberg 6-7, 66121 Saarbrücken

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 3141726

Fahrzeugbilder









Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Saarbrücken
Am Halberg 6-7, 66121 Saarbrücken

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 3141726

Fahrzeugbilder





Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Saarbrücken
Am Halberg 6-7, 66121 Saarbrücken

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 3141726

Schadensbilder



Fahrersitzlehne gerissen, erneuern



Fahrersitzlehne gerissen, erneuern



Getriebe ölfeucht, Hinweis



Stoßfänger vorne - Verformt - erneuern

Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Saarbrücken
Am Halberg 6-7, 66121 Saarbrücken

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 3141726


Schadensbilder



Stoßfänger vorne - Verformt - erneuern



Stoßfänger vorne - Verformt - erneuern



Motorhaube - Delle - drücken



Kotflügel vorne links - Kratzer - polieren

Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Saarbrücken
Am Halberg 6-7, 66121 Saarbrücken

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 3141726

Schadensbilder



Kotflügel vorne links - Kratzer - polieren



Tür vorne links - Kratzer - lackieren



Tür vorne links - Kratzer - lackieren



Schwellerverkleidung links - Kratzer - smartrepair

Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Saarbrücken
Am Halberg 6-7, 66121 Saarbrücken

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 3141726


Schadensbilder



Schwellerverkleidung links - Kratzer - smartrepair



Fondseite links - Delle - instandsetzen u. lackieren



Fondseite links - Delle - instandsetzen u. lackieren



Fondseite links - Delle - instandsetzen u. lackieren

Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Saarbrücken
Am Halberg 6-7, 66121 Saarbrücken

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 3141726

Schadensbilder



Stoßfänger hinten - Kratzer - lackieren



Stoßfänger hinten - Kratzer - lackieren



Fondseite rechts - Delle - instandsetzen u. lackieren



Fondseite rechts - Delle - instandsetzen u. lackieren

Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Saarbrücken
Am Halberg 6-7, 66121 Saarbrücken

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 3141726

Schadensbilder



Kotflügel vorne rechts - Delle - instandsetzen u. lackieren



Kotflügel vorne rechts - Delle - instandsetzen u. lackieren



Kotflügel vorne rechts - Delle - instandsetzen u. lackieren



Lenkrad starke Abnutzung, smartrepair