Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Saar-Pfalz
Konrad-Zuse-Straße 1, 66459 Kirkel

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 3112626

Umsatzsteuer	§25a
nein	ja

Fahrzeugdaten

Hersteller	Typ	Modell
BMW	X3 xDrive20d Aut.	X3 xDrive20d Aut.

VIN	Aufbau	Anzahl Türen	Antriebsart	KBA-Schlüssel
WBAWZ510400L07907	Geschlossen SUV 5-Türer	5	Allrad permanent	0005/BVG

Erstzulassung	Halter lt. Zulbesch. II	Gesamtfahrl. lt. Km-Zähler	Leistung (kW)	Anzahl Zylinder	Hubraum (ccm)	HU
19.12.2014	2	120.830 km	140 kW	4	1995	k. A.

Ehemalige Nutzung	Raucherfahrzeug	letzter KD am	Letzter KD (km)
keine Sondernutzung	ja	k. A.	k. A.

Farbe	Lackierung	Reimport	nächster KD am	nächster KD (km)
ALPINWEISS III	k. A.	nein	k. A.	k. A.

Scheckheft	Scheckheft Bemerkung
elektronisch vollständig	mehrfach überzogen

Polster	Polsterfarbe	Getriebe
k. A.	POLSTER PEARLPOINT MIT ST/L..	Automatik

Antrieb & Energie

Kraftstoff	Schadstoffklasse	CO_2-Emission (g/km)	Energieeffizienzklasse
Diesel	Euro 6	136 (NEFZ)	keine Angabe

Sonstiges

Zahnriemen gewechselt: keine Angabe	Dieselpartikelfilter vorhanden: ja	Chiptuning: nein

Ausstattung

Serienausstattung:

Ablagen:	Airbag für Fahrer und Beifahrer	Airbag: 2 Seitenairbags vorne
Airbag: Beifahrerairbag-Deaktivierung	Airbag: Kopfairbags vorne und hinten	Allradantrieb xDrive
Anti-Blockier-System + CBC & Bremsassis.	Armauflage vorn, klappbar, mit Ablagefac	Außenspiegel el. verstell.- u. beheizbar
Außentemperaturanzeige	Auto Start-/Stop Funktion	Bergabfahrtskontolle
Blenden Instrumententafel schwarz hochgl	Blinkleuchten, weiß	Bordcomputer
Bremsenergierückgewinnung	Bremsleuchte, dritte	Check-Control
Dieselfehlbetankungsschutz	Dieselpartikelfilter	Drehzahlmesser
Durchladesystem	Dynamic Stabilitäts-Control m.e.Umfang	Fahrerlebnisschalter inkl. ECO PRO
Fensterheber elektrisch vorn und hinten	Fußmatten in Velours	Gepäckraumabdeckung und -trennnetz
Gepäckraumtrennnetz	Getriebe: 8-Gang-Automatic Getriebe	Heckklappenentriegelung mit Funkfernb.
Heckscheibenheizung mit Abschaltautomati	Heckscheibenwischer	Interieurleisten: Satinsilber matt
Kindersitzbefestigung ISOFIX	Klimaautomatik 1-Zonig	Kopfstützen (5)
Lackierung: Uni	Lenkrad: Lederlenkrad	Lenksäule: mechanisch einstellbar
Mittelarmlehne im Fond	Nebelscheinwerfer	Paket: Lichtpaket
Paket: Nichtraucher	Parkbremse, elektromechanisch	Personal Profile
Radiozubehör: AUX-Anschluss	Reifendruckanzeige	Scheibenwaschanlage beheizt vorn
Schlüsselloser Motorstart	Servotronic	Sicherheitsgurte (3-Punkt-Automatik)
Sitze: Fondsitzlehne 3-teilig umklappbar	Sitze: Sitzverstellung vorne mechanisch	Start-/Stop-Knopf
Telefon: Freisprecheinrichtung m. USB	Telefon: Intelligenter Notruf inkl. Tele	Verzurrösen im Gepäckraum
Wärmeschutzglas grün, rundum	Warndreieck mit Erste-Hilfe-Set	Wegfahrsicherung (EWS IV)
Zentralverriegelung m. Funkfernbedienung		

Sonderausstattung:

Anhängerkupplung mit schwenkb. Kugelkopf	Dachhimmel anthrazit, BMW Individual	Driving Assistant
Driving Assistant Plus	Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunkt.	Heckklappenbetätigung automatisch
Innenspiegel automatisch abblendend	Klimaautomatik mit 2-Zonenregelung	Lenkrad: Sport-Lederlenkrad
Modellschriftzug-Entfall	Multifunktion f.Lenkrad	Navigationssystem Business
Nebelscheinwerfer in LED	Paket: Comfort	Park Distance Control (PDC),vorn+hinten
Räder: 18´ LM Doppelspeiche 605	Räderzubehör: Reifen mit Notlaufeigens.	Radiozub.: HiFi Lautsprechersystem
Regensensor	Rückfahrkamera	Sitz: Sitzheizung vorn
Sitze:Sportsitze für Fahrer u. Beifahrer	Sonnenschutzverglasung	Standheizung
Stoff-/Lederkombination Pearlpoint	Xenon-Licht für Abblend- und Fernlicht	

Vorschäden

Vorschäden:

Tauschaggregat	Lackarbeit	Technischer Mangel	Sonstige Beschädigung	Vorschadenhöhe
nein	ja	nein	nein	0,00 €

(U) Lackarbeit -> Motorhaube instandgesetzt und lackiert! Rechnung erforderlich! (0,00 €)

Unfallfreiheit

Unfallfrei = nein

reparierte Unfallschäden: 1

(Unfallschäden sind in den jeweiligen Abschnitten mit einem **(U)** gekennzeichnet)

Lackdicke

Fondseite links	Tür hinten links	Tür vorne links	Kotflügel vo.li.	Heckklappe	Dach	Motorhaube	Fondseite rechts	Tür h. rechts	Tür vorne rechts	Kotflügel vo.re.
serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	744 µ	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig

Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Saar-Pfalz
Konrad-Zuse-Straße 1, 66459 Kirkel

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 3112626

Reifen u. Felgen	Reifenart (montiert) Sommerreifen (LM-Felgen, Original-Felgen)		Felgenbeschreibung k. A.	
	Reifen vorne 245/50R18 100Y	VL 6,00 mm (andere)	VR 6,00 mm (andere)	
	Reifen hinten 245/50R18 100Y	HL 6,00 mm (andere)	HR 6,00 mm (andere)	
	Bemerkung GT Touringactive Profil 6,5mm			Ausstattung ER Reifendichtmittel

Optischer Zustand	
Dach - Dellen drücken	
Motorhaube - Steinschlag - austupfen	
Radlauf vorn rechts Kratzer	
Rost Unterboden und Fahrschemel (Preis vor Demontage Teilen)	
Sitzbezug Sitzfläche vorn links rissig (Wange nähen)	
Sitzbezug vorn links Rückenlehne (Lederkorrektur)	
Stoßfänger hinten - Kratzer - lackieren	
Stoßfänger hinten Rammschutzleiste erneuern (Verbund)	
Stoßfänger vorne - Kratzer - lackieren	
Windschutzscheibe - Oberflächensteinschläge - Gebrauchsspur	

Technischer Zustand	
aktueller HU Schein fehlt	
Bremse vorn 1900km	
Pannenset Füllflasche abgelaufen	
Sonstiger Auftrag - Transport	repariert
Verbandtasche abgelaufen	

Fehlteile und Dienstleistungen
HU-Bescheinigung fehlt
Kundendienstscheckheft fehlt

Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Saar-Pfalz
Konrad-Zuse-Straße 1, 66459 Kirkel

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 3112626

Fahrzeugbilder










Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Saar-Pfalz
Konrad-Zuse-Straße 1, 66459 Kirkel


Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 3112626

Fahrzeugbilder









Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Saar-Pfalz
Konrad-Zuse-Straße 1, 66459 Kirkel

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 3112626

Fahrzeugbilder









Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Saar-Pfalz
Konrad-Zuse-Straße 1, 66459 Kirkel

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 3112626

Fahrzeugbilder









Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Saar-Pfalz
Konrad-Zuse-Straße 1, 66459 Kirkel

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 3112626

Fahrzeugbilder









Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Saar-Pfalz
Konrad-Zuse-Straße 1, 66459 Kirkel

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 3112626

Fahrzeugbilder









Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Saar-Pfalz
Konrad-Zuse-Straße 1, 66459 Kirkel

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 3112626

Fahrzeugbilder









Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Saar-Pfalz
Konrad-Zuse-Straße 1, 66459 Kirkel

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 3112626

Fahrzeugbilder









Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Saar-Pfalz
Konrad-Zuse-Straße 1, 66459 Kirkel

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 3112626

Fahrzeugbilder









Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Saar-Pfalz
Konrad-Zuse-Straße 1, 66459 Kirkel

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 3112626

Fahrzeugbilder





Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Saar-Pfalz
Konrad-Zuse-Straße 1, 66459 Kirkel

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 3112626

Schadensbilder



Pannenset Füllflasche abgelaufen



Verbandtasche abgelaufen



Sitzbezug Sitzfläche vorn links rissig



Sitzbezug vorn links Rückenlehne

Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Saar-Pfalz
Konrad-Zuse-Straße 1, 66459 Kirkel

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 3112626

Schadensbilder



Sitzbezug vorn links Rückenlehne



Rost Unterboden und Fahrschemel



Rost Unterboden und Fahrschemel



Rost Unterboden und Fahrschemel

Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Saar-Pfalz
Konrad-Zuse-Straße 1, 66459 Kirkel

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 3112626

Schadensbilder



Rost Unterboden und Fahrschemel



Stoßfänger hinten Rammschutzleiste erneuern



Motorhaube - Steinschlag - austupfen



Stoßfänger vorne - Kratzer - lackieren

Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Saar-Pfalz
Konrad-Zuse-Straße 1, 66459 Kirkel

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 3112626

Schadensbilder



Radlauf vorn rechts Kratzer



Stoßfänger hinten - Kratzer - lackieren



Stoßfänger hinten - Kratzer - lackieren



Stoßfänger hinten - Kratzer - lackieren

Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Saar-Pfalz
Konrad-Zuse-Straße 1, 66459 Kirkel

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 3112626


Schadensbilder



Stoßfänger hinten - Kratzer - lackieren



Dach - Dellen drücken



Dach - Dellen drücken



Dach - Dellen drücken