Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Saarbrücken
Am Halberg 6-7, 66121 Saarbrücken

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 3113526

Umsatzsteuer	§25a
nein	ja

Fahrzeugdaten

Hersteller	Typ	Modell
BMW	520d Aut.	520d Aut.

VIN	Aufbau	Anzahl Türen	Antriebsart	KBA-Schlüssel
WBA5C31060D039145	Limousine Stufenheck	4	Hinterradantrieb	0005/ATE

Erstzulassung	Halter lt. Zulbesch. II	Gesamtfahrl. lt. Km-Zähler	Leistung (kW)	Anzahl Zylinder	Hubraum (ccm)	HU
07.08.2013	3	225.379 km	135 kW	4	1995	05/28

Ehemalige Nutzung	Raucherfahrzeug	letzter KD am	Letzter KD (km)
Mietwagen	nein	01/17	63.602 km

Farbe	Lackierung	Reimport	nächster KD am	nächster KD (km)
BLACK SAPPHIRE METALLIC	Metallic	nein	k. A.	k. A.

Scheckheft	Scheckheft Bemerkung
Nicht vollständig	

Polster	Polsterfarbe	Getriebe
Leder	LEDER DAKOTA/SCHWARZ	Automatik

Antrieb & Energie

Kraftstoff	Schadstoffklasse	CO_2-Emission (g/km)	Energieeffizienzklasse
Diesel	Euro 6	119 (NEFZ)	keine Angabe

Sonstiges

Zahnriemen gewechselt: keine Angabe	Dieselpartikelfilter vorhanden: k.A.	Chiptuning: nein

Ausstattung

Serienausstattung:

Ablagen	Airbag,Fahrer u.Beif.m.Sitzbelegungerk.	Airbag: 2 Seitenairbags vorne
Airbag: Kopfairbags vorne und hinten	Aktive Motorhaube	Anti-Blockier-System + CBC & Bremsassis.
Armauflage Mittelkonsole vorn m. Ablagef	Auflicht vorn	Außenspiegel el. verstell.- u. beheizbar
Außentemperaturanzeige	Auto Start-/Stop Funktion	Automatische Fahrlichtsteuerung
BMW Diesel mit BluePerformance	Bordcomputer inkl. Check-Control	Bremsenergierückgewinnung
Bremsleuchte, dritte	Bremsleuchten, dynamisch	Control Display mit 6,5´ Farb-Monitor
Dieselpartikelfilter, wartungsfrei	Drehzahlmesser mit Energie-Control	Dynamic Stabilitäts-Contr.+Anfahrassist.
Einstiegsleisten	Fahrerlebnisschalter inkl. ECO PRO	Favoritentasten mit 8 programmi. Tasten
Fensterheber elektrisch vorn und hinten	Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittst.	Fußmatten in Velours
Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunkt.	Getriebe: 8-Gang-Automatic Getriebe Step	Heckscheibenheizung mit Abschaltautomati
iDrive-Controller auf Mittelkonsole	Instumentenkombi. mit Analoginstrumenten	Intelligenter Notruf
Interieurleisten schwarz hochglänzend	Kilometertacho	Kindersicherung in den hinteren Türen
Kindersitzbefestigung ISOFIX	Klimaautomatik mit 2-Zonenregelung	Kopfstützen (5) vorn und hinten
Lenkrad mit Multifunktionstasten	Lenkrad: Lederlenkrad 3-Speichen Design	Lenksäule: mechanisch einstellbar
Mittelarmlehne im Fond	Paket: Nichtraucher	Parkbremse mit Automatic Hold Funktion
Personal Profile	Räder: LM 17´ V-Speiche 236	Räderzubehör:Reifen-Pannen-Anzeige
Radiozubehör: AUX-IN-Anschluss	Regensensor	Scheibenwaschdüsen beheizt
Scheinwerfer-Waschanlage	Schlüsselloser Motorstart	Servotronic
Sicherheitsgurte (Dreipunkt) vorne/hint.	Sitz: Teilelektrischer Verstel. vorne	Start-/Stop-Knopf
Steckdose (12 V)	Steckdosen (12V), zusätzlich	Stoßfänger-Sys. m. auswechs. Verformung.
TeleServices	Verzurrösen im Gepäckraum	Wärme-/Sonnenschutzverglasung rundum
Warndreieck mit Erste-Hilfe-Set	Wegfahrsperre Elektronisch	Xenon-Licht (Bi-Xenon),Scheinwerferrein.
Zentralverriegelung m. Funkfernbedienung		

Sonderausstattung:

Active Protection	Adaptives Kurvenlicht inkl. Abbiegelicht	Alarmanlage
Ambientes Licht	ConnectedDrive Services	Durchladesystem
Fernlichtassistent	Innen- und Außenspiegel aut. abblendend	Innenspiegel automatisch abblendend
Klimaautomatik 2-Zonen erweiter. Umfänge	Komforttelefonie mit Smartphone-Anbind.	Lackierung: Metallic
Lenkrad: Sport-Leder	Lordosenstütze für Fahrer und Beifahrer	Navigationssystem ´Professional´
Paket: Comfort	Paket: Navigationspaket ConnectedDrive	Paket: Raucher
Park Distance Control (PDC),vorn +hinten	Polster: Leder Dakota	Räderzubehör: Reifen mit Notlaufeigens.
Radiozub.: HiFi Lautsprechersystem	Sitz: Sitzheizung vorn	Skisack
Speed Limit Info inkl. Überholverbotsan.		

Vorschäden

Vorschäden:

Tauschaggregat	Lackarbeit	Technischer Mangel	Sonstige Beschädigung	Vorschadenhöhe
nein	ja	nein	nein	0,00 €

(U) Lackarbeit -> Seitenwand vorn links zumindest lackiert! Rechnung erforderlich! (0,00 €)
Lackarbeit -> Stoßfänger vorne vor Auslieferung lackiert (0,00 €)

Unfallfreiheit

Unfallfrei = nein

reparierte Unfallschäden: 1

(Unfallschäden sind in den jeweiligen Abschnitten mit einem **(U)** gekennzeichnet)

Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Saarbrücken
Am Halberg 6-7, 66121 Saarbrücken

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 3113526

Lackdicke	Fondseite links	Tür hinten links	Tür vorne links	Kotflügel vo.li.	Heckklappe	Dach	Motorhaube	Fondseite rechts	Tür h. rechts	Tür vorne rechts	Kotflügel vo.re.	
	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	185 µ	
Reifen u. Felgen	Reifenart (montiert)							Felgenbeschreibung				
	Sommerreifen (LM-Felgen, Original-Felgen)							k. A.				
	Reifen vorne	VL						VR				
	245/45R18 100Y	6,00 mm (andere)						6,00 mm (andere)				
	Reifen hinten	HL						HR				
	245/45R18 100Y	4,00 mm (andere)						4,00 mm (andere)				
	Bemerkung									Ausstattung ER		
	Profil Falken / Kein RSC									k. A.		

Optischer Zustand	
Außenspiegelgehäuse rechts - Kratzer - lackieren	
Fondseite links - Dellen drücken	
PDC hinten links erneuern (Verbundarbeit)	
Schwellerverkleidung links - Kratzer - lackieren	
Schwellerverkleidung rechts - Kratzer - lackieren	
Stoßfänger hinten - Instands. und lackieren (nach Herstellervorgaben inst.)	
Stoßfänger vorne - Instands. und lackieren (nach Herstellervorgaben inst.)	
Tür hinten links - Dellen drücken	
Tür vorne rechts - Delle - drücken	

Technischer Zustand	
1 Batterie im Schlüssel defekt!	
Fußgängerschutz 3 - 27	
Pannenset, keine RSC Reifen	
Sonstiger Auftrag - Carver bereit zum Abtransport	repariert
Verbandtasche abgelaufen	

Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Saarbrücken
Am Halberg 6-7, 66121 Saarbrücken

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 3113526

Fahrzeugbilder









Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Saarbrücken
Am Halberg 6-7, 66121 Saarbrücken

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 3113526

Fahrzeugbilder









Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Saarbrücken
Am Halberg 6-7, 66121 Saarbrücken

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 3113526

Fahrzeugbilder









Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Saarbrücken
Am Halberg 6-7, 66121 Saarbrücken

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 3113526

Fahrzeugbilder









Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Saarbrücken
Am Halberg 6-7, 66121 Saarbrücken

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 3113526

Fahrzeugbilder









Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Saarbrücken
Am Halberg 6-7, 66121 Saarbrücken

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 3113526

Fahrzeugbilder









Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Saarbrücken
Am Halberg 6-7, 66121 Saarbrücken

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 3113526

Fahrzeugbilder









Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Saarbrücken
Am Halberg 6-7, 66121 Saarbrücken

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 3113526

Fahrzeugbilder




Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Saarbrücken
Am Halberg 6-7, 66121 Saarbrücken

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 3113526

Schadensbilder



Verbandtasche abgelaufen


Stoßfänger vorne - Instands. und lackieren


Stoßfänger vorne - Instands. und lackieren


Stoßfänger vorne - Instands. und lackieren

Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Saarbrücken
Am Halberg 6-7, 66121 Saarbrücken

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 3113526

Schadensbilder




Schwellerverkleidung links - Kratzer - lackieren



Stoßfänger hinten - Instands. und lackieren



PDC hinten links erneuern



Stoßfänger hinten - Instands. und lackieren

Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Saarbrücken
Am Halberg 6-7, 66121 Saarbrücken


Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 3113526


Schadensbilder



Schwellerverkleidung rechts - Kratzer - lackieren



Schwellerverkleidung rechts - Kratzer - lackieren



Tür hinten links - Dellen drücken




Fondseite links - Dellen drücken

Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Saarbrücken
Am Halberg 6-7, 66121 Saarbrücken

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 3113526

Schadensbilder



Tür vorne rechts - Delle - drücken



Außenspiegelgehäuse rechts - Kratzer - lackieren