Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Saarbrücken
Am Halberg 6-7, 66121 Saarbrücken

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 3113826

Umsatzsteuer	§25a
nein	ja

Fahrzeugdaten	Hersteller: MINI		Typ: Mini One		Modell: Mini One			
	VIN: WMWXR11040TE63198		Aufbau: Limousine Fließheck		Anzahl Türen: 3	Antriebsart: Vorderradantrieb	KBA-Schlüssel: 0005/CRP	
	Erstzulassung: 06.11.2018	Halter lt. Zulbesch. II: 2	Gesamtfahrl. lt. Km-Zähler: 118.244 km	Leistung (kW): 75 kW	Anzahl Zylinder: 3	Hubraum (ccm): 1499	HU: 05/28	
	Ehemalige Nutzung: keine Sondernutzung				Raucherfahrzeug: ja	letzter KD am: 08/22	Letzter KD (km): 50.466 km	
	Farbe: MOONWALK GREY (METALLIC)		Lackierung: Metallic		Reimport: nein	nächster KD am: k. A.	nächster KD (km): k. A.	
	Scheckheft: Nicht vollständig		Scheckheft Bemerkung: Nur Ölzettel im Motorraum					
	Polster: Stoff		Polsterfarbe: DINAMICA-/STOFF CARBON BLA..		Getriebe: Manuelles Getriebe			
Antrieb & Energie	Kraftstoff: Benzin		Schadstoffklasse: Euro 6d-TEMP		CO_2-Emission (g/km): 133-145 (WLTP)		Energieeffizienzklasse: keine Angabe	
Sonstiges	Zahnriemen gewechselt: keine Angabe		Dieselpartikelfilter vorhanden: k.A.		Chiptuning: nein			

Ausstattung

Serienausstattung:

Ablagemöglichkeiten	Airbag für Fahrer und Beifahrerseite	Airbag: Kopfairbags vorne und hinten
Anti-Blockier-System (ABS)	Aussenspiegel elektrisch verstellbar	Auto Start-Stop Funktion
Bremskraftverteilung, elektronisch (EBV)	Bremsleuchte in LED am Heckscheibenr.	Drehzahlmesser
Dreipunkt-Sicherheitsgurte,	Dynamische Stabilitäts Control (DSC)	Einstiegsleisten in Metalloptik
Fensterheber elektrisch, vorne	Frontscheibenwasch u. Außenspie. beheizt	Getriebe: 6-Gang Schaltgetriebe
Heckscheibe, beheizbar	Heckscheibenwischer/-Waschanlage	Heckspoiler in Dachfarbe Modellspezifis
Innendekor: Colour Line Carbon Black	Intelligenter Notruf	Interieur: Hazy Grey
ISOFIX Kindersitzbefestigung	Kopfstützen auf allen Sitzplätzen	Lackierung: Metallic-Lack.Moonwalk Grey
Lenkrad: Multifunktion für Lenkrad	Lenksäulenverstellung, stufenlos	Mikrofilter
Nebelschlussleuchte	Ottopartikelfilter	Polster: Stoff Firework
Räder: Reifendruckanzeige	Radio: Radio MINI	Radiozubehör: 4 Lautsprecher
Radiozubehör: USB-Anschluss	Rücksitzl, umklappbar und teilbar 60:40	Seitenairbag für Fahrer und Beifahrer
Servotronic	Sitze: Sitzverstellung mechanisch	Start-/Stop-Knopf inkl.Keyless-Go
Tagfahrlicht	TeleServices	Verzurrösen im Kofferraum
Wärmeschutzglas grün	Warndreieck	Wegfahrsperre, elektronisch
Zentralverriegel. mit Funkfernbedienung	Zusatzblinkleuchten in Seitenwand vorne	

Sonderausstattung:

Außenspiegelkappen in Wagenfarbe	Bordcomputer	Dachhimmel anthrazit
Fußmatten in Velours	Geschwindigkeitsreg.m.Bremsfunk.i.V.Lenk	Heckspoiler in Dachfarbe lackiert
Interieuroberfläche Piano Black	Klimaautomatik 2-Zonen	LED-Nebelscheinwerfer
LED-Scheinwerfer	Lenkrad: John Cooper Works Lederlenkrad	Paket: Ablagenpaket
Paket: John Cooper Works Trim	Paket: Lichtpaket	Paket: MINI Driving Modes
Paket: MINI Excitement	Park Distance Control (PDC) hinten	Räder:Leichtmetallräder Track Spoke sch
Regensensor u. autom. Fahrlichtsteuerung	Sitze: Beifahrersitz höhenverstellbar	Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer
Sonnenschutzverglasung	Weiße Blinkleuchten	

Vorschäden

Vorschäden:

Tauschaggregat	Lackarbeit	Technischer Mangel	Sonstige Beschädigung	Vorschadenhöhe
nein	nein	nein	nein	€

Unfallfreiheit

Unfallfrei = ja

Lackdicke

Fondseite links	Tür hinten links	Tür vorne links	Kotflügel vo.li.	Heckklappe	Dach	Motorhaube	Fondseite rechts	Tür h. rechts	Tür vorne rechts	Kotflügel vo.re.
serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig

Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Saarbrücken
Am Halberg 6-7, 66121 Saarbrücken

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 3113826

Reifen u. Felgen	Reifenart (montiert) Winterreifen (LM-Felgen, Original-Felgen)		Felgenbeschreibung k. A.	
	Reifen vorne 175/65R15 84T	VL 7,00 mm (k. A.)	VR 7,00 mm (k. A.)	
	Reifen hinten 175/65R15 88H	HL 6,00 mm (Michelin)	HR 6,00 mm (Michelin)	
	Zweiter Reifensatz Sommerreifen (LM-Felgen, Original-Felgen)		Felgenbeschreibung k. A.	
	Reifen vorne 205/45R17 88W	VL 5,00 mm (Michelin)	VR 5,00 mm (Michelin)	
	Reifen hinten 205/45R17 88W	HL 5,00 mm (Michelin)	HR 5,00 mm (Michelin)	
	Bemerkung Profil Winterräder GT Radial vorn, Sommerradsatz im Fahrzeug			Ausstattung ER k. A.

Optischer Zustand	
Außenspiegelgehäuse links - Kratzer - lackieren	
Außenspiegelgehäuse rechts - Kratzer - lackieren	
Dach - Dellen drücken	
Motorhaube - Delle - drücken	
Motorhaube - Steinschlag - austupfen	
Stoßfänger vorne - Steinschlag - austupfen (leichte Kratzer ausser Sicht)	
Technischer Zustand	
Bremssattel hinten links nicht gangbar! (Scheibe rot / Beläge fast abgefahren! Rechte Seite Belagstärke io)	
Fußmatte vorn links defekt!	
Großer Service	
Handbremsseile Tülle defekt (Rechte und linke Seite)	
Intensivreinigung Innenraum	
Sonstiger Auftrag - Carver bereit zum Abtransport	repariert
Stoßdämpfer vorn Manschetten defekt!	
Verbandtasche ohne Inhalt	
Fehlteile und Dienstleistungen	
COC-Papiere fehlen	
Kundendienstscheckheft fehlt	
Verbandskasten fehlt	
Zulassungsbescheinigung Teil II fehlt	erledigt

Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Saarbrücken
Am Halberg 6-7, 66121 Saarbrücken

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 3113826

Fahrzeugbilder









Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Saarbrücken
Am Halberg 6-7, 66121 Saarbrücken

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 3113826

Fahrzeugbilder









Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Saarbrücken
Am Halberg 6-7, 66121 Saarbrücken

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 3113826

Fahrzeugbilder









Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Saarbrücken
Am Halberg 6-7, 66121 Saarbrücken

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 3113826

Fahrzeugbilder









Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Saarbrücken
Am Halberg 6-7, 66121 Saarbrücken

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 3113826

Fahrzeugbilder









Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Saarbrücken
Am Halberg 6-7, 66121 Saarbrücken

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 3113826

Fahrzeugbilder










Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Saarbrücken
Am Halberg 6-7, 66121 Saarbrücken

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 3113826

Fahrzeugbilder









Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Saarbrücken
Am Halberg 6-7, 66121 Saarbrücken

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 3113826

Fahrzeugbilder









Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Saarbrücken
Am Halberg 6-7, 66121 Saarbrücken

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 3113826

Fahrzeugbilder









Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Saarbrücken
Am Halberg 6-7, 66121 Saarbrücken

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 3113826

Fahrzeugbilder



Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Saarbrücken
Am Halberg 6-7, 66121 Saarbrücken

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 3113826

Schadensbilder



Intensivreinigung Innenraum



Intensivreinigung Innenraum



Intensivreinigung Innenraum



Stoßdämpfer vorn Manschetten defekt!

Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Saarbrücken
Am Halberg 6-7, 66121 Saarbrücken

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 3113826


Schadensbilder



Stoßdämpfer vorn Manschetten defekt!



Bremssattel hinten links nicht gangbar!



Stoßdämpfer vorn Manschetten defekt!



Handbremsseile Tülle defekt

Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Saarbrücken
Am Halberg 6-7, 66121 Saarbrücken

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 3113826

Schadensbilder



Handbremsseile Tülle defekt



Stoßfänger vorne - Steinschlag - austupfen



Stoßfänger vorne - Steinschlag - austupfen




Außenspiegelgehäuse links - Kratzer - lackieren

Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Saarbrücken
Am Halberg 6-7, 66121 Saarbrücken


Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 3113826

Schadensbilder



Außenspiegelgehäuse rechts - Kratzer - lackieren



Motorhaube - Delle - drücken



Dach - Dellen drücken



Fußmatte vorn links defekt!