Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Saarbrücken
Am Halberg 6-7, 66121 Saarbrücken

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 3118526

Umsatzsteuer	§25a
nein	ja

Fahrzeugdaten

Hersteller	Typ	Modell
BMW	120i Aut. M Sport	120i Aut. M Sport

VIN	Aufbau	Anzahl Türen	Antriebsart	KBA-Schlüssel
WBA1S110505H28001	Limousine Kombi	5	Hinterradantrieb	0005/CHX

Erstzulassung	Halter lt. Zulbesch. II	Gesamtfahrl. lt. Km-Zähler	Leistung (kW)	Anzahl Zylinder	Hubraum (ccm)	HU
16.07.2018	2	97.049 km	135 kW	4	1998	06/27

Ehemalige Nutzung	Raucherfahrzeug	letzter KD am	Letzter KD (km)
keine Sondernutzung	nein	05/26	91.220 km

Farbe	Lackierung	Reimport	nächster KD am	nächster KD (km)
MINERALGRAU METALLIC	Metallic	nein	k. A.	24.000 km

Scheckheft	Scheckheft Bemerkung
Vollständig (Freie Werkstatt)	

Polster	Polsterfarbe	Getriebe
Leder	LEDER DAKOTA/Schwarz Kontr...	Automatik

Antrieb & Energie

Kraftstoff	Schadstoffklasse	CO_2-Emission (g/km)	Energieeffizienzklasse
Benzin	Euro 6d-TEMP	134 (NEFZ)	keine Angabe

Sonstiges

Zahnriemen gewechselt: keine Angabe	Dieselpartikelfilter vorhanden: k.A.	Chiptuning: nein

Ausstattung

Serienausstattung:

Ablagemöglichkeiten	Airbag für Fahrer und Beifahrer	Airbag: 2 Seitenairbags vorne
Airbag: Beifahrerairbag-Deaktivierung	Airbag: Kopfairbags vorne und hinten	Anti-Blockier-System inkl. CBC
Armauflage vorn, verschiebbar	Außenspiegel elektrisch einstellbar	Außenspiegel u.Front.Waschdüsen beheizt
Außenspiegelkappen in Wagenfarbe	Außentemperaturanzeige	Auto Start Stop Funktion
Blinkleuchten, weiß	BMW Individual Hochglanz Shadow Line (5)	Bordcomputer inkl. Check-Control
Bremsenergierückgewinnung	Bremsleuchte, dritte	Bremsleuchten, dynamisch
ConnectedDrive Services	Dachhimmel BMW Individual anthrazit	Drehzahlmesser
Dynamic Stabilitäts-Control (DSC)	Exterieurumfänge in Wagenfarbe	Fahrerlebnisschalter ECO PRO/Sport Modus
Fahrwerk: Sportfahrwerk M	Fensterheber elektrisch vorn und hinten	Fernbedienung für Zentralverriegelung
Fußmatten in Velours	Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunkt.	Getriebe: 8-Gang-Automatic Getriebe Step
Heckscheibenheizung mit Abschaltautomati	Heckscheibenwischer	Intelligenter Notruf
Interieurleist.Alu Hex. (Est.-Blau matt)	Kindersitzbefestigung ISOFIX	Klimaautomatik 1-Zonig
Kopfstützen (5) vorn und hinten	Kopfstützen im Fond, klappbar	LED-Nebelscheinwerfer
LED-Scheinwerfer	Leder Dakota Schwarz/Kontraststeppung	Lenkrad: M Lederlenkrad
Lenkrad: Multifunkion für Lenkrad	Lenksäule: mechanisch einstellbar	Make-up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer
Nebelscheinwerfer	Ottopartikelfilter	Paket: Ablagenpaket
Paket: Lichtpaket	Paket: M Aerodynamik	Paket: Nichtraucher
Park Distance Control (PDC), hinten	Personal Profile	Räderzubehör: Radsicherungsschrauben
Regensensor inkl.autom.Fahrlichtsteuer.	Reifendruckanzeige	Remote Services
Schaltpunktanzeige	Servotronic	Sicherheitsgurte (3-Punkt-Automatik) v+h
Sitz: Fahrer-/Beifahrer läng/höhenverst.	Sitz: Sitzheizung vorn	Sitze: Fondsitze umklappbar (60:40)
Sitze: Sportsitze für Fahrer & Beifahrer	Start-/Stop-Knopf	Stoßfänger in Wagenfarbe
Telefon: Freisprecheinri. m.USB-Schnitt.	TeleServices	Verzurrösen im Gepäckraum
Wärmeschutzglas grün, rundum	Warndreieck mit Erste-Hilfe-Set	Wegfahrsicherung (EWS IV)
Zentralverriegelung	Zusatzausstattung (M)	

Sonderausstattung:

Alarmanlage	Concierge Services	Durchladesystem (3-Teilung d. Rücklehne)
Getriebe: Funktion Sport-Automatik	Ind.Hochgl.Shadow Line (5-T) iVm P.Edit.	Innenspiegel automatisch abblendend
Instrumentenkombi. m.erweitert. Umfängen	Klimaautomatik mit 2-Zonenregelung	Lackierung: Metallic
Lordosenstütze für Fahrer und Beifahrer	Modellschriftzug - Entfall am Heck	Paket: BusinessPackage mit Navi.
Paket: Edition M Sport Shadow	Paket: Navigationspaket ConnectedDrive	Räder: LM Doppelspeiche 461 M Mischber.
Radiozub.: Harman Kardon Surround Sound	Real Time Traffic Information	Sonnenschutzverglasung
Telefon: Telefonie mit Wireless Charging		

Vorschäden

Vorschäden:

Tauschaggregat	Lackarbeit	Technischer Mangel	Sonstige Beschädigung	Vorschadenhöhe
nein	ja	nein	nein	2.150,42 €

(U) Lackarbeit -> BMW NL Saarlouis vor Kauf des Kunden: Tür hinten links & Stoßfänger vorne (2.150,42 €)

Unfallfreiheit

Unfallfrei = nein

reparierte Unfallschäden: 1

(Unfallschäden sind in den jeweiligen Abschnitten mit einem **(U)** gekennzeichnet)

Lackdicke

Fondseite links	Tür hinten links	Tür vorne links	Kotflügel vo.li.	Heckklappe	Dach	Motorhaube	Fondseite rechts	Tür h. rechts	Tür vorne rechts	Kotflügel vo.re.
serienmäßig	75 µ	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig

Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Saarbrücken
Am Halberg 6-7, 66121 Saarbrücken

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 3118526

Reifen u. Felgen	Reifenart (montiert) Sommerreifen (LM-Felgen, Original-Felgen)		Felgenbeschreibung k. A.	
	Reifen vorne 225/40R18 88Y	VL 6,00 mm (Continental)	VR 6,00 mm (Continental)	
	Reifen hinten 245/354R18 88Y	HL 5,00 mm (Continental)	HR 5,00 mm (Continental)	
	Bemerkung			Ausstattung ER k. A.

Optischer Zustand	
Dach - Dellen drücken	
Kotflügel vorne rechts - Delle - drücken	
Motorhaube - Steinschlag - austupfen (Gebrauch)	
Schwellerverkleidung rechts - Kratzer - lackieren	
Stoßdämpfer Staubmanschette vl gerissen ers.	
Stoßfänger vorne - Steinschlag, Gebrauchsspur	
Windschutzscheibe - Oberflächensteinschläge - Gebrauchsspur	
Technischer Zustand	
Inspektion - HU/AU (fällig 07/27)	
Sonstiger Auftrag - Carver bereit zum Abtransport	repariert
Fehlteile und Dienstleistungen	
Felgenschlösser fehlen	
Reparaturnachweis fehlt	
Werkzeug fehlt	

Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Saarbrücken
Am Halberg 6-7, 66121 Saarbrücken


Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 3118526

Fahrzeugbilder










Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Saarbrücken
Am Halberg 6-7, 66121 Saarbrücken

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 3118526

Fahrzeugbilder









Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Saarbrücken
Am Halberg 6-7, 66121 Saarbrücken

Carver-Angebot


GA-Lagernummer: 3118526

Fahrzeugbilder









Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Saarbrücken
Am Halberg 6-7, 66121 Saarbrücken

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 3118526

Fahrzeugbilder









Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Saarbrücken
Am Halberg 6-7, 66121 Saarbrücken

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 3118526

Fahrzeugbilder










Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Saarbrücken
Am Halberg 6-7, 66121 Saarbrücken

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 3118526

Fahrzeugbilder





Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Saarbrücken
Am Halberg 6-7, 66121 Saarbrücken

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 3118526

Schadensbilder



Stoßdämpfer Staubmanschette vl gerissen ers.



Schwellerverkleidung rechts - Kratzer - lackieren



Schwellerverkleidung rechts - Kratzer - lackieren



Kotflügel vorne rechts - Delle - drücken

Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Saarbrücken
Am Halberg 6-7, 66121 Saarbrücken

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 3118526

Schadensbilder



Kotflügel vorne rechts - Delle - drücken


Dach - Dellen drücken



Dach - Dellen drücken



Dach - Dellen drücken