Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Saarbrücken
Am Halberg 6-7, 66121 Saarbrücken

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 3117826

Umsatzsteuer	§25a
ja	nein

Fahrzeugdaten	Hersteller: BMW	Typ: 118i Aut. Advantage			Modell: 118i Aut. Advantage		
	VIN: WBA7K310905W02260	Aufbau: Limousine Kombi			Anzahl Türen: 5	Antriebsart: Vorderradantrieb	KBA-Schlüssel: 0005/DCS
	Erstzulassung: 11.11.2022	Halter lt. Zulbesch. II: 1	Gesamtfahrl. lt. Km-Zähler: 83.527 km	Leistung (kW): 100 kW	Anzahl Zylinder: 3	Hubraum (ccm): 1499	HU: 11/27
	Ehemalige Nutzung: keine Sondernutzung				Raucherfahrzeug: ja	letzter KD am: 05/26	Letzter KD (km): 80.481 km
	Farbe: SKYSCRAPER GRAU METALLIC	Lackierung: Metallic			Reimport: nein	nächster KD am: k. A.	nächster KD (km): 28.000 km
	Scheckheft: Vollständig	Scheckheft Bemerkung: Service wurden überzogen					
	Polster: Stoff	Polsterfarbe: STOFF GRID ANTHRAZIT			Getriebe: Automatik		
Antrieb & Energie	Kraftstoff: Benzin	Schadstoffklasse: Euro 6d	CO_2-Emission (g/km): 129-150 (WLTP)		Energieeffizienzklasse: keine Angabe		
Sonstiges	Zahnriemen gewechselt: keine Angabe	Dieselpartikelfilter vorhanden: k.A.	Chiptuning: nein				

Ausstattung

Serienausstattung:

Ablagemöglichkeiten	Active Guard Plus	Airbag für Fahrer und Beifahrer
Airbag: 2 Seitenairbags vorne	Airbag: Beifahrerairbag-Deaktivierung	Airbag: Kopfairbags für 4 äuß.Sitzplät.
Anti-Blockier-System inkl. CBC	Armauflage vorn klappbar mit Ablagefach	Aufmerksamkeitsassistent
Außenspiegel el. verstell.- u. beheizbar	Auto Start-/Stop Funktion	Bordcomputer inkl. Außentemperaturanz.
Bremsleuchte, dritte	Check-Control	ConnectedDrive Services
Drehzahlmesser	Dynamische Stabilitäts Control (DSC)	Exterieurumfänge
Fahrerlebnisschalter	Favoritentasten mit 8 programmi. Tasten	Fensterheber, elektrisch
Fußmatten in Velours, anthrazit	Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunkt.	Getriebe: 7-Gang Automatic Getr. Steptr.
Heckscheibenheizung mit Abschaltautomati	Heckscheibenwischer	iDrive Controller
Interieurleisten Quarzsilber matt genarb	Kindersitzbefestigung ISOFIX	Klimaanlage inkl. Mikrofilter u. Umluftb
Komforttelefonie mit Smartphone-Anbind.	Kopfstützen (5) vorne und hinten	LED Tagfahrlicht
LED-Scheinwerfer	Lenkrad: Lederlenkrad	Lenkrad: Multifunkion für Lenkrad
Lenksäule: mechanisch einstellbar	Leuchtweitenregulierung	Navigationsystem: BMW Live Cockpit Prof.
Ottopartikelfilter	Paket: Ablagenpaket	Paket: Connected Package Professional
Park Distance Control (PDC) vorn/hinten	Parkbremse, elektromechanisch	Performance Control
Personal Profile	Polster: Stoff Grid	Räder: 16´ LM Sternsp. 517
Räderzubehör: Radsicherungsschrauben	Räderzubehör: Reifendruck-Kontrolle	Radio: BMW Live Cockpit
Radiozub.: Lautsprechersystem (6)	Radiozubehör: DAB-Tuner	Regensensor inkl.autom.Fahrlichtsteuer.
Scheibenwaschdüsen beheizt	Servotronic	Sicherheitsgurte (3-Punkt-Automatik) v+h
Sitze: Fondsitze umklappbar (60:40)	Sitze: Seriensitz für Fahrer und Beifahr	Speed Limiter
Start-/Stop-Knopf	Steckdose (12 V)	Stoßfänger in Wagenfarbe
Telefon: Intelligenter Notruf inkl. Tele	Telefon: WLAN Hotspot	Verglasung: Wärme-Sonnenschutzverglasung
Verzurrösen im Gepäckraum	Warndreieck mit Erste-Hilfe-Set	Wegfahrsperre elektronisch
Zentralverriegelung		

Sonderausstattung:

Anhängerkupplung, abnehmbarer Kugelkopf	Innenspiegel automatisch abblendend	Klimaautomatik 2-Zonen erweiter. Umfänge
Kraftstofftank, größer	Lackierung: Metallic	Lordosenstütze für Fahrer und Beifahrer
Sitz: Sitzheizung vorn		

Vorschäden

Vorschäden:

Tauschaggregat	Lackarbeit	Technischer Mangel	Sonstige Beschädigung	Vorschadenhöhe
nein	ja	nein	ja	6.100,18 €

(U) Sonstige Beschädigung -> Seitenschaden links (0,00 €)
(U) Lackarbeit -> Rechnung vorhanden im Verbund: Kotfl vl ersetzt, Tür vl ersetzt, Tür hl lackiert (6.100,18 €)

Unfallfreiheit

Unfallfrei = nein

reparierte Unfallschäden: 2
(Unfallschäden sind in den jeweiligen Abschnitten mit einem **(U)** gekennzeichnet)

Lackdicke

Fondseite links	Tür hinten links	Tür vorne links	Kotflügel vo.li.	Heckklappe	Dach	Motorhaube	Fondseite rechts	Tür h. rechts	Tür vorne rechts	Kotflügel vo.re.
290 µ	290 µ	130 µ	130 µ	290 µ	290 µ	290 µ	290 µ	290 µ	290 µ	290 µ

Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Saarbrücken
Am Halberg 6-7, 66121 Saarbrücken

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 3117826

Reifen u. Felgen	Reifenart (montiert)		Felgenbeschreibung	
	Sommerreifen		k. A.	
	Reifen vorne	VL	VR	
	k. A.	6,00 mm (k. A.)	6,00 mm (k. A.)	
	Reifen hinten	HL	HR	
	k. A.	7,00 mm (k. A.)	7,00 mm (k. A.)	
	Bemerkung			Ausstattung ER
				k. A.

Optischer Zustand	
Motorhaube - Steinschlag - austupfen (Gebrauch)	
Stoßfänger hinten - Kratzer - lackieren	
Stoßfänger vorne - Steinschlag, Gebrauchsspur	
Windschutzscheibe - Oberflächensteinschläge - Gebrauchsspur	
Technischer Zustand	
Sonstiger Auftrag - Carver bereit zum Abtransport	repariert
Türkantenschutz vl gerissen ers.	
Türverkleidung vl beschädigt ers.	
Fehlteile und Dienstleistungen	
COC-Papiere fehlen	
Fahrzeugabmeldung durch Autohaus	
Zulassungsbescheinigung Teil II fehlt	erledigt

Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Saarbrücken
Am Halberg 6-7, 66121 Saarbrücken

Carver-Angebot


GA-Lagernummer: 3117826

Fahrzeugbilder









Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Saarbrücken
Am Halberg 6-7, 66121 Saarbrücken

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 3117826

Fahrzeugbilder









Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Saarbrücken
Am Halberg 6-7, 66121 Saarbrücken

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 3117826

Fahrzeugbilder









Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Saarbrücken
Am Halberg 6-7, 66121 Saarbrücken

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 3117826

Fahrzeugbilder









Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Saarbrücken
Am Halberg 6-7, 66121 Saarbrücken

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 3117826

Fahrzeugbilder



Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Saarbrücken
Am Halberg 6-7, 66121 Saarbrücken

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 3117826

Schadensbilder



Türkantenschutz vl gerissen ers.



Türkantenschutz vl gerissen ers.



Türverkleidung vl beschädigt ers.




Stoßfänger hinten - Kratzer - lackieren

Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Saarbrücken
Am Halberg 6-7, 66121 Saarbrücken

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 3117826

Schadensbilder



Stoßfänger hinten - Kratzer - lackieren