Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Saarbrücken
Am Halberg 6-7, 66121 Saarbrücken

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 3114326

Umsatzsteuer	§25a
ja	nein

Fahrzeugdaten

Hersteller	Typ	Modell
BMW	X4 xDrive20d Aut.	X4 xDrive20d Aut.

VIN	Aufbau	Anzahl Türen	Antriebsart	KBA-Schlüssel
WBA31CA0609R57686	Geschlossen SUV 5-Türer	5	Allrad permanent	0005/CZY

Erstzulassung	Halter lt. Zulbesch. II	Gesamtfahrl. lt. Km-Zähler	Leistung (kW)	Anzahl Zylinder	Hubraum (ccm)	HU
17.04.2023	1	115.844 km	140 kW	4	1995	03/28

Ehemalige Nutzung	Raucherfahrzeug	letzter KD am	Letzter KD (km)
keine Sondernutzung	nein	04/26	103.614 k..

Farbe	Lackierung	Reimport	nächster KD am	nächster KD (km)
SCHWARZ II	k. A.	nein	k. A.	k. A.

Scheckheft	Scheckheft Bemerkung
Vollständig	

Polster	Polsterfarbe	Getriebe
k. A.	SENSATEC PERFORIERT SCHW..	Automatik

Antrieb & Energie

Kraftstoff	Schadstoffklasse	CO_2-Emission (g/km)	Energieeffizienzklasse
Diesel	Euro 6d	149-169 (WLTP)	keine Angabe

Sonstiges

Zahnriemen gewechselt: keine Angabe	Dieselpartikelfilter vorhanden: k.A.	Chiptuning: nein

Ausstattung

Serienausstattung:

Active Guard	Adaptiver LED-Scheinwerfer	Airbag für Fahrer und Beifahrer
Airbag: 2 Seitenairbags vorne	Airbag: Beifahrerairbag-Deaktivierung	Airbag: Knieairbag für Fahrer und Beifah
Airbag: Kopfairbag für 1. und 2. Sitzrei	Allradantrieb xDrive	Anti-Blockier-System
Armauflagen vorne und hinten	Aufmerksamkeitsassistent	Außenspiegel el. verstell.- u. beheizbar
Bordcomputer inkl. Check-Control	Bremsleuchte, dritte	ConnectedDrive Services
Dieselpartikelfilter	Drehzahlmesser	Durchladesystem
Dy. Stabilitäts-Contr.(DSC) inkl.(DTC)	Fahrwerk: Sportfahrwerk M	Fensterheber elektrisch vorn und hinten
Fernlichtassistent	Frontscheibenwaschdüsen beheizt	Fußmatten in Velours
Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunkt.	Getriebe: 8-Gang Steptronic Getriebe	Heckklappenbetätigung automatisch
Heckscheibenheizung	Innenbeleuchtung	Innenspiegel automatisch abblendend
Intelligenter Notruf inkl. TeleServices	Interieurleisten: Schwarz hochglänzend	Kindersicherung in den hinteren Türen
Kindersitzbefestigung ISOFIX	Klimaautomatik mit 3-Zonen-Regelung	Kopfstützen (5) vorne und hinten
Lackierung: Uni	LED-Nebelscheinwerfer	Lenkrad: Sport-Leder m. Multifunktion
Lenksäulenverstellung in Höhe und Länge	Leuchtweitenregulierung	Mittelarmlehne im Fond
Paket: Connected Package Professional	Paket: Innen- und Außenspiegelpaket	Park Distance Control (PDC) vorn+hinten
Parkbremse, elektromechanisch	Parking Assistant	Performance Control
Polster: Sensatec perforiert	Räder: 18´ LM V-Speiche 618	Räderzubehör: Radsicherungsschrauben
Räderzubehör: Reifendruck-Kontrolle	Radiozubehör: DAB-Tuner	Radiozubehör: Lautsprechersystem Stereo
Regensensor und aut. Fahrlichtsteuerung	Remote Services	Sicherheitsgurte (3-Punkt-Automatik)
Sitz: Fahrer-/Beifahrer höhenverstellbar	Sitz: Sitzheizung vorn	Sitze: Sportsitze für Fahrer - Beifahrer
Speed Limiter	Start-/Stop-Knopf	Steckdose (12 V)
Telefon: WLAN Hotspot Vorbereitung	TeleServices	Variable Sportlenkung inkl. Servotronic
Wärme-/Sonnenschutzverglasung	Warndreieck	Wegfahrsperre elektronisch
Zentralverriegelung		

Sonderausstattung:

Ambientes Licht	Anhängerkupplung	Driving Assistant
Komfortzugang mit BMW Digital Key	M Dachreling Shadow Line	Navigationsystem: BMW Live Cockpit Prof.
Paket: Ablagenpaket	Parking Assistant Plus	Räderzubehör: Reifenpannenset
Sitze: Lordosenstütze für Fahrersitz	Sonnenschutzverglasung	

Vorschäden

Vorschäden:

Tauschaggregat	Lackarbeit	Technischer Mangel	Sonstige Beschädigung	Vorschadenhöhe
nein	ja	nein	ja	13.295,49 €

(U) Sonstige Beschädigung -> keine Angabe: keine Angabe (0,00 €)
(U) Lackarbeit -> siehe Alphabet: Scheinwerfer li,Stoßf. vo, Kotfl. vl. (5.971,68 €)
(U) Lackarbeit -> siehe Alphabet: Kotfl. vl, Schweller li, Tür vl+hl (7.323,81 €)

Unfallfreiheit

Unfallfrei = nein

reparierte Unfallschäden: 3

(Unfallschäden sind in den jeweiligen Abschnitten mit einem **(U)** gekennzeichnet)

Lackdicke

Fondseite links	Tür hinten links	Tür vorne links	Kotflügel vo.li.	Heckklappe	Dach	Motorhaube	Fondseite rechts	Tür h. rechts	Tür vorne rechts	Kotflügel vo.re.
serienmäßig	201 µ	189 µ	167 µ	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig

Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Saarbrücken
Am Halberg 6-7, 66121 Saarbrücken

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 3114326

Reifen u. Felgen	Reifenart (montiert)		Felgenbeschreibung	
	Sommerreifen (LM-Felgen, Original-Felgen)		k. A.	
	Reifen vorne	VL	VR	
	225/60R18 104Y	6,00 mm (Pirelli)	6,00 mm (Pirelli)	
	Reifen hinten	HL	HR	
	225/60R18 104Y	6,00 mm (Pirelli)	6,00 mm (Pirelli)	
	Bemerkung			Ausstattung ER
				k. A.

Optischer Zustand	
Dach - Delle - drücken	
Motorhaube - Steinschlag - austupfen (Gebrauch)	
Schwellerverkleidung rechts - Verformt - erneuern	
Stoßfänger hi Mittelteil Kratzer Gebrauch	
Stoßfänger hi, Unterteil Kratzer Lackieren	
Stoßfänger hinten - Kratzer - polieren (Ladekante auslegen polieren Gebrauch)	
Stoßfänger vorne - Steinschlag, Gebrauchsspur	
Tür hinten rechts - Delle - drücken	
Tür vorne links - Kratzer - lackieren	
Türeinstieg hl Kratzer auslegen polieren Gebrauch	
Türeinstieg hr Kratzer auslegen polieren Gebrauch	
Windschutzscheibe - Oberflächensteinschläge - Gebrauchsspur	
Technischer Zustand	
Alphabet Service Inclusive 99 Monate / 999.999 km (bis 16.07.2031)	
Sonstiger Auftrag - Carver bereit zum Abtransport	repariert
Staubmanschetten Stoßdämpfer VA gerissen ers.	repariert
Fehlteile und Dienstleistungen	
COC-Papiere fehlen	
Fahrzeugabmeldung durch Autohaus	

Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Saarbrücken
Am Halberg 6-7, 66121 Saarbrücken

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 3114326

Fahrzeugbilder



Zensiert



Zensiert





Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Saarbrücken
Am Halberg 6-7, 66121 Saarbrücken

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 3114326

Fahrzeugbilder









Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Saarbrücken
Am Halberg 6-7, 66121 Saarbrücken

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 3114326

Fahrzeugbilder









Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Saarbrücken
Am Halberg 6-7, 66121 Saarbrücken

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 3114326

Fahrzeugbilder









Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Saarbrücken
Am Halberg 6-7, 66121 Saarbrücken


Carver-Angebot


GA-Lagernummer: 3114326

Fahrzeugbilder









Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Saarbrücken
Am Halberg 6-7, 66121 Saarbrücken


Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 3114326

Fahrzeugbilder










Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Saarbrücken
Am Halberg 6-7, 66121 Saarbrücken

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 3114326

Fahrzeugbilder







Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Saarbrücken
Am Halberg 6-7, 66121 Saarbrücken

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 3114326


Schadensbilder



Staubmanschetten Stoßdämpfer VA gerissen ers. (REPARIERT)



Staubmanschetten Stoßdämpfer VA gerissen ers. (REPARIERT)



Motorhaube - Steinschlag - austupfen



Motorhaube - Steinschlag - austupfen

Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Saarbrücken
Am Halberg 6-7, 66121 Saarbrücken

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 3114326


Schadensbilder




Türeinstieg hr Kratzer auslegen polieren Gebrauch



Türeinstieg hr Kratzer auslegen polieren Gebrauch



Stoßfänger hinten - Kratzer - polieren



Stoßfänger hinten - Kratzer - polieren

Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Saarbrücken
Am Halberg 6-7, 66121 Saarbrücken


Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 3114326


Schadensbilder



Stoßfänger hi Mittelteil Kratzer Gebrauch



Stoßfänger hi Mittelteil Kratzer Gebrauch



Stoßfänger hi, Unterteil Kratzer Lackieren



Stoßfänger hi, Unterteil Kratzer Lackieren

Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Saarbrücken
Am Halberg 6-7, 66121 Saarbrücken

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 3114326

Schadensbilder



Türeinstieg hl Kratzer auslegen polieren Gebrauch



Türeinstieg hl Kratzer auslegen polieren Gebrauch



Tür vorne links - Kratzer - lackieren



Tür vorne links - Kratzer - lackieren

Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Saarbrücken
Am Halberg 6-7, 66121 Saarbrücken

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 3114326

Schadensbilder



Tür hinten rechts - Delle - drücken



Tür hinten rechts - Delle - drücken



Schwellerverkleidung rechts - Verformt - erneuern



Schwellerverkleidung rechts - Verformt - erneuern

Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Saarbrücken
Am Halberg 6-7, 66121 Saarbrücken

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 3114326

Schadensbilder



Dach - Delle - drücken



Dach - Delle - drücken