Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Saarbrücken
Am Halberg 6-7, 66121 Saarbrücken

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 3102826

Umsatzsteuer	§25a
nein	ja

Fahrzeugdaten

Hersteller	Typ	Modell
MERCEDES-BENZ	A 200 Progressive	A 200 Progressive

VIN	Aufbau	Anzahl Türen	Antriebsart	KBA-Schlüssel
W1K1770871N287161	Limousine Fließheck 5-Türer	5	Vorderradantrieb	2222/AIU

Erstzulassung	Halter lt. Zulbesch. II	Gesamtfahrl. lt. Km-Zähler	Leistung (kW)	Anzahl Zylinder	Hubraum (ccm)	HU
04.05.2022	1	45.376 km	120 kW	4	1332	09/27

Ehemalige Nutzung	Raucherfahrzeug	letzter KD am	Letzter KD (km)
keine Sondernutzung	nein	09/26	44.209 km

Farbe	Lackierung	Reimport	nächster KD am	nächster KD (km)
IRIDIUM-SILBER - METALLICLACK	Metallic	nein	k. A.	k. A.

Scheckheft	Scheckheft Bemerkung
Vollständig	

Polster	Polsterfarbe	Getriebe
k. A.	FABRIC - BLACK/ANTHRACITE	Manuelles Getriebe

Antrieb & Energie

Kraftstoff	Schadstoffklasse	CO_2-Emission (g/km)	Energieeffizienzklasse
Benzin	Euro 6d	133-150 (WLTP)	keine Angabe

Sonstiges

Zahnriemen gewechselt: keine Angabe	Dieselpartikelfilter vorhanden: k.A.	Chiptuning: nein

Ausstattung

Serienausstattung:

ABS	Adaptives Bremslicht blinkend	Airbag: Fahrer- und Beifahrer
Airbag: Kneebag für Fahrer	Airbag: Sidebag für Fahrer und Beifahrer	Airbag: Windowbag
Antriebs-Schlupf-Regelung (ASR)	Armauflage vorne klappbar	ATTENTION ASSIST
Außenspiegel elektr. verstellb. u. beh.	Außentemperaturanzeige	Automatische Beifahrerairbag-Abschaltung
Bremsassistent, aktiv	Doppelcupholder vorne	Dritte Bremsleuchte
DYNAMIC SELECT	ECO Start-Stopp-Funktion	Einstiegsleisten mit Schriftzug MB
Elektronisches Stabilitäts-Programm	Fahrlicht-Assistent	Fahrwerk: Komfortfahrwerk
Fahrzeugschlüssel m. Zierrahmen in Chrom	Fensterheber elektrisch 4fach	Fußmatten in Velours
Gepäcknetz an Fahrer- und Beifahrerlehne	Geschwindigkeitslimit-Assistent	Getriebe: 6-Gang-Schaltgetriebe
Halogen-Scheinw. m. LED-Tagfahrlicht	Heckscheibenwischer	Heizbare Heckscheibe
Innenhimmel Stoff kristallgrau	KEYLESS-GO Start-Funktion	Kindersicherung mechanisch
Klimatisierungsautomatik THERMATIC	Kommunikationsmodul (LTE)	Kopfstützen hinten (3)
Kopfstützen vorne höhenverstellbar	Kühlergrill mit Diamant-Pins in schwarz	Mercedes-Benz Notrufsystem
Multifunktions-Sportlenkrad in Leder	Netz im Beifahrerfußraum	Ottopartikelfilter
Paket: Licht- und Sichtpaket	Paket: Sitzkomfort	Polster: Ledernachb.ARTICO/Stoff Fléron
Radio-Zubehör: Digitales Radio (DAB)	Radio-Zubehör: USB-Schnittstelle v/h	Radio: Erweiterte Funktionen MBUX
Radio: MBUX Multimediasystem	Reifendruckkontrolle	Remote Services Plus
Schalthebel mit zusätz. Chromelementen	Scheibenwischer mit Regensensor	Seitenwind-Assistent
Servolenkung	Sicherheitsgurte A-Klasse	Sitze: Fondsitzlehnen klappbar 40/20/40
Sitze: Komfortsitze	Spurhalte-Assistent, aktiv	Steckdose: 12 V-Anschluss
Tempomat	Touchpad	Wärmedämmendes Glas, grün rundum
Warnweste für Fahrer	Wegfahrsperre elektronisch	Zentralverriegelung
Zierelemente Carbonoptik		

Sonderausstattung:

Adaptiver Fernlicht-Assistent	Aktiver Park-Assistent mit PARKTRONIC	Innenhimmel Stoff schwarz
Lackierung: Metallic	LED High Performance-Scheinwerfer	Paket: Business
Paket: MBUX High-End P.(Ohne MBUX Augm.)	Paket: Spiegelpaket	Räder: LM 17´, 10-Sp-De.,vanadiumsilber
Räder: Sommerkomplett-Räder ab Werk mont	Scheibenwaschanlage beheizt	Sitze: Sitzheizung für Fahrer/Beifahrer
Telefon-Zubehör: Smartphone Integration	TIREFIT mit Reifenfüllkompressor	Vorrüstung für digitale Schlüsselüberga.
Wegfall Typkennzeichen, Kofferraumdeckel	Winterkomplett LMR M+S 17´ 10-Sp-Des.	

Vorschäden

Vorschäden:

Tauschaggregat	Lackarbeit	Technischer Mangel	Sonstige Beschädigung	Vorschadenhöhe
ja	ja	nein	nein	15.000,00 €

Tauschaggregat -> Austausch Motor (15.000,00 €), Bei km: 31.500, Datum: 10.10.2026
(U) Lackarbeit -> SF hinten Rechnung erforderlich (0,00 €)

Unfallfreiheit

Unfallfrei = nein

reparierte Unfallschäden: 1
(Unfallschäden sind in den jeweiligen Abschnitten mit einem **(U)** gekennzeichnet)

Lackdicke

Fondseite links	Tür hinten links	Tür vorne links	Kotflügel vo.li.	Heckklappe	Dach	Motorhaube	Fondseite rechts	Tür h. rechts	Tür vorne rechts	Kotflügel vo.re.
serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig

Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Saarbrücken
Am Halberg 6-7, 66121 Saarbrücken

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 3102826

Reifen u. Felgen	Reifenart (montiert) Sommerreifen (LM-Felgen, Original-Felgen)		Felgenbeschreibung k. A.	
	Reifen vorne 205/55/R17 91W	VL 5,00 mm (Continental)	VR 5,00 mm (Continental)	
	Reifen hinten 205/55/R17 91W	HL 5,00 mm (Continental)	HR 5,00 mm (Continental)	
	Zweiter Reifensatz Winterreifen (LM-Felgen)		Felgenbeschreibung k. A.	
	Reifen vorne 225/45/R18 91H	VL 5,00 mm (Bridgestone)	VR 5,00 mm (Bridgestone)	
	Reifen hinten 225/45/R18 91H	HL 7,00 mm (Bridgestone)	HR 7,00 mm (Bridgestone)	
	Bemerkung WR im Frzg			Ausstattung ER k. A.

Optischer Zustand	
Heckklappe - Delle - drücken	
Motorhaube - Steinschlag - austupfen (Gebrauchspur)	
Stoßfänger hinten - Lack wellig - schleifen und polieren	
Stoßfänger vorne - Instands. und lackieren (inkl Grill)	
Windschutzscheibe - Oberflächensteinschläge - Gebrauchsspur	
Technischer Zustand	
Sonstiger Auftrag - Carver bereit zum Abtransport	repariert
Fehlteile und Dienstleistungen	
Reparaturnachweis fehlt	
Zulassungsbescheinigung Teil I fehlt	erledigt

Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Saarbrücken
Am Halberg 6-7, 66121 Saarbrücken

Carver-Angebot


GA-Lagernummer: 3102826

Fahrzeugbilder









Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Saarbrücken
Am Halberg 6-7, 66121 Saarbrücken

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 3102826

Fahrzeugbilder









Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Saarbrücken
Am Halberg 6-7, 66121 Saarbrücken

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 3102826

Fahrzeugbilder









Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Saarbrücken
Am Halberg 6-7, 66121 Saarbrücken

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 3102826

Fahrzeugbilder









Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Saarbrücken
Am Halberg 6-7, 66121 Saarbrücken

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 3102826

Fahrzeugbilder







Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Saarbrücken
Am Halberg 6-7, 66121 Saarbrücken

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 3102826

Schadensbilder



Stoßfänger vorne - Instands. und lackieren



Stoßfänger vorne - Instands. und lackieren



Heckklappe - Delle - drücken



Stoßfänger hinten - Lack wellig - schleifen und polieren

Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Saarbrücken
Am Halberg 6-7, 66121 Saarbrücken

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 3102826

Schadensbilder



Motorhaube - Steinschlag - austupfen



Windschutzscheibe - Oberflächensteinschläge - Gebrauchsspur