Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Saarbrücken
Am Halberg 6-7, 66121 Saarbrücken

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 3130126

Umsatzsteuer	§25a
nein	ja

Fahrzeugdaten

Hersteller	Typ	Modell
AUDI	A3 35 TFSI Limousine S troni..	A3 35 TFSI Limousine S tronic S line

VIN	Aufbau	Anzahl Türen	Antriebsart	KBA-Schlüssel
WAUZZZGY7MA044748	Limousine Stufenheck 4-Türer	4	Vorderradantrieb	0588/BUL

Erstzulassung	Halter lt. Zulbesch. II	Gesamtfahrl. lt. Km-Zähler	Leistung (kW)	Anzahl Zylinder	Hubraum (ccm)	HU
04.12.2020	1	82.638 km	110 kW	4	1498	05/28

Ehemalige Nutzung	Raucherfahrzeug	letzter KD am	Letzter KD (km)
keine Sondernutzung	nein	k. A.	k. A.

Farbe	Lackierung	Reimport	nächster KD am	nächster KD (km)
Mythos Black Metallic	Metallic	nein	k. A.	k. A.

Scheckheft	Scheckheft Bemerkung
Nicht vorhanden	

Polster	Polsterfarbe	Getriebe
k. A.	Black-Black-Rock Gray/Black-Bl..	Automatik

Antrieb & Energie

Kraftstoff	Schadstoffklasse	CO_2-Emission (g/km)	Energieeffizienzklasse
Benzin	Euro 6d-TEMP	127 (WLTP)	keine Angabe

Sonstiges

Zahnriemen gewechselt: keine Angabe	Dieselpartikelfilter vorhanden: k.A.	Chiptuning: nein

Ausstattung

Serienausstattung:

Airbag für Fahrer und Beifahrer	Anti-Blockier-System (ABS) inkl. EBV	Antriebs-Schlupf-Regelung
Audi connect Notruf&Serv.m.Remote&Contr.	Audi cylinder on demand	Audi pre sense front
Außenspiegel el.einstell- und beheizbar	Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe	Bremsleuchte, dritte
Dachhimmel in Stoff Stahlgrau	Drehzahlmesser	Einparkhilfe hinten
Einstiegsleisten m. Alu-Einl., bel., S	Elektromechanische Parkbremse	Elektronische Differentialsperre (EDS)
Elektronische Stabilisierungskontrolle	Fahrwerk: Sportfahrwerk	Fensterheber elektrisch vorn und hinten
Funkschlüssel (ohne Safe-Lock)	Fußmatten vorn und hinten	Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage
Getriebe: S tronic (7-Stufen)	Innenbeleuchtung	Kindersicherung elektrisch betätigt
Kindersitzbefestigung i-Size und Top Te.	Klimaanlage manuell	Kopfstützen (3) hinten
Kopfstützen für Fahrer und Beifahrer	Lederlenkrad im 3-Sp.-D.m.Multif.Schaltw	Licht- und Regensensor
Mild-Hybrid	Nichtraucherausführung	Ottopartikelfilter
Radio: MMI Radio plus	Reifendruck-Kontrollanzeige	Reifenreparaturset
Scheinwerfer	Seitenairbags vorn und Kopfairbagsystem	Servolenkung, elektromechanisch
Sicherheitsgurte 3-Punkt Automatik	Sitze: Normalsitze vorn	Spurverlassenswarnung
Start-Stop-System	Steckdose 12 Volt im Fond	Steckdose 12V
Stize: Rücksitzlehne umklappbar	Tagfahrlicht	Verglasung: Wärmeschutzverglasung grün
volldigitales Kombiinstrument in 10,25´	Wegfahrsperre elektronisch	

Sonderausstattung:

Adaptiver Fahrassistent	Adaptiver Fahrassistent mit Notfallassis	Adaptiver Geschwindigkeitsassistent
Adaptives Fahrwerk mit Audi drive select	Armauflage in Kunstleder	Audi connect Navi. u. Infot. plus
Audi drive select	Audi virtual cockpit	Außensp.el.einst.,beheiz.und anklappbar
Dachhimmel in Stoff schwarz	Dekoreinlage Aluminium Spektrum dunkel	Entfall Leistungs-/Technologie-Schriftz.
Fernlichtassistent	Head-up Display	Innenspiegel automatisch abblendend
Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung	Komfortklimaautomatik 2-Zonen	Komfortschlüssel m. sens. Gepäckraument.
Lackierung: Metallic	LED-Scheinwerfer u. LED-Heckleuchten	Make-Up-Spiegel beleuchtet
Mittelarmlehne vorn	Modellbezeichnung, Entfall komplett	Multifunk.Lederlenkrad mit Schaltwippen
Navigation: MMI Navig. plus m. MMI touch	Paket Ablage und Gepäckraum	Paket Assistenzpaket mit MMI Navigation
Paket Business	Paket Interieur S line	Paket Optik Schwarz
Panorama-Glasdach	Parkassistent	Progressivlenkung
Rad: Leichtmetallräder - 18 Zoll - 5-Dop	Radiozubehör: Bang & Olufsen Premium 3D	Rückfahrkamera
Sitz: Sportsitze vorn	Sitzbezüge in Stoff Puls/Kunstleder mono	Sitzheizung vorn
Spurwechselwarnung mit Ausstiegswarnung	Steckdose: USB-Anschlüsse mit Ladefunkt.	Telefon: Audi Phone Box
Telefon: Audi Smartph. Interf. iVm. Navi	Telefon: Audi Smartphone Interface	Telefon: LTE-Unterstützung für Audi phon
Verglasung: Privacy-Verglasung		

Vorschäden

Vorschäden:

Tauschaggregat	Lackarbeit	Technischer Mangel	Sonstige Beschädigung	Vorschadenhöhe
nein	nein	nein	nein	€

Unfallfreiheit

Unfallfrei = ja

Lackdicke

Fondseite links	Tür hinten links	Tür vorne links	Kotflügel vo.li.	Heckklappe	Dach	Motorhaube	Fondseite rechts	Tür h. rechts	Tür vorne rechts	Kotflügel vo.re.
serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig

Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Saarbrücken
Am Halberg 6-7, 66121 Saarbrücken

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 3130126

Reifen u. Felgen	Reifenart (montiert) Sommerreifen (LM-Felgen, Original-Felgen)		Felgenbeschreibung k. A.	
	Reifen vorne 225/40R18 92Y	VL 5,00 mm (Bridgestone)	VR 5,00 mm (Bridgestone)	
	Reifen hinten 225/40R18 92Y	HL 6,00 mm (Bridgestone)	HR 6,00 mm (Bridgestone)	
	Zweiter Reifensatz Winterreifen (LM-Felgen, Original-Felgen)		Felgenbeschreibung k. A.	
	Reifen vorne 205/55R16 91H	VL 6,00 mm (Goodyear)	VR 6,00 mm (Goodyear)	
	Reifen hinten 205/55R16 91H	HL 4,00 mm (Goodyear)	HR 4,00 mm (Goodyear)	
	Bemerkung			Ausstattung ER k. A.

Optischer Zustand	
Außenspiegelgehäuse rechts - Kratzer - lackieren	
Dach - Delle - drücken	
Fahrersitzlehne leichte Abnutzung, gebrauch	
Felge (Sommer-Radsatz) - Vorderachse rechts - Lackieren	
Motorhaube - Kratzer - lackieren	
Scheinwerfer re - Kratzer - Gebrauch	
Stoßfänger vorne - Verformt - erneuern (Bruch, inkl. Gitter, Blende, Blende mitte)	
Windschutzscheibe - Oberflächensteinschläge - Gebrauchsspur	
Technischer Zustand	
Reifen (Sommer-Radsatz) - Vorderachse links - leicht beschädigt, Gebrauchsspur	
Servicenachweise fehlen	
Sonstiger Auftrag - Carver bereit zum Abtransport	repariert
Fehlteile und Dienstleistungen	
HU-Bescheinigung fehlt	
Kundendienstscheckheft fehlt	

Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Saarbrücken
Am Halberg 6-7, 66121 Saarbrücken

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 3130126

Fahrzeugbilder










Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Saarbrücken
Am Halberg 6-7, 66121 Saarbrücken

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 3130126

Fahrzeugbilder









Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Saarbrücken
Am Halberg 6-7, 66121 Saarbrücken

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 3130126

Fahrzeugbilder









Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Saarbrücken
Am Halberg 6-7, 66121 Saarbrücken

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 3130126

Fahrzeugbilder









Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Saarbrücken
Am Halberg 6-7, 66121 Saarbrücken

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 3130126

Fahrzeugbilder





Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Saarbrücken
Am Halberg 6-7, 66121 Saarbrücken

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 3130126

Schadensbilder



Fahrersitzlehne leichte Abnutzung, gebrauch



Reifen (Sommer-Radsatz) - Vorderachse links - leicht beschädigt, Gebrauchsspur



Felge (Sommer-Radsatz) - Vorderachse rechts - Lackieren



Stoßfänger vorne - Verformt - erneuern

Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Saarbrücken
Am Halberg 6-7, 66121 Saarbrücken

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 3130126

Schadensbilder



Stoßfänger vorne - Verformt - erneuern



Stoßfänger vorne - Verformt - erneuern



Stoßfänger vorne - Verformt - erneuern



Stoßfänger vorne - Verformt - erneuern

Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Saarbrücken
Am Halberg 6-7, 66121 Saarbrücken

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 3130126

Schadensbilder



Stoßfänger vorne - Verformt - erneuern



Stoßfänger vorne - Verformt - erneuern



Motorhaube - Kratzer - lackieren




Motorhaube - Kratzer - lackieren

Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Saarbrücken
Am Halberg 6-7, 66121 Saarbrücken


Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 3130126

Schadensbilder




Außenspiegelgehäuse rechts - Kratzer - lackieren



Scheinwerfer re - Kratzer - Gebrauch



Dach - Delle - drücken



Dach - Delle - drücken