Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Mannheim
Neckarauer Str. 164-166, 68163 Mannheim

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 2202826

Umsatzsteuer	§25a
ja	nein

Fahrzeugdaten

Hersteller	Typ	Modell
BMW	118d Advantage	118d Advantage

VIN	Aufbau	Anzahl Türen	Antriebsart	KBA-Schlüssel
WBA7M910807N40464	Limousine Kombi	5	Vorderradantrieb	0005/CWP

Erstzulassung	Halter lt. Zulbesch. II	Gesamtfahrl. lt. Km-Zähler	Leistung (kW)	Anzahl Zylinder	Hubraum (ccm)	HU
25.10.2023	1	91.298 km	110 kW	4	1995	10/26

Ehemalige Nutzung	Raucherfahrzeug	letzter KD am	Letzter KD (km)
keine Sondernutzung	nein	05/26	79.248 km

Farbe	Lackierung	Reimport	nächster KD am	nächster KD (km)
SCHWARZ II	k. A.	nein	k. A.	k. A.

Scheckheft	Scheckheft Bemerkung
elektronisch vollständig	

Polster	Polsterfarbe	Getriebe
Stoff	STOFF GRID ANTHRAZIT	Manuelles Getriebe

Antrieb & Energie

Kraftstoff	Schadstoffklasse	CO_2-Emission (g/km)	Energieeffizienzklasse
Diesel	Euro 6d	122-141 (WLTP)	keine Angabe

Sonstiges

Zahnriemen gewechselt: keine Angabe	Dieselpartikelfilter vorhanden: k.A.	Chiptuning: nein

Ausstattung

Serienausstattung:

Ablagemöglichkeiten	Active Guard Plus	Airbag für Fahrer und Beifahrer
Airbag: 2 Seitenairbags vorne	Airbag: Beifahrerairbag-Deaktivierung	Airbag: Kopfairbags für 4 äuß.Sitzplät.
Anti-Blockier-System inkl. CBC	Armauflage vorn klappbar mit Ablagefach	Aufmerksamkeitsassistent
Außenspiegel el. verstell.- u. beheizbar	Auto Start-/Stop Funktion	Bordcomputer inkl. Außentemperaturanz.
Bremsleuchte, dritte	Check-Control	ConnectedDrive Services
Dieselpartikelfilter	Drehzahlmesser	Dynamische Stabilitäts Control (DSC)
Fahrerlebnisschalter	Favoritentasten mit 8 programmi. Tasten	Fehlbetankungsschutz für Dieselfahrzeuge
Fensterheber, elektrisch	Fußmatten in Velours, anthrazit	Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunkt.
Getriebe: 6-Gang-Schaltung	Heckscheibenheizung mit Abschaltautomati	Heckscheibenwischer
iDrive Controller	Interieurleisten Quarzsilber matt genarb	Kindersitzbefestigung ISOFIX
Klimaanlage inkl. Mikrofilter u. Umluftb	Komforttelefonie mit Smartphone-Anbind.	Kopfstützen (5) vorne und hinten
Lackierung: Uni	LED Tagfahrlicht	LED-Scheinwerfer
Lenkrad: Lederlenkrad	Lenkrad: Multifunkion für Lenkrad	Lenksäule: mechanisch einstellbar
Leuchtweitenregulierung	Navigationsystem: BMW Live Cockpit Prof.	Paket: Ablagenpaket
Paket: Connected Package Professional	Park Distance Control (PDC) vorn/hinten	Parkbremse, elektromechanisch
Performance Control	Personal Profile	Polster: Stoff Grid
Räder: 16´ LM Sternsp. 517	Räderzubehör: Radschraubensicherung	Räderzubehör: Reifendruck-Kontrolle
Radio: BMW Live Cockpit	Radiozub.: Lautsprechersystem (6)	Radiozubehör: DAB-Tuner
Regensensor inkl.autom.Fahrlichtsteuer.	Scheibenwaschdüsen beheizt	Servotronic
Sicherheitsgurte (3-Punkt-Automatik) v+h	Sitze: Fondsitze umklappbar (60:40)	Sitze: Seriensitz für Fahrer und Beifahr
Speed Limiter	Start-/Stop-Knopf	Steckdose (12 V)
Stoßfänger in Wagenfarbe	Telefon: Intelligenter Notruf inkl. Tele	Telefon: WLAN Hotspot
Verglasung: Wärme-Sonnenschutzverglasung	Verzurrösen im Gepäckraum	Warndreieck mit Erste-Hilfe-Set
Wegfahrsperre elektronisch	Zentralverriegelung	

Sonderausstattung:

Entfall Modellschriftzug	Sitz: Sitzheizung vorn	Sitze: Beifahrersitz höhenverstellbar

Vorschäden

Vorschäden:

Tauschaggregat	Lackarbeit	Technischer Mangel	Sonstige Beschädigung	Vorschadenhöhe
nein	nein	nein	nein	€

Unfallfreiheit

Unfallfrei = ja

Lackdicke

Fondseite links	Tür hinten links	Tür vorne links	Kotflügel vo.li.	Heckklappe	Dach	Motorhaube	Fondseite rechts	Tür h. rechts	Tür vorne rechts	Kotflügel vo.re.
190µm	185µm	200µm	210µm	190µm	188µm	200µm	210µm	190µm	200µm	189µm

Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Mannheim
Neckarauer Str. 164-166, 68163 Mannheim

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 2202826

Reifen u. Felgen				
	Reifenart (montiert) Sommerreifen		Felgenbeschreibung k. A.	
	Reifen vorne 205/55R16 91W	VL 0,00 mm (Bridgestone)	VR 0,00 mm (Bridgestone)	
	Reifen hinten 205/55R16 91W	HL 5,00 mm (Bridgestone)	HR 5,00 mm (Bridgestone)	
	Zweiter Reifensatz Winterreifen		Felgenbeschreibung k. A.	
	Reifen vorne k. A.	VL 0,00 mm (k. A.)	VR 0,00 mm (k. A.)	
	Reifen hinten k. A.	HL 0,00 mm (k. A.)	HR 0,00 mm (k. A.)	
	Bemerkung			Ausstattung ER k. A.

Optischer Zustand	
Fondseite links - Delle - drücken	
Fondseite rechts - Kratzer - polieren (A+P GS)	
Motorhaube - Steinschlag - austupfen (A+P)	
Stoßfänger hinten - Kratzer - smartrepair	
Stoßfänger vorne - Kratzer - lackieren	
Tür hinten rechts - Delle - drücken	
Tür hinten rechts - Kratzer - polieren (A+P)	
Verkleidung Tür HL leicht verschrammt - GS	
Windschutzscheibe - Steinschlag im Sichtfeld - erneuern	repariert
Technischer Zustand	
Beide Fahrzeugschlüssel nicht auslesbar!	repariert
Hinweis: am gesamtem Fahrzeug leicht erhöhte... (...Lackwerte (170µ - 220µ), GS)	
Inspektion - HU/AU (10/2026 fällig)	
Inspektion - Service Bremsflüssigkeit (10/2026 fällig)	
Reifen (Sommer-Radsatz) - Vorderachse links - abgefahren, erneuern	
Reifen (Sommer-Radsatz) - Vorderachse rechts - abgefahren, erneuern	
Fehlteile und Dienstleistungen	
HU-Bescheinigung fehlt	
COC-Papiere fehlen	erledigt
Fahrzeugabmeldung durch Autohaus	erledigt
Kundendienstscheckheft fehlt	
Zulassungsbescheinigung Teil II fehlt	erledigt

Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Mannheim
Neckarauer Str. 164-166, 68163 Mannheim

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 2202826

Fahrzeugbilder









Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Mannheim
Neckarauer Str. 164-166, 68163 Mannheim

Carver-Angebot


GA-Lagernummer: 2202826

Fahrzeugbilder










Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Mannheim
Neckarauer Str. 164-166, 68163 Mannheim

Carver-Angebot


GA-Lagernummer: 2202826

Fahrzeugbilder









Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Mannheim
Neckarauer Str. 164-166, 68163 Mannheim

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 2202826

Fahrzeugbilder



Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Mannheim
Neckarauer Str. 164-166, 68163 Mannheim


Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 2202826


Schadensbilder



Inspektion - Service Bremsflüssigkeit



Windschutzscheibe - Steinschlag im Sichtfeld - erneuern (REPARIERT)



Windschutzscheibe - Steinschlag im Sichtfeld - erneuern (REPARIERT)



Motorhaube - Steinschlag - austupfen

Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Mannheim
Neckarauer Str. 164-166, 68163 Mannheim

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 2202826

Schadensbilder



Fondseite links - Delle - drücken



Stoßfänger hinten - Kratzer - smartrepair



Stoßfänger hinten - Kratzer - smartrepair



Fondseite rechts - Kratzer - polieren

Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Mannheim
Neckarauer Str. 164-166, 68163 Mannheim

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 2202826

Schadensbilder



Tür hinten rechts - Delle - drücken



Tür hinten rechts - Kratzer - polieren



Stoßfänger vorne - Kratzer - lackieren



Stoßfänger vorne - Kratzer - lackieren

Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Mannheim
Neckarauer Str. 164-166, 68163 Mannheim

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 2202826

Schadensbilder



Stoßfänger vorne - Kratzer - lackieren



Stoßfänger vorne - Kratzer - lackieren



Stoßfänger vorne - Kratzer - lackieren



Verkleidung Tür HL leicht verschrammt - GS

Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Mannheim
Neckarauer Str. 164-166, 68163 Mannheim

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 2202826

Schadensbilder



Verkleidung Tür HL leicht verschrammt - GS



Reifen (Sommer-Radsatz) - Vorderachse links - abgefahren, erneuern



Reifen (Sommer-Radsatz) - Vorderachse links - abgefahren, erneuern



Reifen (Sommer-Radsatz) - Vorderachse rechts - abgefahren, erneuern

Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Mannheim
Neckarauer Str. 164-166, 68163 Mannheim


Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 2202826

Schadensbilder



Reifen (Sommer-Radsatz) - Vorderachse rechts - abgefahren, erneuern



Beide Fahrzeugschlüssel nicht auslesbar! (REPARIERT)