Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Mannheim
Inselstr. 2, 68169 Mannheim

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 2022826

Umsatzsteuer	§25a
nein	ja

Fahrzeugdaten

Hersteller	Typ	Modell
BMW	220d Active Tourer Aut. Luxu..	220d Active Tourer Aut. Luxury Line

VIN	Aufbau	Anzahl Türen	Antriebsart	KBA-Schlüssel
WBA6U31080VC89324	Kombi Großraumlimousine	5	Vorderradantrieb	0005/CJX

Erstzulassung	Halter lt. Zulbesch. II	Gesamtfahrl. lt. Km-Zähler	Leistung (kW)	Anzahl Zylinder	Hubraum (ccm)	HU
18.09.2018	2	84.860 km	140 kW	4	1995	09/27

Ehemalige Nutzung	Raucherfahrzeug	letzter KD am	Letzter KD (km)
keine Sondernutzung	nein	11/25	77.688 km

Farbe	Lackierung	Reimport	nächster KD am	nächster KD (km)
GLACIERSILBER METALLIC	Metallic	nein	k. A.	k. A.

Scheckheft	Scheckheft Bemerkung
keine Angabe	

Polster	Polsterfarbe	Getriebe
k. A.	LED.DAKOTA M.PERFORIERUNG..	Automatik

Antrieb & Energie

Kraftstoff	Schadstoffklasse	CO_2-Emission (g/km)	Energieeffizienzklasse
Diesel	Euro 6d	138-147 (WLTP)	keine Angabe

Sonstiges

Zahnriemen gewechselt: keine Angabe	Dieselpartikelfilter vorhanden: k.A.	Chiptuning: nein

Ausstattung

Serienausstattung:

Active Guard	Airbag für Fahrer und Beifahrer	Airbag: 2 Seitenairbags vorne
Airbag: Beifahrerairbag-Deaktivierung	Airbag: Kopfairbag 1. und 2. Sitzreihe	Anti-Blockier-System (ABS) inkl. Bremsas
Armauflage vorn	Außenspiegel elektrisch einstellbar	Bordcomputer inkl. Außentemperaturanz.
Bremsleuchte, dritte	Bremsleuchten, dynamisch	Check-Control
Chrome Line Exterieur	ConnectedDrive Services	Dieselpartikelfilter
Drehzahlmesser	Dy. Stabilitäts-Contr.(DSC) inkl.(DTC)	Edelholzausführung ´Fineline´ Stream
Einstiegsleisten BMW	Fahrerlebnisschalter mit ECO PRO Modus	Fehlbetankungsschutz für Dieselfahrzeuge
Fensterheber, elektrisch	Fußmatten in Velours	Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunkt.
Getriebe: Steptronic Getriebe	Halogenscheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht	Heckklappenbetätigung automatisch
Heckscheibenheizung	Innenbeleuchtung	Intelligenter Notruf
Kilometertacho	Kindersitzbefestigung ISOFIX	Klimaautomatik mit 2-Zonenregelung
Kopfstützen (5) vorne und hinten	LED-Nebelscheinwerfer	LED-Scheinwerfer
Lenkrad: Multifunktion für Lenkrad	Lenkrad: Sport-Leder	Lenksäulenverstellung mechanisch
Make-up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer	Media	Modellspezifische Ausstattung Luxury L.
Paket: Ablagenpaket	Paket: Lichtpaket	Park Distance Control (PDC), hinten
Parkbremse, elektromechanisch	Performance Control	Personal Profile
Polster: Leder Dakota mit Teilperforier.	Räderzubehör: Radsicherungsschrauben	Regensensor und aut. Fahrlichtsteuerung
Reifendruckanzeige	Remote Services	Schaltpunktanzeige
Servotronic	Sitz: 3 Fondsitze mit Lehne 40:20:40	Sitz: Sitzheizung vorn
Sitze: Beifahrersitz höhenverstellbar	Sitze: Fahrersitz höhenverstellbar	Sitze: Sitzverstellung, Fondsitze
Steckdose (12 V) in Mittelkonsole vorn	TeleServices	Wärmeschutzglas grün, rundum
Warndreieck mit Erste-Hilfe-Set	Wegfahrsperre	Zentralverriegelung m. Funkfernbedienung

Sonderausstattung:

Adaptiver LED-Scheinwerfer	Alarmanlage	Colorverglasung: Sonnenschutzverglasung
Dachreling Aluminium satiniert	Driving Assistant	Innenspiegel automatisch abblendend
Kindersitzbefestigung ISOFIX Beifahrer	Kraftstofftank, größer	Lackierung: Metallic
Lordosenstütze für Fahrer und Beifahrer	Modellschriftzug-Entfall	Navigation Plus
Paket: Außenspiegel	Paket: Business Package	Paket: Innen- und Außenspiegelpaket
Panorama Glasdach, elektrisch	Park Distance Control (PDC),vorn+hinten	Parkassistent
Räder: LM ´Sterns. 512´ 8 J x 18	Radiozubehör: CD-Laufwerk	

Vorschäden

Vorschäden:

Tauschaggregat	Lackarbeit	Technischer Mangel	Sonstige Beschädigung	Vorschadenhöhe
nein	ja	nein	nein	0,00 €

(U) Lackarbeit -> hinten rechts und links: nachlak (0,00 €)
(U) Lackarbeit -> Fondseite HR: Nachlackierung (0,00 €)

Unfallfreiheit

Unfallfrei = nein

reparierte Unfallschäden: 2

(Unfallschäden sind in den jeweiligen Abschnitten mit einem **(U)** gekennzeichnet)

Lackdicke

Fondseite links	Tür hinten links	Tür vorne links	Kotflügel vo.li.	Heckklappe	Dach	Motorhaube	Fondseite rechts	Tür h. rechts	Tür vorne rechts	Kotflügel vo.re.
serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	185 µ	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig

Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Mannheim
Inselstr. 2, 68169 Mannheim

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 2022826

Reifen u. Felgen	Reifenart (montiert)		Felgenbeschreibung	
	Sommerreifen (LM-Felgen, Original-Felgen, Run-Flat)		k. A.	
	Reifen vorne	VL	VR	
	225/45R18 91W	5,00 mm (Bridgestone)	5,00 mm (Bridgestone)	
	Reifen hinten	HL	HR	
	225/45R18 95W	4,00 mm (Bridgestone)	4,00 mm (Bridgestone)	
	Bemerkung			Ausstattung ER
				k. A.

Optischer Zustand
Außenspiegelgehäuse rechts - Kratzer - polieren (GS)
Einstieg HL leicht zerkratzt - GS (A+P - GS)
Fahrersitz beschädigt - smartrepair
Felge (Sommer-Radsatz) - Hinterachse links - Minderwert glanzgedrehte Felge
Felge (Sommer-Radsatz) - Hinterachse rechts - Minderwert glanzgedrehte Felge
Felge (Sommer-Radsatz) - Vorderachse links - Minderwert glanzgedrehte Felge
Felge (Sommer-Radsatz) - Vorderachse rechts - Minderwert glanzgedrehte Felge
Motorhaube - Steinschlag - austupfen (A+P - GS)
Stoßfänger vorne - Instands. und lackieren (Kratzer und verformt)
Tür hinten rechts - Kratzer - polieren (A+P - GS)
Tür vorne rechts - Kratzer - lackieren
Windschutzscheibe - Oberflächensteinschläge - Gebrauchsspur

Technischer Zustand
Inspektion - HU/AU (Nachweis fehlt)
Kontrolllampe aktiv - Diagnose
Reifen (Sommer-Radsatz) - Hinterachse links - Flanke beschädigt, erneuern
Reifen (Sommer-Radsatz) - Hinterachse rechts - porös, erneuern

Fehlteile und Dienstleistungen
HU-Bescheinigung fehlt

Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Mannheim
Inselstr. 2, 68169 Mannheim

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 2022826

Fahrzeugbilder









Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Mannheim
Inselstr. 2, 68169 Mannheim

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 2022826

Fahrzeugbilder









Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Mannheim
Inselstr. 2, 68169 Mannheim

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 2022826

Fahrzeugbilder









Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Mannheim
Inselstr. 2, 68169 Mannheim

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 2022826

Fahrzeugbilder







Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Mannheim
Inselstr. 2, 68169 Mannheim

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 2022826

Schadensbilder



Stoßfänger vorne - Instands. und lackieren



Stoßfänger vorne - Instands. und lackieren



Stoßfänger vorne - Instands. und lackieren



Felge (Sommer-Radsatz) - Vorderachse links - Minderwert glanzgedrehte Felge

Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Mannheim
Inselstr. 2, 68169 Mannheim

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 2022826


Schadensbilder



Felge (Sommer-Radsatz) - Vorderachse links - Minderwert glanzgedrehte Felge



Fahrersitz beschädigt - smartrepair



Einstieg HL leicht zerkratzt - GS



Felge (Sommer-Radsatz) - Hinterachse links - Minderwert glanzgedrehte Felge

Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Mannheim
Inselstr. 2, 68169 Mannheim

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 2022826

Schadensbilder



Reifen (Sommer-Radsatz) - Hinterachse links - Flanke beschädigt, erneuern



Felge (Sommer-Radsatz) - Hinterachse rechts - Minderwert glanzgedrehte Felge



Reifen (Sommer-Radsatz) - Hinterachse rechts - porös, erneuern



Tür hinten rechts - Kratzer - polieren

Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Mannheim
Inselstr. 2, 68169 Mannheim

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 2022826

Schadensbilder



Außenspiegelgehäuse rechts - Kratzer - polieren



Tür vorne rechts - Kratzer - lackieren



Felge (Sommer-Radsatz) - Vorderachse rechts - Minderwert glanzgedrehte Felge



Kontrolllampe aktiv - Diagnose