Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Mannheim
Neckarauer Str. 164-166, 68163 Mannheim

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 2234526

Umsatzsteuer	§25a
nein	ja

Fahrzeugdaten

Hersteller	Typ	Modell
BMW	114i	114i

VIN	Aufbau	Anzahl Türen	Antriebsart	KBA-Schlüssel
WBA1R11020J639695	Limousine Kombi	5	Hinterradantrieb	0005/BLQ

Erstzulassung	Halter lt. Zulbesch. II	Gesamtfahrl. lt. Km-Zähler	Leistung (kW)	Anzahl Zylinder	Hubraum (ccm)	HU
24.03.2014	k. A.	133.842 km	75 kW	4	1598	12/27

Ehemalige Nutzung	Raucherfahrzeug	letzter KD am	Letzter KD (km)
keine Sondernutzung	nein	10/23	113.202 k..

Farbe	Lackierung	Reimport	nächster KD am	nächster KD (km)
SCHWARZ II	k. A.	ja	k. A.	k. A.

Scheckheft	Scheckheft Bemerkung
elektronisch nicht vollständig	

Polster	Polsterfarbe	Getriebe
Stoff	STOFF MOVE/ANTHRAZIT	Manuelles Getriebe

Antrieb & Energie

Kraftstoff	Schadstoffklasse	CO_2-Emission (g/km)	Energieeffizienzklasse
Benzin	Euro 6	127 (NEFZ)	keine Angabe

Sonstiges

Zahnriemen gewechselt: keine Angabe	Dieselpartikelfilter vorhanden: k.A.	Chiptuning: nein

Ausstattung

Serienausstattung:

Ablagemöglichkeiten	Airbag für Fahrer und Beifahrer	Airbag: 2 Seitenairbags vorne
Airbag: Kopfairbags vorne und hinten	Anti-Blockier-System inkl. CBC	Außenspiegel elektrisch einstellbar
Außenspiegelkappen in Wagenfarbe	Außentemperaturanzeige	Auto Start-/Stop Funktion
Blinkleuchten, weiß	Bordcomputer	Bremsenergierückgewinnung
Bremsleuchte, dritte	Bremsleuchten, dynamisch	Check-Control
Drehzahlmesser	Dynamic Stabilitäts-Control (DSC)	Exterieurumfänge in Wagenfarbe
Fahrerlebnisschalter inkl. ECO PRO	Fensterheber elektrisch vorn und hinten	Fernbedienung für Zentralverriegelung
Getriebe: 6-Gang-Schaltung	Heckscheibenheizung mit Abschaltautomati	Heckscheibenwischer
Interieurleisten: Satinsilber matt	Kindersitzbefestigung ISOFIX	Klimaanlage inkl. Mikrofilter u. Umluftb
Kopfstützen (5) vorn und hinten	Lackierung: Uni	Lenkrad: Lederlenkrad
Lenksäule: mechanisch einstellbar	Make-up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer	Paket: Nichtraucher
Personal Profile	Polster: Stoff Move	Radiozubehör: AUX-Anschluss
Reifendruckanzeige	Schaltpunktanzeige	Servolenkung
Sicherheitsgurte (3-Punkt-Automatik) v+h	Sitz: Fahrer-/Beifahrer läng/höhenverst.	Sitze: Fondsitze umklappbar (60:40)
Start-/Stop-Knopf	Steckdose (12 V), zusätzlich	Stoßfänger in Wagenfarbe
Verzurrösen im Gepäckraum	Wärmeschutzglas grün, rundum	Warndreieck mit Erste-Hilfe-Set
Wegfahrsicherung (EWS IV)	Zentralverriegelung	

Sonderausstattung:

Armauflage vorn, verschiebbar	Fußmatten in Velours	Lenkrad: M Lederlenkrad
Lenkrad: Multifunkion für Lenkrad	Modellschriftzug - Entfall am Heck	Navigationssystem Business
Nebelscheinwerfer, beh. Asp., Waschdüsen	Paket: Advantage Plus	Paket: Raucher
Park Distance Control (PDC), hinten	Räder: LM ´Sternspeiche 377´ 7 J x 16	Regensensor inkl.autom.Fahrlichtsteuer.
Sitz: Sitzheizung vorn	Telefon: Freisprecheinri. m.USB-Schnitt.	

Vorschäden

Vorschäden:

Tauschaggregat	Lackarbeit	Technischer Mangel	Sonstige Beschädigung	Vorschadenhöhe
nein	ja	nein	nein	0,00 €

(U) Lackarbeit -> Seitenwand HR + Tür HR + Tür VR + Kotflügel VR: Nachlackierung ersichtlich mit erhöhten Lackdicke + Staubeinschlüsse + Lackwellig! / n.i.H.r, kein Nachweis liegt vor! (0,00 €)
(U) Lackarbeit -> Tür HL: Nachlackierung ersichtlich mit erhöhten Lackdicke + Staubeinschlüsse + Lackwellig! / n.i.H.r, kein Nachweis liegt vor! (0,00 €)

Unfallfreiheit

Unfallfrei = nein

reparierte Unfallschäden: 2
aktuelle Unfallschäden (unrepariert): 1
(Unfallschäden sind in den jeweiligen Abschnitten mit einem **(U)** gekennzeichnet)

Lackdicke

Fondseite links	Tür hinten links	Tür vorne links	Kotflügel vo.li.	Heckklappe	Dach	Motorhaube	Fondseite rechts	Tür h. rechts	Tür vorne rechts	Kotflügel vo.re.
serienmäßig	200 µ	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	430 µ	310 µ	220 µ	220 µ

Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Mannheim
Neckarauer Str. 164-166, 68163 Mannheim

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 2234526

Reifen u. Felgen	Reifenart (montiert) Sommerreifen (LM-Felgen, Original-Felgen)		Felgenbeschreibung k. A.	
	Reifen vorne 215/60 R16 99V	VL 4,00 mm (Bridgestone)	VR 4,00 mm (Bridgestone)	
	Reifen hinten 215/60 R16 95V	HL 6,00 mm (Hankook)	HR 6,00 mm (Hankook)	
	Zweiter Reifensatz Winterreifen		Felgenbeschreibung k. A.	
	Reifen vorne k. A.	VL 3,00 mm (k. A.)	VR 3,00 mm (k. A.)	
	Reifen hinten k. A.	HL 3,00 mm (k. A.)	HR 3,00 mm (k. A.)	
	Bemerkung Felgenschäden sind bei Gesamt Außenschäden zu entnehmen und beinhalt..			Ausstattung ER k. A.

Optischer Zustand
(U) Gesamt Außenschäden (Lackieren + Instandsetzen Lackieren + Ersetzen)
Gesamt Innenschäden (Instandsetzen + Ersetzen + Minderwert)
Technischer Zustand
Bremsanlage - Bremsklötze vorn erneuern (in 5000 Km fällig)
Bremsanlage - Bremsscheiben und -beläge hinten ersetzen (abgefahren / verschlissen)
COC Dokument fehlt
Gesamt Technische - Schäden und Mängeln! (Folgeschäden sowie auch -kosten sind nicht ausschließbar!!!)
Inspektion - HU/AU (Original HU/AU Bericht fehlt!)
Inspektion - Service Bremsflüssigkeit (seit 10/25 fällig! Folgeschäden sowie auch -kosten sind nicht ausschließbar!!!)
Inspektion - Service Motoröl mit Zusatzarbeiten durchführen (seit 10/25 fällig! Folgeschäden sowie auch -kosten sind nicht ausschließbar!!!)
Laderaumabdeckung fehlt, ersetzen
Reifen (Sommer-Radsatz) - Vorderachse links - Reifen älter als 6 Jahre erneuern
Reifen (Sommer-Radsatz) - Vorderachse rechts - Reifen älter als 6 Jahre erneuern
Servicenachweise unvollständig! (Folgeschäden sowie auch -kosten sind nicht ausschließbar!!!)
Fehlteile und Dienstleistungen
HU-Bescheinigung fehlt
Laderaumabdeckung fehlt
COC-Papiere fehlen
Kundendienstscheckheft fehlt

Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Mannheim
Neckarauer Str. 164-166, 68163 Mannheim

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 2234526

Fahrzeugbilder









Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Mannheim
Neckarauer Str. 164-166, 68163 Mannheim

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 2234526

Fahrzeugbilder









Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Mannheim
Neckarauer Str. 164-166, 68163 Mannheim

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 2234526

Fahrzeugbilder









Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Mannheim
Neckarauer Str. 164-166, 68163 Mannheim

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 2234526

Fahrzeugbilder









Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Mannheim
Neckarauer Str. 164-166, 68163 Mannheim


Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 2234526

Fahrzeugbilder







Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Mannheim
Neckarauer Str. 164-166, 68163 Mannheim


Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 2234526


Schadensbilder



Inspektion - Service Motoröl mit Zusatzarbeiten durchführen



Inspektion - Service Bremsflüssigkeit



Bremsanlage - Bremsklötze vorn erneuern



Gesamt Außenschäden

Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Mannheim
Neckarauer Str. 164-166, 68163 Mannheim

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 2234526

Schadensbilder



Servicenachweise unvollständig!



Gesamt Technische - Schäden und Mängeln!



Gesamt Technische - Schäden und Mängeln!



Gesamt Außenschäden

Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Mannheim
Neckarauer Str. 164-166, 68163 Mannheim

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 2234526

Schadensbilder



Gesamt Außenschäden



Gesamt Außenschäden



Inspektion - Service Bremsflüssigkeit



Laderaumabdeckung fehlt, ersetzen

Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Mannheim
Neckarauer Str. 164-166, 68163 Mannheim

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 2234526

Schadensbilder



Gesamt Außenschäden



Gesamt Außenschäden



Gesamt Außenschäden



Gesamt Außenschäden

Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Mannheim
Neckarauer Str. 164-166, 68163 Mannheim

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 2234526

Schadensbilder



Gesamt Außenschäden



Gesamt Innenschäden



Gesamt Außenschäden



Gesamt Innenschäden

Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Mannheim
Neckarauer Str. 164-166, 68163 Mannheim

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 2234526

Schadensbilder



Gesamt Außenschäden



Reifen (Sommer-Radsatz) - Vorderachse links - Reifen älter als 6 Jahre erneuern



Gesamt Außenschäden



Gesamt Außenschäden

Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Mannheim
Neckarauer Str. 164-166, 68163 Mannheim

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 2234526

Schadensbilder



Gesamt Außenschäden



Gesamt Außenschäden



Gesamt Außenschäden



Gesamt Außenschäden

Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Mannheim
Neckarauer Str. 164-166, 68163 Mannheim

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 2234526

Schadensbilder



Gesamt Außenschäden



Gesamt Innenschäden



Gesamt Technische - Schäden und Mängeln!



Gesamt Außenschäden

Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Mannheim
Neckarauer Str. 164-166, 68163 Mannheim

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 2234526

Schadensbilder



Gesamt Außenschäden



Gesamt Technische - Schäden und Mängeln!



Gesamt Technische - Schäden und Mängeln!



Gesamt Innenschäden

Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Mannheim
Neckarauer Str. 164-166, 68163 Mannheim

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 2234526

Schadensbilder



Gesamt Außenschäden



Gesamt Außenschäden



Gesamt Außenschäden



Gesamt Technische - Schäden und Mängeln!

Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Mannheim
Neckarauer Str. 164-166, 68163 Mannheim

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 2234526

Schadensbilder



Gesamt Außenschäden



Gesamt Technische - Schäden und Mängeln!



Gesamt Innenschäden




Gesamt Außenschäden

Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Mannheim
Neckarauer Str. 164-166, 68163 Mannheim

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 2234526

Schadensbilder



Gesamt Außenschäden



Gesamt Außenschäden



Gesamt Außenschäden



Gesamt Außenschäden

Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Mannheim
Neckarauer Str. 164-166, 68163 Mannheim

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 2234526

Schadensbilder



Bremsanlage - Bremsscheiben und -beläge hinten ersetzen



Gesamt Außenschäden



Gesamt Innenschäden



Gesamt Außenschäden

Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Mannheim
Neckarauer Str. 164-166, 68163 Mannheim

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 2234526

Schadensbilder



Gesamt Technische - Schäden und Mängeln!



Gesamt Außenschäden



Gesamt Technische - Schäden und Mängeln!



Gesamt Außenschäden

Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Mannheim
Neckarauer Str. 164-166, 68163 Mannheim

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 2234526

Schadensbilder



Gesamt Außenschäden



Gesamt Innenschäden



Gesamt Außenschäden



Bremsanlage - Bremsscheiben und -beläge hinten ersetzen

Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Mannheim
Neckarauer Str. 164-166, 68163 Mannheim

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 2234526

Schadensbilder



Gesamt Technische - Schäden und Mängeln!



Gesamt Außenschäden



Inspektion - Service Motoröl mit Zusatzarbeiten durchführen



Gesamt Außenschäden

Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Mannheim
Neckarauer Str. 164-166, 68163 Mannheim

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 2234526

Schadensbilder



Gesamt Außenschäden



Gesamt Innenschäden



Gesamt Außenschäden



Gesamt Außenschäden

Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Mannheim
Neckarauer Str. 164-166, 68163 Mannheim


Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 2234526

Schadensbilder



Gesamt Innenschäden



Gesamt Außenschäden



Gesamt Außenschäden




Gesamt Außenschäden

Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Mannheim
Neckarauer Str. 164-166, 68163 Mannheim

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 2234526

Schadensbilder



Gesamt Technische - Schäden und Mängeln!



Reifen (Sommer-Radsatz) - Vorderachse rechts - Reifen älter als 6 Jahre erneuern



Gesamt Außenschäden



Gesamt Außenschäden

Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Mannheim
Neckarauer Str. 164-166, 68163 Mannheim

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 2234526

Schadensbilder



Gesamt Außenschäden



Gesamt Außenschäden



Gesamt Außenschäden



Gesamt Technische - Schäden und Mängeln!

Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Mannheim
Neckarauer Str. 164-166, 68163 Mannheim

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 2234526

Schadensbilder



Gesamt Außenschäden



Gesamt Außenschäden



Gesamt Innenschäden



Gesamt Technische - Schäden und Mängeln!

Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Mannheim
Neckarauer Str. 164-166, 68163 Mannheim

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 2234526

Schadensbilder



Reifen (Sommer-Radsatz) - Vorderachse links - Reifen älter als 6 Jahre erneuern



Gesamt Innenschäden



Gesamt Außenschäden



Gesamt Außenschäden

Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Mannheim
Neckarauer Str. 164-166, 68163 Mannheim

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 2234526


Schadensbilder



Gesamt Außenschäden



Gesamt Außenschäden



Gesamt Außenschäden



Gesamt Außenschäden

Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Mannheim
Neckarauer Str. 164-166, 68163 Mannheim

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 2234526

Schadensbilder



Gesamt Innenschäden



Gesamt Außenschäden



Gesamt Außenschäden



Gesamt Außenschäden

Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Mannheim
Neckarauer Str. 164-166, 68163 Mannheim

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 2234526

Schadensbilder



Gesamt Außenschäden



Gesamt Außenschäden



Gesamt Außenschäden



Gesamt Technische - Schäden und Mängeln!

Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Mannheim
Neckarauer Str. 164-166, 68163 Mannheim

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 2234526

Schadensbilder



Gesamt Außenschäden



Gesamt Außenschäden