Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Mannheim
Neckarauer Str. 164-166, 68163 Mannheim

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 2184226

Umsatzsteuer	§25a
ja	nein

Fahrzeugdaten

Hersteller	Typ	Modell
BMW	840i xDrive Cabrio	840i xDrive Cabrio

VIN	Aufbau	Anzahl Türen	Antriebsart	KBA-Schlüssel
WBADZ410X0CN86067	Cabrio Stufenheck 2-Türer	2	Allrad permanent	0005/DEF

Erstzulassung	Halter lt. Zulbesch. II	Gesamtfahrl. lt. Km-Zähler	Leistung (kW)	Anzahl Zylinder	Hubraum (ccm)	HU
18.09.2023	1	63.446 km	245 kW	6	2998	09/26

Ehemalige Nutzung	Raucherfahrzeug	letzter KD am	Letzter KD (km)
keine Sondernutzung	nein	08/26	58.121 km

Farbe	Lackierung	Reimport	nächster KD am	nächster KD (km)
SANREMO GREEN METALLIC	Metallic	nein	k. A.	2.800 km

Scheckheft	Scheckheft Bemerkung
elektronisch vollständig	

Polster	Polsterfarbe	Getriebe
k. A.	BMW INDI. ERW. LED. SCHWARZ	Automatik

Antrieb & Energie

Kraftstoff	Schadstoffklasse	CO_2-Emission (g/km)	Energieeffizienzklasse
Benzin	Euro 6d	200-209 (WLTP)	keine Angabe

Sonstiges

Zahnriemen gewechselt: keine Angabe	Dieselpartikelfilter vorhanden: k.A.	Chiptuning: nein

Ausstattung

Serienausstattung:

Ablagemöglichkeiten	ABS inkl. CBC	Active Guard
Active Protection	Adaptiver LED-Scheinwerfer	Airbag,Fahrer u.Beif.m.Sitzbelegungerk.
Airbag: 2 Seitenairbags vorne	Airbag: Beifahrerairbag-Deaktivierung	Airbag: Knieairbag für Fahrer und Beifah
Alarmanlage	Allradantrieb xDrive	Ambientes Licht
Armauflage vorn	Aufmerksamkeitsassistent	Außensp. el. verst., beh. m. Anklappfun.
Außentemperaturanzeige	BMW Display Schlüssel	BMW ID
BMW Kristallscheinwerfer Iconic Glow	Bremsassistent	Bremsleuchte, dritte
Bremsleuchte, dynamisch	Check-Control	ConnectedDrive Services
Crash Sensor	Drehzahlmesser	Driving Assistant
Durchladefunktion	Dy. Stabilitäts-Contr.(DSC) inkl.(DTC)	Einstiegsleuchten, Türen vorne
Exterieurumfänge	Fahrerlebnisschalter mit Adaptive Modus	Fahrwerk: Adaptives M Fahrwerk
Favoritentasten mit 8 programmi.Speich.	Fensterheber elektrisch (2)	Fernlichtassistent
Fußmatten in Velours	Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunkt.	Gesetzlicher Notruf
Getränkehalter	Getriebe: 8-Gang Steptronic Sport G.	Heckklappenbetätigung automatisch
Heckleuchten in LED-Technik	Heimleuchten	Innenbeleuchtung
Instrumententafel lederbezogen	Integral-Aktivlenkung	Kindersitzbefestigung ISOFIX
Klimaautomatik 2-Zonen	Komfortzugang	Kopfstützen vorn (Aktiv) und hinten
Lenkrad: M Lederlenkrad	Lenksäule: elektrisch einstellbar	M Dachhimmel Anthrazit
M Einstiegsleisten/Fahrerfußstütze/Pedal	M Hochglanz Shadow Line	M Interieurleisten Aluminium Trace dunke
M Sportbremse	Motor Start-/Stopp-Funktion	Multifunktionssitze für Fahrer/Beifahrer
Navigationssystem: BMW Live Cockpit Pro.	Ottopartikelfilter	Paket: Connected Package Professional
Paket: M Aerodynamikpaket	Parkbremse mit Automatic Hold Funktion	Parking Assistant
Räderzubehör: Radsicherungsschrauben	Räderzubehör: Reifendruck-Kontrolle	Radiozubehör: DAB-Tuner
Radiozubehör:Harman Kardon Sur.Soundsys.	Regensensor und aut. Fahrlichtsteuerung	Scheibenwaschdüsen beheizt
Schlüsselloser Motorstart	Servotronic	Sicherheitsgurte (3-Punkt-Automatik)
Sitz: Sitzheizung vorn	Sitze: Sitzverstellung elekt. m. Memory	Soft-Close-Automatik für Türen
Speed Limiter	Sportabgasanlage	Steckdose (12 V)
Stoßfänger-Sys. m. auswechs. Verformung.	Telefon: Freisprecheinrichtung m. USB	Telefon: Telefonie mit Wireless Charging
Telefon: WLAN Hotspot	TeleServices	Überrollschutzsystem
Verdeck: Stoff schwarz	Verdeckbetätigung vollautomatisch	Verzurrösen im Gepäckraum
Wärme-/Sonnenschutzverglasung	Warndreieck mit Erste-Hilfe-Set	Wegfahrsperre elektronisch
Windschott	Zentralverriegelung	

Sonderausstattung:

BMW Laserlicht	Driving Assistant Professional	Interieurleisten BMW Individual Pianol.
Klimaverglasung-Frontscheibe	Lackierung: Metallic	M Leuchten Shadow Line
Modellschriftzug-Entfall	Nackenwärmer	Paket: Innovationspaket
Paket: M Sportpaket Pro	Paket: Wärmekomfort Paket vorne	Parking Assistant Plus
Polster: BMW Ind. Leder Merino Elf.Schw.	Räder: 20´ M LM Y-Sp. 728 Bic. Notlauf.	Sitze: Aktive Sitzbelüftung vorn

Vorschäden

Vorschäden:

Tauschaggregat	Lackarbeit	Technischer Mangel	Sonstige Beschädigung	Vorschadenhöhe
nein	nein	nein	ja	45.908,82 €

(U) Sonstige Beschädigung -> BMW Bank gemeldet: siehe Historie (7.288,00 €)
(U) Sonstige Beschädigung -> BMW Bank gemeldet: siehe Historie (34.047,82 €)
(U) Sonstige Beschädigung -> BMW Bank gemeldet: siehe Historie (4.573,00 €)
(U) Sonstige Beschädigung -> Stoßfänger vorne + Motorhaube: Vollkaskoschaden aus 10/24 n.i.H.r, kein Nachweis liegt vor! (0,00 €)

Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Mannheim
Neckarauer Str. 164-166, 68163 Mannheim

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 2184226

(U) Sonstige Beschädigung -> Stoßfänger hinten + LEDs Heckleuchte HR + Heckklappe + Verdeckklappe + Seitenwand HR etc...: Haftpflichtschaden aus 09/25 n.i.H.r (0,00 €)
(U) Sonstige Beschädigung -> Seitenwand HL + Tür VL: Haftpflichtschaden aus 09/25 n.i.H.r (0,00 €)
(U) Sonstige Beschädigung -> Alle Haftpflichtschäden zusammen geleistete WM 4201,68 bereits an die Bank geflossen! (0,00 €)

Unfallfreiheit	Unfallfrei = nein
	reparierte Unfallschäden: 7 (Unfallschäden sind in den jeweiligen Abschnitten mit einem **(U)** gekennzeichnet)

Lackdicke	Fondseite links	Tür hinten links	Tür vorne links	Kotflügel vo.li.	Heckklappe	Dach	Motorhaube	Fondseite rechts	Tür h. rechts	Tür vorne rechts	Kotflügel vo.re.
	240 µ	serienmäßig	200 µ	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	160 µ	220 µ	serienmäßig	210 µ	serienmäßig

Reifen u. Felgen	Reifenart (montiert)	Felgenbeschreibung
	Sommerreifen (LM-Felgen, Original-Felgen, Run-Flat)	k. A.

Reifen vorne	VL	VR
245/35 R20 95Y	3,00 mm (Pirelli)	3,00 mm (Pirelli)

Reifen hinten	HL	HR
275/30 R20 97Y	3,00 mm (Pirelli)	3,00 mm (Pirelli)

Bemerkung	Ausstattung ER
	k. A.

Optischer Zustand	
Chromleiste Türeinstieg, Dellen, ern (Rechts)	
Fahrzeugschlüssel Chrom beschädigt, ersetzen	repariert
Felge (Sommer-Radsatz) - Vorderachse links - Minderwert glanzgedrehte Felge	
Felge (Sommer-Radsatz) - Vorderachse rechts - Minderwert glanzgedrehte Felge	
Heckklappe - Kratzer - polieren (Polieren (erhöhter Aufwand))	
Stoßfänger vorne - Kratzer - polieren (Erhöhter Aufwand + Kratzer unterhalb Sichtkante)	

Technischer Zustand	
Bremsanlage - Bremsklötze hinten erneuern (in 2800 Km fällig o. 12/26)	
Hinweis: 1. Service 1.700 Km überzogen!	
Inspektion - HU/AU (Fällig 09/26)	repariert

Fehlteile und Dienstleistungen	
HU-Bescheinigung fehlt	
Fahrzeugabmeldung durch Autohaus	erledigt
Kundendienstscheckheft fehlt	
Zulassungsbescheinigung Teil II fehlt	erledigt

Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Mannheim
Neckarauer Str. 164-166, 68163 Mannheim

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 2184226

Fahrzeugbilder



Zensiert



Zensiert



Zensiert



Zensiert

Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Mannheim
Neckarauer Str. 164-166, 68163 Mannheim

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 2184226

Fahrzeugbilder









Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Mannheim
Neckarauer Str. 164-166, 68163 Mannheim

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 2184226

Fahrzeugbilder









Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Mannheim
Neckarauer Str. 164-166, 68163 Mannheim

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 2184226

Fahrzeugbilder









Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Mannheim
Neckarauer Str. 164-166, 68163 Mannheim

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 2184226

Fahrzeugbilder



Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Mannheim
Neckarauer Str. 164-166, 68163 Mannheim

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 2184226

Schadensbilder



Felge (Sommer-Radsatz) - Vorderachse links - Minderwert glanzgedrehte Felge



Felge (Sommer-Radsatz) - Vorderachse rechts - Minderwert glanzgedrehte Felge



Felge (Sommer-Radsatz) - Vorderachse rechts - Minderwert glanzgedrehte Felge



Stoßfänger vorne - Kratzer - polieren

Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Mannheim
Neckarauer Str. 164-166, 68163 Mannheim

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 2184226

Schadensbilder



Stoßfänger vorne - Kratzer - polieren



Chromleiste Türeinstieg, Dellen, ern



Chromleiste Türeinstieg, Dellen, ern



Chromleiste Türeinstieg, Dellen, ern

Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Mannheim
Neckarauer Str. 164-166, 68163 Mannheim


Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 2184226

Schadensbilder




Chromleiste Türeinstieg, Dellen, ern



Stoßfänger vorne - Kratzer - polieren



Stoßfänger vorne - Kratzer - polieren



Bremsanlage - Bremsklötze hinten erneuern

Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Mannheim
Neckarauer Str. 164-166, 68163 Mannheim

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 2184226

Schadensbilder



Fahrzeugschlüssel Chrom beschädigt, ersetzen (REPARIERT)



Fahrzeugschlüssel Chrom beschädigt, ersetzen (REPARIERT)



Heckklappe - Kratzer - polieren




Heckklappe - Kratzer - polieren

Bayerische Motorenwerke AG
Niederlassung Mannheim
Neckarauer Str. 164-166, 68163 Mannheim

Carver-Angebot

GA-Lagernummer: 2184226

Schadensbilder



Inspektion - HU/AU (REPARIERT)